SITE PHOTO LOG

Raritan Bay Slag

DATE: 7/21/2009 **CPN# C09A03**

Frame Number	Time	Description of Picture	Taken By
1		A125 0-6	ENS BENDER
2		A125 0-12	ENS BENDER
3		A125 12-14	ENS BENDER
4		A126 0-4	ENS BENDER
5		A126 0-12	ENS BENDER
6		A126 12-21	ENS BENDER
7		A133 0-3.5	ENS BENDER
8		A133 0-12	ENS BENDER
9		A154 0-3	ENS BENDER
10		A154 0-12	ENS BENDER
11		A154 12-17	ENS BENDER
12		A155 0-4	ENS BENDER
13		A155 0-12	ENS BENDER
14		A155 12-24	ENS BENDER
15		A156 0-5	ENS BENDER
16		A156 0-12	ENS BENDER
17		A156 12-23	ENS BENDER
18		A157 0-6	ENS BENDER
19		A157 0-12	ENS BENDER
20		A158 12-20.5	ENS BENDER
21		A158 0-6	ENS BENDER
22		A158 0-12	ENS BENDER
23		A158 12-24	ENS BENDER
24		A159 0-6	ENS BENDER
25		A159 0-12	ENS BENDER
26		A159 12-21.5	ENS BENDER
27		A160 0-6	ENS BENDER
28		A160 0-12	ENS BENDER
29		A160 12-19.5	ENS BENDER
30			
31			
32			
33			
34			
35			

172095

36			
37			
38			
39			
40			

A-125

0-6

A 125

8-12

A 125

12-24

A 126

0-4

A. 126

0-12



A-126

12-21

A-153

0 - 3½



A 153

O - 12

A 154
0-3
5

A 154

0-12

A-154

12-17

A 155
0-4

A-155

O-12

A-155

12-24

A-156

0-5

A-156

0-12

A-156

12-23

A-157

0-6

A-157

0-12



A-157

12-20½

A-158

0-6

A-158

O-12

A-158

12-22

A 159

0-6

A-159

0-12



A-159

12-21½

A-160

0-6

A-160

0-12

A-160

12-19½