
AM Idaho
(b) (6)
2014, TD 5,801'
T. 9 N.
T. 8 N.
AM Idaho
ML Investments 1-3
2014, TD 5,585'
AM Idaho
ML Investments 2-3
2014, TD 5,034'
(b) Domestic Well
1997, TD 185'
AM Idaho
(b) (6)
2014, TD 5,871'
Bridge Resources
ML Investments 1-10
2010, TD 6,800'
AM, ML Investments 2-10
2013, TD 4,991'
AM Idaho
ML Investments 1-11,
2014, TD 5,500'
AM Idaho
ML Investments 3-10
2017, TD 5,002'
PROPOSED
INJECTION
WELL
AM Idaho
DJS Properties 2-14,
2014, TD 5,500'
Bridge Resources
DJS Properties 1-15
2010, TD 6,285'
Bridge Resources
DJS Properties 1-14
2010, TD 6,271'
AM Idaho
Smoke Ranch 1-20
2013, TD 5,075'
Oroco O&G
(b) (6) #1
1955, TD 4,040'
Oroco O&G
(b) (6) #2
1955, TD 3,522'
Oroco O&G
(b) (6) #1
1955, TD 1,679'
Bridge Energy LLC
(b) 1-2
2010, TD 4,498'
Location of Willow Field Wells
and line of cross section
gas well
gas show, but non economic flow
unsuccessful well
(b) (6) water well
Line of well cross section
N
2,000 ft

Figure 1.