Región No. 2
Barrio:Puerto Nuevo
Sector: Bechara 18
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos 18

Región No. 2
Barrio:Puerto Nuevo
Sector: Reparto Metropolitano 19
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos 19

Región No. 2
Barrio:Pueblo
Sector: Rio Piedras.....20
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos 20

Sector: Quintana / Floral Park.....14
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos 14

Región No. 2
Barrio:Oriente
Sector: San Jose 15
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos 15

Región No. 2
Barrio:Puerto Nuevo
Sector: Puerto Nuevo Norte 16
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos 16

Región No. 2
Barrio:Puerto Nuevo
Sector: Puerto Nuevo Norte 17
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos 17

Tabla de Contenido

Región No. 2
Barrio: Hato Rey
Sector: Jurutungo / Perez Morris 11
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos 11

Región No. 2
Barrio: Hato Rey
Sector: Hato Rey Centro.....12
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos 12

Región No. 2
Barrio: Hato Rey
Sector: Las Monjas / Buena Vista.....13
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos 13

Región No. 2
Barrio:Hato Rey

SAN JUAN CIUDAD CAPITAL
Jorge A. Santini- *Alcalde*

Septiembre, 2009

Estudio del Problema de Inundaciones en el Municipio de San Juan, Puerto Rico

Volumen III Parte B

Región No. 2

Barrio: Hato Rey
Sector: Jurutungo/
(Perez Morris)
Hato Rey Centro
Las Monjas /
Buena Vista
Quintana /
Floral Park

Barrio: Oriente
Sector: San Jose

Barrio: Puerto Nuevo
Sector: Puerto Nuevo Norte
Puerto Nuevo Sur
Bechara
Reparto Metropolitano

Barrio: Pueblo
Sector: Rio Piedras

CSA Group
CSA
Architects and Engineers, LLP