SAMPLE_NAME	SAMPLE #	COLLECTDATE	TIME	MEASUREDDATE	TIME	PARAMETER	RESULT	UNIT
Building 4455	AD01934	3/8/2016	3:28:00 PM	3/9/2016	11:44:00 AM	Escherichia coli	A	/100 mL
Building 4455	AD01934	3/8/2016	3:28:00 PM	3/8/2016	3:28:00 PM	Free Residual Chlorine	0.10	mg/L
Building 4455	AD01934	3/8/2016	3:28:00 PM	3/8/2016	3:28:00 PM	pH	8.03	unit
Building 4455	AD01934	3/8/2016	3:28:00 PM	3/8/2016	3:28:00 PM	Specific Conductance	313	umhos/cm
Building 4455	AD01934	3/8/2016	3:28:00 PM	3/8/2016	3:28:00 PM	Temperature	12.6	Degree C
Building 4455	AD01934	3/8/2016	3:28:00 PM	3/9/2016	11:44:00 AM	Thiosulfate	P	
Building 4455	AD01934	3/8/2016	3:28:00 PM	3/9/2016	11:44:00 AM	Total Coliforms	A	/100 mL
Building 4455	AD01934	3/8/2016	3:28:00 PM	3/8/2016	3:28:00 PM	Total Residual Chlorine	2.3	mg/L
Building 4455	AD03591	3/22/2016	4:46:00 PM	3/23/2016	10:31:00 AM	Escherichia coli	A	/100 mL
Building 4455	AD03591	3/22/2016	4:46:00 PM	3/22/2016	4:46:00 PM	Free Residual Chlorine	1.62	mg/L
Building 4455	AD03591	3/22/2016	4:46:00 PM	3/22/2016	4:46:00 PM	pH	8.01	unit
Building 4455	AD03591	3/22/2016	4:46:00 PM	3/22/2016	4:46:00 PM	Specific Conductance	355	umhos/cm
Building 4455	AD03591	3/22/2016	4:46:00 PM	3/22/2016	4:46:00 PM	Temperature	16.9	Degree C
Building 4455	AD03591	3/22/2016	4:46:00 PM	3/23/2016	10:31:00 AM	Thiosulfate	P	
Building 4455	AD03591	3/22/2016	4:46:00 PM	3/23/2016	10:31:00 AM	Total Coliforms	A	/100 mL
Building 4455	AD03591	3/22/2016	4:46:00 PM	3/22/2016	4:46:00 PM	Total Residual Chlorine	1.86	mg/L
Building 4456	AD01935	3/8/2016	3:44:00 PM	3/9/2016	11:44:00 AM	Escherichia coli	A	/100 mL
Building 4456	AD01935	3/8/2016	3:44:00 PM	3/8/2016	3:44:00 PM	Free Residual Chlorine	0.09	mg/L
Building 4456	AD01935	3/8/2016	3:44:00 PM	3/8/2016	3:44:00 PM	pH	8.06	unit
Building 4456	AD01935	3/8/2016	3:44:00 PM	3/8/2016	3:44:00 PM	Specific Conductance	315	umhos/cm
Building 4456	AD01935	3/8/2016	3:44:00 PM	3/8/2016	3:44:00 PM	Temperature	13.2	Degree C
Building 4456	AD01935	3/8/2016	3:44:00 PM	3/9/2016	11:44:00 AM	Thiosulfate	P	
Building 4456	AD01935	3/8/2016	3:44:00 PM	3/9/2016	11:44:00 AM	Total Coliforms	A	/100 mL
Building 4456	AD01935	3/8/2016	3:44:00 PM	3/8/2016	3:44:00 PM	Total Residual Chlorine	2.17	mg/L
Building 4456	AD03592	3/22/2016	4:59:00 PM	3/23/2016	10:31:00 AM	Escherichia coli	A	/100 mL
Building 4456	AD03592	3/22/2016	4:59:00 PM	3/22/2016	4:59:00 PM	Free Residual Chlorine	1.46	mg/L
Building 4456	AD03592	3/22/2016	4:59:00 PM	3/22/2016	4:59:00 PM	pH	8.02	unit
Building 4456	AD03592	3/22/2016	4:59:00 PM	3/22/2016	4:59:00 PM	Specific Conductance	354	umhos/cm
Building 4456	AD03592	3/22/2016	4:59:00 PM	3/22/2016	4:59:00 PM	Temperature	17.4	Degree C
Building 4456	AD03592	3/22/2016	4:59:00 PM	3/23/2016	10:31:00 AM	Thiosulfate	P	
Building 4456	AD03592	3/22/2016	4:59:00 PM	3/23/2016	10:31:00 AM	Total Coliforms	A	/100 mL
Building 4456	AD03592	3/22/2016	4:59:00 PM	3/22/2016	4:59:00 PM	Total Residual Chlorine	1.73	mg/L
Building 50	AD01932	3/8/2016	3:02:00 PM	3/9/2016	11:44:00 AM	Escherichia coli	A	/100 mL
Building 50	AD01932	3/8/2016	3:02:00 PM	3/8/2016	3:02:00 PM	Free Residual Chlorine	0.08	mg/L
Building 50	AD01932	3/8/2016	3:02:00 PM	3/8/2016	3:02:00 PM	pH	7.87	unit
Building 50	AD01932	3/8/2016	3:02:00 PM	3/8/2016	3:02:00 PM	Specific Conductance	308	umhos/cm
Building 50	AD01932	3/8/2016	3:02:00 PM	3/8/2016	3:02:00 PM	Temperature	13.7	Degree C
Building 50	AD01932	3/8/2016	3:02:00 PM	3/9/2016	11:44:00 AM	Thiosulfate	P	
Building 50	AD01932	3/8/2016	3:02:00 PM	3/9/2016	11:44:00 AM	Total Coliforms	A	/100 mL
Building 50	AD01932	3/8/2016	3:02:00 PM	3/8/2016	3:02:00 PM	Total Residual Chlorine	2.9	mg/L
Building 50	AD03589	3/22/2016	4:21:00 PM	3/23/2016	10:31:00 AM	Escherichia coli	A	/100 mL
Building 50	AD03589	3/22/2016	4:21:00 PM	3/22/2016	4:21:00 PM	Free Residual Chlorine	2.02	mg/L
Building 50	AD03589	3/22/2016	4:21:00 PM	3/22/2016	4:21:00 PM	pH	7.96	unit
Building 50	AD03589	3/22/2016	4:21:00 PM	3/22/2016	4:21:00 PM	Specific Conductance	353	umhos/cm
Building 50	AD03589	3/22/2016	4:21:00 PM	3/22/2016	4:21:00 PM	Temperature	16.4	Degree C
Building 50	AD03589	3/22/2016	4:21:00 PM	3/23/2016	10:31:00 AM	Thiosulfate	P	
Building 50	AD03589	3/22/2016	4:21:00 PM	3/23/2016	10:31:00 AM	Total Coliforms	A	/100 mL
Building 50	AD03589	3/22/2016	4:21:00 PM	3/22/2016	4:21:00 PM	Total Residual Chlorine	2.7	mg/L

Building 928	AD01933	3/8/2016 3:17:00 PM	3/9/2016 11:44:00 AM	Escherichia coli	A	/100 mL
Building 928	AD01933	3/8/2016 3:17:00 PM	3/8/2016 3:17:00 PM	Free Residual Chlorine	0.04	mg/L
Building 928	AD01933	3/8/2016 3:17:00 PM	3/8/2016 3:17:00 PM	pH	7.98	unit
Building 928	AD01933	3/8/2016 3:17:00 PM	3/8/2016 3:17:00 PM	Specific Conductance	317	umhos/cm
Building 928	AD01933	3/8/2016 3:17:00 PM	3/8/2016 3:17:00 PM	Temperature	14.1	Degree C
Building 928	AD01933	3/8/2016 3:17:00 PM	3/9/2016 11:44:00 AM	Thiosulfate	P	
Building 928	AD01933	3/8/2016 3:17:00 PM	3/9/2016 11:44:00 AM	Total Coliforms	A	/100 mL
Building 928	AD01933	3/8/2016 3:17:00 PM	3/8/2016 3:17:00 PM	Total Residual Chlorine	1.69	mg/L
Building 928	AD03590	3/22/2016 4:35:00 PM	3/23/2016 10:31:00 AM	Escherichia coli	A	/100 mL
Building 928	AD03590	3/22/2016 4:35:00 PM	3/22/2016 4:35:00 PM	Free Residual Chlorine	1.24	mg/L
Building 928	AD03590	3/22/2016 4:35:00 PM	3/22/2016 4:35:00 PM	pH	7.94	unit
Building 928	AD03590	3/22/2016 4:35:00 PM	3/22/2016 4:35:00 PM	Specific Conductance	355	umhos/cm
Building 928	AD03590	3/22/2016 4:35:00 PM	3/22/2016 4:35:00 PM	Temperature	16.1	Degree C
Building 928	AD03590	3/22/2016 4:35:00 PM	3/23/2016 10:31:00 AM	Thiosulfate	P	
Building 928	AD03590	3/22/2016 4:35:00 PM	3/23/2016 10:31:00 AM	Total Coliforms	A	/100 mL
Building 928	AD03590	3/22/2016 4:35:00 PM	3/22/2016 4:35:00 PM	Total Residual Chlorine	1.39	mg/L
Moton Ct	AD01936	3/8/2016 4:01:00 PM	3/9/2016 11:44:00 AM	Escherichia coli	A	/100 mL
Moton Ct	AD01936	3/8/2016 4:01:00 PM	3/8/2016 4:01:00 PM	Free Residual Chlorine	0.03	mg/L
Moton Ct	AD01936	3/8/2016 4:01:00 PM	3/8/2016 4:01:00 PM	pH	8.10	unit
Moton Ct	AD01936	3/8/2016 4:01:00 PM	3/8/2016 4:01:00 PM	Specific Conductance	318	umhos/cm
Moton Ct	AD01936	3/8/2016 4:01:00 PM	3/8/2016 4:01:00 PM	Temperature	11.7	Degree C
Moton Ct	AD01936	3/8/2016 4:01:00 PM	3/9/2016 11:44:00 AM	Thiosulfate	P	
Moton Ct	AD01936	3/8/2016 4:01:00 PM	3/9/2016 11:44:00 AM	Total Coliforms	A	/100 mL
Moton Ct	AD01936	3/8/2016 4:01:00 PM	3/8/2016 4:01:00 PM	Total Residual Chlorine	1.39	mg/L
Moton Ct	AD03593	3/22/2016 5:29:00 PM	3/23/2016 10:31:00 AM	Escherichia coli	A	/100 mL
Moton Ct	AD03593	3/22/2016 5:29:00 PM	3/22/2016 5:29:00 PM	Free Residual Chlorine	1.20	mg/L
Moton Ct	AD03593	3/22/2016 5:29:00 PM	3/22/2016 5:29:00 PM	pH	8.05	unit
Moton Ct	AD03593	3/22/2016 5:29:00 PM	3/22/2016 5:29:00 PM	Specific Conductance	356	umhos/cm
Moton Ct	AD03593	3/22/2016 5:29:00 PM	3/22/2016 5:29:00 PM	Temperature	15.7	Degree C
Moton Ct	AD03593	3/22/2016 5:29:00 PM	3/23/2016 10:31:00 AM	Thiosulfate	P	
Moton Ct	AD03593	3/22/2016 5:29:00 PM	3/23/2016 10:31:00 AM	Total Coliforms	A	/100 mL
Moton Ct	AD03593	3/22/2016 5:29:00 PM	3/22/2016 5:29:00 PM	Total Residual Chlorine	1.38	mg/L

LOCATION	S	ANALYST	METHOD
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-H B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2510B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2550B
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	IODINE
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-H B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2510B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2550B
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	IODINE
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-H B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2510B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2550B
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	IODINE
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-H B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2510B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2550B
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	IODINE
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-H B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2510B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2550B
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	IODINE
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-H B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2510B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2550B
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	IODINE
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G

Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-H B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2510B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2550B
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	IODINE
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-H B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2510B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2550B
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	IODINE
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-H B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2510B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2550B
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	IODINE
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-H B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2510B
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 2550B
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	IODINE
Bioenviromental Engineering Element	C	B.HALL	SM 9223B,22nd ed
Bioenviromental Engineering Element	C	R.SIBERT	SM 4500-Cl G