# ATTACHMENT A-6
# PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
# - TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

| Sample ID | Date | Sample Depth | Depth Zone | Total-PCBs | D_Total-PCBs |
|---|---|---|---|---|---|
| H-9-5 | 7/1/1998 | 5 | 5-15 | 0.06 | 1 |
| 252-IIB-P/S-SS-001 | 11/21/2013 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 722-IIA-P/S-SS-001 | 7/15/2014 | 9 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #30-SS-9.6 | 11/30/2005 | 9.6 | 5-15 | 0.2 | 0 |
| W-53 | 7/1/2014 | 5 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| W-83 | 7/9/2014 | 5 | 5-15 | 1 | 1 |
| W-84 | 7/9/2014 | 6 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| W-85 | 7/9/2014 | 6 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1194 | 6/26/2014 | 5.5 | 5-15 | 0.263 | 1 |
| #1195 | 6/26/2014 | 6 | 5-15 | 1.17 | 1 |
| #1197 | 6/26/2014 | 6 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1198 | 6/26/2014 | 6 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1241-9 | 7/3/2014 | 9 | 5-15 | 0.088 | 1 |
| #1241-11 | 7/3/2014 | 11 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1246-13 | 7/8/2014 | 13 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1246-15 | 7/8/2014 | 15 | 5-15 | 0.15 | 1 |
| #550-9 | 11/19/2013 | 9 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #551-9 | 11/19/2013 | 9 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #998 | 4/28/2014 | 9 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #999 | 4/28/2014 | 9 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #609-9 | 1/8/2014 | 9 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #610-9 | 1/8/2014 | 9 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 254-IIB-P/S-SS-002 | 12/18/2013 | 9 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| HW-PS-4 | 12/1/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| B-4-10 | 7/1/1998 | 10 | 5-15 | 0.033 | 0 |
| #1045 | 5/20/2014 | 8 | 5-15 | 0.326 | 1 |
| #1046 | 5/20/2014 | 8 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| HW-PS-2A | 12/1/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| HW-PS-3 | 12/1/1998 | 5 | 5-15 | 0.23 | 1 |
| HW-PS-3 | 12/1/1998 | 7 | 5-15 | 0.31 | 1 |
| HW-PS-3 | 12/1/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| B-5-10 | 7/1/1998 | 10 | 5-15 | 0.033 | 0 |
| #47-SS-6.2 | 11/30/2005 | 6.2 | 5-15 | 0.2 | 0 |
| #47-SS-11.0 | 11/30/2005 | 11 | 5-15 | 0.2 | 0 |
| #1090 | 6/3/2014 | 12 | 5-15 | 0.53 | 1 |
| #1091 | 6/3/2014 | 12 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1092 | 6/3/2014 | 12 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1093 | 6/3/2014 | 11 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1094 | 6/3/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1095 | 6/3/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1096 | 6/3/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1097 | 6/3/2014 | 10 | 5-15 | 4.36 | 1 |
| #1098 | 6/3/2014 | 12 | 5-15 | 1.15 | 1 |
| 293-IIIA-P/S-SS-004 | 5/28/2014 | 13 | 5-15 | 5.21 | 1 |
| 293-IIIA-P/S-SS-006 | 5/28/2014 | 13 | 5-15 | 1.92 | 1 |
| 293-IIIA-P/S-SS-007 | 5/28/2014 | 13 | 5-15 | 14.2 | 1 |
| 293-IIIA-P/S-SS-010 | 6/2/2014 | 11 | 5-15 | 0.089 | 1 |

# ATTACHMENT A-6
# PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
# - TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 293-IIIA-P/S-SS-011 | 6/2/2014 | 15 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 293-IIIA-P/S-SS-013 | 6/2/2014 | 15 | 5-15 | 0.091 | 1 |
| 293-IIIA-P/S-SS-014 | 6/2/2014 | 15 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 293-IIIA-P/S-SS-015 | 6/2/2014 | 15 | 5-15 | 1.2 | 1 |
| 293-IIIA-P/S-SS-016 | 6/9/2014 | 15 | 5-15 | 0.69 | 1 |
| 293-IIIA-P/S-SS-017 | 6/9/2014 | 14 | 5-15 | 0.827 | 1 |
| #105-SS-9.3 | 4/6/2006 | 9.3 | 5-15 | 0.2 | 0 |
| #105-SS-14.0 | 4/6/2006 | 14 | 5-15 | 0.2 | 0 |
| #106-SS-5.0 | 4/13/2006 | 5 | 5-15 | 0.2 | 0 |
| #106-SS-9.0 | 4/13/2006 | 9 | 5-15 | 0.2 | 0 |
| #106-SS-14.0 | 4/13/2006 | 14 | 5-15 | 0.2 | 0 |
| 919-IIIA-P/S-SS-001 | 6/25/2014 | 5 | 5-15 | 3.41 | 1 |
| 919-IIIA-P/S-SS-002 | 6/25/2014 | 5 | 5-15 | 3.95 | 1 |
| HW-PS-6 | 12/1/1998 | 5 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| HW-PS-6 | 12/1/1998 | 7 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| HW-PS-6 | 12/1/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| IWDP-N-CLR1 | 3/22/1999 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| IWDP-N-CLR2 | 3/22/1999 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #180 | 9/14/2010 | 9.5 | 5-15 | 0.16 | 1 |
| 562-IV-F/F-SS-001 | 2/24/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 562-IV-F/F-SS-011 | 3/11/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 563-IV-F/F-SS-001 | 2/24/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 564-IV-F/F-SS-010 | 3/6/2014 | 13 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 566-IV-F/F-SS-003 | 2/24/2014 | 10 | 5-15 | 0.5 | 0 |
| 567-IV-F/F-SS-001 | 2/24/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 568-IV-F/F-SS-001 | 2/24/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 570-IIIA-P/S-SS-001 | 3/10/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 576-IV-P/S-SS-001 | 3/13/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 580-IV-F/F-SS-002 | 3/5/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 587-IV-P/S-SS-001 | 3/10/2014 | 10 | 5-15 | 0.066 | 1 |
| 591-IV-P/S-SS-001 | 3/10/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 642-IV-P-SS-007 | 3/25/2014 | 9 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 696-IV-P/S-SS-006 | 4/14/2014 | 10 | 5-15 | 0.16 | 1 |
| 696-IV-P/S-SS-007 | 4/14/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 696-IV-P/S-SS-008 | 4/21/2014 | 12 | 5-15 | 0.058 | 1 |
| 696-IV-P/S-SS-009 | 4/21/2014 | 12 | 5-15 | 0.13 | 1 |
| 739-IV-CS-SS-002 | 4/24/2014 | 11 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 748-IV-P/S-SS-002 | 4/17/2014 | 9 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 755-IV-F/F-SS-002 | 6/5/2014 | 11 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 757-IV-P/S-SS-004 | 4/24/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 757-IV-P/S-SS-005 | 4/24/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 757-IV-P/S-SS-006 | 4/24/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 777-IV-P/S-SS-002 | 5/12/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 801-IV-P/S-SS-002 | 5/19/2014 | 9 | 5-15 | 0.051 | 0 |
| 802-IV-O-SS-005 | 4/29/2014 | 9 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 815-IV-CS-SS-002 | 5/12/2014 | 11 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| 820-IV-CS-SS-001 | 5/1/2014 | 9 | 5-15 | 0.251 | 1 |
| 849-IV-P/S-SS-001 | 5/13/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #51-SS-6.9 | 11/28/2005 | 6.9 | 5-15 | 0.02 | 0 |

# ATTACHMENT A-6
# PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
# - TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1122 | 6/5/2014 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-2 | 12/16/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-2 | 12/16/1998 | 15 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-4A | 12/16/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-4A | 12/16/1998 | 15 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-5C | 12/16/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-5C | 12/16/1998 | 15 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-6 | 12/16/1998 | 5 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-6 | 12/16/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-8 | 12/16/1998 | 5 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-8 | 12/16/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-9 | 12/16/1998 | 5 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-9 | 12/16/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-1 | 12/1/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-1 | 12/1/1998 | 15 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-3 | 12/16/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-3 | 12/16/1998 | 15 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-3B | 12/16/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-3B | 12/16/1998 | 15 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| #1332-5 | 8/11/2014 | 5 | 5-15 | 0.064 | 1 |
| SWC-7 | 12/16/1998 | 5 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| SWC-7 | 12/16/1998 | 10 | 5-15 | 0.05 | 0 |
| A-A-1-10 | 4/1/1995 | 10 | 5-15 | 0.47 | 1 |

# ATTACHMENT A-6
# PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
# - TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

| Units |
|---|
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |

## ATTACHMENT A-6
## PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
## - TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

| |
|---|
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |



ED_002036_00006007-00005

# ATTACHMENT A-6
# PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
# - TOTAL PCBS 5-15 FT BGS

| |
|---|
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |
| mg/kg |