Message

From: Lurtz, Kevin [Kevin.Lurtz@arcelormittal.com]
Sent: 3/10/2017 8:35:04 PM
To: Fitzgerald, Sean F MST1 [Sean.F.Fitzgerald@uscg.mil]; Beslow, Mike [beslow.mike@epa.gov]
CC: David Greinke (DGREINKE@idem.IN.gov) [DGREINKE@idem.IN.gov]; nream@idem.IN.gov; Doyle, Kevin [Kevin.Doyle@arcelormittal.com]; Barnett, Thomas R [Thomas.Barnett@arcelormittal.com]; Benoit, Simonne T [Simonne.Benoit@arcelormittal.com]
Subject: ArcelorMittal Indiana Harbor West - 3/10/17 Outfall Inspection, Sump Report, Photos
Attachments: FROM IHWPQ204@arcelormittal.com.pdf; IMG_0153.jpg; IMG_0154.jpg

Kevin J. Lurtz | Environmental Engineer
ArcelorMittal Indiana Harbor LLC | ArcelorMittal USA LLC.

MEU Environmental | 3001 Dickey Road, Sta. 001
East Chicago, IN 46312

T +219 399 3189 | **F** +219 399 3211 |**M** +219 552 4517 | www.arcelormittal.com
Please consider the environment before printing this email. ArcelorMittal encourages environmental awareness.