| Distance (m) | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90th% | 4.06E-05 | 3.91E-05 | 3.66E-05 | 3.43E-05 | 3.14E-05 | 2.55E-05 | 1.98E-05 | 3.63E-05 | 3.55E-05 | 3.40E-05 |
| max | 7.41E-05 | 7.04E-05 | 6.35E-05 | 5.83E-05 | 5.05E-05 | 4.11E-05 | 3.31E-05 | 6.80E-05 | 6.48E-05 | 5.85E-05 |
| Date | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 |
| 130501 | 4.06E-05 | 3.93E-05 | 3.76E-05 | 3.61E-05 | 3.35E-05 | 2.88E-05 | 2.32E-05 | 3.33E-05 | 3.19E-05 | 3.01E-05 |
| 130502 | 3.00E-05 | 2.83E-05 | 2.50E-05 | 2.31E-05 | 2.05E-05 | 1.64E-05 | 1.22E-05 | 3.18E-05 | 3.01E-05 | 2.52E-05 |
| 130503 | 2.96E-05 | 2.88E-05 | 2.73E-05 | 2.58E-05 | 2.33E-05 | 1.93E-05 | 1.50E-05 | 1.34E-05 | 1.31E-05 | 1.23E-05 |
| 130504 | 2.83E-05 | 2.75E-05 | 2.62E-05 | 2.50E-05 | 2.31E-05 | 1.97E-05 | 1.58E-05 | 3.16E-05 | 3.07E-05 | 2.91E-05 |
| 130505 | 2.96E-05 | 2.87E-05 | 2.67E-05 | 2.47E-05 | 2.24E-05 | 1.86E-05 | 1.42E-05 | 2.22E-05 | 2.12E-05 | 1.93E-05 |
| 130506 | 2.96E-05 | 2.67E-05 | 2.36E-05 | 2.10E-05 | 1.73E-05 | 1.45E-05 | 1.15E-05 | 1.92E-05 | 1.85E-05 | 1.74E-05 |
| 130507 | 2.15E-05 | 2.05E-05 | 1.89E-05 | 1.77E-05 | 1.58E-05 | 1.28E-05 | 9.99E-06 | 2.06E-05 | 1.94E-05 | 1.78E-05 |
| 130508 | 3.66E-05 | 3.61E-05 | 3.50E-05 | 3.42E-05 | 3.24E-05 | 2.87E-05 | 2.39E-05 | 3.45E-05 | 3.42E-05 | 3.30E-05 |
| 130509 | 4.06E-05 | 3.99E-05 | 3.73E-05 | 3.58E-05 | 3.27E-05 | 2.75E-05 | 2.16E-05 | 4.45E-05 | 4.38E-05 | 4.12E-05 |
| 130510 | 5.58E-05 | 5.57E-05 | 5.40E-05 | 5.18E-05 | 4.81E-05 | 4.11E-05 | 3.31E-05 | 3.55E-05 | 3.05E-05 | 2.53E-05 |
| 130511 | 3.48E-05 | 3.39E-05 | 3.17E-05 | 2.96E-05 | 2.62E-05 | 2.07E-05 | 1.48E-05 | 3.61E-05 | 3.52E-05 | 3.28E-05 |
| 130512 | 3.88E-05 | 3.81E-05 | 3.66E-05 | 3.51E-05 | 3.25E-05 | 2.79E-05 | 2.23E-05 | 2.22E-05 | 2.08E-05 | 1.81E-05 |
| 130513 | 2.17E-05 | 1.95E-05 | 1.73E-05 | 1.69E-05 | 1.62E-05 | 1.47E-05 | 1.24E-05 | 2.28E-05 | 2.07E-05 | 1.83E-05 |
| 130514 | 3.30E-05 | 3.29E-05 | 3.15E-05 | 3.00E-05 | 2.75E-05 | 2.31E-05 | 1.81E-05 | 3.81E-05 | 3.78E-05 | 3.60E-05 |
| 130515 | 4.59E-05 | 4.47E-05 | 4.23E-05 | 4.04E-05 | 3.73E-05 | 3.17E-05 | 2.52E-05 | 4.62E-05 | 4.51E-05 | 4.25E-05 |
| 130516 | 4.69E-05 | 4.64E-05 | 4.44E-05 | 4.30E-05 | 4.01E-05 | 3.43E-05 | 2.73E-05 | 4.29E-05 | 4.20E-05 | 3.95E-05 |
| 130517 | 5.52E-05 | 5.33E-05 | 4.86E-05 | 4.50E-05 | 3.96E-05 | 3.19E-05 | 2.42E-05 | 2.52E-05 | 2.48E-05 | 2.34E-05 |
| 130518 | 2.01E-05 | 1.92E-05 | 1.80E-05 | 1.71E-05 | 1.56E-05 | 1.31E-05 | 1.04E-05 | 1.91E-05 | 1.83E-05 | 1.73E-05 |
| 130519 | 3.71E-05 | 3.64E-05 | 3.47E-05 | 3.30E-05 | 3.03E-05 | 2.54E-05 | 1.98E-05 | 4.13E-05 | 4.06E-05 | 3.87E-05 |
| 130520 | 3.62E-05 | 3.60E-05 | 3.48E-05 | 3.31E-05 | 3.01E-05 | 2.51E-05 | 1.96E-05 | 2.77E-05 | 2.73E-05 | 2.60E-05 |
| 130521 | 2.41E-05 | 2.30E-05 | 2.12E-05 | 1.94E-05 | 1.71E-05 | 1.36E-05 | 1.01E-05 | 2.81E-05 | 2.68E-05 | 2.45E-05 |
| 130522 | 4.67E-05 | 4.56E-05 | 4.31E-05 | 4.09E-05 | 3.74E-05 | 3.13E-05 | 2.46E-05 | 4.74E-05 | 4.47E-05 | 4.03E-05 |
| 130523 | 2.88E-05 | 2.68E-05 | 2.33E-05 | 2.10E-05 | 1.85E-05 | 1.48E-05 | 1.10E-05 | 2.05E-05 | 1.93E-05 | 1.73E-05 |
| 130524 | 2.69E-05 | 2.68E-05 | 2.54E-05 | 2.39E-05 | 2.15E-05 | 1.76E-05 | 1.36E-05 | 1.84E-05 | 1.67E-05 | 1.47E-05 |
| 130525 | 1.72E-05 | 1.50E-05 | 1.43E-05 | 1.37E-05 | 1.28E-05 | 1.11E-05 | 8.90E-06 | 1.77E-05 | 1.69E-05 | 1.60E-05 |
| 130526 | 3.16E-05 | 3.07E-05 | 2.88E-05 | 2.70E-05 | 2.41E-05 | 1.93E-05 | 1.47E-05 | 3.23E-05 | 3.06E-05 | 2.89E-05 |
| 130527 | 3.71E-05 | 3.70E-05 | 3.54E-05 | 3.43E-05 | 3.18E-05 | 2.74E-05 | 2.21E-05 | 4.13E-05 | 4.11E-05 | 3.93E-05 |
| 130528 | 3.49E-05 | 3.47E-05 | 3.35E-05 | 3.22E-05 | 2.98E-05 | 2.55E-05 | 2.05E-05 | 3.57E-05 | 3.55E-05 | 3.41E-05 |
| 130529 | 3.28E-05 | 3.26E-05 | 3.14E-05 | 3.03E-05 | 2.80E-05 | 2.40E-05 | 1.94E-05 | 3.67E-05 | 3.65E-05 | 3.51E-05 |
| 130530 | 3.26E-05 | 3.25E-05 | 3.13E-05 | 2.99E-05 | 2.73E-05 | 2.30E-05 | 1.84E-05 | 3.63E-05 | 3.61E-05 | 3.48E-05 |
| 130531 | 2.88E-05 | 2.86E-05 | 2.74E-05 | 2.60E-05 | 2.34E-05 | 1.93E-05 | 1.51E-05 | 3.02E-05 | 2.99E-05 | 2.84E-05 |
| 130601 | 3.08E-05 | 3.02E-05 | 2.75E-05 | 2.55E-05 | 2.25E-05 | 1.82E-05 | 1.39E-05 | 2.19E-05 | 2.01E-05 | 1.82E-05 |
| 130602 | 1.87E-05 | 1.81E-05 | 1.70E-05 | 1.60E-05 | 1.45E-05 | 1.20E-05 | 9.50E-06 | 2.32E-05 | 2.25E-05 | 2.10E-05 |
| 130603 | 3.50E-05 | 3.44E-05 | 3.17E-05 | 2.95E-05 | 2.62E-05 | 2.13E-05 | 1.63E-05 | 1.84E-05 | 1.74E-05 | 1.52E-05 |
| 130604 | 1.78E-05 | 1.67E-05 | 1.49E-05 | 1.35E-05 | 1.17E-05 | 9.02E-06 | 6.41E-06 | 1.56E-05 | 1.45E-05 | 1.29E-05 |
| 130605 | 3.33E-05 | 3.19E-05 | 2.92E-05 | 2.69E-05 | 2.36E-05 | 1.88E-05 | 1.41E-05 | 1.92E-05 | 1.80E-05 | 1.59E-05 |
| 130606 | 2.88E-05 | 2.79E-05 | 2.51E-05 | 2.33E-05 | 2.05E-05 | 1.64E-05 | 1.24E-05 | 1.90E-05 | 1.60E-05 | 1.31E-05 |
| 130607 | 3.12E-05 | 2.86E-05 | 2.51E-05 | 2.27E-05 | 1.91E-05 | 1.42E-05 | 9.37E-06 | 1.15E-05 | 1.02E-05 | 8.69E-06 |
| 130608 | 1.12E-05 | 1.04E-05 | 9.40E-06 | 8.71E-06 | 7.72E-06 | 6.23E-06 | 4.79E-06 | 1.54E-05 | 1.46E-05 | 1.33E-05 |
| 130609 | 2.41E-05 | 2.32E-05 | 2.13E-05 | 1.96E-05 | 1.71E-05 | 1.37E-05 | 1.02E-05 | 2.17E-05 | 2.07E-05 | 1.88E-05 |
| 130610 | 4.30E-05 | 4.20E-05 | 3.81E-05 | 3.55E-05 | 3.14E-05 | 2.55E-05 | 1.93E-05 | 3.09E-05 | 2.98E-05 | 2.65E-05 |
| 130611 | 2.35E-05 | 2.22E-05 | 1.97E-05 | 1.83E-05 | 1.62E-05 | 1.30E-05 | 9.86E-06 | 2.49E-05 | 2.33E-05 | 2.06E-05 |
| 130612 | 3.08E-05 | 2.94E-05 | 2.62E-05 | 2.40E-05 | 2.12E-05 | 1.73E-05 | 1.33E-05 | 3.30E-05 | 3.10E-05 | 2.77E-05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 50 | 100 | | |
| 3.26E-05 | 3.01E-05 | 2.52E-05 | 1.98E-05 | ug/m2 | 4.38E+00 |
| 5.39E-05 | 4.69E-05 | 3.68E-05 | 2.69E-05 | | 7.89E+00 |
| Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | | |
| 2.84E-05 | 2.58E-05 | 2.16E-05 | 1.69E-05 | | |
| 2.33E-05 | 2.04E-05 | 1.59E-05 | 1.07E-05 | | |
| 1.17E-05 | 1.04E-05 | 5.24E-06 | 2.38E-06 | | |
| 2.75E-05 | 2.51E-05 | 2.10E-05 | 1.63E-05 | | |
| 1.76E-05 | 1.51E-05 | 1.24E-05 | 9.73E-06 | | |
| 1.68E-05 | 1.56E-05 | 1.31E-05 | 9.82E-06 | | |
| 1.67E-05 | 1.49E-05 | 1.12E-05 | 5.93E-06 | | |
| 3.20E-05 | 3.00E-05 | 2.61E-05 | 2.12E-05 | | |
| 3.96E-05 | 3.63E-05 | 3.07E-05 | 2.42E-05 | | |
| 2.15E-05 | 1.64E-05 | 9.01E-06 | 3.68E-06 | | |
| 3.06E-05 | 2.70E-05 | 2.13E-05 | 1.50E-05 | | |
| 1.69E-05 | 1.52E-05 | 1.24E-05 | 9.42E-06 | | |
| 1.77E-05 | 1.68E-05 | 1.48E-05 | 1.23E-05 | | |
| 3.41E-05 | 3.12E-05 | 2.61E-05 | 2.03E-05 | | |
| 4.06E-05 | 3.74E-05 | 3.17E-05 | 2.51E-05 | | |
| 3.79E-05 | 3.47E-05 | 2.90E-05 | 2.24E-05 | | |
| 2.20E-05 | 1.97E-05 | 1.61E-05 | 1.23E-05 | | |
| 1.64E-05 | 1.50E-05 | 1.25E-05 | 9.83E-06 | | |
| 3.68E-05 | 3.36E-05 | 2.81E-05 | 2.17E-05 | | |
| 2.45E-05 | 2.19E-05 | 1.60E-05 | 1.07E-05 | | |
| 2.25E-05 | 1.97E-05 | 1.55E-05 | 1.13E-05 | | |
| 3.75E-05 | 3.29E-05 | 2.43E-05 | 1.35E-05 | | |
| 1.57E-05 | 1.34E-05 | 1.00E-05 | 6.70E-06 | | |
| 1.31E-05 | 1.07E-05 | 7.93E-06 | 5.18E-06 | | |
| 1.54E-05 | 1.43E-05 | 1.23E-05 | 9.83E-06 | | |
| 2.74E-05 | 2.50E-05 | 2.06E-05 | 1.57E-05 | | |
| 3.80E-05 | 3.52E-05 | 3.02E-05 | 2.43E-05 | | |
| 3.27E-05 | 3.01E-05 | 2.56E-05 | 2.04E-05 | | |
| 3.38E-05 | 3.12E-05 | 2.66E-05 | 2.14E-05 | | |
| 3.32E-05 | 3.02E-05 | 2.53E-05 | 2.01E-05 | | |
| 2.68E-05 | 2.39E-05 | 1.83E-05 | 1.41E-05 | | |
| 1.66E-05 | 1.45E-05 | 1.12E-05 | 7.91E-06 | | |
| 1.97E-05 | 1.77E-05 | 1.45E-05 | 1.13E-05 | | |
| 1.39E-05 | 1.20E-05 | 8.61E-06 | 6.39E-06 | | |
| 9.80E-06 | 8.32E-06 | 6.32E-06 | 3.75E-06 | | |
| 1.43E-05 | 1.22E-05 | 9.21E-06 | 6.37E-06 | | |
| 1.12E-05 | 8.80E-06 | 5.68E-06 | 2.90E-06 | | |
| 7.78E-06 | 6.42E-06 | 4.64E-06 | 2.99E-06 | | |
| 1.22E-05 | 1.08E-05 | 8.63E-06 | 6.12E-06 | | |
| 1.72E-05 | 1.49E-05 | 1.17E-05 | 8.43E-06 | | |
| 2.45E-05 | 2.12E-05 | 1.44E-05 | 1.07E-05 | | |
| 1.85E-05 | 1.62E-05 | 1.28E-05 | 9.63E-06 | | |
| 2.52E-05 | 2.17E-05 | 1.63E-05 | 1.06E-05 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130613 | 2.41E-05 | 2.21E-05 | 1.84E-05 | 1.64E-05 | 1.41E-05 | 1.15E-05 | 8.88E-06 | 1.82E-05 | 1.74E-05 | 1.58E-05 |
| 130614 | 3.31E-05 | 3.19E-05 | 2.89E-05 | 2.66E-05 | 2.31E-05 | 1.77E-05 | 1.23E-05 | 1.27E-05 | 1.12E-05 | 9.88E-06 |
| 130615 | 2.64E-05 | 2.55E-05 | 2.35E-05 | 2.20E-05 | 1.97E-05 | 1.62E-05 | 1.25E-05 | 2.62E-05 | 2.51E-05 | 2.27E-05 |
| 130616 | 2.72E-05 | 2.58E-05 | 2.29E-05 | 2.11E-05 | 1.84E-05 | 1.44E-05 | 1.03E-05 | 2.14E-05 | 2.02E-05 | 1.58E-05 |
| 130617 | 2.12E-05 | 2.01E-05 | 1.82E-05 | 1.67E-05 | 1.46E-05 | 1.16E-05 | 8.56E-06 | 1.54E-05 | 1.30E-05 | 1.06E-05 |
| 130618 | 4.23E-05 | 4.09E-05 | 3.69E-05 | 3.40E-05 | 2.97E-05 | 2.35E-05 | 1.73E-05 | 2.59E-05 | 2.51E-05 | 2.26E-05 |
| 130619 | 2.04E-05 | 1.92E-05 | 1.73E-05 | 1.58E-05 | 1.37E-05 | 1.06E-05 | 7.94E-06 | 1.90E-05 | 1.73E-05 | 1.52E-05 |
| 130620 | 3.49E-05 | 3.32E-05 | 3.04E-05 | 2.79E-05 | 2.44E-05 | 1.93E-05 | 1.45E-05 | 3.04E-05 | 2.89E-05 | 2.63E-05 |
| 130621 | 3.03E-05 | 2.91E-05 | 2.66E-05 | 2.44E-05 | 2.15E-05 | 1.69E-05 | 1.21E-05 | 2.07E-05 | 1.97E-05 | 1.79E-05 |
| 130622 | 2.23E-05 | 2.03E-05 | 1.79E-05 | 1.60E-05 | 1.37E-05 | 1.07E-05 | 7.79E-06 | 1.49E-05 | 1.38E-05 | 1.23E-05 |
| 130623 | 2.62E-05 | 2.58E-05 | 2.42E-05 | 2.27E-05 | 2.04E-05 | 1.68E-05 | 1.29E-05 | 2.50E-05 | 2.45E-05 | 2.29E-05 |
| 130624 | 2.71E-05 | 2.60E-05 | 2.39E-05 | 2.22E-05 | 1.97E-05 | 1.59E-05 | 1.21E-05 | 2.95E-05 | 2.82E-05 | 2.59E-05 |
| 130625 | 3.84E-05 | 3.76E-05 | 3.49E-05 | 3.28E-05 | 2.98E-05 | 2.48E-05 | 1.96E-05 | 4.23E-05 | 4.13E-05 | 3.80E-05 |
| 130626 | 3.13E-05 | 3.03E-05 | 2.68E-05 | 2.49E-05 | 2.21E-05 | 1.78E-05 | 1.36E-05 | 2.94E-05 | 2.74E-05 | 2.43E-05 |
| 130627 | 2.43E-05 | 2.33E-05 | 2.11E-05 | 1.94E-05 | 1.69E-05 | 1.32E-05 | 9.50E-06 | 1.84E-05 | 1.74E-05 | 1.52E-05 |
| 130628 | 2.64E-05 | 2.54E-05 | 2.23E-05 | 2.04E-05 | 1.76E-05 | 1.37E-05 | 9.75E-06 | 1.96E-05 | 1.86E-05 | 1.64E-05 |
| 130629 | 3.04E-05 | 2.95E-05 | 2.69E-05 | 2.49E-05 | 2.17E-05 | 1.67E-05 | 1.15E-05 | 2.16E-05 | 2.09E-05 | 1.89E-05 |
| 130630 | 2.60E-05 | 2.48E-05 | 2.23E-05 | 2.05E-05 | 1.80E-05 | 1.42E-05 | 1.02E-05 | 1.50E-05 | 1.44E-05 | 1.29E-05 |
| 130701 | 2.28E-05 | 2.23E-05 | 2.03E-05 | 1.90E-05 | 1.70E-05 | 1.38E-05 | 1.04E-05 | 1.21E-05 | 1.18E-05 | 1.07E-05 |
| 130702 | 2.48E-05 | 2.34E-05 | 2.10E-05 | 1.93E-05 | 1.70E-05 | 1.35E-05 | 9.76E-06 | 2.55E-05 | 2.43E-05 | 2.18E-05 |
| 130703 | 2.92E-05 | 2.79E-05 | 2.60E-05 | 2.42E-05 | 2.16E-05 | 1.76E-05 | 1.35E-05 | 3.17E-05 | 2.97E-05 | 2.66E-05 |
| 130704 | 7.41E-05 | 7.04E-05 | 6.35E-05 | 5.83E-05 | 5.05E-05 | 3.94E-05 | 2.84E-05 | 6.80E-05 | 6.48E-05 | 5.85E-05 |
| 130705 | 4.68E-05 | 4.53E-05 | 4.16E-05 | 3.83E-05 | 3.36E-05 | 2.68E-05 | 1.98E-05 | 3.46E-05 | 3.27E-05 | 2.98E-05 |
| 130706 | 3.93E-05 | 3.54E-05 | 3.06E-05 | 2.77E-05 | 2.33E-05 | 1.77E-05 | 1.23E-05 | 2.00E-05 | 1.81E-05 | 1.56E-05 |
| 130707 | 2.10E-05 | 1.96E-05 | 1.79E-05 | 1.64E-05 | 1.44E-05 | 1.15E-05 | 8.71E-06 | 1.36E-05 | 1.28E-05 | 1.14E-05 |
| 130708 | 1.59E-05 | 1.49E-05 | 1.36E-05 | 1.25E-05 | 1.10E-05 | 8.86E-06 | 6.74E-06 | 1.02E-05 | 8.99E-06 | 7.60E-06 |
| 130709 | 2.86E-05 | 2.72E-05 | 2.43E-05 | 2.24E-05 | 1.98E-05 | 1.59E-05 | 1.20E-05 | 2.74E-05 | 2.59E-05 | 2.34E-05 |
| 130710 | 3.29E-05 | 3.10E-05 | 2.83E-05 | 2.60E-05 | 2.28E-05 | 1.78E-05 | 1.27E-05 | 1.57E-05 | 1.48E-05 | 1.34E-05 |
| 130711 | 2.73E-05 | 2.57E-05 | 2.29E-05 | 2.07E-05 | 1.76E-05 | 1.34E-05 | 9.32E-06 | 3.14E-05 | 2.97E-05 | 2.64E-05 |
| 130712 | 3.42E-05 | 3.36E-05 | 3.04E-05 | 2.86E-05 | 2.54E-05 | 2.08E-05 | 1.59E-05 | 2.67E-05 | 2.59E-05 | 2.30E-05 |
| 130713 | 1.97E-05 | 1.92E-05 | 1.75E-05 | 1.62E-05 | 1.42E-05 | 1.14E-05 | 8.58E-06 | 2.61E-05 | 2.54E-05 | 2.31E-05 |
| 130714 | 4.27E-05 | 4.17E-05 | 3.82E-05 | 3.55E-05 | 3.13E-05 | 2.52E-05 | 1.92E-05 | 4.60E-05 | 4.47E-05 | 4.08E-05 |
| 130715 | 3.84E-05 | 3.69E-05 | 3.38E-05 | 3.14E-05 | 2.78E-05 | 2.23E-05 | 1.65E-05 | 2.10E-05 | 2.04E-05 | 1.87E-05 |
| 130716 | 2.25E-05 | 2.20E-05 | 2.05E-05 | 1.91E-05 | 1.70E-05 | 1.38E-05 | 1.04E-05 | 1.77E-05 | 1.69E-05 | 1.54E-05 |
| 130717 | 2.05E-05 | 1.96E-05 | 1.72E-05 | 1.58E-05 | 1.36E-05 | 1.06E-05 | 7.57E-06 | 8.52E-06 | 8.19E-06 | 7.05E-06 |
| 130718 | 1.62E-05 | 1.53E-05 | 1.35E-05 | 1.22E-05 | 1.04E-05 | 7.80E-06 | 5.60E-06 | 1.16E-05 | 1.08E-05 | 9.64E-06 |
| 130719 | 3.12E-05 | 3.06E-05 | 2.83E-05 | 2.65E-05 | 2.39E-05 | 1.97E-05 | 1.52E-05 | 2.99E-05 | 2.92E-05 | 2.69E-05 |
| 130720 | 2.38E-05 | 2.23E-05 | 2.01E-05 | 1.84E-05 | 1.61E-05 | 1.27E-05 | 9.51E-06 | 1.82E-05 | 1.68E-05 | 1.47E-05 |
| 130721 | 1.83E-05 | 1.75E-05 | 1.60E-05 | 1.47E-05 | 1.29E-05 | 1.03E-05 | 7.70E-06 | 2.41E-05 | 2.27E-05 | 2.05E-05 |
| 130722 | 4.05E-05 | 3.83E-05 | 3.36E-05 | 3.08E-05 | 2.68E-05 | 2.11E-05 | 1.55E-05 | 3.80E-05 | 3.48E-05 | 3.06E-05 |
| 130723 | 3.17E-05 | 3.01E-05 | 2.74E-05 | 2.53E-05 | 2.20E-05 | 1.72E-05 | 1.22E-05 | 2.82E-05 | 2.69E-05 | 2.45E-05 |
| 130724 | 2.88E-05 | 2.73E-05 | 2.48E-05 | 2.27E-05 | 1.98E-05 | 1.53E-05 | 1.09E-05 | 3.26E-05 | 3.11E-05 | 2.83E-05 |
| 130725 | 3.31E-05 | 3.25E-05 | 3.06E-05 | 2.87E-05 | 2.59E-05 | 2.15E-05 | 1.70E-05 | 1.91E-05 | 1.86E-05 | 1.73E-05 |
| 130726 | 1.43E-05 | 1.31E-05 | 1.15E-05 | 1.03E-05 | 8.67E-06 | 6.39E-06 | 4.25E-06 | 1.43E-05 | 1.29E-05 | 1.14E-05 |
| 130727 | 2.87E-05 | 2.75E-05 | 2.48E-05 | 2.27E-05 | 1.98E-05 | 1.56E-05 | 1.14E-05 | 1.81E-05 | 1.76E-05 | 1.61E-05 |
| 130728 | 2.69E-05 | 2.54E-05 | 2.32E-05 | 2.17E-05 | 1.91E-05 | 1.54E-05 | 1.17E-05 | 1.24E-05 | 1.10E-05 | 9.78E-06 |
| 130729 | 2.35E-05 | 2.25E-05 | 1.99E-05 | 1.82E-05 | 1.58E-05 | 1.24E-05 | 9.16E-06 | 1.82E-05 | 1.70E-05 | 1.51E-05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.44E-05 | 1.25E-05 | 9.80E-06 | 7.15E-06 |
| 7.91E-06 | 6.74E-06 | 4.40E-06 | 1.28E-06 |
| 2.09E-05 | 1.84E-05 | 1.47E-05 | 1.10E-05 |
| 1.44E-05 | 1.23E-05 | 9.34E-06 | 6.37E-06 |
| 9.68E-06 | 8.36E-06 | 6.55E-06 | 4.74E-06 |
| 2.08E-05 | 1.82E-05 | 1.44E-05 | 1.06E-05 |
| 1.36E-05 | 1.15E-05 | 8.38E-06 | 5.83E-06 |
| 2.41E-05 | 2.10E-05 | 1.66E-05 | 1.23E-05 |
| 1.64E-05 | 1.42E-05 | 9.01E-06 | 6.13E-06 |
| 1.11E-05 | 9.47E-06 | 7.27E-06 | 5.20E-06 |
| 2.16E-05 | 1.95E-05 | 1.61E-05 | 1.25E-05 |
| 2.40E-05 | 2.12E-05 | 1.71E-05 | 1.29E-05 |
| 3.57E-05 | 3.23E-05 | 2.68E-05 | 2.10E-05 |
| 2.20E-05 | 1.87E-05 | 1.41E-05 | 9.37E-06 |
| 1.37E-05 | 1.17E-05 | 8.87E-06 | 6.07E-06 |
| 1.49E-05 | 1.27E-05 | 9.56E-06 | 6.47E-06 |
| 1.74E-05 | 1.50E-05 | 1.15E-05 | 8.09E-06 |
| 1.20E-05 | 1.05E-05 | 8.41E-06 | 6.29E-06 |
| 9.82E-06 | 8.59E-06 | 6.80E-06 | 5.01E-06 |
| 2.01E-05 | 1.77E-05 | 1.38E-05 | 9.70E-06 |
| 2.41E-05 | 2.08E-05 | 1.57E-05 | 9.28E-06 |
| 5.39E-05 | 4.69E-05 | 3.68E-05 | 2.69E-05 |
| 2.74E-05 | 2.39E-05 | 1.89E-05 | 1.09E-05 |
| 1.40E-05 | 1.20E-05 | 9.26E-06 | 6.47E-06 |
| 1.02E-05 | 8.83E-06 | 6.90E-06 | 5.04E-06 |
| 6.66E-06 | 5.39E-06 | 3.74E-06 | 2.31E-06 |
| 2.17E-05 | 1.92E-05 | 1.55E-05 | 1.14E-05 |
| 1.21E-05 | 8.54E-06 | 6.78E-06 | 2.74E-06 |
| 2.40E-05 | 2.04E-05 | 1.56E-05 | 1.09E-05 |
| 2.12E-05 | 1.68E-05 | 1.32E-05 | 9.39E-06 |
| 2.14E-05 | 1.87E-05 | 1.49E-05 | 1.12E-05 |
| 3.78E-05 | 3.33E-05 | 2.67E-05 | 2.03E-05 |
| 1.74E-05 | 1.54E-05 | 1.25E-05 | 9.61E-06 |
| 1.41E-05 | 1.23E-05 | 9.71E-06 | 6.51E-06 |
| 6.36E-06 | 5.23E-06 | 2.90E-06 | 1.41E-06 |
| 8.67E-06 | 7.62E-06 | 6.04E-06 | 2.96E-06 |
| 2.51E-05 | 2.26E-05 | 1.48E-05 | 1.09E-05 |
| 1.34E-05 | 1.13E-05 | 8.41E-06 | 6.19E-06 |
| 1.88E-05 | 1.64E-05 | 1.29E-05 | 9.50E-06 |
| 2.75E-05 | 2.31E-05 | 1.71E-05 | 1.14E-05 |
| 2.27E-05 | 1.99E-05 | 1.47E-05 | 8.20E-06 |
| 2.60E-05 | 2.26E-05 | 1.77E-05 | 1.28E-05 |
| 1.60E-05 | 1.42E-05 | 1.15E-05 | 8.88E-06 |
| 1.02E-05 | 8.62E-06 | 6.38E-06 | 4.31E-06 |
| 1.49E-05 | 1.31E-05 | 8.02E-06 | 5.90E-06 |
| 8.92E-06 | 7.59E-06 | 5.76E-06 | 3.84E-06 |
| 1.37E-05 | 1.18E-05 | 9.10E-06 | 6.57E-06 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130730 | 2.92E-05 | 2.74E-05 | 2.43E-05 | 2.20E-05 | 1.87E-05 | 1.42E-05 | 9.73E-06 | 1.86E-05 | 1.71E-05 | 1.49E-05 |
| 130731 | 3.96E-05 | 3.73E-05 | 3.38E-05 | 3.09E-05 | 2.66E-05 | 2.06E-05 | 1.50E-05 | 1.40E-05 | 1.20E-05 | 1.06E-05 |
| 130801 | 2.46E-05 | 2.39E-05 | 2.24E-05 | 2.08E-05 | 1.85E-05 | 1.51E-05 | 1.15E-05 | 8.53E-06 | 7.79E-06 | 6.48E-06 |
| 130802 | 2.25E-05 | 2.16E-05 | 2.01E-05 | 1.89E-05 | 1.70E-05 | 1.40E-05 | 1.09E-05 | 6.05E-06 | 5.73E-06 | 5.11E-06 |
| 130803 | 1.77E-05 | 1.72E-05 | 1.58E-05 | 1.47E-05 | 1.32E-05 | 1.08E-05 | 8.32E-06 | 1.45E-05 | 1.23E-05 | 8.33E-06 |
| 130804 | 2.76E-05 | 2.68E-05 | 2.44E-05 | 2.26E-05 | 2.00E-05 | 1.61E-05 | 1.23E-05 | 1.32E-05 | 1.24E-05 | 1.08E-05 |
| 130805 | 2.02E-05 | 1.86E-05 | 1.64E-05 | 1.49E-05 | 1.29E-05 | 1.03E-05 | 7.73E-06 | 9.94E-06 | 9.39E-06 | 8.33E-06 |
| 130806 | 2.64E-05 | 2.44E-05 | 2.20E-05 | 1.99E-05 | 1.71E-05 | 1.31E-05 | 9.27E-06 | 2.81E-05 | 2.66E-05 | 2.40E-05 |
| 130807 | 3.55E-05 | 3.42E-05 | 3.15E-05 | 2.92E-05 | 2.58E-05 | 2.08E-05 | 1.56E-05 | 2.79E-05 | 2.66E-05 | 2.47E-05 |
| 130808 | 3.70E-05 | 3.55E-05 | 3.23E-05 | 2.98E-05 | 2.60E-05 | 2.08E-05 | 1.54E-05 | 1.84E-05 | 1.74E-05 | 1.56E-05 |
| 130809 | 1.93E-05 | 1.87E-05 | 1.71E-05 | 1.59E-05 | 1.41E-05 | 1.14E-05 | 8.65E-06 | 8.11E-06 | 7.46E-06 | 6.33E-06 |
| 130810 | 1.76E-05 | 1.68E-05 | 1.53E-05 | 1.41E-05 | 1.24E-05 | 9.72E-06 | 6.92E-06 | 1.03E-05 | 9.89E-06 | 8.83E-06 |
| 130811 | 3.20E-05 | 3.07E-05 | 2.87E-05 | 2.71E-05 | 2.46E-05 | 2.04E-05 | 1.56E-05 | 2.84E-05 | 2.75E-05 | 2.57E-05 |
| 130812 | 2.85E-05 | 2.78E-05 | 2.55E-05 | 2.37E-05 | 2.09E-05 | 1.68E-05 | 1.26E-05 | 2.06E-05 | 1.77E-05 | 1.50E-05 |
| 130813 | 2.45E-05 | 2.28E-05 | 2.08E-05 | 1.90E-05 | 1.63E-05 | 1.26E-05 | 9.07E-06 | 2.73E-05 | 2.58E-05 | 2.33E-05 |
| 130814 | 2.95E-05 | 2.89E-05 | 2.61E-05 | 2.44E-05 | 2.16E-05 | 1.76E-05 | 1.35E-05 | 3.13E-05 | 3.06E-05 | 2.76E-05 |
| 130815 | 3.58E-05 | 3.44E-05 | 3.10E-05 | 2.90E-05 | 2.61E-05 | 2.18E-05 | 1.73E-05 | 2.40E-05 | 2.28E-05 | 1.67E-05 |
| 130816 | 2.23E-05 | 2.07E-05 | 1.83E-05 | 1.65E-05 | 1.40E-05 | 1.06E-05 | 7.60E-06 | 2.07E-05 | 1.93E-05 | 1.72E-05 |
| 130817 | 2.20E-05 | 2.11E-05 | 1.94E-05 | 1.79E-05 | 1.58E-05 | 1.27E-05 | 9.83E-06 | 2.29E-05 | 2.13E-05 | 1.92E-05 |
| 130818 | 4.31E-05 | 4.08E-05 | 3.64E-05 | 3.33E-05 | 2.88E-05 | 2.22E-05 | 1.55E-05 | 2.29E-05 | 2.21E-05 | 1.98E-05 |
| 130819 | 1.14E-05 | 1.07E-05 | 9.26E-06 | 8.05E-06 | 6.68E-06 | 4.75E-06 | 3.01E-06 | 1.21E-05 | 1.11E-05 | 9.43E-06 |
| 130820 | 2.34E-05 | 2.10E-05 | 1.81E-05 | 1.65E-05 | 1.40E-05 | 1.13E-05 | 8.59E-06 | 2.04E-05 | 1.95E-05 | 1.78E-05 |
| 130821 | 2.83E-05 | 2.77E-05 | 2.61E-05 | 2.45E-05 | 2.21E-05 | 1.84E-05 | 1.44E-05 | 8.87E-06 | 8.37E-06 | 7.65E-06 |
| 130822 | 7.72E-06 | 7.17E-06 | 6.31E-06 | 5.61E-06 | 4.67E-06 | 3.79E-06 | 3.06E-06 | 8.30E-06 | 7.72E-06 | 6.79E-06 |
| 130823 | 1.82E-05 | 1.74E-05 | 1.58E-05 | 1.45E-05 | 1.26E-05 | 9.78E-06 | 7.34E-06 | 1.80E-05 | 1.71E-05 | 1.52E-05 |
| 130824 | 2.87E-05 | 2.74E-05 | 2.51E-05 | 2.32E-05 | 2.03E-05 | 1.62E-05 | 1.23E-05 | 2.35E-05 | 2.27E-05 | 2.09E-05 |
| 130825 | 2.69E-05 | 2.59E-05 | 2.42E-05 | 2.26E-05 | 2.04E-05 | 1.68E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.26E-05 | 1.18E-05 |
| 130826 | 1.55E-05 | 1.49E-05 | 1.39E-05 | 1.28E-05 | 1.16E-05 | 9.55E-06 | 7.45E-06 | 9.57E-06 | 8.70E-06 | 7.47E-06 |
| 130827 | 2.04E-05 | 1.94E-05 | 1.69E-05 | 1.55E-05 | 1.34E-05 | 1.04E-05 | 7.36E-06 | 2.14E-05 | 2.06E-05 | 1.80E-05 |
| 130828 | 2.99E-05 | 2.94E-05 | 2.78E-05 | 2.64E-05 | 2.42E-05 | 2.05E-05 | 1.65E-05 | 2.45E-05 | 2.38E-05 | 2.20E-05 |
| 130829 | 3.82E-05 | 3.70E-05 | 3.45E-05 | 3.27E-05 | 2.98E-05 | 2.50E-05 | 1.98E-05 | 2.27E-05 | 2.14E-05 | 1.89E-05 |
| 130830 | 2.17E-05 | 2.07E-05 | 1.88E-05 | 1.73E-05 | 1.52E-05 | 1.20E-05 | 8.67E-06 | 1.84E-05 | 1.79E-05 | 1.66E-05 |
| 130831 | 2.49E-05 | 2.44E-05 | 2.31E-05 | 2.18E-05 | 1.98E-05 | 1.67E-05 | 1.32E-05 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.35E-05 | 8.79E-06 | 6.58E-06 | 3.89E-06 |
| 9.70E-06 | 8.38E-06 | 6.53E-06 | 4.80E-06 |
| 5.89E-06 | 4.94E-06 | 3.54E-06 | 1.96E-06 |
| 4.61E-06 | 3.91E-06 | 2.95E-06 | 2.07E-06 |
| 7.15E-06 | 4.46E-06 | 3.26E-06 | 2.15E-06 |
| 9.60E-06 | 8.01E-06 | 5.96E-06 | 4.21E-06 |
| 7.68E-06 | 6.70E-06 | 5.30E-06 | 3.94E-06 |
| 2.22E-05 | 1.93E-05 | 1.52E-05 | 1.10E-05 |
| 2.29E-05 | 2.03E-05 | 1.55E-05 | 1.17E-05 |
| 1.41E-05 | 1.16E-05 | 9.21E-06 | 6.86E-06 |
| 5.68E-06 | 4.94E-06 | 3.80E-06 | 2.81E-06 |
| 8.03E-06 | 6.86E-06 | 5.16E-06 | 2.98E-06 |
| 2.41E-05 | 2.18E-05 | 1.81E-05 | 1.40E-05 |
| 1.31E-05 | 1.06E-05 | 7.42E-06 | 4.32E-06 |
| 2.12E-05 | 1.82E-05 | 1.39E-05 | 9.95E-06 |
| 2.58E-05 | 2.29E-05 | 1.86E-05 | 1.42E-05 |
| 1.52E-05 | 1.32E-05 | 9.91E-06 | 4.82E-06 |
| 1.56E-05 | 1.34E-05 | 1.04E-05 | 7.60E-06 |
| 1.77E-05 | 1.55E-05 | 1.24E-05 | 9.45E-06 |
| 1.80E-05 | 1.55E-05 | 1.19E-05 | 8.34E-06 |
| 8.28E-06 | 6.84E-06 | 4.85E-06 | 3.05E-06 |
| 1.65E-05 | 1.45E-05 | 1.15E-05 | 8.53E-06 |
| 6.22E-06 | 5.70E-06 | 4.85E-06 | 3.80E-06 |
| 6.06E-06 | 5.07E-06 | 3.72E-06 | 2.45E-06 |
| 1.40E-05 | 1.23E-05 | 9.81E-06 | 7.45E-06 |
| 1.92E-05 | 1.69E-05 | 1.36E-05 | 8.66E-06 |
| 1.10E-05 | 9.97E-06 | 8.24E-06 | 6.43E-06 |
| 6.62E-06 | 5.42E-06 | 3.81E-06 | 2.36E-06 |
| 1.66E-05 | 1.45E-05 | 1.13E-05 | 8.17E-06 |
| 2.07E-05 | 1.86E-05 | 1.54E-05 | 1.20E-05 |
| 1.74E-05 | 1.52E-05 | 1.20E-05 | 8.85E-06 |
| 1.54E-05 | 1.37E-05 | 1.09E-05 | 8.00E-06 |

| Distance (m) | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90th% | 4.06E-05 | 3.91E-05 | 3.68E-05 | 3.37E-05 | 3.02E-05 | 2.54E-05 | 1.98E-05 | 1.67E-05 | 1.59E-05 | 1.47E-05 |
| max | 5.42E-05 | 5.17E-05 | 4.72E-05 | 4.40E-05 | 4.09E-05 | 3.50E-05 | 2.80E-05 | 2.25E-05 | 2.24E-05 | 2.14E-05 |
| Date | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 |
| 140501 | 3.31E-05 | 3.29E-05 | 3.18E-05 | 3.04E-05 | 2.80E-05 | 2.37E-05 | 1.86E-05 | 1.57E-05 | 1.54E-05 | 1.47E-05 |
| 140502 | 3.23E-05 | 3.02E-05 | 2.71E-05 | 2.47E-05 | 2.10E-05 | 1.80E-05 | 1.48E-05 | 1.40E-05 | 1.32E-05 | 1.16E-05 |
| 140503 | 2.79E-05 | 2.60E-05 | 2.34E-05 | 2.12E-05 | 1.80E-05 | 1.56E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.23E-05 | 1.10E-05 |
| 140504 | 4.00E-05 | 3.91E-05 | 3.72E-05 | 3.59E-05 | 3.36E-05 | 2.92E-05 | 2.39E-05 | 2.00E-05 | 1.96E-05 | 1.85E-05 |
| 140505 | 4.80E-05 | 4.76E-05 | 4.56E-05 | 4.40E-05 | 4.09E-05 | 3.50E-05 | 2.80E-05 | 2.25E-05 | 2.24E-05 | 2.14E-05 |
| 140506 | 4.51E-05 | 4.49E-05 | 4.35E-05 | 4.22E-05 | 3.95E-05 | 3.44E-05 | 2.78E-05 | 2.05E-05 | 2.04E-05 | 1.97E-05 |
| 140507 | 3.51E-05 | 3.50E-05 | 3.38E-05 | 3.24E-05 | 3.00E-05 | 2.57E-05 | 2.06E-05 | 1.79E-05 | 1.78E-05 | 1.72E-05 |
| 140508 | 4.00E-05 | 3.98E-05 | 3.87E-05 | 3.75E-05 | 3.49E-05 | 3.02E-05 | 2.46E-05 | 1.97E-05 | 1.96E-05 | 1.88E-05 |
| 140509 | 3.26E-05 | 3.24E-05 | 3.05E-05 | 2.84E-05 | 2.53E-05 | 2.03E-05 | 1.53E-05 | 1.40E-05 | 1.37E-05 | 1.29E-05 |
| 140510 | 3.30E-05 | 3.23E-05 | 3.11E-05 | 3.00E-05 | 2.81E-05 | 2.44E-05 | 2.00E-05 | 1.45E-05 | 1.42E-05 | 1.36E-05 |
| 140511 | 3.12E-05 | 3.10E-05 | 2.98E-05 | 2.84E-05 | 2.59E-05 | 2.16E-05 | 1.66E-05 | 1.48E-05 | 1.48E-05 | 1.41E-05 |
| 140512 | 3.61E-05 | 3.61E-05 | 3.49E-05 | 3.37E-05 | 3.14E-05 | 2.71E-05 | 2.21E-05 | 1.46E-05 | 1.46E-05 | 1.39E-05 |
| 140513 | 3.54E-05 | 3.53E-05 | 3.38E-05 | 3.27E-05 | 3.05E-05 | 2.63E-05 | 2.08E-05 | 1.21E-05 | 1.19E-05 | 1.11E-05 |
| 140514 | 3.44E-05 | 3.34E-05 | 3.10E-05 | 2.86E-05 | 2.49E-05 | 1.93E-05 | 1.39E-05 | 1.00E-05 | 8.36E-06 | 6.97E-06 |
| 140515 | 2.48E-05 | 2.41E-05 | 2.22E-05 | 2.03E-05 | 1.77E-05 | 1.39E-05 | 1.04E-05 | 1.14E-05 | 1.11E-05 | 1.03E-05 |
| 140516 | 2.81E-05 | 2.80E-05 | 2.69E-05 | 2.57E-05 | 2.36E-05 | 1.99E-05 | 1.55E-05 | 6.41E-06 | 4.81E-06 | 4.60E-06 |
| 140517 | 1.70E-05 | 1.67E-05 | 1.58E-05 | 1.49E-05 | 1.33E-05 | 1.05E-05 | 7.45E-06 | 1.05E-05 | 1.03E-05 | 9.65E-06 |
| 140518 | 3.87E-05 | 3.76E-05 | 3.55E-05 | 3.34E-05 | 2.99E-05 | 2.41E-05 | 1.86E-05 | 1.02E-05 | 9.49E-06 | 8.63E-06 |
| 140519 | 2.56E-05 | 2.55E-05 | 2.45E-05 | 2.34E-05 | 2.15E-05 | 1.82E-05 | 1.46E-05 | 1.35E-05 | 1.34E-05 | 1.27E-05 |
| 140520 | 3.23E-05 | 3.22E-05 | 3.07E-05 | 2.93E-05 | 2.68E-05 | 2.24E-05 | 1.77E-05 | 1.42E-05 | 1.39E-05 | 1.28E-05 |
| 140521 | 3.77E-05 | 3.66E-05 | 3.32E-05 | 3.15E-05 | 2.83E-05 | 2.28E-05 | 1.67E-05 | 1.51E-05 | 1.44E-05 | 1.33E-05 |
| 140522 | 4.15E-05 | 4.03E-05 | 3.83E-05 | 3.66E-05 | 3.36E-05 | 2.83E-05 | 2.18E-05 | 7.17E-06 | 6.55E-06 | 5.71E-06 |
| 140523 | 2.82E-05 | 2.77E-05 | 2.57E-05 | 2.37E-05 | 2.07E-05 | 1.71E-05 | 1.35E-05 | 1.17E-05 | 1.13E-05 | 1.04E-05 |
| 140524 | 4.38E-05 | 4.27E-05 | 4.12E-05 | 3.95E-05 | 3.67E-05 | 3.15E-05 | 2.60E-05 | 1.42E-05 | 1.38E-05 | 1.30E-05 |
| 140525 | 3.01E-05 | 2.94E-05 | 2.76E-05 | 2.58E-05 | 2.27E-05 | 1.85E-05 | 1.47E-05 | 1.34E-05 | 1.29E-05 | 1.23E-05 |
| 140526 | 3.34E-05 | 3.17E-05 | 2.94E-05 | 2.76E-05 | 2.48E-05 | 2.05E-05 | 1.59E-05 | 1.81E-05 | 1.73E-05 | 1.61E-05 |
| 140527 | 4.82E-05 | 4.76E-05 | 4.53E-05 | 4.33E-05 | 3.97E-05 | 3.30E-05 | 2.52E-05 | 1.89E-05 | 1.86E-05 | 1.72E-05 |
| 140528 | 3.17E-05 | 3.15E-05 | 3.00E-05 | 2.83E-05 | 2.55E-05 | 2.10E-05 | 1.60E-05 | 5.20E-06 | 5.09E-06 | 4.74E-06 |
| 140529 | 1.59E-05 | 1.51E-05 | 1.39E-05 | 1.30E-05 | 1.15E-05 | 9.22E-06 | 6.69E-06 | 4.61E-06 | 4.41E-06 | 3.95E-06 |
| 140530 | 1.81E-05 | 1.73E-05 | 1.63E-05 | 1.56E-05 | 1.44E-05 | 1.23E-05 | 9.83E-06 | 6.72E-06 | 6.53E-06 | 5.91E-06 |
| 140531 | 1.87E-05 | 1.84E-05 | 1.73E-05 | 1.63E-05 | 1.47E-05 | 1.21E-05 | 9.41E-06 | 8.89E-06 | 8.41E-06 | 7.60E-06 |
| 140601 | 3.01E-05 | 2.96E-05 | 2.77E-05 | 2.59E-05 | 2.31E-05 | 1.90E-05 | 1.49E-05 | 1.50E-05 | 1.48E-05 | 1.37E-05 |
| 140602 | 3.16E-05 | 3.12E-05 | 2.89E-05 | 2.70E-05 | 2.41E-05 | 1.97E-05 | 1.53E-05 | 1.21E-05 | 1.18E-05 | 1.10E-05 |
| 140603 | 2.89E-05 | 2.81E-05 | 2.61E-05 | 2.46E-05 | 2.21E-05 | 1.82E-05 | 1.41E-05 | 1.21E-05 | 1.15E-05 | 1.04E-05 |
| 140604 | 3.27E-05 | 3.12E-05 | 2.78E-05 | 2.58E-05 | 2.26E-05 | 1.79E-05 | 1.34E-05 | 8.81E-06 | 8.06E-06 | 7.02E-06 |
| 140605 | 3.41E-05 | 3.21E-05 | 2.85E-05 | 2.60E-05 | 2.22E-05 | 1.70E-05 | 1.18E-05 | 6.27E-06 | 4.16E-06 | 3.53E-06 |
| 140606 | 1.76E-05 | 1.63E-05 | 1.39E-05 | 1.24E-05 | 1.03E-05 | 7.74E-06 | 5.25E-06 | 7.96E-06 | 7.35E-06 | 6.44E-06 |
| 140607 | 2.98E-05 | 2.70E-05 | 2.35E-05 | 2.10E-05 | 1.79E-05 | 1.36E-05 | 9.40E-06 | 8.55E-06 | 8.03E-06 | 7.05E-06 |
| 140608 | 2.11E-05 | 1.88E-05 | 1.60E-05 | 1.41E-05 | 1.16E-05 | 8.72E-06 | 6.15E-06 | 8.34E-06 | 7.76E-06 | 6.93E-06 |
| 140609 | 3.83E-05 | 3.58E-05 | 3.17E-05 | 2.90E-05 | 2.50E-05 | 1.93E-05 | 1.37E-05 | 1.79E-05 | 1.66E-05 | 1.48E-05 |
| 140610 | 4.24E-05 | 4.09E-05 | 3.74E-05 | 3.42E-05 | 2.98E-05 | 2.36E-05 | 1.79E-05 | 2.05E-05 | 1.97E-05 | 1.77E-05 |
| 140611 | 4.45E-05 | 4.31E-05 | 3.78E-05 | 3.48E-05 | 3.03E-05 | 2.39E-05 | 1.73E-05 | 1.24E-05 | 1.14E-05 | 9.97E-06 |
| 140612 | 1.98E-05 | 1.94E-05 | 1.80E-05 | 1.67E-05 | 1.48E-05 | 1.21E-05 | 9.28E-06 | 1.24E-05 | 1.15E-05 | 1.02E-05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 50 | 100 | | |
| 1.34E-05 | 1.23E-05 | 1.02E-05 | 7.68E-06 | ug/m2 | 4.38E+00 |
| 2.06E-05 | 1.91E-05 | 1.63E-05 | 1.30E-05 | | 5.80E+00 |
| Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | | |
| 1.39E-05 | 1.27E-05 | 1.05E-05 | 7.10E-06 | | |
| 1.06E-05 | 9.25E-06 | 7.33E-06 | 5.67E-06 | | |
| 1.02E-05 | 9.58E-06 | 8.32E-06 | 6.82E-06 | | |
| 1.78E-05 | 1.66E-05 | 1.43E-05 | 1.13E-05 | | |
| 2.06E-05 | 1.91E-05 | 1.63E-05 | 1.30E-05 | | |
| 1.91E-05 | 1.78E-05 | 1.53E-05 | 1.24E-05 | | |
| 1.65E-05 | 1.52E-05 | 1.30E-05 | 1.03E-05 | | |
| 1.80E-05 | 1.66E-05 | 1.40E-05 | 1.12E-05 | | |
| 1.20E-05 | 1.07E-05 | 8.62E-06 | 5.80E-06 | | |
| 1.30E-05 | 1.21E-05 | 1.03E-05 | 8.24E-06 | | |
| 1.34E-05 | 1.23E-05 | 1.02E-05 | 8.00E-06 | | |
| 1.33E-05 | 1.23E-05 | 1.04E-05 | 8.20E-06 | | |
| 1.04E-05 | 9.26E-06 | 7.47E-06 | 5.54E-06 | | |
| 6.04E-06 | 4.84E-06 | 3.68E-06 | 2.53E-06 | | |
| 9.56E-06 | 8.47E-06 | 6.75E-06 | 4.99E-06 | | |
| 4.39E-06 | 4.04E-06 | 3.41E-06 | 2.65E-06 | | |
| 9.03E-06 | 7.99E-06 | 6.26E-06 | 4.42E-06 | | |
| 7.94E-06 | 6.12E-06 | 4.21E-06 | 2.19E-06 | | |
| 1.21E-05 | 1.10E-05 | 9.20E-06 | 7.24E-06 | | |
| 1.20E-05 | 1.07E-05 | 8.58E-06 | 6.38E-06 | | |
| 1.23E-05 | 1.09E-05 | 8.52E-06 | 5.89E-06 | | |
| 5.01E-06 | 4.00E-06 | 2.47E-06 | 1.26E-06 | | |
| 9.73E-06 | 8.69E-06 | 7.17E-06 | 5.62E-06 | | |
| 1.09E-05 | 9.77E-06 | 7.70E-06 | 5.70E-06 | | |
| 1.18E-05 | 1.08E-05 | 9.13E-06 | 7.11E-06 | | |
| 1.51E-05 | 1.35E-05 | 1.11E-05 | 8.38E-06 | | |
| 1.60E-05 | 1.45E-05 | 1.18E-05 | 8.70E-06 | | |
| 4.42E-06 | 3.89E-06 | 3.10E-06 | 2.29E-06 | | |
| 3.62E-06 | 3.16E-06 | 2.46E-06 | 1.75E-06 | | |
| 5.41E-06 | 4.66E-06 | 3.56E-06 | 2.52E-06 | | |
| 7.04E-06 | 6.17E-06 | 4.88E-06 | 3.42E-06 | | |
| 1.28E-05 | 1.14E-05 | 9.26E-06 | 7.12E-06 | | |
| 1.03E-05 | 9.18E-06 | 7.53E-06 | 5.84E-06 | | |
| 9.63E-06 | 8.44E-06 | 6.70E-06 | 4.94E-06 | | |
| 6.27E-06 | 5.27E-06 | 3.86E-06 | 2.44E-06 | | |
| 3.05E-06 | 2.40E-06 | 1.72E-06 | 1.09E-06 | | |
| 5.75E-06 | 4.82E-06 | 3.41E-06 | 1.96E-06 | | |
| 6.38E-06 | 5.42E-06 | 4.08E-06 | 2.34E-06 | | |
| 6.36E-06 | 5.51E-06 | 4.35E-06 | 3.12E-06 | | |
| 1.34E-05 | 1.14E-05 | 8.69E-06 | 6.01E-06 | | |
| 1.62E-05 | 1.40E-05 | 1.09E-05 | 7.94E-06 | | |
| 8.88E-06 | 7.50E-06 | 5.52E-06 | 3.56E-06 | | |
| 9.27E-06 | 7.97E-06 | 6.11E-06 | 4.03E-06 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140613 | 4.42E-05 | 4.27E-05 | 3.92E-05 | 3.62E-05 | 3.18E-05 | 2.55E-05 | 1.90E-05 | 1.19E-05 | 1.14E-05 | 1.02E-05 |
| 140614 | 2.31E-05 | 2.24E-05 | 2.07E-05 | 1.92E-05 | 1.69E-05 | 1.37E-05 | 1.03E-05 | 3.56E-06 | 3.14E-06 | 2.59E-06 |
| 140615 | 1.85E-05 | 1.73E-05 | 1.48E-05 | 1.35E-05 | 1.16E-05 | 8.86E-06 | 6.18E-06 | 8.72E-06 | 8.18E-06 | 7.08E-06 |
| 140616 | 3.21E-05 | 3.14E-05 | 2.97E-05 | 2.81E-05 | 2.55E-05 | 2.13E-05 | 1.69E-05 | 1.55E-05 | 1.50E-05 | 1.38E-05 |
| 140617 | 3.66E-05 | 3.57E-05 | 3.28E-05 | 3.11E-05 | 2.82E-05 | 2.35E-05 | 1.82E-05 | 1.43E-05 | 1.38E-05 | 1.25E-05 |
| 140618 | 3.17E-05 | 3.03E-05 | 2.77E-05 | 2.57E-05 | 2.31E-05 | 1.88E-05 | 1.43E-05 | 1.06E-05 | 1.00E-05 | 8.96E-06 |
| 140619 | 2.38E-05 | 2.20E-05 | 1.97E-05 | 1.78E-05 | 1.55E-05 | 1.20E-05 | 8.57E-06 | 7.61E-06 | 6.91E-06 | 5.94E-06 |
| 140620 | 2.08E-05 | 1.91E-05 | 1.72E-05 | 1.57E-05 | 1.38E-05 | 1.10E-05 | 8.03E-06 | 5.42E-06 | 4.97E-06 | 4.28E-06 |
| 140621 | 1.51E-05 | 1.38E-05 | 1.18E-05 | 1.04E-05 | 8.39E-06 | 5.55E-06 | 4.18E-06 | 3.40E-06 | 3.05E-06 | 2.39E-06 |
| 140622 | 1.45E-05 | 1.27E-05 | 1.13E-05 | 1.02E-05 | 8.78E-06 | 6.84E-06 | 4.91E-06 | 7.67E-06 | 6.92E-06 | 6.06E-06 |
| 140623 | 2.20E-05 | 2.10E-05 | 1.91E-05 | 1.75E-05 | 1.53E-05 | 1.21E-05 | 9.07E-06 | 1.52E-05 | 1.45E-05 | 1.30E-05 |
| 140624 | 5.42E-05 | 5.13E-05 | 4.59E-05 | 4.17E-05 | 3.58E-05 | 2.76E-05 | 1.96E-05 | 1.39E-05 | 1.21E-05 | 1.02E-05 |
| 140625 | 2.08E-05 | 2.01E-05 | 1.77E-05 | 1.61E-05 | 1.38E-05 | 1.06E-05 | 7.45E-06 | 7.17E-06 | 6.74E-06 | 5.74E-06 |
| 140626 | 1.86E-05 | 1.74E-05 | 1.54E-05 | 1.39E-05 | 1.19E-05 | 8.96E-06 | 6.33E-06 | 4.82E-06 | 4.33E-06 | 3.67E-06 |
| 140627 | 1.68E-05 | 1.60E-05 | 1.46E-05 | 1.33E-05 | 1.17E-05 | 9.24E-06 | 6.96E-06 | 9.96E-06 | 9.34E-06 | 8.27E-06 |
| 140628 | 3.77E-05 | 3.55E-05 | 3.17E-05 | 2.91E-05 | 2.54E-05 | 1.99E-05 | 1.44E-05 | 1.61E-05 | 1.51E-05 | 1.35E-05 |
| 140629 | 4.18E-05 | 3.89E-05 | 3.49E-05 | 3.19E-05 | 2.74E-05 | 2.08E-05 | 1.47E-05 | 1.40E-05 | 1.30E-05 | 1.15E-05 |
| 140630 | 2.36E-05 | 2.27E-05 | 2.03E-05 | 1.90E-05 | 1.67E-05 | 1.34E-05 | 9.99E-06 | 1.10E-05 | 1.04E-05 | 9.17E-06 |
| 140701 | 2.55E-05 | 2.42E-05 | 2.16E-05 | 1.96E-05 | 1.69E-05 | 1.29E-05 | 8.89E-06 | 5.19E-06 | 4.76E-06 | 4.17E-06 |
| 140702 | 1.42E-05 | 1.36E-05 | 1.22E-05 | 1.13E-05 | 9.89E-06 | 7.81E-06 | 5.77E-06 | 8.79E-06 | 8.14E-06 | 6.90E-06 |
| 140703 | 3.38E-05 | 3.30E-05 | 3.09E-05 | 2.88E-05 | 2.57E-05 | 2.11E-05 | 1.65E-05 | 1.44E-05 | 1.41E-05 | 1.30E-05 |
| 140704 | 3.00E-05 | 2.94E-05 | 2.67E-05 | 2.50E-05 | 2.22E-05 | 1.79E-05 | 1.31E-05 | 5.82E-06 | 4.87E-06 | 4.28E-06 |
| 140705 | 1.77E-05 | 1.69E-05 | 1.53E-05 | 1.41E-05 | 1.25E-05 | 1.00E-05 | 7.37E-06 | 9.39E-06 | 8.96E-06 | 7.98E-06 |
| 140706 | 2.73E-05 | 2.62E-05 | 2.37E-05 | 2.20E-05 | 1.98E-05 | 1.61E-05 | 1.22E-05 | 1.41E-05 | 1.35E-05 | 1.21E-05 |
| 140707 | 3.13E-05 | 3.04E-05 | 2.70E-05 | 2.53E-05 | 2.24E-05 | 1.81E-05 | 1.36E-05 | 1.42E-05 | 1.38E-05 | 1.22E-05 |
| 140708 | 2.59E-05 | 2.44E-05 | 2.17E-05 | 1.97E-05 | 1.69E-05 | 1.33E-05 | 9.83E-06 | 1.15E-05 | 1.10E-05 | 9.73E-06 |
| 140709 | 3.21E-05 | 3.11E-05 | 2.81E-05 | 2.57E-05 | 2.23E-05 | 1.74E-05 | 1.25E-05 | 5.74E-06 | 5.40E-06 | 4.75E-06 |
| 140710 | 2.35E-05 | 2.25E-05 | 2.07E-05 | 1.93E-05 | 1.72E-05 | 1.41E-05 | 1.08E-05 | 5.01E-06 | 4.76E-06 | 4.24E-06 |
| 140711 | 8.96E-06 | 8.41E-06 | 7.47E-06 | 6.79E-06 | 5.76E-06 | 4.40E-06 | 3.12E-06 | 3.17E-06 | 2.96E-06 | 2.62E-06 |
| 140712 | 2.54E-05 | 2.39E-05 | 2.22E-05 | 2.10E-05 | 1.91E-05 | 1.61E-05 | 1.26E-05 | 1.28E-05 | 1.20E-05 | 1.10E-05 |
| 140713 | 3.13E-05 | 3.05E-05 | 2.71E-05 | 2.50E-05 | 2.21E-05 | 1.78E-05 | 1.34E-05 | 1.59E-05 | 1.52E-05 | 1.33E-05 |
| 140714 | 4.39E-05 | 4.15E-05 | 3.71E-05 | 3.35E-05 | 2.86E-05 | 2.28E-05 | 1.71E-05 | 1.65E-05 | 1.54E-05 | 1.37E-05 |
| 140715 | 2.60E-05 | 2.48E-05 | 2.26E-05 | 2.07E-05 | 1.81E-05 | 1.42E-05 | 1.04E-05 | 9.98E-06 | 9.61E-06 | 8.68E-06 |
| 140716 | 2.65E-05 | 2.58E-05 | 2.40E-05 | 2.23E-05 | 1.98E-05 | 1.61E-05 | 1.21E-05 | 1.04E-05 | 9.96E-06 | 9.01E-06 |
| 140717 | 2.80E-05 | 2.72E-05 | 2.39E-05 | 2.20E-05 | 1.93E-05 | 1.54E-05 | 1.18E-05 | 1.41E-05 | 1.34E-05 | 1.20E-05 |
| 140718 | 4.07E-05 | 3.81E-05 | 3.38E-05 | 3.06E-05 | 2.61E-05 | 1.96E-05 | 1.35E-05 | 1.01E-05 | 9.07E-06 | 7.74E-06 |
| 140719 | 3.32E-05 | 2.98E-05 | 2.57E-05 | 2.27E-05 | 1.88E-05 | 1.40E-05 | 1.08E-05 | 6.00E-06 | 5.77E-06 | 5.20E-06 |
| 140720 | 2.05E-05 | 1.98E-05 | 1.84E-05 | 1.72E-05 | 1.54E-05 | 1.26E-05 | 9.60E-06 | 2.77E-06 | 2.63E-06 | 2.28E-06 |
| 140721 | 1.26E-05 | 1.19E-05 | 1.02E-05 | 9.08E-06 | 7.52E-06 | 5.31E-06 | 3.34E-06 | 5.56E-06 | 4.90E-06 | 4.11E-06 |
| 140722 | 2.23E-05 | 2.08E-05 | 1.76E-05 | 1.59E-05 | 1.35E-05 | 1.03E-05 | 7.28E-06 | 1.01E-05 | 9.49E-06 | 8.45E-06 |
| 140723 | 2.35E-05 | 2.17E-05 | 1.89E-05 | 1.69E-05 | 1.40E-05 | 1.00E-05 | 6.47E-06 | 8.41E-06 | 7.61E-06 | 6.53E-06 |
| 140724 | 2.92E-05 | 2.84E-05 | 2.60E-05 | 2.40E-05 | 2.10E-05 | 1.65E-05 | 1.18E-05 | 5.60E-06 | 5.42E-06 | 5.00E-06 |
| 140725 | 1.27E-05 | 1.24E-05 | 1.16E-05 | 1.08E-05 | 9.76E-06 | 8.00E-06 | 6.45E-06 | 6.83E-06 | 6.63E-06 | 6.01E-06 |
| 140726 | 2.52E-05 | 2.44E-05 | 2.19E-05 | 2.05E-05 | 1.82E-05 | 1.47E-05 | 1.10E-05 | 1.09E-05 | 1.01E-05 | 9.02E-06 |
| 140727 | 3.00E-05 | 2.83E-05 | 2.52E-05 | 2.27E-05 | 1.93E-05 | 1.45E-05 | 9.74E-06 | 1.42E-05 | 1.33E-05 | 1.16E-05 |
| 140728 | 3.29E-05 | 3.20E-05 | 3.00E-05 | 2.81E-05 | 2.51E-05 | 2.06E-05 | 1.59E-05 | 1.43E-05 | 1.39E-05 | 1.29E-05 |
| 140729 | 3.36E-05 | 3.33E-05 | 3.15E-05 | 2.98E-05 | 2.71E-05 | 2.27E-05 | 1.82E-05 | 5.63E-06 | 5.51E-06 | 5.03E-06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.31E-06 | 8.03E-06 | 5.85E-06 | 4.19E-06 |
| 2.27E-06 | 1.87E-06 | 1.32E-06 | 8.26E-07 |
| 6.46E-06 | 5.58E-06 | 4.28E-06 | 3.01E-06 |
| 1.30E-05 | 1.17E-05 | 9.66E-06 | 7.48E-06 |
| 1.17E-05 | 1.04E-05 | 8.48E-06 | 6.37E-06 |
| 8.20E-06 | 7.21E-06 | 5.68E-06 | 4.11E-06 |
| 5.24E-06 | 4.36E-06 | 3.34E-06 | 2.39E-06 |
| 3.79E-06 | 3.13E-06 | 2.25E-06 | 1.50E-06 |
| 2.14E-06 | 1.80E-06 | 1.36E-06 | 9.64E-07 |
| 5.38E-06 | 4.57E-06 | 3.43E-06 | 2.38E-06 |
| 1.19E-05 | 1.03E-05 | 8.04E-06 | 5.89E-06 |
| 8.94E-06 | 7.22E-06 | 4.90E-06 | 2.96E-06 |
| 5.20E-06 | 4.41E-06 | 3.32E-06 | 2.28E-06 |
| 3.23E-06 | 2.63E-06 | 1.84E-06 | 1.14E-06 |
| 7.46E-06 | 6.44E-06 | 4.94E-06 | 3.48E-06 |
| 1.24E-05 | 1.08E-05 | 8.37E-06 | 6.00E-06 |
| 1.05E-05 | 8.99E-06 | 6.75E-06 | 4.63E-06 |
| 8.50E-06 | 7.40E-06 | 5.81E-06 | 4.20E-06 |
| 3.48E-06 | 2.90E-06 | 2.20E-06 | 1.31E-06 |
| 6.26E-06 | 5.29E-06 | 3.91E-06 | 2.69E-06 |
| 1.20E-05 | 1.06E-05 | 8.58E-06 | 6.50E-06 |
| 3.86E-06 | 3.30E-06 | 2.27E-06 | 8.81E-07 |
| 7.36E-06 | 6.48E-06 | 5.13E-06 | 3.71E-06 |
| 1.12E-05 | 9.96E-06 | 8.03E-06 | 5.98E-06 |
| 1.13E-05 | 9.71E-06 | 7.82E-06 | 5.85E-06 |
| 8.79E-06 | 7.49E-06 | 5.68E-06 | 3.88E-06 |
| 4.30E-06 | 3.65E-06 | 2.72E-06 | 1.40E-06 |
| 3.89E-06 | 3.41E-06 | 2.71E-06 | 2.00E-06 |
| 2.35E-06 | 1.97E-06 | 1.42E-06 | 9.91E-07 |
| 1.03E-05 | 9.31E-06 | 7.68E-06 | 5.90E-06 |
| 1.23E-05 | 1.03E-05 | 7.76E-06 | 5.07E-06 |
| 1.23E-05 | 1.04E-05 | 7.76E-06 | 5.07E-06 |
| 7.93E-06 | 6.89E-06 | 5.40E-06 | 3.95E-06 |
| 8.28E-06 | 7.19E-06 | 5.57E-06 | 3.92E-06 |
| 1.09E-05 | 9.41E-06 | 7.23E-06 | 4.97E-06 |
| 6.89E-06 | 5.75E-06 | 4.24E-06 | 2.67E-06 |
| 4.85E-06 | 4.25E-06 | 3.37E-06 | 2.45E-06 |
| 2.03E-06 | 1.69E-06 | 1.22E-06 | 8.10E-07 |
| 3.57E-06 | 2.86E-06 | 1.96E-06 | 1.19E-06 |
| 7.65E-06 | 6.52E-06 | 4.92E-06 | 3.35E-06 |
| 5.93E-06 | 5.09E-06 | 3.87E-06 | 2.63E-06 |
| 4.63E-06 | 4.08E-06 | 3.24E-06 | 2.24E-06 |
| 5.65E-06 | 5.08E-06 | 4.21E-06 | 3.27E-06 |
| 8.15E-06 | 6.96E-06 | 5.26E-06 | 3.74E-06 |
| 1.05E-05 | 8.83E-06 | 6.49E-06 | 4.27E-06 |
| 1.20E-05 | 1.07E-05 | 8.66E-06 | 6.55E-06 |
| 4.64E-06 | 4.05E-06 | 3.23E-06 | 2.43E-06 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140730 | 1.22E-05 | 1.20E-05 | 1.08E-05 | 9.96E-06 | 8.66E-06 | 6.84E-06 | 5.06E-06 | 2.11E-06 | 1.88E-06 | 1.62E-06 |
| 140731 | 1.10E-05 | 1.07E-05 | 1.04E-05 | 9.94E-06 | 9.26E-06 | 8.06E-06 | 6.66E-06 | 3.64E-06 | 3.46E-06 | 3.02E-06 |
| 140801 | 1.27E-05 | 1.24E-05 | 1.09E-05 | 9.83E-06 | 8.41E-06 | 6.31E-06 | 4.25E-06 | 5.25E-06 | 4.88E-06 | 4.27E-06 |
| 140802 | 1.77E-05 | 1.75E-05 | 1.58E-05 | 1.47E-05 | 1.31E-05 | 1.06E-05 | 7.94E-06 | 8.27E-06 | 7.78E-06 | 6.63E-06 |
| 140803 | 2.69E-05 | 2.57E-05 | 2.36E-05 | 2.19E-05 | 1.93E-05 | 1.53E-05 | 1.14E-05 | 9.50E-06 | 8.74E-06 | 7.41E-06 |
| 140804 | 2.22E-05 | 1.99E-05 | 1.68E-05 | 1.47E-05 | 1.16E-05 | 9.17E-06 | 7.36E-06 | 6.79E-06 | 6.54E-06 | 6.01E-06 |
| 140805 | 2.88E-05 | 2.82E-05 | 2.60E-05 | 2.47E-05 | 2.25E-05 | 1.89E-05 | 1.48E-05 | 9.16E-06 | 8.28E-06 | 6.05E-06 |
| 140806 | 1.99E-05 | 1.97E-05 | 1.82E-05 | 1.71E-05 | 1.52E-05 | 1.24E-05 | 9.47E-06 | 6.21E-06 | 5.61E-06 | 4.95E-06 |
| 140807 | 2.97E-05 | 2.85E-05 | 2.59E-05 | 2.37E-05 | 2.06E-05 | 1.59E-05 | 1.11E-05 | 7.76E-06 | 7.00E-06 | 6.06E-06 |
| 140808 | 2.31E-05 | 2.23E-05 | 1.98E-05 | 1.84E-05 | 1.61E-05 | 1.29E-05 | 9.63E-06 | 9.46E-06 | 9.07E-06 | 8.07E-06 |
| 140809 | 2.88E-05 | 2.78E-05 | 2.56E-05 | 2.39E-05 | 2.12E-05 | 1.73E-05 | 1.32E-05 | 9.50E-06 | 9.22E-06 | 8.57E-06 |
| 140810 | 2.21E-05 | 2.04E-05 | 1.93E-05 | 1.79E-05 | 1.62E-05 | 1.32E-05 | 9.86E-06 | 1.16E-05 | 1.10E-05 | 9.73E-06 |
| 140811 | 3.28E-05 | 3.07E-05 | 2.70E-05 | 2.43E-05 | 2.05E-05 | 1.54E-05 | 1.07E-05 | 1.37E-05 | 1.29E-05 | 1.12E-05 |
| 140812 | 2.08E-05 | 1.97E-05 | 1.79E-05 | 1.64E-05 | 1.43E-05 | 1.14E-05 | 8.40E-06 | 7.22E-06 | 6.77E-06 | 6.02E-06 |
| 140813 | 2.19E-05 | 2.12E-05 | 1.95E-05 | 1.80E-05 | 1.58E-05 | 1.25E-05 | 8.97E-06 | 3.94E-06 | 3.52E-06 | 2.91E-06 |
| 140814 | 9.24E-06 | 8.77E-06 | 8.01E-06 | 7.40E-06 | 6.51E-06 | 5.16E-06 | 3.71E-06 | 4.68E-06 | 4.46E-06 | 3.92E-06 |
| 140815 | 1.68E-05 | 1.65E-05 | 1.54E-05 | 1.44E-05 | 1.29E-05 | 1.06E-05 | 8.24E-06 | 5.24E-06 | 4.74E-06 | 4.16E-06 |
| 140816 | 2.74E-05 | 2.66E-05 | 2.48E-05 | 2.34E-05 | 2.11E-05 | 1.75E-05 | 1.37E-05 | 1.83E-05 | 1.76E-05 | 1.62E-05 |
| 140817 | 5.31E-05 | 5.17E-05 | 4.72E-05 | 4.36E-05 | 3.83E-05 | 3.05E-05 | 2.25E-05 | 1.67E-05 | 1.59E-05 | 1.45E-05 |
| 140818 | 4.02E-05 | 3.82E-05 | 3.44E-05 | 3.15E-05 | 2.72E-05 | 2.11E-05 | 1.48E-05 | 1.46E-05 | 1.37E-05 | 1.22E-05 |
| 140819 | 3.78E-05 | 3.53E-05 | 3.12E-05 | 2.90E-05 | 2.58E-05 | 2.10E-05 | 1.61E-05 | 1.77E-05 | 1.67E-05 | 1.51E-05 |
| 140820 | 3.32E-05 | 3.19E-05 | 2.85E-05 | 2.66E-05 | 2.34E-05 | 1.87E-05 | 1.37E-05 | 1.35E-05 | 1.29E-05 | 1.14E-05 |
| 140821 | 2.90E-05 | 2.76E-05 | 2.50E-05 | 2.33E-05 | 2.09E-05 | 1.69E-05 | 1.26E-05 | 7.03E-06 | 6.67E-06 | 5.89E-06 |
| 140822 | 1.68E-05 | 1.56E-05 | 1.36E-05 | 1.21E-05 | 1.07E-05 | 8.61E-06 | 6.47E-06 | 6.99E-06 | 6.59E-06 | 5.79E-06 |
| 140823 | 2.45E-05 | 2.37E-05 | 2.15E-05 | 1.96E-05 | 1.69E-05 | 1.30E-05 | 8.81E-06 | 5.81E-06 | 5.27E-06 | 4.66E-06 |
| 140824 | 2.14E-05 | 2.06E-05 | 1.91E-05 | 1.78E-05 | 1.58E-05 | 1.28E-05 | 9.72E-06 | 9.10E-06 | 8.52E-06 | 7.36E-06 |
| 140825 | 2.74E-05 | 2.61E-05 | 2.37E-05 | 2.19E-05 | 1.92E-05 | 1.49E-05 | 1.05E-05 | 9.70E-06 | 8.80E-06 | 7.94E-06 |
| 140826 | 1.91E-05 | 1.75E-05 | 1.58E-05 | 1.45E-05 | 1.26E-05 | 9.88E-06 | 7.20E-06 | 7.16E-06 | 6.94E-06 | 6.27E-06 |
| 140827 | 2.70E-05 | 2.65E-05 | 2.47E-05 | 2.32E-05 | 2.08E-05 | 1.70E-05 | 1.32E-05 | 9.56E-06 | 9.37E-06 | 8.69E-06 |
| 140828 | 1.35E-05 | 1.27E-05 | 1.12E-05 | 1.01E-05 | 8.48E-06 | 6.30E-06 | 4.53E-06 | 6.34E-06 | 5.77E-06 | 5.18E-06 |
| 140829 | 3.56E-05 | 3.51E-05 | 3.35E-05 | 3.19E-05 | 2.92E-05 | 2.48E-05 | 1.99E-05 | 1.31E-05 | 1.28E-05 | 1.22E-05 |
| 140830 | 3.84E-05 | 3.69E-05 | 3.43E-05 | 3.21E-05 | 2.85E-05 | 2.32E-05 | 1.77E-05 | 1.74E-05 | 1.66E-05 | 1.53E-05 |
| 140831 | 3.72E-05 | 3.61E-05 | 3.34E-05 | 3.12E-05 | 2.77E-05 | 2.26E-05 | 1.74E-05 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.43E-06 | 1.20E-06 | 8.89E-07 | 6.94E-07 |
| 2.70E-06 | 2.26E-06 | 1.65E-06 | 1.07E-06 |
| 3.81E-06 | 3.17E-06 | 2.30E-06 | 1.50E-06 |
| 6.02E-06 | 5.17E-06 | 3.93E-06 | 2.66E-06 |
| 6.66E-06 | 5.58E-06 | 4.08E-06 | 2.71E-06 |
| 5.67E-06 | 5.15E-06 | 4.29E-06 | 3.39E-06 |
| 5.40E-06 | 4.52E-06 | 3.29E-06 | 1.88E-06 |
| 4.43E-06 | 3.73E-06 | 2.74E-06 | 1.79E-06 |
| 5.40E-06 | 4.52E-06 | 3.33E-06 | 2.22E-06 |
| 7.46E-06 | 6.52E-06 | 5.16E-06 | 3.80E-06 |
| 8.00E-06 | 7.16E-06 | 5.66E-06 | 4.34E-06 |
| 8.82E-06 | 7.51E-06 | 5.65E-06 | 3.54E-06 |
| 1.01E-05 | 8.63E-06 | 6.54E-06 | 4.55E-06 |
| 5.44E-06 | 4.63E-06 | 3.48E-06 | 2.31E-06 |
| 2.50E-06 | 1.97E-06 | 1.06E-06 | 6.66E-07 |
| 3.55E-06 | 3.01E-06 | 2.27E-06 | 1.56E-06 |
| 3.72E-06 | 3.12E-06 | 2.23E-06 | 1.75E-06 |
| 1.51E-05 | 1.34E-05 | 1.09E-05 | 8.25E-06 |
| 1.33E-05 | 1.16E-05 | 9.15E-06 | 6.58E-06 |
| 1.10E-05 | 9.39E-06 | 7.07E-06 | 4.79E-06 |
| 1.40E-05 | 1.24E-05 | 9.95E-06 | 7.12E-06 |
| 1.06E-05 | 9.36E-06 | 7.44E-06 | 5.45E-06 |
| 5.26E-06 | 4.41E-06 | 3.25E-06 | 2.14E-06 |
| 5.18E-06 | 4.35E-06 | 3.19E-06 | 2.07E-06 |
| 4.26E-06 | 3.68E-06 | 2.85E-06 | 1.99E-06 |
| 6.74E-06 | 5.85E-06 | 4.55E-06 | 3.29E-06 |
| 7.27E-06 | 6.34E-06 | 4.96E-06 | 3.62E-06 |
| 5.75E-06 | 4.99E-06 | 3.90E-06 | 2.84E-06 |
| 8.11E-06 | 7.22E-06 | 3.99E-06 | 2.90E-06 |
| 4.71E-06 | 4.08E-06 | 3.21E-06 | 2.37E-06 |
| 1.16E-05 | 1.06E-05 | 8.77E-06 | 7.09E-06 |
| 1.43E-05 | 1.27E-05 | 1.02E-05 | 7.70E-06 |

| Distance (m) | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90th% | 4.09E-05 | 4.04E-05 | 3.80E-05 | 3.54E-05 | 3.14E-05 | 2.66E-05 | 2.08E-05 | 9.47E-06 | 9.05E-06 | 8.27E-06 |
| max | 6.55E-05 | 6.27E-05 | 5.71E-05 | 5.26E-05 | 4.60E-05 | 3.67E-05 | 2.92E-05 | 1.25E-05 | 1.20E-05 | 1.10E-05 |
| Date | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 |
| 150501 | 2.39E-05 | 2.38E-05 | 2.25E-05 | 2.13E-05 | 1.93E-05 | 1.57E-05 | 1.16E-05 | 5.01E-06 | 4.70E-06 | 4.26E-06 |
| 150502 | 2.28E-05 | 2.17E-05 | 1.98E-05 | 1.82E-05 | 1.58E-05 | 1.27E-05 | 9.78E-06 | 6.14E-06 | 5.99E-06 | 5.63E-06 |
| 150503 | 3.42E-05 | 3.41E-05 | 3.26E-05 | 3.16E-05 | 2.95E-05 | 2.57E-05 | 2.09E-05 | 1.00E-05 | 9.86E-06 | 9.42E-06 |
| 150504 | 4.69E-05 | 4.66E-05 | 4.52E-05 | 4.38E-05 | 4.12E-05 | 3.60E-05 | 2.92E-05 | 6.59E-06 | 6.49E-06 | 6.12E-06 |
| 150505 | 2.75E-05 | 2.73E-05 | 2.62E-05 | 2.52E-05 | 2.35E-05 | 2.02E-05 | 1.64E-05 | 3.83E-06 | 3.75E-06 | 3.54E-06 |
| 150506 | 1.92E-05 | 1.88E-05 | 1.81E-05 | 1.76E-05 | 1.64E-05 | 1.42E-05 | 1.12E-05 | 7.38E-06 | 7.26E-06 | 6.93E-06 |
| 150507 | 4.26E-05 | 4.23E-05 | 4.09E-05 | 3.96E-05 | 3.70E-05 | 3.19E-05 | 2.53E-05 | 8.56E-06 | 8.50E-06 | 8.09E-06 |
| 150508 | 3.47E-05 | 3.46E-05 | 3.35E-05 | 3.25E-05 | 3.05E-05 | 2.66E-05 | 2.18E-05 | 6.93E-06 | 6.79E-06 | 6.34E-06 |
| 150509 | 2.88E-05 | 2.80E-05 | 2.63E-05 | 2.51E-05 | 2.30E-05 | 1.93E-05 | 1.51E-05 | 8.66E-06 | 8.55E-06 | 8.04E-06 |
| 150510 | 4.24E-05 | 4.22E-05 | 4.05E-05 | 3.93E-05 | 3.66E-05 | 3.15E-05 | 2.48E-05 | 8.56E-06 | 8.29E-06 | 7.65E-06 |
| 150511 | 2.61E-05 | 2.51E-05 | 2.35E-05 | 2.20E-05 | 1.97E-05 | 1.61E-05 | 1.20E-05 | 6.48E-06 | 6.29E-06 | 5.79E-06 |
| 150512 | 2.50E-05 | 2.37E-05 | 2.19E-05 | 2.04E-05 | 1.81E-05 | 1.45E-05 | 1.10E-05 | 7.72E-06 | 7.43E-06 | 6.78E-06 |
| 150513 | 3.99E-05 | 3.95E-05 | 3.71E-05 | 3.52E-05 | 3.20E-05 | 2.64E-05 | 1.99E-05 | 5.99E-06 | 5.64E-06 | 5.03E-06 |
| 150514 | 2.92E-05 | 2.88E-05 | 2.72E-05 | 2.55E-05 | 2.26E-05 | 1.75E-05 | 1.19E-05 | 7.87E-06 | 7.70E-06 | 7.23E-06 |
| 150515 | 3.75E-05 | 3.74E-05 | 3.59E-05 | 3.41E-05 | 3.10E-05 | 2.59E-05 | 2.04E-05 | 1.13E-05 | 1.13E-05 | 1.08E-05 |
| 150516 | 4.07E-05 | 4.05E-05 | 3.89E-05 | 3.69E-05 | 3.33E-05 | 2.76E-05 | 2.17E-05 | 8.35E-06 | 8.32E-06 | 7.92E-06 |
| 150517 | 3.14E-05 | 3.11E-05 | 2.98E-05 | 2.83E-05 | 2.56E-05 | 2.12E-05 | 1.64E-05 | 4.62E-06 | 4.21E-06 | 3.69E-06 |
| 150518 | 2.23E-05 | 2.11E-05 | 1.94E-05 | 1.83E-05 | 1.65E-05 | 1.37E-05 | 1.05E-05 | 5.84E-06 | 5.73E-06 | 5.30E-06 |
| 150519 | 3.07E-05 | 3.02E-05 | 2.85E-05 | 2.67E-05 | 2.38E-05 | 1.89E-05 | 1.40E-05 | 6.19E-06 | 5.95E-06 | 5.57E-06 |
| 150520 | 2.98E-05 | 2.88E-05 | 2.72E-05 | 2.59E-05 | 2.35E-05 | 1.94E-05 | 1.51E-05 | 7.93E-06 | 7.75E-06 | 7.33E-06 |
| 150521 | 3.35E-05 | 3.31E-05 | 3.16E-05 | 2.99E-05 | 2.70E-05 | 2.25E-05 | 1.75E-05 | 5.90E-06 | 5.65E-06 | 5.11E-06 |
| 150522 | 2.79E-05 | 2.67E-05 | 2.55E-05 | 2.44E-05 | 2.25E-05 | 1.92E-05 | 1.54E-05 | 5.78E-06 | 5.47E-06 | 4.91E-06 |
| 150523 | 3.58E-05 | 3.55E-05 | 3.46E-05 | 3.35E-05 | 3.14E-05 | 2.75E-05 | 2.26E-05 | 8.92E-06 | 8.84E-06 | 8.54E-06 |
| 150524 | 3.46E-05 | 3.42E-05 | 3.30E-05 | 3.14E-05 | 2.84E-05 | 2.34E-05 | 1.78E-05 | 1.16E-05 | 1.13E-05 | 1.06E-05 |
| 150525 | 4.41E-05 | 4.30E-05 | 4.04E-05 | 3.79E-05 | 3.37E-05 | 2.73E-05 | 2.06E-05 | 1.02E-05 | 1.00E-05 | 9.45E-06 |
| 150526 | 3.68E-05 | 3.68E-05 | 3.51E-05 | 3.34E-05 | 3.05E-05 | 2.56E-05 | 2.03E-05 | 1.02E-05 | 1.01E-05 | 9.47E-06 |
| 150527 | 4.61E-05 | 4.55E-05 | 4.30E-05 | 4.04E-05 | 3.64E-05 | 2.99E-05 | 2.29E-05 | 6.63E-06 | 6.28E-06 | 5.71E-06 |
| 150528 | 2.26E-05 | 2.14E-05 | 1.99E-05 | 1.86E-05 | 1.66E-05 | 1.36E-05 | 1.06E-05 | 6.78E-06 | 6.58E-06 | 6.20E-06 |
| 150529 | 3.57E-05 | 3.55E-05 | 3.44E-05 | 3.31E-05 | 3.06E-05 | 2.61E-05 | 2.08E-05 | 9.02E-06 | 9.00E-06 | 8.65E-06 |
| 150530 | 3.93E-05 | 3.93E-05 | 3.82E-05 | 3.67E-05 | 3.40E-05 | 2.91E-05 | 2.34E-05 | 4.80E-06 | 4.41E-06 | 3.90E-06 |
| 150531 | 3.11E-05 | 2.90E-05 | 2.66E-05 | 2.43E-05 | 2.10E-05 | 1.62E-05 | 1.18E-05 | 1.18E-05 | 1.11E-05 | 1.00E-05 |
| 150601 | 6.55E-05 | 6.27E-05 | 5.71E-05 | 5.26E-05 | 4.60E-05 | 3.67E-05 | 2.76E-05 | 1.25E-05 | 1.20E-05 | 1.10E-05 |
| 150602 | 3.07E-05 | 2.99E-05 | 2.72E-05 | 2.51E-05 | 2.20E-05 | 1.74E-05 | 1.29E-05 | 8.95E-06 | 8.57E-06 | 7.69E-06 |
| 150603 | 3.79E-05 | 3.65E-05 | 3.29E-05 | 3.06E-05 | 2.71E-05 | 2.17E-05 | 1.61E-05 | 3.97E-06 | 3.78E-06 | 3.39E-06 |
| 150604 | 1.58E-05 | 1.50E-05 | 1.38E-05 | 1.27E-05 | 1.12E-05 | 8.82E-06 | 6.33E-06 | 3.89E-06 | 3.57E-06 | 3.17E-06 |
| 150605 | 1.96E-05 | 1.87E-05 | 1.64E-05 | 1.51E-05 | 1.32E-05 | 1.05E-05 | 7.70E-06 | 1.41E-06 | 1.27E-06 | 1.08E-06 |
| 150606 | 8.73E-06 | 8.51E-06 | 8.30E-06 | 8.03E-06 | 7.55E-06 | 6.66E-06 | 5.57E-06 | 3.79E-06 | 3.69E-06 | 3.30E-06 |
| 150607 | 2.81E-05 | 2.77E-05 | 2.58E-05 | 2.43E-05 | 2.21E-05 | 1.85E-05 | 1.46E-05 | 9.30E-06 | 9.00E-06 | 8.06E-06 |
| 150608 | 4.23E-05 | 4.11E-05 | 3.73E-05 | 3.45E-05 | 3.03E-05 | 2.42E-05 | 1.81E-05 | 3.70E-06 | 3.44E-06 | 2.91E-06 |
| 150609 | 1.92E-05 | 1.91E-05 | 1.83E-05 | 1.75E-05 | 1.62E-05 | 1.39E-05 | 1.13E-05 | 4.06E-06 | 3.82E-06 | 3.45E-06 |
| 150610 | 1.88E-05 | 1.78E-05 | 1.62E-05 | 1.48E-05 | 1.29E-05 | 1.01E-05 | 7.54E-06 | 7.36E-06 | 7.11E-06 | 6.44E-06 |
| 150611 | 3.67E-05 | 3.60E-05 | 3.32E-05 | 3.10E-05 | 2.77E-05 | 2.25E-05 | 1.70E-05 | 9.28E-06 | 9.04E-06 | 8.27E-06 |
| 150612 | 3.75E-05 | 3.67E-05 | 3.40E-05 | 3.19E-05 | 2.86E-05 | 2.35E-05 | 1.81E-05 | 8.79E-06 | 8.59E-06 | 7.87E-06 |

| 15 | 25 | 50 | 100 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.72E-06 | 7.06E-06 | 5.65E-06 | 4.26E-06 | ug/m2 | 4.53E+00 |
| 1.02E-05 | 9.16E-06 | 7.52E-06 | 5.83E-06 | | 7.03E+00 |
| Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | | |
| 3.89E-06 | 3.37E-06 | 2.62E-06 | 1.89E-06 | | |
| 5.35E-06 | 4.90E-06 | 4.15E-06 | 3.30E-06 | | |
| 9.01E-06 | 8.35E-06 | 7.14E-06 | 5.67E-06 | | |
| 5.78E-06 | 5.24E-06 | 4.34E-06 | 3.35E-06 | | |
| 3.39E-06 | 3.12E-06 | 2.64E-06 | 2.08E-06 | | |
| 6.61E-06 | 6.07E-06 | 5.08E-06 | 3.90E-06 | | |
| 7.72E-06 | 7.07E-06 | 5.92E-06 | 4.58E-06 | | |
| 5.96E-06 | 5.40E-06 | 4.45E-06 | 3.43E-06 | | |
| 7.65E-06 | 6.98E-06 | 5.80E-06 | 4.42E-06 | | |
| 7.20E-06 | 6.43E-06 | 5.18E-06 | 3.83E-06 | | |
| 5.35E-06 | 4.67E-06 | 3.62E-06 | 2.08E-06 | | |
| 6.31E-06 | 5.53E-06 | 4.34E-06 | 3.09E-06 | | |
| 4.56E-06 | 3.89E-06 | 2.86E-06 | 1.85E-06 | | |
| 6.77E-06 | 6.02E-06 | 4.83E-06 | 3.56E-06 | | |
| 1.02E-05 | 9.16E-06 | 7.52E-06 | 5.83E-06 | | |
| 7.47E-06 | 6.70E-06 | 5.48E-06 | 4.21E-06 | | |
| 3.36E-06 | 2.88E-06 | 2.21E-06 | 1.60E-06 | | |
| 4.89E-06 | 4.25E-06 | 3.26E-06 | 2.22E-06 | | |
| 5.24E-06 | 4.65E-06 | 3.75E-06 | 2.73E-06 | | |
| 6.88E-06 | 6.15E-06 | 5.01E-06 | 3.90E-06 | | |
| 4.64E-06 | 3.97E-06 | 2.93E-06 | 1.96E-06 | | |
| 4.50E-06 | 3.85E-06 | 3.06E-06 | 2.44E-06 | | |
| 8.17E-06 | 7.51E-06 | 6.37E-06 | 5.05E-06 | | |
| 9.87E-06 | 8.70E-06 | 6.92E-06 | 5.05E-06 | | |
| 8.87E-06 | 7.93E-06 | 6.47E-06 | 4.94E-06 | | |
| 8.85E-06 | 7.91E-06 | 6.41E-06 | 4.83E-06 | | |
| 5.23E-06 | 4.52E-06 | 3.50E-06 | 2.55E-06 | | |
| 5.84E-06 | 5.24E-06 | 4.31E-06 | 3.31E-06 | | |
| 8.24E-06 | 7.52E-06 | 6.29E-06 | 4.89E-06 | | |
| 3.47E-06 | 2.99E-06 | 2.08E-06 | 1.51E-06 | | |
| 9.09E-06 | 7.83E-06 | 6.07E-06 | 4.40E-06 | | |
| 1.01E-05 | 8.78E-06 | 6.94E-06 | 5.12E-06 | | |
| 7.06E-06 | 6.14E-06 | 4.81E-06 | 3.48E-06 | | |
| 3.11E-06 | 2.71E-06 | 2.13E-06 | 1.53E-06 | | |
| 2.84E-06 | 2.41E-06 | 1.80E-06 | 1.21E-06 | | |
| 9.40E-07 | 8.23E-07 | 7.26E-07 | 6.09E-07 | | |
| 3.05E-06 | 2.70E-06 | 2.17E-06 | 1.64E-06 | | |
| 7.41E-06 | 6.47E-06 | 5.12E-06 | 3.76E-06 | | |
| 2.71E-06 | 2.43E-06 | 1.99E-06 | 1.54E-06 | | |
| 3.14E-06 | 2.72E-06 | 2.11E-06 | 1.55E-06 | | |
| 5.92E-06 | 5.18E-06 | 4.09E-06 | 3.02E-06 | | |
| 7.70E-06 | 6.82E-06 | 5.49E-06 | 4.12E-06 | | |
| 7.33E-06 | 6.50E-06 | 5.26E-06 | 4.01E-06 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150613 | 3.50E-05 | 3.46E-05 | 3.25E-05 | 3.06E-05 | 2.78E-05 | 2.33E-05 | 1.85E-05 | 8.86E-06 | 8.67E-06 | 8.00E-06 |
| 150614 | 3.86E-05 | 3.79E-05 | 3.53E-05 | 3.32E-05 | 3.01E-05 | 2.51E-05 | 1.98E-05 | 8.93E-06 | 8.63E-06 | 7.79E-06 |
| 150615 | 3.73E-05 | 3.62E-05 | 3.27E-05 | 3.06E-05 | 2.74E-05 | 2.21E-05 | 1.62E-05 | 5.03E-06 | 4.78E-06 | 4.02E-06 |
| 150616 | 1.89E-05 | 1.78E-05 | 1.60E-05 | 1.45E-05 | 1.24E-05 | 9.40E-06 | 6.83E-06 | 5.80E-06 | 5.34E-06 | 4.57E-06 |
| 150617 | 2.80E-05 | 2.64E-05 | 2.43E-05 | 2.24E-05 | 1.99E-05 | 1.60E-05 | 1.23E-05 | 5.50E-06 | 4.99E-06 | 4.30E-06 |
| 150618 | 2.12E-05 | 1.91E-05 | 1.65E-05 | 1.46E-05 | 1.21E-05 | 8.63E-06 | 5.25E-06 | 9.49E-06 | 9.05E-06 | 8.14E-06 |
| 150619 | 4.57E-05 | 4.49E-05 | 4.14E-05 | 3.83E-05 | 3.38E-05 | 2.73E-05 | 2.09E-05 | 9.79E-06 | 9.27E-06 | 8.22E-06 |
| 150620 | 3.60E-05 | 3.39E-05 | 2.98E-05 | 2.74E-05 | 2.39E-05 | 1.89E-05 | 1.39E-05 | 6.90E-06 | 6.55E-06 | 5.88E-06 |
| 150621 | 2.18E-05 | 2.08E-05 | 1.89E-05 | 1.72E-05 | 1.49E-05 | 1.15E-05 | 8.08E-06 | 3.98E-06 | 3.80E-06 | 3.41E-06 |
| 150622 | 1.82E-05 | 1.76E-05 | 1.60E-05 | 1.48E-05 | 1.31E-05 | 1.04E-05 | 7.59E-06 | 4.87E-06 | 4.57E-06 | 4.04E-06 |
| 150623 | 2.62E-05 | 2.42E-05 | 2.13E-05 | 1.91E-05 | 1.60E-05 | 1.26E-05 | 9.61E-06 | 2.65E-06 | 2.40E-06 | 2.06E-06 |
| 150624 | 9.80E-06 | 8.97E-06 | 7.37E-06 | 6.51E-06 | 5.31E-06 | 3.88E-06 | 2.65E-06 | 3.81E-06 | 3.52E-06 | 3.11E-06 |
| 150625 | 2.47E-05 | 2.32E-05 | 2.07E-05 | 1.93E-05 | 1.70E-05 | 1.35E-05 | 9.75E-06 | 5.35E-06 | 5.10E-06 | 4.62E-06 |
| 150626 | 1.65E-05 | 1.54E-05 | 1.35E-05 | 1.24E-05 | 1.08E-05 | 8.51E-06 | 6.31E-06 | 5.46E-06 | 5.07E-06 | 4.36E-06 |
| 150627 | 2.80E-05 | 2.61E-05 | 2.26E-05 | 2.09E-05 | 1.85E-05 | 1.50E-05 | 1.12E-05 | 4.35E-06 | 4.08E-06 | 3.28E-06 |
| 150628 | 1.74E-05 | 1.71E-05 | 1.62E-05 | 1.54E-05 | 1.41E-05 | 1.20E-05 | 9.43E-06 | 5.54E-06 | 5.35E-06 | 4.68E-06 |
| 150629 | 2.45E-05 | 2.37E-05 | 2.06E-05 | 1.90E-05 | 1.66E-05 | 1.31E-05 | 9.58E-06 | 6.45E-06 | 6.09E-06 | 5.43E-06 |
| 150630 | 2.51E-05 | 2.39E-05 | 2.15E-05 | 1.95E-05 | 1.68E-05 | 1.29E-05 | 9.32E-06 | 8.81E-06 | 8.37E-06 | 7.51E-06 |
| 150701 | 4.09E-05 | 3.99E-05 | 3.63E-05 | 3.35E-05 | 2.95E-05 | 2.37E-05 | 1.79E-05 | 1.06E-05 | 1.02E-05 | 9.28E-06 |
| 150702 | 3.40E-05 | 3.30E-05 | 3.03E-05 | 2.80E-05 | 2.47E-05 | 1.98E-05 | 1.50E-05 | 9.72E-06 | 9.05E-06 | 7.84E-06 |
| 150703 | 4.69E-05 | 4.54E-05 | 4.14E-05 | 3.80E-05 | 3.34E-05 | 2.68E-05 | 2.06E-05 | 7.35E-06 | 6.99E-06 | 6.25E-06 |
| 150704 | 2.84E-05 | 2.76E-05 | 2.56E-05 | 2.39E-05 | 2.14E-05 | 1.76E-05 | 1.38E-05 | 3.99E-06 | 3.54E-06 | 3.00E-06 |
| 150705 | 1.50E-05 | 1.46E-05 | 1.31E-05 | 1.21E-05 | 1.06E-05 | 8.55E-06 | 6.47E-06 | 4.61E-06 | 4.42E-06 | 3.93E-06 |
| 150706 | 3.16E-05 | 3.12E-05 | 2.86E-05 | 2.69E-05 | 2.43E-05 | 2.02E-05 | 1.57E-05 | 7.48E-06 | 7.18E-06 | 6.42E-06 |
| 150707 | 2.47E-05 | 2.37E-05 | 2.12E-05 | 1.95E-05 | 1.70E-05 | 1.34E-05 | 9.95E-06 | 6.99E-06 | 6.64E-06 | 5.83E-06 |
| 150708 | 2.63E-05 | 2.52E-05 | 2.25E-05 | 2.07E-05 | 1.81E-05 | 1.44E-05 | 1.05E-05 | 8.38E-06 | 8.09E-06 | 7.09E-06 |
| 150709 | 3.84E-05 | 3.77E-05 | 3.41E-05 | 3.21E-05 | 2.88E-05 | 2.38E-05 | 1.85E-05 | 5.47E-06 | 5.16E-06 | 4.58E-06 |
| 150710 | 1.54E-05 | 1.42E-05 | 1.25E-05 | 1.11E-05 | 9.37E-06 | 7.14E-06 | 5.08E-06 | 4.08E-06 | 3.83E-06 | 3.40E-06 |
| 150711 | 1.63E-05 | 1.49E-05 | 1.30E-05 | 1.15E-05 | 9.49E-06 | 6.62E-06 | 4.67E-06 | 6.97E-06 | 6.65E-06 | 5.97E-06 |
| 150712 | 3.41E-05 | 3.26E-05 | 2.94E-05 | 2.67E-05 | 2.28E-05 | 1.75E-05 | 1.26E-05 | 7.39E-06 | 7.16E-06 | 6.50E-06 |
| 150713 | 2.78E-05 | 2.67E-05 | 2.43E-05 | 2.24E-05 | 1.96E-05 | 1.55E-05 | 1.12E-05 | 8.08E-06 | 7.79E-06 | 7.05E-06 |
| 150714 | 3.16E-05 | 3.06E-05 | 2.77E-05 | 2.53E-05 | 2.20E-05 | 1.73E-05 | 1.26E-05 | 4.41E-06 | 4.04E-06 | 3.49E-06 |
| 150715 | 2.37E-05 | 2.26E-05 | 1.98E-05 | 1.79E-05 | 1.52E-05 | 1.12E-05 | 7.74E-06 | 4.42E-06 | 4.03E-06 | 3.51E-06 |
| 150716 | 1.86E-05 | 1.73E-05 | 1.58E-05 | 1.46E-05 | 1.30E-05 | 1.04E-05 | 7.94E-06 | 4.34E-06 | 4.02E-06 | 3.48E-06 |
| 150717 | 2.27E-05 | 2.19E-05 | 1.94E-05 | 1.81E-05 | 1.60E-05 | 1.28E-05 | 9.29E-06 | 6.13E-06 | 5.84E-06 | 5.04E-06 |
| 150718 | 2.98E-05 | 2.89E-05 | 2.62E-05 | 2.45E-05 | 2.21E-05 | 1.81E-05 | 1.37E-05 | 6.83E-06 | 6.43E-06 | 5.75E-06 |
| 150719 | 2.73E-05 | 2.59E-05 | 2.31E-05 | 2.09E-05 | 1.76E-05 | 1.47E-05 | 1.17E-05 | 6.41E-06 | 6.04E-06 | 5.35E-06 |
| 150720 | 2.33E-05 | 2.14E-05 | 1.91E-05 | 1.80E-05 | 1.62E-05 | 1.34E-05 | 1.05E-05 | 5.56E-06 | 5.09E-06 | 4.31E-06 |
| 150721 | 2.71E-05 | 2.59E-05 | 2.37E-05 | 2.18E-05 | 1.91E-05 | 1.51E-05 | 1.09E-05 | 3.99E-06 | 3.63E-06 | 3.21E-06 |
| 150722 | 2.70E-05 | 2.56E-05 | 2.32E-05 | 2.11E-05 | 1.85E-05 | 1.46E-05 | 1.07E-05 | 4.44E-06 | 4.03E-06 | 3.45E-06 |
| 150723 | 1.69E-05 | 1.59E-05 | 1.42E-05 | 1.29E-05 | 1.10E-05 | 8.40E-06 | 5.74E-06 | 3.25E-06 | 3.10E-06 | 2.80E-06 |
| 150724 | 1.93E-05 | 1.84E-05 | 1.68E-05 | 1.54E-05 | 1.35E-05 | 1.04E-05 | 7.26E-06 | 4.13E-06 | 3.83E-06 | 3.19E-06 |
| 150725 | 1.58E-05 | 1.45E-05 | 1.27E-05 | 1.12E-05 | 9.27E-06 | 7.52E-06 | 5.85E-06 | 1.93E-06 | 1.75E-06 | 1.54E-06 |
| 150726 | 1.13E-05 | 1.05E-05 | 9.41E-06 | 8.69E-06 | 7.64E-06 | 6.15E-06 | 4.67E-06 | 2.61E-06 | 2.54E-06 | 2.31E-06 |
| 150727 | 1.13E-05 | 1.08E-05 | 9.76E-06 | 8.88E-06 | 7.72E-06 | 5.90E-06 | 3.95E-06 | 4.09E-06 | 3.76E-06 | 3.32E-06 |
| 150728 | 1.67E-05 | 1.49E-05 | 1.30E-05 | 1.14E-05 | 9.43E-06 | 6.81E-06 | 4.61E-06 | 2.18E-06 | 2.02E-06 | 1.77E-06 |
| 150729 | 1.01E-05 | 9.18E-06 | 8.15E-06 | 7.41E-06 | 6.33E-06 | 4.79E-06 | 3.43E-06 | 5.54E-06 | 5.31E-06 | 4.86E-06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.45E-06 | 6.67E-06 | 5.48E-06 | 4.26E-06 |
| 7.23E-06 | 6.43E-06 | 5.17E-06 | 3.84E-06 |
| 3.31E-06 | 2.78E-06 | 2.10E-06 | 1.43E-06 |
| 4.16E-06 | 3.58E-06 | 2.73E-06 | 1.90E-06 |
| 3.87E-06 | 3.26E-06 | 2.40E-06 | 1.44E-06 |
| 7.44E-06 | 6.42E-06 | 4.99E-06 | 3.60E-06 |
| 7.55E-06 | 6.53E-06 | 5.10E-06 | 3.70E-06 |
| 5.32E-06 | 4.56E-06 | 3.49E-06 | 2.36E-06 |
| 3.07E-06 | 2.32E-06 | 1.78E-06 | 1.25E-06 |
| 3.64E-06 | 3.08E-06 | 2.30E-06 | 1.53E-06 |
| 1.83E-06 | 1.50E-06 | 1.05E-06 | 5.77E-07 |
| 2.79E-06 | 2.36E-06 | 1.77E-06 | 1.23E-06 |
| 4.24E-06 | 3.70E-06 | 2.92E-06 | 1.92E-06 |
| 3.94E-06 | 3.33E-06 | 2.47E-06 | 1.65E-06 |
| 2.77E-06 | 2.36E-06 | 1.45E-06 | 9.13E-07 |
| 4.35E-06 | 3.84E-06 | 3.06E-06 | 2.23E-06 |
| 4.91E-06 | 4.19E-06 | 3.19E-06 | 2.19E-06 |
| 6.90E-06 | 6.02E-06 | 4.77E-06 | 3.55E-06 |
| 8.54E-06 | 7.46E-06 | 5.82E-06 | 4.31E-06 |
| 7.18E-06 | 6.19E-06 | 4.76E-06 | 3.33E-06 |
| 5.74E-06 | 5.00E-06 | 3.92E-06 | 2.82E-06 |
| 2.65E-06 | 2.26E-06 | 1.72E-06 | 1.20E-06 |
| 3.61E-06 | 3.15E-06 | 2.48E-06 | 1.81E-06 |
| 5.93E-06 | 5.20E-06 | 4.14E-06 | 3.09E-06 |
| 5.35E-06 | 4.62E-06 | 3.58E-06 | 2.56E-06 |
| 6.57E-06 | 5.76E-06 | 4.57E-06 | 3.34E-06 |
| 4.13E-06 | 3.53E-06 | 2.69E-06 | 1.78E-06 |
| 3.03E-06 | 2.55E-06 | 1.88E-06 | 1.27E-06 |
| 5.41E-06 | 4.62E-06 | 3.54E-06 | 2.53E-06 |
| 5.94E-06 | 5.16E-06 | 4.05E-06 | 2.94E-06 |
| 6.44E-06 | 5.59E-06 | 4.38E-06 | 3.15E-06 |
| 3.09E-06 | 2.61E-06 | 1.84E-06 | 1.17E-06 |
| 3.12E-06 | 2.61E-06 | 1.78E-06 | 1.16E-06 |
| 3.15E-06 | 2.69E-06 | 2.03E-06 | 1.42E-06 |
| 4.62E-06 | 4.04E-06 | 3.16E-06 | 2.21E-06 |
| 5.24E-06 | 4.49E-06 | 3.39E-06 | 2.33E-06 |
| 4.83E-06 | 4.07E-06 | 2.94E-06 | 2.24E-06 |
| 3.82E-06 | 3.13E-06 | 2.12E-06 | 1.45E-06 |
| 2.89E-06 | 2.47E-06 | 1.87E-06 | 1.30E-06 |
| 3.04E-06 | 2.46E-06 | 1.78E-06 | 1.15E-06 |
| 2.59E-06 | 2.26E-06 | 1.79E-06 | 1.32E-06 |
| 2.89E-06 | 2.46E-06 | 1.84E-06 | 1.26E-06 |
| 1.39E-06 | 1.18E-06 | 8.63E-07 | 5.71E-07 |
| 2.13E-06 | 1.87E-06 | 1.48E-06 | 1.07E-06 |
| 2.97E-06 | 2.52E-06 | 1.89E-06 | 1.31E-06 |
| 1.59E-06 | 1.34E-06 | 9.88E-07 | 6.80E-07 |
| 4.49E-06 | 3.94E-06 | 3.14E-06 | 2.36E-06 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150730 | 3.37E-05 | 3.32E-05 | 3.13E-05 | 2.94E-05 | 2.64E-05 | 2.18E-05 | 1.71E-05 | 7.02E-06 | 6.80E-06 | 6.33E-06 |
| 150731 | 2.99E-05 | 2.95E-05 | 2.80E-05 | 2.65E-05 | 2.42E-05 | 2.04E-05 | 1.63E-05 | 5.37E-06 | 5.26E-06 | 4.87E-06 |
| 150801 | 1.66E-05 | 1.62E-05 | 1.49E-05 | 1.37E-05 | 1.21E-05 | 9.62E-06 | 7.13E-06 | 1.70E-06 | 1.55E-06 | 1.35E-06 |
| 150802 | 1.21E-05 | 1.18E-05 | 1.14E-05 | 1.09E-05 | 1.02E-05 | 8.92E-06 | 7.40E-06 | 4.47E-06 | 4.35E-06 | 4.03E-06 |
| 150803 | 1.73E-05 | 1.64E-05 | 1.48E-05 | 1.35E-05 | 1.17E-05 | 9.15E-06 | 6.57E-06 | 3.64E-06 | 3.48E-06 | 3.08E-06 |
| 150804 | 1.33E-05 | 1.23E-05 | 1.07E-05 | 9.58E-06 | 8.00E-06 | 5.83E-06 | 3.95E-06 | 5.71E-06 | 5.27E-06 | 4.66E-06 |
| 150805 | 3.56E-05 | 3.28E-05 | 2.93E-05 | 2.66E-05 | 2.29E-05 | 1.76E-05 | 1.28E-05 | 7.41E-06 | 6.99E-06 | 6.23E-06 |
| 150806 | 4.45E-05 | 4.25E-05 | 3.84E-05 | 3.55E-05 | 3.11E-05 | 2.48E-05 | 1.85E-05 | 5.59E-06 | 4.85E-06 | 4.02E-06 |
| 150807 | 2.85E-05 | 2.75E-05 | 2.56E-05 | 2.38E-05 | 2.12E-05 | 1.72E-05 | 1.30E-05 | 5.50E-06 | 5.21E-06 | 4.66E-06 |
| 150808 | 2.30E-05 | 2.17E-05 | 1.94E-05 | 1.78E-05 | 1.55E-05 | 1.21E-05 | 8.57E-06 | 3.07E-06 | 2.61E-06 | 2.23E-06 |
| 150809 | 1.10E-05 | 9.85E-06 | 8.45E-06 | 7.45E-06 | 6.19E-06 | 4.72E-06 | 3.36E-06 | 3.50E-06 | 3.25E-06 | 2.86E-06 |
| 150810 | 2.27E-05 | 2.09E-05 | 1.85E-05 | 1.68E-05 | 1.44E-05 | 1.11E-05 | 8.08E-06 | 6.79E-06 | 6.37E-06 | 5.73E-06 |
| 150811 | 4.38E-05 | 4.20E-05 | 3.87E-05 | 3.58E-05 | 3.14E-05 | 2.45E-05 | 1.74E-05 | 9.70E-06 | 9.39E-06 | 8.66E-06 |
| 150812 | 3.53E-05 | 3.48E-05 | 3.28E-05 | 3.12E-05 | 2.83E-05 | 2.38E-05 | 1.89E-05 | 7.42E-06 | 7.21E-06 | 6.53E-06 |
| 150813 | 2.89E-05 | 2.80E-05 | 2.54E-05 | 2.36E-05 | 2.08E-05 | 1.67E-05 | 1.21E-05 | 5.89E-06 | 5.48E-06 | 4.81E-06 |
| 150814 | 2.27E-05 | 2.13E-05 | 1.87E-05 | 1.68E-05 | 1.41E-05 | 1.03E-05 | 7.16E-06 | 3.30E-06 | 3.06E-06 | 2.75E-06 |
| 150815 | 2.07E-05 | 2.02E-05 | 1.87E-05 | 1.76E-05 | 1.59E-05 | 1.31E-05 | 1.03E-05 | 4.06E-06 | 3.84E-06 | 3.43E-06 |
| 150816 | 2.02E-05 | 1.90E-05 | 1.73E-05 | 1.58E-05 | 1.39E-05 | 1.11E-05 | 8.33E-06 | 1.19E-05 | 1.11E-05 | 9.87E-06 |
| 150817 | 5.47E-05 | 5.30E-05 | 4.80E-05 | 4.38E-05 | 3.80E-05 | 2.96E-05 | 2.11E-05 | 8.63E-06 | 8.11E-06 | 7.21E-06 |
| 150818 | 2.55E-05 | 2.41E-05 | 2.20E-05 | 2.05E-05 | 1.81E-05 | 1.45E-05 | 1.10E-05 | 9.08E-06 | 8.71E-06 | 7.86E-06 |
| 150819 | 4.03E-05 | 3.87E-05 | 3.50E-05 | 3.22E-05 | 2.79E-05 | 2.17E-05 | 1.53E-05 | 5.68E-06 | 4.81E-06 | 4.35E-06 |
| 150820 | 3.56E-05 | 3.44E-05 | 3.15E-05 | 2.92E-05 | 2.58E-05 | 2.07E-05 | 1.53E-05 | 4.94E-06 | 4.47E-06 | 3.96E-06 |
| 150821 | 2.73E-05 | 2.66E-05 | 2.48E-05 | 2.33E-05 | 2.09E-05 | 1.72E-05 | 1.32E-05 | 2.08E-06 | 1.94E-06 | 1.75E-06 |
| 150822 | 1.63E-05 | 1.57E-05 | 1.48E-05 | 1.40E-05 | 1.27E-05 | 1.07E-05 | 8.70E-06 | 3.54E-06 | 3.38E-06 | 3.07E-06 |
| 150823 | 2.39E-05 | 2.31E-05 | 2.12E-05 | 1.97E-05 | 1.74E-05 | 1.38E-05 | 1.03E-05 | 6.63E-06 | 6.33E-06 | 5.79E-06 |
| 150824 | 3.58E-05 | 3.49E-05 | 3.27E-05 | 3.06E-05 | 2.74E-05 | 2.25E-05 | 1.75E-05 | 6.26E-06 | 6.11E-06 | 5.66E-06 |
| 150825 | 2.19E-05 | 2.15E-05 | 1.99E-05 | 1.86E-05 | 1.66E-05 | 1.36E-05 | 1.05E-05 | 5.96E-06 | 5.85E-06 | 5.35E-06 |
| 150826 | 2.60E-05 | 2.54E-05 | 2.33E-05 | 2.18E-05 | 1.93E-05 | 1.55E-05 | 1.15E-05 | 6.29E-06 | 6.08E-06 | 5.40E-06 |
| 150827 | 2.52E-05 | 2.39E-05 | 2.20E-05 | 2.02E-05 | 1.78E-05 | 1.40E-05 | 1.00E-05 | 5.96E-06 | 5.34E-06 | 4.63E-06 |
| 150828 | 2.73E-05 | 2.68E-05 | 2.54E-05 | 2.41E-05 | 2.19E-05 | 1.84E-05 | 1.48E-05 | 7.90E-06 | 7.72E-06 | 7.15E-06 |
| 150829 | 3.18E-05 | 3.10E-05 | 2.86E-05 | 2.64E-05 | 2.32E-05 | 1.87E-05 | 1.43E-05 | 7.04E-06 | 6.75E-06 | 6.09E-06 |
| 150830 | 2.30E-05 | 2.20E-05 | 1.99E-05 | 1.82E-05 | 1.58E-05 | 1.24E-05 | 9.02E-06 | 3.85E-06 | 3.59E-06 | 3.21E-06 |
| 150831 | 2.07E-05 | 1.93E-05 | 1.77E-05 | 1.63E-05 | 1.44E-05 | 1.12E-05 | 8.11E-06 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.89E-06 | 5.24E-06 | 4.27E-06 | 3.29E-06 |
| 4.51E-06 | 3.99E-06 | 3.22E-06 | 2.43E-06 |
| 1.17E-06 | 1.10E-06 | 9.58E-07 | 7.96E-07 |
| 3.76E-06 | 3.35E-06 | 2.74E-06 | 2.10E-06 |
| 2.78E-06 | 2.35E-06 | 1.77E-06 | 1.20E-06 |
| 4.19E-06 | 3.56E-06 | 2.68E-06 | 1.82E-06 |
| 5.66E-06 | 4.71E-06 | 3.60E-06 | 2.65E-06 |
| 3.50E-06 | 2.88E-06 | 2.27E-06 | 1.66E-06 |
| 4.27E-06 | 3.70E-06 | 2.88E-06 | 2.09E-06 |
| 1.96E-06 | 1.61E-06 | 1.15E-06 | 6.66E-07 |
| 2.57E-06 | 2.17E-06 | 1.64E-06 | 1.13E-06 |
| 5.21E-06 | 4.47E-06 | 3.42E-06 | 2.40E-06 |
| 8.04E-06 | 7.08E-06 | 5.63E-06 | 4.19E-06 |
| 6.09E-06 | 5.40E-06 | 4.35E-06 | 3.25E-06 |
| 4.31E-06 | 3.55E-06 | 2.51E-06 | 1.72E-06 |
| 2.53E-06 | 2.22E-06 | 1.75E-06 | 1.28E-06 |
| 3.10E-06 | 2.66E-06 | 2.04E-06 | 1.45E-06 |
| 8.89E-06 | 7.55E-06 | 5.65E-06 | 3.74E-06 |
| 6.51E-06 | 5.55E-06 | 4.22E-06 | 2.90E-06 |
| 7.25E-06 | 6.31E-06 | 4.88E-06 | 3.57E-06 |
| 3.98E-06 | 3.45E-06 | 2.69E-06 | 1.94E-06 |
| 3.62E-06 | 3.11E-06 | 2.38E-06 | 1.75E-06 |
| 1.60E-06 | 1.40E-06 | 1.13E-06 | 8.73E-07 |
| 2.84E-06 | 2.49E-06 | 1.96E-06 | 1.45E-06 |
| 5.31E-06 | 4.62E-06 | 3.61E-06 | 2.54E-06 |
| 5.26E-06 | 4.65E-06 | 3.77E-06 | 2.86E-06 |
| 4.98E-06 | 4.40E-06 | 3.54E-06 | 2.67E-06 |
| 5.02E-06 | 4.20E-06 | 3.33E-06 | 2.48E-06 |
| 4.09E-06 | 3.35E-06 | 2.40E-06 | 1.76E-06 |
| 6.64E-06 | 5.90E-06 | 4.80E-06 | 3.69E-06 |
| 5.54E-06 | 4.77E-06 | 3.71E-06 | 2.67E-06 |
| 2.92E-06 | 2.51E-06 | 1.91E-06 | 1.29E-06 |

| Distance (m) | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90th% | 3.77E-05 | 3.67E-05 | 3.44E-05 | 3.25E-05 | 2.95E-05 | 2.42E-05 | 1.83E-05 | 6.04E-06 | 5.89E-06 | 5.42E-06 |
| max | 6.47E-05 | 6.22E-05 | 5.65E-05 | 5.25E-05 | 4.73E-05 | 3.99E-05 | 3.11E-05 | 1.03E-05 | 9.74E-06 | 8.67E-06 |
| Date | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 |
| 160501 | 2.89E-05 | 2.87E-05 | 2.75E-05 | 2.62E-05 | 2.41E-05 | 2.05E-05 | 1.65E-05 | 3.18E-06 | 3.06E-06 | 2.83E-06 |
| 160502 | 2.28E-05 | 2.21E-05 | 2.07E-05 | 1.92E-05 | 1.69E-05 | 1.33E-05 | 9.50E-06 | 5.46E-06 | 5.17E-06 | 4.80E-06 |
| 160503 | 3.96E-05 | 3.77E-05 | 3.46E-05 | 3.27E-05 | 2.95E-05 | 2.42E-05 | 1.79E-05 | 8.11E-06 | 7.72E-06 | 6.80E-06 |
| 160504 | 4.45E-05 | 4.26E-05 | 3.79E-05 | 3.53E-05 | 3.12E-05 | 2.50E-05 | 1.85E-05 | 5.27E-06 | 5.14E-06 | 4.83E-06 |
| 160505 | 2.70E-05 | 2.66E-05 | 2.54E-05 | 2.40E-05 | 2.15E-05 | 1.74E-05 | 1.31E-05 | 5.11E-06 | 5.02E-06 | 4.70E-06 |
| 160506 | 3.06E-05 | 2.99E-05 | 2.82E-05 | 2.65E-05 | 2.48E-05 | 2.16E-05 | 1.77E-05 | 5.55E-06 | 5.42E-06 | 5.08E-06 |
| 160507 | 3.41E-05 | 3.34E-05 | 3.18E-05 | 3.01E-05 | 2.71E-05 | 2.20E-05 | 1.65E-05 | 5.84E-06 | 5.74E-06 | 5.43E-06 |
| 160508 | 3.40E-05 | 3.35E-05 | 3.20E-05 | 3.04E-05 | 2.76E-05 | 2.28E-05 | 1.71E-05 | 5.52E-06 | 5.43E-06 | 5.10E-06 |
| 160509 | 3.31E-05 | 3.30E-05 | 3.19E-05 | 3.05E-05 | 2.79E-05 | 2.35E-05 | 1.87E-05 | 5.92E-06 | 5.90E-06 | 5.63E-06 |
| 160510 | 3.15E-05 | 3.13E-05 | 2.99E-05 | 2.84E-05 | 2.57E-05 | 2.12E-05 | 1.61E-05 | 5.50E-06 | 5.39E-06 | 5.04E-06 |
| 160511 | 3.67E-05 | 3.62E-05 | 3.45E-05 | 3.25E-05 | 2.95E-05 | 2.43E-05 | 1.87E-05 | 5.39E-06 | 5.06E-06 | 4.58E-06 |
| 160512 | 2.99E-05 | 2.84E-05 | 2.61E-05 | 2.40E-05 | 2.11E-05 | 1.72E-05 | 1.32E-05 | 6.13E-06 | 5.99E-06 | 5.58E-06 |
| 160513 | 4.19E-05 | 4.09E-05 | 3.89E-05 | 3.69E-05 | 3.35E-05 | 2.72E-05 | 1.93E-05 | 3.66E-06 | 3.35E-06 | 3.09E-06 |
| 160514 | 1.92E-05 | 1.89E-05 | 1.78E-05 | 1.67E-05 | 1.50E-05 | 1.22E-05 | 9.29E-06 | 3.35E-06 | 3.29E-06 | 3.07E-06 |
| 160515 | 1.75E-05 | 1.72E-05 | 1.64E-05 | 1.56E-05 | 1.41E-05 | 1.17E-05 | 8.95E-06 | 6.96E-06 | 6.79E-06 | 6.43E-06 |
| 160516 | 5.72E-05 | 5.63E-05 | 5.40E-05 | 5.16E-05 | 4.73E-05 | 3.99E-05 | 3.11E-05 | 7.22E-06 | 6.77E-06 | 6.12E-06 |
| 160517 | 3.40E-05 | 3.18E-05 | 2.85E-05 | 2.57E-05 | 2.17E-05 | 1.70E-05 | 1.28E-05 | 6.04E-06 | 5.99E-06 | 5.64E-06 |
| 160518 | 3.55E-05 | 3.54E-05 | 3.42E-05 | 3.26E-05 | 3.00E-05 | 2.53E-05 | 2.02E-05 | 6.52E-06 | 6.39E-06 | 5.93E-06 |
| 160519 | 4.28E-05 | 4.21E-05 | 3.98E-05 | 3.81E-05 | 3.52E-05 | 2.98E-05 | 2.34E-05 | 6.08E-06 | 5.61E-06 | 4.99E-06 |
| 160520 | 3.49E-05 | 3.22E-05 | 2.94E-05 | 2.73E-05 | 2.40E-05 | 1.92E-05 | 1.44E-05 | 4.53E-06 | 4.29E-06 | 3.78E-06 |
| 160521 | 3.10E-05 | 3.00E-05 | 2.76E-05 | 2.57E-05 | 2.29E-05 | 1.84E-05 | 1.37E-05 | 3.30E-06 | 3.22E-06 | 3.02E-06 |
| 160522 | 1.52E-05 | 1.48E-05 | 1.41E-05 | 1.33E-05 | 1.20E-05 | 9.92E-06 | 7.61E-06 | 2.77E-06 | 2.65E-06 | 2.41E-06 |
| 160523 | 1.80E-05 | 1.71E-05 | 1.64E-05 | 1.58E-05 | 1.48E-05 | 1.29E-05 | 1.05E-05 | 3.85E-06 | 3.69E-06 | 3.35E-06 |
| 160524 | 3.04E-05 | 2.93E-05 | 2.79E-05 | 2.67E-05 | 2.46E-05 | 2.09E-05 | 1.66E-05 | 3.95E-06 | 3.84E-06 | 3.59E-06 |
| 160525 | 2.91E-05 | 2.82E-05 | 2.68E-05 | 2.55E-05 | 2.33E-05 | 1.97E-05 | 1.57E-05 | 3.22E-06 | 3.20E-06 | 3.01E-06 |
| 160526 | 1.57E-05 | 1.56E-05 | 1.49E-05 | 1.41E-05 | 1.28E-05 | 1.06E-05 | 8.32E-06 | 5.47E-06 | 5.39E-06 | 5.02E-06 |
| 160527 | 3.84E-05 | 3.80E-05 | 3.60E-05 | 3.43E-05 | 3.12E-05 | 2.54E-05 | 1.83E-05 | 6.44E-06 | 6.37E-06 | 6.07E-06 |
| 160528 | 3.84E-05 | 3.82E-05 | 3.68E-05 | 3.51E-05 | 3.20E-05 | 2.69E-05 | 2.09E-05 | 2.93E-06 | 2.85E-06 | 2.59E-06 |
| 160529 | 1.65E-05 | 1.62E-05 | 1.50E-05 | 1.40E-05 | 1.23E-05 | 9.63E-06 | 6.75E-06 | 3.10E-06 | 3.02E-06 | 2.73E-06 |
| 160530 | 1.87E-05 | 1.85E-05 | 1.73E-05 | 1.62E-05 | 1.45E-05 | 1.17E-05 | 8.82E-06 | 2.68E-06 | 2.60E-06 | 2.38E-06 |
| 160531 | 1.50E-05 | 1.46E-05 | 1.35E-05 | 1.25E-05 | 1.12E-05 | 9.02E-06 | 6.42E-06 | 2.81E-06 | 2.54E-06 | 2.19E-06 |
| 160601 | 1.89E-05 | 1.68E-05 | 1.45E-05 | 1.29E-05 | 1.08E-05 | 8.17E-06 | 6.04E-06 | 2.33E-06 | 2.13E-06 | 2.02E-06 |
| 160602 | 2.44E-05 | 2.42E-05 | 2.30E-05 | 2.17E-05 | 1.97E-05 | 1.65E-05 | 1.30E-05 | 2.26E-06 | 2.12E-06 | 1.89E-06 |
| 160603 | 1.78E-05 | 1.62E-05 | 1.45E-05 | 1.31E-05 | 1.12E-05 | 8.65E-06 | 6.16E-06 | 5.51E-06 | 5.20E-06 | 4.62E-06 |
| 160604 | 3.37E-05 | 3.15E-05 | 2.82E-05 | 2.59E-05 | 2.24E-05 | 1.75E-05 | 1.26E-05 | 5.95E-06 | 5.58E-06 | 5.00E-06 |
| 160605 | 3.51E-05 | 3.33E-05 | 3.02E-05 | 2.75E-05 | 2.37E-05 | 1.79E-05 | 1.20E-05 | 3.39E-06 | 3.30E-06 | 3.04E-06 |
| 160606 | 2.01E-05 | 1.96E-05 | 1.85E-05 | 1.75E-05 | 1.59E-05 | 1.31E-05 | 9.90E-06 | 4.42E-06 | 4.12E-06 | 3.75E-06 |
| 160607 | 3.00E-05 | 2.79E-05 | 2.60E-05 | 2.42E-05 | 2.16E-05 | 1.76E-05 | 1.34E-05 | 3.92E-06 | 3.81E-06 | 3.50E-06 |
| 160608 | 1.91E-05 | 1.87E-05 | 1.72E-05 | 1.60E-05 | 1.40E-05 | 1.12E-05 | 8.54E-06 | 3.19E-06 | 2.96E-06 | 2.58E-06 |
| 160609 | 1.56E-05 | 1.45E-05 | 1.27E-05 | 1.13E-05 | 9.43E-06 | 6.91E-06 | 4.80E-06 | 2.32E-06 | 2.18E-06 | 1.95E-06 |
| 160610 | 1.95E-05 | 1.83E-05 | 1.69E-05 | 1.57E-05 | 1.40E-05 | 1.14E-05 | 8.68E-06 | 2.52E-06 | 2.36E-06 | 2.05E-06 |
| 160611 | 1.67E-05 | 1.56E-05 | 1.35E-05 | 1.20E-05 | 9.89E-06 | 7.06E-06 | 4.95E-06 | 3.67E-06 | 3.43E-06 | 3.05E-06 |
| 160612 | 2.67E-05 | 2.53E-05 | 2.32E-05 | 2.19E-05 | 1.97E-05 | 1.62E-05 | 1.23E-05 | 1.49E-06 | 1.41E-06 | 1.24E-06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 50 | 100 | | |
| 5.02E-06 | 4.41E-06 | 3.51E-06 | 2.60E-06 | ug/m2 | 4.11E+00 |
| 7.96E-06 | 6.91E-06 | 5.42E-06 | 3.99E-06 | | 6.97E+00 |
| Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | | |
| 2.59E-06 | 2.25E-06 | 1.74E-06 | 1.23E-06 | | |
| 4.42E-06 | 3.85E-06 | 3.01E-06 | 2.13E-06 | | |
| 6.24E-06 | 5.30E-06 | 3.95E-06 | 2.78E-06 | | |
| 4.51E-06 | 3.98E-06 | 3.19E-06 | 2.35E-06 | | |
| 4.38E-06 | 3.86E-06 | 3.01E-06 | 2.35E-06 | | |
| 4.76E-06 | 4.23E-06 | 3.29E-06 | 2.39E-06 | | |
| 5.09E-06 | 4.54E-06 | 3.66E-06 | 2.68E-06 | | |
| 4.80E-06 | 4.28E-06 | 3.46E-06 | 2.60E-06 | | |
| 5.32E-06 | 4.81E-06 | 3.92E-06 | 3.01E-06 | | |
| 4.71E-06 | 4.20E-06 | 3.39E-06 | 2.54E-06 | | |
| 4.17E-06 | 3.56E-06 | 2.66E-06 | 1.82E-06 | | |
| 5.25E-06 | 4.70E-06 | 3.77E-06 | 2.69E-06 | | |
| 2.86E-06 | 2.50E-06 | 1.98E-06 | 1.44E-06 | | |
| 2.88E-06 | 2.57E-06 | 2.08E-06 | 1.54E-06 | | |
| 6.10E-06 | 5.53E-06 | 4.60E-06 | 3.54E-06 | | |
| 5.61E-06 | 4.86E-06 | 3.73E-06 | 2.56E-06 | | |
| 5.29E-06 | 4.74E-06 | 3.88E-06 | 2.97E-06 | | |
| 5.60E-06 | 5.05E-06 | 4.14E-06 | 3.13E-06 | | |
| 4.53E-06 | 3.76E-06 | 2.78E-06 | 1.85E-06 | | |
| 3.46E-06 | 2.98E-06 | 2.26E-06 | 1.54E-06 | | |
| 2.82E-06 | 2.51E-06 | 2.02E-06 | 1.51E-06 | | |
| 2.19E-06 | 1.86E-06 | 1.37E-06 | 1.04E-06 | | |
| 3.14E-06 | 2.79E-06 | 2.25E-06 | 1.68E-06 | | |
| 3.36E-06 | 3.00E-06 | 2.44E-06 | 1.86E-06 | | |
| 2.82E-06 | 2.51E-06 | 2.03E-06 | 1.54E-06 | | |
| 4.71E-06 | 4.20E-06 | 3.34E-06 | 2.37E-06 | | |
| 5.72E-06 | 5.14E-06 | 4.19E-06 | 3.14E-06 | | |
| 2.37E-06 | 2.04E-06 | 1.55E-06 | 1.05E-06 | | |
| 2.52E-06 | 2.19E-06 | 1.69E-06 | 1.19E-06 | | |
| 2.18E-06 | 1.93E-06 | 1.52E-06 | 1.07E-06 | | |
| 1.95E-06 | 1.62E-06 | 1.20E-06 | 8.40E-07 | | |
| 1.90E-06 | 1.71E-06 | 1.42E-06 | 1.12E-06 | | |
| 1.71E-06 | 1.47E-06 | 1.13E-06 | 8.04E-07 | | |
| 4.21E-06 | 3.63E-06 | 2.83E-06 | 2.05E-06 | | |
| 4.53E-06 | 3.88E-06 | 2.94E-06 | 2.00E-06 | | |
| 2.83E-06 | 2.51E-06 | 2.01E-06 | 1.46E-06 | | |
| 3.44E-06 | 2.99E-06 | 2.35E-06 | 1.72E-06 | | |
| 3.22E-06 | 2.81E-06 | 2.24E-06 | 1.67E-06 | | |
| 2.30E-06 | 1.92E-06 | 1.41E-06 | 9.64E-07 | | |
| 1.77E-06 | 1.53E-06 | 1.21E-06 | 8.94E-07 | | |
| 1.83E-06 | 1.52E-06 | 1.12E-06 | 7.92E-07 | | |
| 2.79E-06 | 2.42E-06 | 1.87E-06 | 1.35E-06 | | |
| 1.11E-06 | 9.44E-07 | 6.97E-07 | 5.32E-07 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160613 | 1.06E-05 | 9.94E-06 | 9.14E-06 | 8.45E-06 | 7.55E-06 | 6.40E-06 | 5.21E-06 | 2.80E-06 | 2.57E-06 | 2.30E-06 |
| 160614 | 1.81E-05 | 1.68E-05 | 1.52E-05 | 1.40E-05 | 1.23E-05 | 9.81E-06 | 7.22E-06 | 5.60E-06 | 5.31E-06 | 4.63E-06 |
| 160615 | 2.99E-05 | 2.86E-05 | 2.54E-05 | 2.37E-05 | 2.09E-05 | 1.67E-05 | 1.24E-05 | 4.53E-06 | 4.30E-06 | 3.83E-06 |
| 160616 | 2.36E-05 | 2.28E-05 | 2.07E-05 | 1.90E-05 | 1.66E-05 | 1.31E-05 | 9.79E-06 | 3.89E-06 | 3.70E-06 | 3.24E-06 |
| 160617 | 2.59E-05 | 2.53E-05 | 2.26E-05 | 2.09E-05 | 1.82E-05 | 1.44E-05 | 1.03E-05 | 3.65E-06 | 3.19E-06 | 2.68E-06 |
| 160618 | 2.26E-05 | 2.00E-05 | 1.68E-05 | 1.47E-05 | 1.26E-05 | 9.69E-06 | 6.97E-06 | 4.63E-06 | 4.38E-06 | 4.00E-06 |
| 160619 | 3.25E-05 | 3.14E-05 | 2.95E-05 | 2.76E-05 | 2.48E-05 | 2.05E-05 | 1.58E-05 | 5.39E-06 | 5.21E-06 | 4.78E-06 |
| 160620 | 3.77E-05 | 3.71E-05 | 3.46E-05 | 3.25E-05 | 2.93E-05 | 2.41E-05 | 1.83E-05 | 3.52E-06 | 3.32E-06 | 2.96E-06 |
| 160621 | 2.20E-05 | 2.09E-05 | 1.88E-05 | 1.71E-05 | 1.46E-05 | 1.09E-05 | 7.83E-06 | 5.14E-06 | 4.91E-06 | 4.45E-06 |
| 160622 | 3.76E-05 | 3.64E-05 | 3.36E-05 | 3.17E-05 | 2.88E-05 | 2.40E-05 | 1.90E-05 | 5.44E-06 | 5.18E-06 | 4.68E-06 |
| 160623 | 2.98E-05 | 2.87E-05 | 2.62E-05 | 2.41E-05 | 2.12E-05 | 1.69E-05 | 1.30E-05 | 3.90E-06 | 3.53E-06 | 3.02E-06 |
| 160624 | 2.29E-05 | 2.18E-05 | 1.94E-05 | 1.76E-05 | 1.50E-05 | 1.12E-05 | 7.34E-06 | 2.43E-06 | 2.24E-06 | 2.01E-06 |
| 160625 | 1.48E-05 | 1.39E-05 | 1.24E-05 | 1.13E-05 | 9.72E-06 | 7.55E-06 | 5.34E-06 | 3.26E-06 | 3.10E-06 | 2.78E-06 |
| 160626 | 1.88E-05 | 1.84E-05 | 1.69E-05 | 1.58E-05 | 1.40E-05 | 1.13E-05 | 8.66E-06 | 3.20E-06 | 3.00E-06 | 2.66E-06 |
| 160627 | 1.87E-05 | 1.80E-05 | 1.63E-05 | 1.50E-05 | 1.31E-05 | 1.04E-05 | 7.69E-06 | 3.73E-06 | 3.33E-06 | 2.95E-06 |
| 160628 | 2.25E-05 | 2.15E-05 | 1.96E-05 | 1.81E-05 | 1.57E-05 | 1.21E-05 | 8.53E-06 | 5.01E-06 | 4.88E-06 | 4.43E-06 |
| 160629 | 3.32E-05 | 3.26E-05 | 3.00E-05 | 2.81E-05 | 2.50E-05 | 2.03E-05 | 1.55E-05 | 3.40E-06 | 3.26E-06 | 2.92E-06 |
| 160630 | 1.83E-05 | 1.76E-05 | 1.58E-05 | 1.47E-05 | 1.28E-05 | 1.01E-05 | 7.30E-06 | 3.17E-06 | 2.85E-06 | 2.55E-06 |
| 160701 | 2.37E-05 | 2.24E-05 | 2.10E-05 | 1.96E-05 | 1.76E-05 | 1.46E-05 | 1.15E-05 | 3.58E-06 | 3.41E-06 | 3.08E-06 |
| 160702 | 2.51E-05 | 2.43E-05 | 2.21E-05 | 2.05E-05 | 1.79E-05 | 1.42E-05 | 1.05E-05 | 3.94E-06 | 3.69E-06 | 3.20E-06 |
| 160703 | 2.56E-05 | 2.43E-05 | 2.14E-05 | 1.96E-05 | 1.70E-05 | 1.32E-05 | 9.53E-06 | 4.84E-06 | 4.51E-06 | 3.97E-06 |
| 160704 | 3.72E-05 | 3.56E-05 | 3.28E-05 | 3.04E-05 | 2.71E-05 | 2.19E-05 | 1.66E-05 | 6.30E-06 | 6.02E-06 | 5.45E-06 |
| 160705 | 3.96E-05 | 3.84E-05 | 3.58E-05 | 3.36E-05 | 3.01E-05 | 2.47E-05 | 1.89E-05 | 8.79E-06 | 8.21E-06 | 7.26E-06 |
| 160706 | 4.82E-05 | 4.52E-05 | 4.04E-05 | 3.69E-05 | 3.20E-05 | 2.48E-05 | 1.79E-05 | 5.36E-06 | 4.98E-06 | 4.31E-06 |
| 160707 | 2.71E-05 | 2.54E-05 | 2.27E-05 | 2.06E-05 | 1.77E-05 | 1.39E-05 | 1.02E-05 | 2.14E-06 | 2.13E-06 | 2.01E-06 |
| 160708 | 2.08E-05 | 2.06E-05 | 1.94E-05 | 1.84E-05 | 1.66E-05 | 1.39E-05 | 1.10E-05 | 3.34E-06 | 3.14E-06 | 2.79E-06 |
| 160709 | 2.41E-05 | 2.28E-05 | 2.07E-05 | 1.90E-05 | 1.65E-05 | 1.28E-05 | 9.02E-06 | 3.79E-06 | 3.59E-06 | 3.18E-06 |
| 160710 | 2.75E-05 | 2.66E-05 | 2.42E-05 | 2.23E-05 | 1.95E-05 | 1.53E-05 | 1.10E-05 | 4.79E-06 | 4.42E-06 | 3.91E-06 |
| 160711 | 3.31E-05 | 3.16E-05 | 2.89E-05 | 2.68E-05 | 2.36E-05 | 1.90E-05 | 1.42E-05 | 6.26E-06 | 6.00E-06 | 5.30E-06 |
| 160712 | 3.77E-05 | 3.67E-05 | 3.34E-05 | 3.12E-05 | 2.81E-05 | 2.31E-05 | 1.76E-05 | 6.01E-06 | 5.80E-06 | 5.13E-06 |
| 160713 | 3.76E-05 | 3.67E-05 | 3.33E-05 | 3.11E-05 | 2.79E-05 | 2.29E-05 | 1.76E-05 | 7.22E-06 | 6.92E-06 | 6.26E-06 |
| 160714 | 4.43E-05 | 4.28E-05 | 3.90E-05 | 3.62E-05 | 3.17E-05 | 2.52E-05 | 1.87E-05 | 4.07E-06 | 3.73E-06 | 3.30E-06 |
| 160715 | 2.32E-05 | 2.19E-05 | 1.98E-05 | 1.83E-05 | 1.62E-05 | 1.29E-05 | 9.42E-06 | 3.83E-06 | 3.46E-06 | 3.01E-06 |
| 160716 | 1.73E-05 | 1.54E-05 | 1.36E-05 | 1.25E-05 | 1.09E-05 | 8.53E-06 | 6.71E-06 | 2.82E-06 | 2.57E-06 | 2.17E-06 |
| 160717 | 2.00E-05 | 1.92E-05 | 1.77E-05 | 1.65E-05 | 1.47E-05 | 1.20E-05 | 9.23E-06 | 2.19E-06 | 2.08E-06 | 1.94E-06 |
| 160718 | 1.90E-05 | 1.86E-05 | 1.78E-05 | 1.69E-05 | 1.55E-05 | 1.31E-05 | 1.04E-05 | 1.74E-06 | 1.58E-06 | 1.39E-06 |
| 160719 | 1.09E-05 | 1.03E-05 | 9.05E-06 | 8.13E-06 | 6.90E-06 | 5.46E-06 | 4.17E-06 | 2.66E-06 | 2.42E-06 | 2.07E-06 |
| 160720 | 1.67E-05 | 1.52E-05 | 1.32E-05 | 1.19E-05 | 1.01E-05 | 7.75E-06 | 5.92E-06 | 3.63E-06 | 3.45E-06 | 3.08E-06 |
| 160721 | 1.92E-05 | 1.84E-05 | 1.66E-05 | 1.52E-05 | 1.31E-05 | 1.01E-05 | 7.51E-06 | 2.62E-06 | 2.47E-06 | 2.24E-06 |
| 160722 | 1.40E-05 | 1.32E-05 | 1.22E-05 | 1.13E-05 | 1.00E-05 | 8.18E-06 | 6.38E-06 | 2.66E-06 | 2.42E-06 | 2.18E-06 |
| 160723 | 2.20E-05 | 2.11E-05 | 1.98E-05 | 1.87E-05 | 1.69E-05 | 1.41E-05 | 1.13E-05 | 3.73E-06 | 3.51E-06 | 3.19E-06 |
| 160724 | 3.01E-05 | 2.92E-05 | 2.74E-05 | 2.58E-05 | 2.35E-05 | 1.96E-05 | 1.52E-05 | 3.23E-06 | 2.93E-06 | 2.47E-06 |
| 160725 | 1.80E-05 | 1.67E-05 | 1.53E-05 | 1.42E-05 | 1.26E-05 | 1.00E-05 | 7.25E-06 | 2.63E-06 | 2.41E-06 | 2.02E-06 |
| 160726 | 1.68E-05 | 1.53E-05 | 1.35E-05 | 1.21E-05 | 1.03E-05 | 7.56E-06 | 5.32E-06 | 3.90E-06 | 3.76E-06 | 3.36E-06 |
| 160727 | 2.59E-05 | 2.53E-05 | 2.33E-05 | 2.19E-05 | 1.96E-05 | 1.61E-05 | 1.25E-05 | 4.93E-06 | 4.82E-06 | 4.41E-06 |
| 160728 | 3.61E-05 | 3.23E-05 | 2.87E-05 | 2.69E-05 | 2.40E-05 | 1.97E-05 | 1.52E-05 | 5.55E-06 | 5.20E-06 | 4.65E-06 |
| 160729 | 2.93E-05 | 2.78E-05 | 2.54E-05 | 2.34E-05 | 2.05E-05 | 1.62E-05 | 1.18E-05 | 4.90E-06 | 4.50E-06 | 3.82E-06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.09E-06 | 1.80E-06 | 1.39E-06 | 9.83E-07 |
| 4.25E-06 | 3.68E-06 | 2.86E-06 | 2.05E-06 |
| 3.46E-06 | 2.95E-06 | 2.24E-06 | 1.57E-06 |
| 2.94E-06 | 2.52E-06 | 1.92E-06 | 1.34E-06 |
| 2.35E-06 | 1.88E-06 | 1.29E-06 | 8.83E-07 |
| 3.67E-06 | 3.22E-06 | 2.55E-06 | 1.88E-06 |
| 4.40E-06 | 3.89E-06 | 3.10E-06 | 2.28E-06 |
| 2.67E-06 | 2.25E-06 | 1.67E-06 | 1.13E-06 |
| 4.07E-06 | 3.51E-06 | 2.71E-06 | 2.03E-06 |
| 4.27E-06 | 3.70E-06 | 2.89E-06 | 2.12E-06 |
| 2.65E-06 | 2.19E-06 | 1.51E-06 | 9.07E-07 |
| 1.83E-06 | 1.57E-06 | 1.21E-06 | 7.27E-07 |
| 2.53E-06 | 2.18E-06 | 1.68E-06 | 1.20E-06 |
| 2.41E-06 | 2.06E-06 | 1.59E-06 | 1.13E-06 |
| 2.62E-06 | 2.22E-06 | 1.68E-06 | 1.17E-06 |
| 4.09E-06 | 3.57E-06 | 2.81E-06 | 2.07E-06 |
| 2.68E-06 | 2.32E-06 | 1.80E-06 | 1.29E-06 |
| 2.33E-06 | 2.03E-06 | 1.59E-06 | 1.17E-06 |
| 2.82E-06 | 2.44E-06 | 1.90E-06 | 1.37E-06 |
| 2.89E-06 | 2.45E-06 | 1.83E-06 | 1.23E-06 |
| 3.60E-06 | 3.12E-06 | 2.44E-06 | 1.77E-06 |
| 5.04E-06 | 4.42E-06 | 3.52E-06 | 2.62E-06 |
| 6.61E-06 | 5.67E-06 | 4.34E-06 | 3.02E-06 |
| 3.89E-06 | 3.12E-06 | 2.35E-06 | 1.60E-06 |
| 1.90E-06 | 1.72E-06 | 1.44E-06 | 1.16E-06 |
| 2.54E-06 | 2.18E-06 | 1.66E-06 | 1.15E-06 |
| 2.88E-06 | 2.46E-06 | 1.87E-06 | 1.31E-06 |
| 3.54E-06 | 3.02E-06 | 2.30E-06 | 1.61E-06 |
| 4.87E-06 | 4.28E-06 | 3.40E-06 | 2.48E-06 |
| 4.76E-06 | 4.20E-06 | 3.37E-06 | 2.52E-06 |
| 5.77E-06 | 5.03E-06 | 3.96E-06 | 2.93E-06 |
| 2.99E-06 | 2.47E-06 | 1.87E-06 | 1.18E-06 |
| 2.69E-06 | 2.18E-06 | 1.62E-06 | 9.70E-07 |
| 1.99E-06 | 1.73E-06 | 1.36E-06 | 9.99E-07 |
| 1.83E-06 | 1.66E-06 | 1.38E-06 | 1.06E-06 |
| 1.25E-06 | 1.06E-06 | 8.02E-07 | 5.31E-07 |
| 1.84E-06 | 1.54E-06 | 1.15E-06 | 7.96E-07 |
| 2.79E-06 | 2.38E-06 | 1.82E-06 | 1.32E-06 |
| 2.00E-06 | 1.75E-06 | 1.37E-06 | 9.87E-07 |
| 2.01E-06 | 1.75E-06 | 1.38E-06 | 1.02E-06 |
| 2.97E-06 | 2.64E-06 | 2.14E-06 | 1.63E-06 |
| 2.16E-06 | 1.73E-06 | 1.18E-06 | 6.88E-07 |
| 1.80E-06 | 1.47E-06 | 9.84E-07 | 6.70E-07 |
| 3.11E-06 | 2.73E-06 | 2.17E-06 | 1.61E-06 |
| 4.11E-06 | 3.64E-06 | 2.96E-06 | 2.27E-06 |
| 4.22E-06 | 3.63E-06 | 2.78E-06 | 1.96E-06 |
| 3.48E-06 | 3.01E-06 | 2.35E-06 | 1.66E-06 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160730 | 3.11E-05 | 2.89E-05 | 2.51E-05 | 2.29E-05 | 1.96E-05 | 1.47E-05 | 9.90E-06 | 2.26E-06 | 2.09E-06 | 1.79E-06 |
| 160731 | 1.50E-05 | 1.39E-05 | 1.20E-05 | 1.06E-05 | 8.84E-06 | 7.16E-06 | 5.60E-06 | 3.35E-06 | 3.12E-06 | 2.85E-06 |
| 160801 | 2.92E-05 | 2.78E-05 | 2.60E-05 | 2.42E-05 | 2.17E-05 | 1.78E-05 | 1.37E-05 | 3.56E-06 | 3.29E-06 | 2.98E-06 |
| 160802 | 2.71E-05 | 2.58E-05 | 2.41E-05 | 2.25E-05 | 2.02E-05 | 1.65E-05 | 1.26E-05 | 2.15E-06 | 1.97E-06 | 1.75E-06 |
| 160803 | 1.11E-05 | 1.05E-05 | 9.33E-06 | 8.42E-06 | 7.24E-06 | 5.61E-06 | 4.03E-06 | 2.04E-06 | 1.87E-06 | 1.54E-06 |
| 160804 | 1.33E-05 | 1.23E-05 | 1.07E-05 | 9.68E-06 | 8.33E-06 | 6.32E-06 | 4.35E-06 | 3.56E-06 | 3.35E-06 | 2.99E-06 |
| 160805 | 2.25E-05 | 2.00E-05 | 1.81E-05 | 1.68E-05 | 1.49E-05 | 1.21E-05 | 9.40E-06 | 3.58E-06 | 3.23E-06 | 2.92E-06 |
| 160806 | 2.11E-05 | 2.04E-05 | 1.88E-05 | 1.74E-05 | 1.53E-05 | 1.24E-05 | 9.25E-06 | 4.63E-06 | 4.41E-06 | 3.94E-06 |
| 160807 | 3.14E-05 | 3.05E-05 | 2.77E-05 | 2.57E-05 | 2.25E-05 | 1.77E-05 | 1.31E-05 | 4.87E-06 | 4.75E-06 | 4.27E-06 |
| 160808 | 3.35E-05 | 3.30E-05 | 3.09E-05 | 2.92E-05 | 2.65E-05 | 2.22E-05 | 1.76E-05 | 1.89E-06 | 1.72E-06 | 1.54E-06 |
| 160809 | 8.39E-06 | 8.01E-06 | 7.40E-06 | 6.89E-06 | 6.14E-06 | 5.04E-06 | 3.93E-06 | 4.85E-06 | 4.58E-06 | 4.10E-06 |
| 160810 | 3.53E-05 | 3.38E-05 | 3.00E-05 | 2.79E-05 | 2.49E-05 | 2.02E-05 | 1.52E-05 | 5.19E-06 | 4.96E-06 | 4.51E-06 |
| 160811 | 3.15E-05 | 2.95E-05 | 2.74E-05 | 2.56E-05 | 2.29E-05 | 1.86E-05 | 1.40E-05 | 5.88E-06 | 5.70E-06 | 5.24E-06 |
| 160812 | 3.59E-05 | 3.50E-05 | 3.22E-05 | 2.98E-05 | 2.61E-05 | 2.04E-05 | 1.41E-05 | 5.27E-06 | 5.16E-06 | 4.72E-06 |
| 160813 | 2.73E-05 | 2.69E-05 | 2.49E-05 | 2.32E-05 | 2.06E-05 | 1.68E-05 | 1.31E-05 | 3.32E-06 | 3.23E-06 | 2.90E-06 |
| 160814 | 1.54E-05 | 1.50E-05 | 1.35E-05 | 1.26E-05 | 1.10E-05 | 8.82E-06 | 6.52E-06 | 4.78E-06 | 4.70E-06 | 4.33E-06 |
| 160815 | 3.30E-05 | 3.25E-05 | 3.03E-05 | 2.85E-05 | 2.55E-05 | 2.09E-05 | 1.60E-05 | 4.12E-06 | 3.77E-06 | 3.27E-06 |
| 160816 | 2.34E-05 | 2.14E-05 | 1.86E-05 | 1.65E-05 | 1.37E-05 | 9.81E-06 | 6.84E-06 | 3.53E-06 | 3.31E-06 | 2.82E-06 |
| 160817 | 1.75E-05 | 1.66E-05 | 1.51E-05 | 1.39E-05 | 1.22E-05 | 9.69E-06 | 7.20E-06 | 4.30E-06 | 3.79E-06 | 3.19E-06 |
| 160818 | 2.50E-05 | 2.37E-05 | 2.13E-05 | 1.96E-05 | 1.72E-05 | 1.36E-05 | 1.02E-05 | 4.39E-06 | 3.98E-06 | 3.47E-06 |
| 160819 | 2.97E-05 | 2.74E-05 | 2.43E-05 | 2.20E-05 | 1.88E-05 | 1.43E-05 | 1.00E-05 | 1.03E-05 | 9.74E-06 | 8.67E-06 |
| 160820 | 6.47E-05 | 6.22E-05 | 5.65E-05 | 5.25E-05 | 4.63E-05 | 3.74E-05 | 2.85E-05 | 6.04E-06 | 5.24E-06 | 4.72E-06 |
| 160821 | 3.66E-05 | 3.44E-05 | 3.11E-05 | 2.85E-05 | 2.46E-05 | 1.92E-05 | 1.39E-05 | 2.84E-06 | 2.64E-06 | 2.29E-06 |
| 160822 | 1.32E-05 | 1.19E-05 | 1.01E-05 | 8.87E-06 | 7.72E-06 | 6.30E-06 | 4.84E-06 | 1.21E-06 | 1.14E-06 | 1.02E-06 |
| 160823 | 9.35E-06 | 8.93E-06 | 8.12E-06 | 7.42E-06 | 6.64E-06 | 5.39E-06 | 4.16E-06 | 4.25E-06 | 4.12E-06 | 3.79E-06 |
| 160824 | 2.91E-05 | 2.85E-05 | 2.69E-05 | 2.54E-05 | 2.31E-05 | 1.94E-05 | 1.53E-05 | 3.43E-06 | 3.10E-06 | 2.75E-06 |
| 160825 | 1.89E-05 | 1.73E-05 | 1.56E-05 | 1.43E-05 | 1.26E-05 | 1.00E-05 | 7.44E-06 | 4.87E-06 | 4.71E-06 | 4.32E-06 |
| 160826 | 2.65E-05 | 2.60E-05 | 2.44E-05 | 2.28E-05 | 2.05E-05 | 1.70E-05 | 1.33E-05 | 3.10E-06 | 2.96E-06 | 2.71E-06 |
| 160827 | 1.78E-05 | 1.70E-05 | 1.52E-05 | 1.41E-05 | 1.24E-05 | 9.76E-06 | 7.29E-06 | 3.46E-06 | 3.26E-06 | 2.98E-06 |
| 160828 | 2.56E-05 | 2.42E-05 | 2.22E-05 | 2.06E-05 | 1.82E-05 | 1.44E-05 | 1.06E-05 | 4.80E-06 | 4.56E-06 | 4.14E-06 |
| 160829 | 3.20E-05 | 3.05E-05 | 2.78E-05 | 2.57E-05 | 2.27E-05 | 1.81E-05 | 1.38E-05 | 3.51E-06 | 3.43E-06 | 3.16E-06 |
| 160830 | 2.44E-05 | 2.41E-05 | 2.29E-05 | 2.17E-05 | 1.97E-05 | 1.64E-05 | 1.25E-05 | 3.77E-06 | 3.70E-06 | 3.43E-06 |
| 160831 | 2.01E-05 | 1.98E-05 | 1.83E-05 | 1.71E-05 | 1.53E-05 | 1.24E-05 | 9.36E-06 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.59E-06 | 1.32E-06 | 9.44E-07 | 6.05E-07 |
| 2.60E-06 | 2.27E-06 | 1.80E-06 | 1.35E-06 |
| 2.71E-06 | 2.31E-06 | 1.76E-06 | 1.27E-06 |
| 1.57E-06 | 1.34E-06 | 1.04E-06 | 7.38E-07 |
| 1.38E-06 | 1.15E-06 | 8.30E-07 | 5.67E-07 |
| 2.68E-06 | 2.28E-06 | 1.73E-06 | 1.17E-06 |
| 2.68E-06 | 2.34E-06 | 1.87E-06 | 1.41E-06 |
| 3.60E-06 | 3.11E-06 | 2.39E-06 | 1.68E-06 |
| 3.96E-06 | 3.51E-06 | 2.65E-06 | 2.00E-06 |
| 1.40E-06 | 1.21E-06 | 9.37E-07 | 6.67E-07 |
| 3.76E-06 | 3.29E-06 | 2.58E-06 | 1.87E-06 |
| 4.15E-06 | 3.64E-06 | 2.88E-06 | 2.09E-06 |
| 4.84E-06 | 4.24E-06 | 3.34E-06 | 2.39E-06 |
| 4.35E-06 | 3.79E-06 | 2.99E-06 | 2.17E-06 |
| 2.66E-06 | 2.32E-06 | 1.82E-06 | 1.33E-06 |
| 4.03E-06 | 3.57E-06 | 2.89E-06 | 2.20E-06 |
| 2.91E-06 | 2.42E-06 | 1.75E-06 | 1.13E-06 |
| 2.52E-06 | 2.11E-06 | 1.56E-06 | 9.57E-07 |
| 2.77E-06 | 2.22E-06 | 1.57E-06 | 1.09E-06 |
| 3.09E-06 | 2.60E-06 | 1.93E-06 | 1.31E-06 |
| 7.96E-06 | 6.91E-06 | 5.42E-06 | 3.99E-06 |
| 4.29E-06 | 3.69E-06 | 2.86E-06 | 2.06E-06 |
| 2.04E-06 | 1.70E-06 | 1.25E-06 | 8.55E-07 |
| 9.17E-07 | 8.08E-07 | 6.43E-07 | 4.84E-07 |
| 3.52E-06 | 3.12E-06 | 2.53E-06 | 1.92E-06 |
| 2.48E-06 | 2.06E-06 | 1.58E-06 | 1.11E-06 |
| 3.97E-06 | 3.48E-06 | 2.75E-06 | 2.02E-06 |
| 2.50E-06 | 2.19E-06 | 1.75E-06 | 1.32E-06 |
| 2.76E-06 | 2.42E-06 | 1.91E-06 | 1.37E-06 |
| 3.80E-06 | 3.33E-06 | 2.62E-06 | 1.88E-06 |
| 2.95E-06 | 2.62E-06 | 2.10E-06 | 1.53E-06 |
| 3.19E-06 | 2.83E-06 | 2.28E-06 | 1.71E-06 |

| Distance (m) | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90th% | 4.14E-05 | 3.99E-05 | 3.67E-05 | 3.49E-05 | 3.18E-05 | 2.67E-05 | 2.06E-05 | 5.55E-06 | 5.31E-06 | 4.81E-06 |
| max | 6.16E-05 | 6.00E-05 | 5.49E-05 | 5.09E-05 | 4.48E-05 | 3.59E-05 | 2.67E-05 | 8.87E-06 | 8.59E-06 | 7.80E-06 |
| Date | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 |
| 170501 | 4.16E-05 | 4.05E-05 | 3.80E-05 | 3.56E-05 | 3.17E-05 | 2.55E-05 | 1.91E-05 | 4.25E-06 | 4.17E-06 | 3.89E-06 |
| 170502 | 2.92E-05 | 2.85E-05 | 2.68E-05 | 2.52E-05 | 2.25E-05 | 1.80E-05 | 1.30E-05 | 3.98E-06 | 3.90E-06 | 3.58E-06 |
| 170503 | 2.76E-05 | 2.67E-05 | 2.44E-05 | 2.22E-05 | 1.88E-05 | 1.35E-05 | 9.60E-06 | 6.20E-06 | 5.95E-06 | 5.45E-06 |
| 170504 | 3.58E-05 | 3.45E-05 | 3.17E-05 | 2.89E-05 | 2.49E-05 | 1.92E-05 | 1.37E-05 | 8.43E-06 | 8.13E-06 | 7.55E-06 |
| 170505 | 4.99E-05 | 4.83E-05 | 4.53E-05 | 4.24E-05 | 3.79E-05 | 3.12E-05 | 2.41E-05 | 4.21E-06 | 4.00E-06 | 3.78E-06 |
| 170506 | 2.89E-05 | 2.83E-05 | 2.70E-05 | 2.58E-05 | 2.35E-05 | 1.96E-05 | 1.49E-05 | 3.63E-06 | 3.50E-06 | 3.09E-06 |
| 170507 | 2.56E-05 | 2.44E-05 | 2.14E-05 | 1.97E-05 | 1.70E-05 | 1.45E-05 | 1.16E-05 | 3.93E-06 | 3.83E-06 | 3.62E-06 |
| 170508 | 3.68E-05 | 3.57E-05 | 3.45E-05 | 3.35E-05 | 3.18E-05 | 2.81E-05 | 2.32E-05 | 5.82E-06 | 5.72E-06 | 5.49E-06 |
| 170509 | 4.18E-05 | 4.14E-05 | 4.00E-05 | 3.80E-05 | 3.45E-05 | 2.85E-05 | 2.30E-05 | 5.54E-06 | 5.29E-06 | 4.90E-06 |
| 170510 | 4.35E-05 | 4.24E-05 | 4.04E-05 | 3.89E-05 | 3.62E-05 | 3.08E-05 | 2.40E-05 | 6.06E-06 | 5.95E-06 | 5.61E-06 |
| 170511 | 4.39E-05 | 4.30E-05 | 4.08E-05 | 3.85E-05 | 3.47E-05 | 2.85E-05 | 2.21E-05 | 4.36E-06 | 4.17E-06 | 3.83E-06 |
| 170512 | 2.75E-05 | 2.68E-05 | 2.50E-05 | 2.31E-05 | 2.03E-05 | 1.61E-05 | 1.20E-05 | 4.05E-06 | 4.02E-06 | 3.77E-06 |
| 170513 | 2.69E-05 | 2.67E-05 | 2.53E-05 | 2.38E-05 | 2.16E-05 | 1.80E-05 | 1.41E-05 | 2.43E-06 | 2.42E-06 | 2.33E-06 |
| 170514 | 2.42E-05 | 2.42E-05 | 2.37E-05 | 2.31E-05 | 2.20E-05 | 1.95E-05 | 1.63E-05 | 3.11E-06 | 2.89E-06 | 2.61E-06 |
| 170515 | 2.35E-05 | 2.23E-05 | 2.00E-05 | 1.83E-05 | 1.61E-05 | 1.26E-05 | 9.71E-06 | 5.09E-06 | 5.05E-06 | 4.81E-06 |
| 170516 | 4.04E-05 | 4.02E-05 | 3.91E-05 | 3.80E-05 | 3.56E-05 | 3.12E-05 | 2.56E-05 | 4.70E-06 | 4.69E-06 | 4.51E-06 |
| 170517 | 3.62E-05 | 3.61E-05 | 3.52E-05 | 3.40E-05 | 3.18E-05 | 2.76E-05 | 2.24E-05 | 4.74E-06 | 4.73E-06 | 4.51E-06 |
| 170518 | 3.38E-05 | 3.38E-05 | 3.26E-05 | 3.11E-05 | 2.86E-05 | 2.42E-05 | 1.93E-05 | 4.78E-06 | 4.74E-06 | 4.43E-06 |
| 170519 | 3.27E-05 | 3.25E-05 | 3.10E-05 | 2.97E-05 | 2.73E-05 | 2.30E-05 | 1.80E-05 | 5.65E-06 | 5.51E-06 | 5.10E-06 |
| 170520 | 4.04E-05 | 3.93E-05 | 3.67E-05 | 3.42E-05 | 3.00E-05 | 2.36E-05 | 1.71E-05 | 3.68E-06 | 3.55E-06 | 3.16E-06 |
| 170521 | 2.35E-05 | 2.24E-05 | 2.05E-05 | 1.88E-05 | 1.66E-05 | 1.32E-05 | 9.47E-06 | 4.44E-06 | 4.21E-06 | 3.73E-06 |
| 170522 | 3.37E-05 | 3.25E-05 | 2.99E-05 | 2.76E-05 | 2.44E-05 | 1.93E-05 | 1.41E-05 | 3.21E-06 | 3.00E-06 | 2.70E-06 |
| 170523 | 2.65E-05 | 2.51E-05 | 2.31E-05 | 2.13E-05 | 1.86E-05 | 1.41E-05 | 9.39E-06 | 3.83E-06 | 3.68E-06 | 3.34E-06 |
| 170524 | 2.95E-05 | 2.80E-05 | 2.56E-05 | 2.35E-05 | 2.07E-05 | 1.61E-05 | 1.14E-05 | 5.12E-06 | 5.03E-06 | 4.79E-06 |
| 170525 | 3.91E-05 | 3.83E-05 | 3.67E-05 | 3.50E-05 | 3.20E-05 | 2.68E-05 | 2.08E-05 | 4.90E-06 | 4.83E-06 | 4.56E-06 |
| 170526 | 3.75E-05 | 3.73E-05 | 3.60E-05 | 3.46E-05 | 3.20E-05 | 2.75E-05 | 2.21E-05 | 5.00E-06 | 4.69E-06 | 4.23E-06 |
| 170527 | 3.41E-05 | 3.23E-05 | 2.95E-05 | 2.69E-05 | 2.32E-05 | 1.76E-05 | 1.22E-05 | 5.10E-06 | 4.99E-06 | 4.70E-06 |
| 170528 | 4.04E-05 | 3.94E-05 | 3.74E-05 | 3.55E-05 | 3.23E-05 | 2.68E-05 | 2.10E-05 | 3.42E-06 | 3.26E-06 | 2.99E-06 |
| 170529 | 2.35E-05 | 2.30E-05 | 2.16E-05 | 2.03E-05 | 1.82E-05 | 1.47E-05 | 1.08E-05 | 4.24E-06 | 4.02E-06 | 3.68E-06 |
| 170530 | 3.00E-05 | 2.91E-05 | 2.71E-05 | 2.53E-05 | 2.26E-05 | 1.83E-05 | 1.37E-05 | 4.40E-06 | 4.15E-06 | 3.77E-06 |
| 170531 | 3.06E-05 | 2.97E-05 | 2.87E-05 | 2.79E-05 | 2.62E-05 | 2.28E-05 | 1.83E-05 | 3.09E-06 | 2.82E-06 | 2.59E-06 |
| 170601 | 2.07E-05 | 2.02E-05 | 1.88E-05 | 1.76E-05 | 1.57E-05 | 1.28E-05 | 9.88E-06 | 3.92E-06 | 3.81E-06 | 3.43E-06 |
| 170602 | 2.61E-05 | 2.56E-05 | 2.37E-05 | 2.20E-05 | 1.95E-05 | 1.55E-05 | 1.15E-05 | 1.40E-06 | 1.37E-06 | 1.30E-06 |
| 170603 | 1.55E-05 | 1.53E-05 | 1.45E-05 | 1.37E-05 | 1.24E-05 | 1.03E-05 | 7.83E-06 | 5.93E-06 | 5.79E-06 | 5.26E-06 |
| 170604 | 4.36E-05 | 4.29E-05 | 3.94E-05 | 3.66E-05 | 3.23E-05 | 2.63E-05 | 2.04E-05 | 4.25E-06 | 3.84E-06 | 3.29E-06 |
| 170605 | 2.17E-05 | 1.99E-05 | 1.77E-05 | 1.62E-05 | 1.40E-05 | 1.10E-05 | 7.95E-06 | 5.05E-06 | 4.80E-06 | 4.14E-06 |
| 170606 | 3.16E-05 | 3.05E-05 | 2.71E-05 | 2.53E-05 | 2.23E-05 | 1.80E-05 | 1.38E-05 | 4.03E-06 | 3.93E-06 | 3.54E-06 |
| 170607 | 2.72E-05 | 2.68E-05 | 2.49E-05 | 2.33E-05 | 2.09E-05 | 1.73E-05 | 1.36E-05 | 4.55E-06 | 4.42E-06 | 4.05E-06 |
| 170608 | 3.29E-05 | 3.21E-05 | 3.00E-05 | 2.82E-05 | 2.52E-05 | 2.07E-05 | 1.60E-05 | 2.31E-06 | 2.18E-06 | 1.92E-06 |
| 170609 | 1.59E-05 | 1.49E-05 | 1.37E-05 | 1.27E-05 | 1.14E-05 | 9.26E-06 | 7.05E-06 | 4.75E-06 | 4.60E-06 | 4.19E-06 |
| 170610 | 3.49E-05 | 3.43E-05 | 3.21E-05 | 3.03E-05 | 2.75E-05 | 2.30E-05 | 1.81E-05 | 5.24E-06 | 5.14E-06 | 4.78E-06 |
| 170611 | 3.74E-05 | 3.69E-05 | 3.50E-05 | 3.32E-05 | 3.04E-05 | 2.57E-05 | 2.06E-05 | 4.79E-06 | 4.69E-06 | 4.35E-06 |
| 170612 | 3.64E-05 | 3.60E-05 | 3.39E-05 | 3.20E-05 | 2.90E-05 | 2.43E-05 | 1.93E-05 | 4.02E-06 | 3.87E-06 | 3.51E-06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 50 | 100 | | |
| 4.60E-06 | 4.13E-06 | 3.31E-06 | 2.51E-06 | ug/m2 | 4.47E+00 |
| 7.18E-06 | 6.27E-06 | 5.02E-06 | 3.81E-06 | | 6.73E+00 |
| Ring 4 | Ring 5 | Ring 6 | Ring 7 | | |
| 3.62E-06 | 3.18E-06 | 2.51E-06 | 1.77E-06 | | |
| 3.26E-06 | 2.79E-06 | 2.06E-06 | 1.32E-06 | | |
| 4.96E-06 | 4.27E-06 | 3.30E-06 | 2.34E-06 | | |
| 7.01E-06 | 6.20E-06 | 5.02E-06 | 3.81E-06 | | |
| 3.57E-06 | 3.21E-06 | 2.60E-06 | 1.94E-06 | | |
| 2.86E-06 | 2.50E-06 | 2.06E-06 | 1.61E-06 | | |
| 3.42E-06 | 3.15E-06 | 2.74E-06 | 2.23E-06 | | |
| 5.18E-06 | 4.66E-06 | 3.75E-06 | 2.70E-06 | | |
| 4.65E-06 | 4.23E-06 | 3.50E-06 | 2.62E-06 | | |
| 5.26E-06 | 4.72E-06 | 3.84E-06 | 2.92E-06 | | |
| 3.49E-06 | 3.02E-06 | 2.33E-06 | 1.70E-06 | | |
| 3.52E-06 | 3.14E-06 | 2.55E-06 | 1.95E-06 | | |
| 2.24E-06 | 2.08E-06 | 1.80E-06 | 1.46E-06 | | |
| 2.40E-06 | 2.10E-06 | 1.64E-06 | 1.21E-06 | | |
| 4.61E-06 | 4.23E-06 | 3.59E-06 | 2.86E-06 | | |
| 4.31E-06 | 3.96E-06 | 3.36E-06 | 2.67E-06 | | |
| 4.26E-06 | 3.87E-06 | 3.21E-06 | 2.51E-06 | | |
| 4.20E-06 | 3.80E-06 | 3.13E-06 | 2.40E-06 | | |
| 4.72E-06 | 4.13E-06 | 3.20E-06 | 2.28E-06 | | |
| 2.88E-06 | 2.44E-06 | 1.78E-06 | 1.21E-06 | | |
| 3.39E-06 | 2.91E-06 | 2.21E-06 | 1.52E-06 | | |
| 2.46E-06 | 2.11E-06 | 1.57E-06 | 1.04E-06 | | |
| 3.06E-06 | 2.66E-06 | 2.04E-06 | 1.42E-06 | | |
| 4.53E-06 | 4.09E-06 | 3.37E-06 | 2.56E-06 | | |
| 4.32E-06 | 3.92E-06 | 3.25E-06 | 2.51E-06 | | |
| 3.83E-06 | 3.27E-06 | 2.44E-06 | 1.66E-06 | | |
| 4.39E-06 | 3.93E-06 | 3.20E-06 | 2.45E-06 | | |
| 2.73E-06 | 2.37E-06 | 1.82E-06 | 1.27E-06 | | |
| 3.40E-06 | 2.99E-06 | 2.36E-06 | 1.72E-06 | | |
| 3.45E-06 | 3.00E-06 | 2.32E-06 | 1.66E-06 | | |
| 2.40E-06 | 2.13E-06 | 1.72E-06 | 1.28E-06 | | |
| 3.15E-06 | 2.72E-06 | 2.11E-06 | 1.50E-06 | | |
| 1.23E-06 | 1.11E-06 | 9.11E-07 | 6.92E-07 | | |
| 4.83E-06 | 4.21E-06 | 3.34E-06 | 2.51E-06 | | |
| 2.90E-06 | 2.41E-06 | 1.75E-06 | 1.12E-06 | | |
| 3.81E-06 | 3.30E-06 | 2.58E-06 | 1.89E-06 | | |
| 3.29E-06 | 2.90E-06 | 2.33E-06 | 1.76E-06 | | |
| 3.75E-06 | 3.30E-06 | 2.64E-06 | 1.99E-06 | | |
| 1.73E-06 | 1.47E-06 | 1.13E-06 | 7.92E-07 | | |
| 3.87E-06 | 3.43E-06 | 2.75E-06 | 2.06E-06 | | |
| 4.47E-06 | 4.02E-06 | 3.31E-06 | 2.57E-06 | | |
| 4.04E-06 | 3.61E-06 | 2.94E-06 | 2.26E-06 | | |
| 3.23E-06 | 2.82E-06 | 2.21E-06 | 1.58E-06 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170613 | 2.78E-05 | 2.71E-05 | 2.52E-05 | 2.36E-05 | 2.10E-05 | 1.70E-05 | 1.25E-05 | 4.73E-06 | 4.53E-06 | 4.02E-06 |
| 170614 | 3.66E-05 | 3.58E-05 | 3.29E-05 | 3.07E-05 | 2.77E-05 | 2.26E-05 | 1.74E-05 | 5.55E-06 | 5.28E-06 | 4.74E-06 |
| 170615 | 3.86E-05 | 3.76E-05 | 3.43E-05 | 3.18E-05 | 2.81E-05 | 2.26E-05 | 1.70E-05 | 3.28E-06 | 3.09E-06 | 2.70E-06 |
| 170616 | 2.28E-05 | 2.12E-05 | 1.90E-05 | 1.74E-05 | 1.51E-05 | 1.16E-05 | 8.05E-06 | 3.91E-06 | 3.77E-06 | 3.47E-06 |
| 170617 | 3.27E-05 | 3.19E-05 | 2.99E-05 | 2.80E-05 | 2.51E-05 | 2.08E-05 | 1.65E-05 | 8.87E-06 | 8.59E-06 | 7.80E-06 |
| 170618 | 6.16E-05 | 6.00E-05 | 5.49E-05 | 5.09E-05 | 4.48E-05 | 3.59E-05 | 2.67E-05 | 4.41E-06 | 4.12E-06 | 3.60E-06 |
| 170619 | 2.85E-05 | 2.73E-05 | 2.45E-05 | 2.25E-05 | 1.95E-05 | 1.52E-05 | 1.05E-05 | 1.81E-06 | 1.62E-06 | 1.42E-06 |
| 170620 | 1.55E-05 | 1.48E-05 | 1.36E-05 | 1.27E-05 | 1.13E-05 | 9.24E-06 | 7.22E-06 | 3.82E-06 | 3.67E-06 | 3.33E-06 |
| 170621 | 2.58E-05 | 2.50E-05 | 2.30E-05 | 2.13E-05 | 1.87E-05 | 1.50E-05 | 1.13E-05 | 6.73E-06 | 6.52E-06 | 5.96E-06 |
| 170622 | 3.83E-05 | 3.73E-05 | 3.45E-05 | 3.18E-05 | 2.79E-05 | 2.25E-05 | 1.72E-05 | 5.23E-06 | 4.97E-06 | 4.41E-06 |
| 170623 | 3.38E-05 | 3.24E-05 | 2.88E-05 | 2.65E-05 | 2.31E-05 | 1.82E-05 | 1.34E-05 | 4.75E-06 | 4.41E-06 | 3.98E-06 |
| 170624 | 3.59E-05 | 3.47E-05 | 3.22E-05 | 2.99E-05 | 2.67E-05 | 2.18E-05 | 1.69E-05 | 3.19E-06 | 2.96E-06 | 2.56E-06 |
| 170625 | 2.13E-05 | 1.98E-05 | 1.73E-05 | 1.58E-05 | 1.34E-05 | 9.84E-06 | 6.67E-06 | 2.67E-06 | 2.51E-06 | 2.18E-06 |
| 170626 | 1.53E-05 | 1.46E-05 | 1.31E-05 | 1.20E-05 | 1.03E-05 | 7.97E-06 | 5.73E-06 | 2.92E-06 | 2.72E-06 | 2.43E-06 |
| 170627 | 1.98E-05 | 1.83E-05 | 1.63E-05 | 1.49E-05 | 1.30E-05 | 1.04E-05 | 7.75E-06 | 3.71E-06 | 3.61E-06 | 3.31E-06 |
| 170628 | 2.88E-05 | 2.83E-05 | 2.66E-05 | 2.49E-05 | 2.23E-05 | 1.83E-05 | 1.40E-05 | 4.51E-06 | 4.40E-06 | 4.05E-06 |
| 170629 | 3.12E-05 | 3.04E-05 | 2.83E-05 | 2.63E-05 | 2.34E-05 | 1.90E-05 | 1.43E-05 | 5.51E-06 | 5.20E-06 | 4.62E-06 |
| 170630 | 4.23E-05 | 4.03E-05 | 3.63E-05 | 3.35E-05 | 2.94E-05 | 2.31E-05 | 1.65E-05 | 3.86E-06 | 3.50E-06 | 3.02E-06 |
| 170701 | 2.48E-05 | 2.29E-05 | 2.03E-05 | 1.85E-05 | 1.60E-05 | 1.23E-05 | 8.67E-06 | 2.65E-06 | 2.46E-06 | 2.21E-06 |
| 170702 | 1.87E-05 | 1.78E-05 | 1.62E-05 | 1.50E-05 | 1.30E-05 | 1.04E-05 | 7.81E-06 | 4.20E-06 | 3.83E-06 | 3.36E-06 |
| 170703 | 2.88E-05 | 2.71E-05 | 2.44E-05 | 2.20E-05 | 1.89E-05 | 1.46E-05 | 1.07E-05 | 3.31E-06 | 3.07E-06 | 2.63E-06 |
| 170704 | 2.52E-05 | 2.40E-05 | 2.21E-05 | 2.03E-05 | 1.79E-05 | 1.44E-05 | 1.09E-05 | 5.05E-06 | 4.72E-06 | 4.20E-06 |
| 170705 | 3.38E-05 | 3.24E-05 | 2.93E-05 | 2.67E-05 | 2.31E-05 | 1.80E-05 | 1.33E-05 | 3.66E-06 | 3.40E-06 | 2.90E-06 |
| 170706 | 2.50E-05 | 2.32E-05 | 2.03E-05 | 1.84E-05 | 1.56E-05 | 1.16E-05 | 7.63E-06 | 3.61E-06 | 3.35E-06 | 2.95E-06 |
| 170707 | 2.60E-05 | 2.48E-05 | 2.27E-05 | 2.12E-05 | 1.90E-05 | 1.57E-05 | 1.22E-05 | 3.18E-06 | 3.00E-06 | 2.70E-06 |
| 170708 | 2.29E-05 | 2.16E-05 | 1.97E-05 | 1.80E-05 | 1.56E-05 | 1.23E-05 | 9.01E-06 | 2.77E-06 | 2.65E-06 | 2.32E-06 |
| 170709 | 1.96E-05 | 1.93E-05 | 1.87E-05 | 1.80E-05 | 1.68E-05 | 1.46E-05 | 1.21E-05 | 5.36E-06 | 5.16E-06 | 4.57E-06 |
| 170710 | 3.87E-05 | 3.79E-05 | 3.49E-05 | 3.27E-05 | 2.96E-05 | 2.44E-05 | 1.86E-05 | 4.10E-06 | 3.90E-06 | 3.57E-06 |
| 170711 | 3.42E-05 | 3.29E-05 | 3.12E-05 | 2.96E-05 | 2.71E-05 | 2.30E-05 | 1.85E-05 | 5.15E-06 | 4.98E-06 | 4.53E-06 |
| 170712 | 3.54E-05 | 3.48E-05 | 3.26E-05 | 3.08E-05 | 2.80E-05 | 2.34E-05 | 1.83E-05 | 4.45E-06 | 4.18E-06 | 3.61E-06 |
| 170713 | 3.20E-05 | 3.04E-05 | 2.72E-05 | 2.50E-05 | 2.19E-05 | 1.71E-05 | 1.24E-05 | 3.25E-06 | 3.02E-06 | 2.69E-06 |
| 170714 | 2.03E-05 | 1.92E-05 | 1.71E-05 | 1.57E-05 | 1.37E-05 | 1.09E-05 | 8.08E-06 | 4.31E-06 | 3.95E-06 | 3.45E-06 |
| 170715 | 2.06E-05 | 1.89E-05 | 1.71E-05 | 1.58E-05 | 1.38E-05 | 1.09E-05 | 8.08E-06 | 4.88E-06 | 4.67E-06 | 4.29E-06 |
| 170716 | 3.93E-05 | 3.86E-05 | 3.65E-05 | 3.44E-05 | 3.12E-05 | 2.61E-05 | 2.06E-05 | 3.16E-06 | 2.94E-06 | 2.60E-06 |
| 170717 | 1.57E-05 | 1.45E-05 | 1.28E-05 | 1.15E-05 | 9.72E-06 | 7.17E-06 | 4.91E-06 | 1.84E-06 | 1.62E-06 | 1.38E-06 |
| 170718 | 1.43E-05 | 1.40E-05 | 1.33E-05 | 1.25E-05 | 1.15E-05 | 9.68E-06 | 7.79E-06 | 2.64E-06 | 2.23E-06 | 1.83E-06 |
| 170719 | 1.57E-05 | 1.47E-05 | 1.38E-05 | 1.31E-05 | 1.21E-05 | 1.03E-05 | 8.41E-06 | 2.04E-06 | 1.85E-06 | 1.53E-06 |
| 170720 | 1.03E-05 | 8.96E-06 | 8.16E-06 | 7.81E-06 | 7.26E-06 | 6.32E-06 | 5.28E-06 | 2.57E-06 | 2.44E-06 | 2.19E-06 |
| 170721 | 2.24E-05 | 2.17E-05 | 2.00E-05 | 1.85E-05 | 1.65E-05 | 1.34E-05 | 1.02E-05 | 3.56E-06 | 3.42E-06 | 3.07E-06 |
| 170722 | 2.43E-05 | 2.34E-05 | 2.07E-05 | 1.94E-05 | 1.71E-05 | 1.35E-05 | 9.51E-06 | 3.12E-06 | 2.99E-06 | 2.68E-06 |
| 170723 | 2.25E-05 | 2.17E-05 | 1.97E-05 | 1.80E-05 | 1.57E-05 | 1.21E-05 | 8.35E-06 | 2.34E-06 | 2.14E-06 | 1.87E-06 |
| 170724 | 1.91E-05 | 1.77E-05 | 1.60E-05 | 1.47E-05 | 1.28E-05 | 1.04E-05 | 7.82E-06 | 2.21E-06 | 2.06E-06 | 1.81E-06 |
| 170725 | 1.15E-05 | 1.07E-05 | 9.66E-06 | 8.91E-06 | 7.76E-06 | 6.18E-06 | 4.62E-06 | 3.16E-06 | 3.03E-06 | 2.73E-06 |
| 170726 | 2.67E-05 | 2.61E-05 | 2.44E-05 | 2.28E-05 | 2.05E-05 | 1.70E-05 | 1.34E-05 | 4.73E-06 | 4.52E-06 | 4.07E-06 |
| 170727 | 3.37E-05 | 3.23E-05 | 2.94E-05 | 2.70E-05 | 2.34E-05 | 1.81E-05 | 1.26E-05 | 3.52E-06 | 3.21E-06 | 2.74E-06 |
| 170728 | 2.67E-05 | 2.37E-05 | 2.00E-05 | 1.76E-05 | 1.44E-05 | 1.15E-05 | 8.98E-06 | 3.88E-06 | 3.72E-06 | 3.27E-06 |
| 170729 | 2.79E-05 | 2.71E-05 | 2.43E-05 | 2.26E-05 | 1.99E-05 | 1.61E-05 | 1.22E-05 | 4.84E-06 | 4.57E-06 | 3.99E-06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.70E-06 | 3.25E-06 | 2.56E-06 | 1.86E-06 |
| 4.34E-06 | 3.77E-06 | 2.95E-06 | 2.15E-06 |
| 2.44E-06 | 2.08E-06 | 1.58E-06 | 1.09E-06 |
| 3.21E-06 | 2.83E-06 | 2.27E-06 | 1.74E-06 |
| 7.18E-06 | 6.27E-06 | 4.95E-06 | 3.63E-06 |
| 3.25E-06 | 2.75E-06 | 2.06E-06 | 1.37E-06 |
| 1.31E-06 | 1.12E-06 | 8.73E-07 | 6.37E-07 |
| 3.05E-06 | 2.65E-06 | 2.07E-06 | 1.52E-06 |
| 5.46E-06 | 4.76E-06 | 3.80E-06 | 2.86E-06 |
| 4.04E-06 | 3.48E-06 | 2.70E-06 | 1.94E-06 |
| 3.65E-06 | 3.20E-06 | 2.55E-06 | 1.90E-06 |
| 2.29E-06 | 1.94E-06 | 1.42E-06 | 9.25E-07 |
| 1.96E-06 | 1.65E-06 | 1.22E-06 | 8.11E-07 |
| 2.19E-06 | 1.87E-06 | 1.44E-06 | 1.04E-06 |
| 3.05E-06 | 2.67E-06 | 2.12E-06 | 1.57E-06 |
| 3.75E-06 | 3.30E-06 | 2.63E-06 | 1.96E-06 |
| 4.22E-06 | 3.65E-06 | 2.81E-06 | 1.96E-06 |
| 2.73E-06 | 2.30E-06 | 1.72E-06 | 1.16E-06 |
| 2.01E-06 | 1.72E-06 | 1.32E-06 | 9.55E-07 |
| 3.01E-06 | 2.52E-06 | 1.87E-06 | 1.30E-06 |
| 2.40E-06 | 2.05E-06 | 1.55E-06 | 1.06E-06 |
| 3.76E-06 | 3.20E-06 | 2.43E-06 | 1.76E-06 |
| 2.62E-06 | 2.21E-06 | 1.63E-06 | 1.07E-06 |
| 2.64E-06 | 2.23E-06 | 1.71E-06 | 1.28E-06 |
| 2.46E-06 | 2.11E-06 | 1.63E-06 | 1.17E-06 |
| 2.11E-06 | 1.80E-06 | 1.38E-06 | 9.84E-07 |
| 4.23E-06 | 3.74E-06 | 2.96E-06 | 2.14E-06 |
| 3.32E-06 | 2.96E-06 | 2.40E-06 | 1.82E-06 |
| 4.21E-06 | 3.74E-06 | 3.02E-06 | 2.27E-06 |
| 3.30E-06 | 2.83E-06 | 2.16E-06 | 1.51E-06 |
| 2.43E-06 | 2.07E-06 | 1.57E-06 | 1.08E-06 |
| 3.08E-06 | 2.60E-06 | 1.96E-06 | 1.38E-06 |
| 3.96E-06 | 3.49E-06 | 2.79E-06 | 2.08E-06 |
| 2.25E-06 | 1.88E-06 | 1.38E-06 | 9.42E-07 |
| 1.22E-06 | 1.08E-06 | 8.76E-07 | 6.69E-07 |
| 1.62E-06 | 1.39E-06 | 1.09E-06 | 8.13E-07 |
| 1.33E-06 | 1.10E-06 | 8.18E-07 | 5.47E-07 |
| 1.99E-06 | 1.74E-06 | 1.36E-06 | 9.92E-07 |
| 2.78E-06 | 2.38E-06 | 1.81E-06 | 1.24E-06 |
| 2.43E-06 | 2.08E-06 | 1.58E-06 | 1.03E-06 |
| 1.68E-06 | 1.42E-06 | 1.06E-06 | 7.89E-07 |
| 1.63E-06 | 1.37E-06 | 1.01E-06 | 6.52E-07 |
| 2.49E-06 | 2.18E-06 | 1.74E-06 | 1.31E-06 |
| 3.71E-06 | 3.19E-06 | 2.44E-06 | 1.67E-06 |
| 2.40E-06 | 1.97E-06 | 1.35E-06 | 8.84E-07 |
| 3.00E-06 | 2.61E-06 | 2.05E-06 | 1.50E-06 |
| 3.63E-06 | 3.17E-06 | 2.48E-06 | 1.77E-06 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170730 | 3.72E-05 | 3.59E-05 | 3.24E-05 | 3.03E-05 | 2.71E-05 | 2.21E-05 | 1.66E-05 | 2.86E-06 | 2.73E-06 | 2.52E-06 |
| 170731 | 2.36E-05 | 2.30E-05 | 2.18E-05 | 2.05E-05 | 1.86E-05 | 1.54E-05 | 1.17E-05 | 2.14E-06 | 2.00E-06 | 1.81E-06 |
| 170801 | 1.40E-05 | 1.30E-05 | 1.18E-05 | 1.08E-05 | 9.55E-06 | 7.68E-06 | 5.82E-06 | 3.66E-06 | 3.25E-06 | 2.77E-06 |
| 170802 | 2.41E-05 | 2.13E-05 | 1.91E-05 | 1.75E-05 | 1.52E-05 | 1.20E-05 | 9.00E-06 | 4.84E-06 | 4.74E-06 | 4.37E-06 |
| 170803 | 3.74E-05 | 3.70E-05 | 3.49E-05 | 3.30E-05 | 2.99E-05 | 2.51E-05 | 1.99E-05 | 6.06E-06 | 5.49E-06 | 4.72E-06 |
| 170804 | 3.85E-05 | 3.44E-05 | 2.93E-05 | 2.56E-05 | 2.08E-05 | 1.48E-05 | 1.11E-05 | 2.60E-06 | 2.50E-06 | 2.25E-06 |
| 170805 | 1.77E-05 | 1.70E-05 | 1.55E-05 | 1.42E-05 | 1.24E-05 | 9.85E-06 | 7.46E-06 | 4.89E-06 | 4.70E-06 | 4.28E-06 |
| 170806 | 3.86E-05 | 3.71E-05 | 3.41E-05 | 3.16E-05 | 2.80E-05 | 2.26E-05 | 1.71E-05 | 4.82E-06 | 4.58E-06 | 4.11E-06 |
| 170807 | 3.33E-05 | 3.21E-05 | 2.92E-05 | 2.68E-05 | 2.34E-05 | 1.84E-05 | 1.34E-05 | 5.31E-06 | 5.07E-06 | 4.31E-06 |
| 170808 | 3.88E-05 | 3.73E-05 | 3.37E-05 | 3.12E-05 | 2.78E-05 | 2.28E-05 | 1.76E-05 | 4.16E-06 | 3.97E-06 | 3.54E-06 |
| 170809 | 2.48E-05 | 2.33E-05 | 2.06E-05 | 1.85E-05 | 1.56E-05 | 1.14E-05 | 7.58E-06 | 3.12E-06 | 2.88E-06 | 2.61E-06 |
| 170810 | 2.33E-05 | 2.17E-05 | 1.98E-05 | 1.82E-05 | 1.59E-05 | 1.22E-05 | 8.77E-06 | 4.02E-06 | 3.84E-06 | 3.48E-06 |
| 170811 | 2.83E-05 | 2.74E-05 | 2.53E-05 | 2.34E-05 | 2.06E-05 | 1.64E-05 | 1.21E-05 | 3.51E-06 | 3.38E-06 | 3.07E-06 |
| 170812 | 2.53E-05 | 2.46E-05 | 2.27E-05 | 2.11E-05 | 1.87E-05 | 1.52E-05 | 1.18E-05 | 3.29E-06 | 3.09E-06 | 2.79E-06 |
| 170813 | 2.58E-05 | 2.47E-05 | 2.28E-05 | 2.13E-05 | 1.88E-05 | 1.53E-05 | 1.18E-05 | 7.45E-06 | 6.73E-06 | 5.78E-06 |
| 170814 | 4.20E-05 | 3.80E-05 | 3.28E-05 | 2.92E-05 | 2.42E-05 | 1.76E-05 | 1.16E-05 | 3.69E-06 | 3.40E-06 | 2.98E-06 |
| 170815 | 2.67E-05 | 2.49E-05 | 2.25E-05 | 2.05E-05 | 1.77E-05 | 1.36E-05 | 1.00E-05 | 5.49E-06 | 5.31E-06 | 4.74E-06 |
| 170816 | 4.17E-05 | 4.10E-05 | 3.76E-05 | 3.50E-05 | 3.11E-05 | 2.53E-05 | 1.95E-05 | 5.38E-06 | 5.14E-06 | 4.48E-06 |
| 170817 | 3.61E-05 | 3.47E-05 | 3.07E-05 | 2.85E-05 | 2.49E-05 | 1.96E-05 | 1.44E-05 | 5.23E-06 | 5.02E-06 | 4.58E-06 |
| 170818 | 3.69E-05 | 3.56E-05 | 3.29E-05 | 3.09E-05 | 2.75E-05 | 2.23E-05 | 1.70E-05 | 2.80E-06 | 2.57E-06 | 2.29E-06 |
| 170819 | 2.16E-05 | 2.06E-05 | 1.91E-05 | 1.80E-05 | 1.62E-05 | 1.34E-05 | 1.07E-05 | 2.46E-06 | 2.34E-06 | 2.06E-06 |
| 170820 | 1.57E-05 | 1.49E-05 | 1.32E-05 | 1.19E-05 | 1.02E-05 | 7.77E-06 | 5.57E-06 | 3.62E-06 | 3.45E-06 | 3.14E-06 |
| 170821 | 2.55E-05 | 2.47E-05 | 2.31E-05 | 2.16E-05 | 1.95E-05 | 1.61E-05 | 1.27E-05 | 6.82E-06 | 6.38E-06 | 5.65E-06 |
| 170822 | 5.07E-05 | 4.74E-05 | 4.28E-05 | 3.93E-05 | 3.44E-05 | 2.72E-05 | 2.01E-05 | 4.14E-06 | 3.98E-06 | 3.66E-06 |
| 170823 | 3.18E-05 | 3.09E-05 | 2.88E-05 | 2.66E-05 | 2.36E-05 | 1.91E-05 | 1.45E-05 | 5.05E-06 | 4.86E-06 | 4.36E-06 |
| 170824 | 3.69E-05 | 3.57E-05 | 3.28E-05 | 3.07E-05 | 2.72E-05 | 2.18E-05 | 1.59E-05 | 4.80E-06 | 4.61E-06 | 4.20E-06 |
| 170825 | 3.61E-05 | 3.47E-05 | 3.18E-05 | 2.94E-05 | 2.60E-05 | 2.08E-05 | 1.57E-05 | 4.74E-06 | 4.52E-06 | 3.95E-06 |
| 170826 | 3.26E-05 | 3.11E-05 | 2.71E-05 | 2.51E-05 | 2.18E-05 | 1.74E-05 | 1.32E-05 | 3.10E-06 | 2.89E-06 | 2.55E-06 |
| 170827 | 2.13E-05 | 2.00E-05 | 1.78E-05 | 1.64E-05 | 1.42E-05 | 1.10E-05 | 7.88E-06 | 5.52E-06 | 5.07E-06 | 4.48E-06 |
| 170828 | 4.33E-05 | 4.00E-05 | 3.61E-05 | 3.32E-05 | 2.90E-05 | 2.29E-05 | 1.68E-05 | 2.87E-06 | 2.67E-06 | 2.35E-06 |
| 170829 | 1.74E-05 | 1.63E-05 | 1.46E-05 | 1.32E-05 | 1.12E-05 | 8.32E-06 | 5.91E-06 | 4.51E-06 | 4.31E-06 | 3.86E-06 |
| 170830 | 2.43E-05 | 2.35E-05 | 2.13E-05 | 1.95E-05 | 1.70E-05 | 1.35E-05 | 1.01E-05 | 7.07E-06 | 6.61E-06 | 5.99E-06 |
| 170831 | 5.08E-05 | 4.82E-05 | 4.45E-05 | 4.10E-05 | 3.58E-05 | 2.86E-05 | 2.17E-05 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.33E-06 | 2.07E-06 | 1.67E-06 | 1.23E-06 |
| 1.66E-06 | 1.46E-06 | 1.16E-06 | 8.72E-07 |
| 2.47E-06 | 2.09E-06 | 1.60E-06 | 1.16E-06 |
| 4.08E-06 | 3.64E-06 | 2.97E-06 | 2.28E-06 |
| 4.13E-06 | 3.39E-06 | 2.39E-06 | 1.50E-06 |
| 2.06E-06 | 1.78E-06 | 1.39E-06 | 1.01E-06 |
| 3.93E-06 | 3.43E-06 | 2.73E-06 | 2.03E-06 |
| 3.72E-06 | 3.20E-06 | 2.48E-06 | 1.75E-06 |
| 3.95E-06 | 3.42E-06 | 2.70E-06 | 2.03E-06 |
| 3.20E-06 | 2.73E-06 | 2.07E-06 | 1.42E-06 |
| 2.39E-06 | 2.07E-06 | 1.59E-06 | 1.14E-06 |
| 3.18E-06 | 2.75E-06 | 2.16E-06 | 1.57E-06 |
| 2.81E-06 | 2.45E-06 | 1.94E-06 | 1.44E-06 |
| 2.55E-06 | 2.21E-06 | 1.75E-06 | 1.32E-06 |
| 5.13E-06 | 4.24E-06 | 3.04E-06 | 1.92E-06 |
| 2.68E-06 | 2.26E-06 | 1.67E-06 | 1.16E-06 |
| 4.35E-06 | 3.78E-06 | 2.97E-06 | 2.15E-06 |
| 4.12E-06 | 3.57E-06 | 2.77E-06 | 1.99E-06 |
| 4.25E-06 | 3.75E-06 | 2.98E-06 | 2.22E-06 |
| 2.09E-06 | 1.80E-06 | 1.41E-06 | 1.04E-06 |
| 1.86E-06 | 1.59E-06 | 1.19E-06 | 8.09E-07 |
| 2.88E-06 | 2.53E-06 | 2.00E-06 | 1.50E-06 |
| 5.19E-06 | 4.51E-06 | 3.54E-06 | 2.55E-06 |
| 3.36E-06 | 2.93E-06 | 2.33E-06 | 1.73E-06 |
| 4.03E-06 | 3.52E-06 | 2.75E-06 | 1.96E-06 |
| 3.85E-06 | 3.37E-06 | 2.68E-06 | 1.97E-06 |
| 3.64E-06 | 3.16E-06 | 2.46E-06 | 1.80E-06 |
| 2.32E-06 | 1.98E-06 | 1.49E-06 | 1.01E-06 |
| 4.05E-06 | 3.47E-06 | 2.67E-06 | 1.94E-06 |
| 2.12E-06 | 1.80E-06 | 1.33E-06 | 9.15E-07 |
| 3.52E-06 | 3.03E-06 | 2.36E-06 | 1.72E-06 |
| 5.45E-06 | 4.70E-06 | 3.66E-06 | 2.69E-06 |