TSRTIME SERIES OUTPUT FILES

TSR 5/14/2015 2:44:16 PM; Aldicarb; Florida Citrus - FL Central Ridge, Polk County

TSR				DCON1	INFL	IRRG	VFLX	FPVL
TSR PRZ	1961	1	1	0.000	0.1192E-06	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	2	0.000	0.2384E-06	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	3	0.000	0.3576E-06	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	4	0.000	0.4768E-06	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	5	0.000	0.5960E-06	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	6	0.000	0.7153E-06	1.175	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	7	0.000	0.8345E-06	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	8	0.000	0.2448	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	9	0.000	0.8268	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	10	0.000	0.8268	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	11	0.000	0.8268	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	12	0.000	0.8268	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	13	0.000	1.363	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	14	0.000	1.363	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	15	0.000	1.363	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	16	0.000	1.363	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	17	0.000	1.363	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	18	0.000	1.363	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	19	0.000	1.363	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	20	0.000	1.363	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	21	0.000	1.363	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	22	0.000	1.363	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1961	1	23	0.000	1.363	0.000	0.000	

0.000

TSR PRZ 1961 1 24 0.000 1.363 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 1 25 0.000 1.363 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 1 26 0.000 1.363 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 1 27 0.000 1.363 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 1 28 0.000 1.363 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 1 29 0.000 1.363 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 1 30 0.000 1.363 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 1 31 0.000 1.363 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 1 0.000 1.363 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 2 0.000 1.363 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 3 0.000 1.939 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 4 0.000 1.939 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 5 0.000 1.939 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 6 0.000 1.939 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 7 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 8 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 9 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 10 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 11 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 12 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 13 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 14 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 15 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 16 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 17 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 18 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 19 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 20 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 21 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 22 0.000 4.883 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 23 0.000 5.133 5.663 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 24 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 25 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 26 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 27 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 2 28 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 1 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 2 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 3 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 4 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 5 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 6 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 7 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 8 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 9 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 10 0.000 5.133 6.234 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 11 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 12 0.000 5.133 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 13 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 14 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 15 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 16 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 17 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 18 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 19 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 20 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 21 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 22 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 23 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 24 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 25 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 26 0.000 7.838 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 27 0.000 7.936 6.230 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 28 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 29 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 30 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 3 31 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 1 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 2 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 3 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 4 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 5 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 6 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 7 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 8 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 9 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 10 0.000 7.936 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 11 0.000 7.936 5.730 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 12 0.1074E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 13 0.1071E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 14 0.1069E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 15 0.1066E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 16 0.1064E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 17 0.1062E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 18 0.1059E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 19 0.1057E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 20 0.1054E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 21 0.1052E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 22 0.1049E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 23 0.1047E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 24 0.1044E-03 10.39 5.959 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 25 0.1042E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 26 0.1040E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 27 0.1037E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 28 0.1035E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 29 0.1032E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 4 30 0.1030E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 1 0.1028E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 2 0.1025E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 3 0.1023E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 4 0.1020E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 5 0.1018E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 6 0.1016E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 7 0.1013E-03 10.39 6.167 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 8 0.1011E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 9 0.1008E-03 10.39 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 10 0.2057E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 11 0.2053E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 12 0.2048E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 13 0.2043E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 14 0.2038E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 15 0.2033E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 16 0.2028E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 17 0.2023E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 18 0.2018E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 19 0.2014E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 20 0.2009E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 21 0.2004E-03 11.41 5.869 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 22 0.1999E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 23 0.1994E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 24 0.1989E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 25 0.1985E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 26 0.1980E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 27 0.1975E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 28 0.1970E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 29 0.1965E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 30 0.1960E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 5 31 0.1956E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 1 0.1951E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 2 0.1946E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 3 0.1941E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 4 0.1936E-03 11.41 5.766 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 5 0.1932E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 6 0.1927E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 7 0.1922E-03 11.41 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 8 0.2310E-03 11.71 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 9 0.2304E-03 11.71 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 10 0.2299E-03 11.71 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 11 0.2293E-03 11.71 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 12 0.2287E-03 11.71 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 13 0.2310E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 14 0.2304E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 15 0.2298E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 16 0.2292E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 17 0.2287E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 18 0.2281E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 19 0.2275E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 20 0.2269E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 21 0.2263E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 22 0.2258E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 23 0.2252E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 24 0.2246E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 25 0.2241E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 26 0.2235E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 27 0.2229E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 28 0.2223E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 29 0.2218E-03 11.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 6 30 0.2617E-03 11.98 6.158 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 1 0.2610E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 2 0.2603E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 3 0.2596E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 4 0.2590E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 5 0.2583E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 6 0.2576E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 7 0.2570E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 8 0.2563E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 9 0.2556E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 10 0.2550E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 11 0.2543E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 12 0.2537E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 13 0.2530E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 14 0.2524E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 15 0.2517E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 16 0.2510E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 17 0.2504E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 18 0.2497E-03 11.98 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 19 0.9928E-03 12.94 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 20 0.3626E-02 14.06 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 21 0.3617E-02 14.06 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 22 0.3607E-02 14.06 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 23 0.5256E-02 14.57 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 24 0.1236E-01 15.67 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 25 0.1665E-01 16.19 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 26 0.2484E-01 16.92 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 27 0.3486E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 28 0.3476E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 29 0.3467E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 30 0.3458E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 7 31 0.3449E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 1 0.3440E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 2 0.3431E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 3 0.3422E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 4 0.3413E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 5 0.3404E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 6 0.3395E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 7 0.3386E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 8 0.3377E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 9 0.3368E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 10 0.3359E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 11 0.3351E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 12 0.3342E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 13 0.3333E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 14 0.3324E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 15 0.3315E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 16 0.3306E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 17 0.3298E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 18 0.3289E-01 17.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 19 0.5277E-01 18.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 20 0.5263E-01 18.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 21 0.5249E-01 18.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 22 0.5235E-01 18.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 23 0.5221E-01 18.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 24 0.5832E-01 18.86 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 25 0.8822E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 26 0.8799E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 27 0.8775E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 28 0.8752E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 29 0.8729E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 30 0.8706E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 8 31 0.8683E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 1 0.8660E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 2 0.8637E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 3 0.8615E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 4 0.8592E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 5 0.8569E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 6 0.8547E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 7 0.8524E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 8 0.8502E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 9 0.8479E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 10 0.8457E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 11 0.8435E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 12 0.8413E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 13 0.8390E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 14 0.8368E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 15 0.8346E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 16 0.8324E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 17 0.8302E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 18 0.8281E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 19 0.8259E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 20 0.8237E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 21 0.8215E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 22 0.8194E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 23 0.8172E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 24 0.8151E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 25 0.8129E-01 19.84 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 26 0.8299E-01 19.90 5.870 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 27 0.8277E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 28 0.8255E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 29 0.8234E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 9 30 0.8212E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 1 0.8191E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 2 0.8169E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 3 0.8148E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 4 0.8127E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 5 0.8105E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 6 0.8084E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 7 0.8063E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 8 0.8042E-01 19.90 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 9 0.8710E-01 20.13 5.946 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 10 0.8687E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 11 0.8665E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 12 0.8642E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 13 0.8620E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 14 0.8597E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 15 0.8575E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 16 0.8553E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 17 0.8531E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 18 0.8509E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 19 0.8487E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 20 0.8465E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 21 0.8443E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 22 0.8421E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 23 0.8400E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 24 0.8378E-01 20.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 25 0.9612E-01 20.51 5.953 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 26 0.9588E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 27 0.9563E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 28 0.9539E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 29 0.9515E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 30 0.9491E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 10 31 0.9467E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 1 0.9443E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 2 0.9419E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 3 0.9396E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 4 0.9372E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 5 0.9349E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 6 0.9326E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 7 0.9302E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 8 0.9279E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 9 0.9256E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 10 0.9233E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 11 0.9210E-01 20.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 12 0.1002 20.76 5.804 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 13 0.9994E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 14 0.9969E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 15 0.9945E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 16 0.9920E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 17 0.9896E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 18 0.9871E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 19 0.9847E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 20 0.9823E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 21 0.9799E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 22 0.9775E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 23 0.9751E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 24 0.9727E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 25 0.9703E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 26 0.9680E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 27 0.9656E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 28 0.9633E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 29 0.9610E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 11 30 0.9586E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 1 0.9563E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 2 0.9540E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 3 0.9517E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 4 0.9495E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 5 0.9472E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 6 0.9449E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 7 0.9427E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 8 0.9405E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 9 0.9382E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 10 0.9360E-01 20.76 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 11 0.1010 20.99 5.905 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 12 0.1008 20.99 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 13 0.1054 21.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 14 0.1052 21.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 15 0.1049 21.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 16 0.1047 21.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 17 0.1045 21.13 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 18 0.1701 22.40 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 19 0.7240 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 20 0.7224 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 21 0.7207 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 22 0.7190 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 23 0.7173 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 24 0.7156 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 25 0.7139 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 26 0.7123 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 27 0.7106 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 28 0.7089 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 29 0.7073 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 30 0.7056 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1961 12 31 0.7040 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 1 0.7024 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 2 0.7008 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 3 0.6991 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 4 0.6976 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 5 0.6960 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 6 0.6944 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 7 0.6928 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 8 0.6913 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 9 0.6897 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 10 0.6882 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 11 0.6867 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 12 0.6852 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 13 0.6836 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 14 0.6821 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 15 0.6807 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 16 0.6792 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 17 0.6777 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 18 0.6762 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 19 0.6748 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 20 0.6733 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 21 0.6719 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 22 0.6704 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 23 0.6690 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 24 0.6675 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 25 0.6661 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 26 0.6647 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 27 0.6633 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 28 0.6618 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 29 0.6604 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 30 0.6590 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 1 31 0.6576 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 1 0.6562 26.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 2 0.6974 26.61 5.980 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 3 0.6959 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 4 0.6944 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 5 0.6929 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 6 0.6914 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 7 0.6899 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 8 0.6884 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 9 0.6869 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 10 0.6855 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 11 0.6840 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 12 0.6825 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 13 0.6810 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 14 0.6795 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 15 0.6780 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 16 0.6766 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 17 0.6751 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 18 0.6736 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 19 0.6722 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 20 0.6707 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 21 0.6693 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 22 0.6678 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 23 0.6663 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 24 0.6649 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 25 0.6634 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 26 0.6620 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 27 0.6605 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 2 28 0.6591 26.61 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 1 0.6664 26.68 5.872 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 2 0.6811 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 3 0.6796 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 4 0.6781 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 5 0.6766 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 6 0.6751 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 7 0.6736 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 8 0.6721 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 9 0.6706 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 10 0.6691 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 11 0.6676 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 12 0.6661 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 13 0.6646 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 14 0.6631 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 15 0.6616 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 16 0.6601 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 17 0.6586 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 18 0.6571 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 19 0.6556 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 20 0.6542 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 21 0.6527 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 22 0.6512 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 23 0.6498 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 24 0.6483 26.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 25 0.8436 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 26 0.8417 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 27 0.8398 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 28 0.8380 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 29 0.8361 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 30 0.8342 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 3 31 0.8324 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 1 0.8305 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 2 0.8286 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 3 0.8268 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 4 0.8249 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 5 0.8231 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 6 0.8212 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 7 0.8194 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 8 0.8176 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 9 0.8157 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 10 0.8139 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 11 0.8121 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 12 0.8102 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 13 0.8084 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 14 0.8066 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 15 0.8051 28.03 6.028 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 16 0.8033 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 17 0.8015 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 18 0.7996 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 19 0.7978 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 20 0.7960 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 21 0.7942 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 22 0.7924 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 23 0.7906 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 24 0.7888 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 25 0.7870 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 26 0.7852 28.03 5.920 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 27 0.7834 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 28 0.7816 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 29 0.7798 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 4 30 0.7780 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 1 0.7762 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 2 0.7744 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 3 0.7727 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 4 0.7709 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 5 0.7691 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 6 0.7673 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 7 0.7655 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 8 0.7638 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 9 0.7620 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 10 0.7602 28.03 6.232 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 11 0.7584 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 12 0.7566 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 13 0.7549 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 14 0.7531 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 15 0.7513 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 16 0.7495 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 17 0.7477 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 18 0.7460 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 19 0.7442 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 20 0.7424 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 21 0.7406 28.03 6.061 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 22 0.7389 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 23 0.7371 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 24 0.7353 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 25 0.7335 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 26 0.7318 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 27 0.7300 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 28 0.7282 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 29 0.7265 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 30 0.7247 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 5 31 0.7229 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 1 0.7211 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 2 0.7194 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 3 0.7176 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 4 0.7158 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 5 0.7141 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 6 0.7123 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 7 0.7105 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 8 0.7088 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 9 0.7070 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 10 0.7052 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 11 0.7035 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 12 0.7017 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 13 0.7000 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 14 0.6982 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 15 0.6965 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 16 0.6947 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 17 0.6930 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 18 0.6912 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 19 0.6895 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 20 0.6877 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 21 0.6860 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 22 0.6843 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 23 0.6826 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 24 0.6808 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 25 0.6791 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 26 0.6774 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 27 0.6757 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 28 0.6740 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 29 0.6723 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 6 30 0.6706 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 1 0.6689 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 2 0.6672 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 3 0.6655 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 4 0.6638 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 5 0.6621 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 6 0.6604 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 7 0.6587 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 8 0.6570 28.03 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 9 0.6635 28.10 6.015 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 10 0.6618 28.10 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 11 0.7939 28.99 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 12 0.7919 28.99 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 13 0.7899 28.99 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 14 0.8023 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 15 0.8002 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 16 0.7982 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 17 0.7961 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 18 0.7940 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 19 0.7920 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 20 0.7899 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 21 0.7878 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 22 0.7858 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 23 0.7837 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 24 0.7817 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 25 0.7796 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 7 26 0.7776 29.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ	1962	7 27	0.7756	29.09	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	7 28	0.7735	29.09	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	7 29	0.7715	29.09	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	7 30	0.7695	29.09	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	7 31	0.7675	29.09	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 1	0.7654	29.09	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 2	0.7634	29.09	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 3	0.7614	29.09	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 4	0.7973	29.34	6.222	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 5	0.7952	29.34	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 6	0.7931	29.34	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 7	0.7910	29.34	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 8	1.098	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 9	1.095	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 10	1.092	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 11	1.089	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 12	1.086	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 13	1.084	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 14	1.081	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 15	1.078	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 16	1.075	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 17	1.072	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 18	1.069	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 19	1.066	30.95	0.000	0.000	0.000
TSR PRZ	1962	8 20	1.064	30.95	0.000	0.000	0.000

TSR PRZ 1962 8 21 1.442 32.54 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 8 22 2.574 35.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 8 23 4.571 39.24 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 8 24 4.559 39.24 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 8 25 4.547 39.24 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 8 26 4.535 39.24 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 8 27 4.523 39.24 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 8 28 4.745 39.65 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 8 29 5.246 40.48 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 8 30 6.387 42.12 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 8 31 6.950 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 1 6.932 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 2 6.914 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 3 6.896 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 4 6.878 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 5 6.860 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 6 6.842 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 7 6.824 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 8 6.807 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 9 6.789 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 10 6.771 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 11 6.754 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 12 6.736 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 13 6.718 42.89 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 14 7.008 43.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 15 6.989 43.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 16 6.971 43.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 17 6.953 43.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 18 6.935 43.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 19 6.917 43.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 20 18.74 52.32 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 21 19.10 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 22 19.05 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 23 19.00 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 24 18.95 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 25 18.91 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 26 18.86 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 27 18.81 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 28 18.76 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 29 18.71 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 9 30 18.66 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 1 18.61 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 2 18.57 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 3 18.52 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 4 18.47 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 5 18.42 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 6 18.38 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 7 18.33 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 8 18.28 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 9 18.23 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 10 18.19 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 11 18.14 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 12 18.09 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 13 18.05 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 14 18.00 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 15 17.96 52.62 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 16 18.11 52.78 5.986 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 17 18.06 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 18 18.01 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 19 17.97 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 20 17.92 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 21 17.88 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 22 17.83 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 23 17.78 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 24 17.74 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 25 17.69 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 26 17.65 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 27 17.60 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 28 17.56 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 29 17.51 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 30 17.47 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 10 31 17.43 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 1 17.38 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 2 17.34 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 3 17.30 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 4 17.25 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 5 17.21 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 6 17.17 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 7 17.12 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 8 17.08 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 9 17.04 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 10 17.00 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 11 16.96 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 12 16.92 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 13 16.88 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 14 16.84 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 15 16.79 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 16 16.75 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 17 16.71 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 18 16.67 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 19 16.64 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 20 16.60 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 21 16.56 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 22 16.52 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 23 16.48 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 24 16.44 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 25 16.40 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 26 16.36 52.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 27 16.69 53.09 5.971 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 28 16.65 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 29 16.61 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 11 30 16.57 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 1 16.54 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 2 16.50 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 3 16.46 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 4 16.42 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 5 16.38 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 6 16.35 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 7 16.31 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 8 16.27 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 9 16.24 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 10 16.20 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 11 16.16 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 12 16.13 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 13 16.09 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 14 16.05 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 15 16.02 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 16 15.98 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 17 15.95 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 18 15.91 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 19 15.88 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 20 15.84 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 21 15.81 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 22 15.77 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 23 15.74 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 24 15.70 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 25 15.67 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 26 15.64 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 27 15.60 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 28 15.57 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 29 15.54 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 30 15.50 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1962 12 31 15.47 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 1 15.44 53.09 0.2806 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 2 15.40 53.09 0.7158 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 3 15.37 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 4 15.34 53.09 1.589 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 5 15.30 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 6 15.27 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 7 15.24 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 8 15.21 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 9 15.17 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 10 15.14 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 11 15.11 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 12 15.08 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 13 15.04 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 14 15.01 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 15 14.98 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 16 14.95 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 17 14.91 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 18 14.88 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 19 14.85 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 20 14.82 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 21 14.79 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 22 14.76 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 23 14.72 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 24 14.69 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 25 14.66 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 26 14.63 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 27 14.60 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 28 14.57 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 29 14.54 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 30 14.50 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 1 31 14.47 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 1 14.44 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 2 14.41 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 3 14.38 53.09 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 4 15.84 54.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 5 15.86 54.47 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 6 15.83 54.47 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 7 15.79 54.47 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 8 15.76 54.47 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 9 15.73 54.47 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 10 15.69 54.47 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 11 21.80 59.06 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 12 23.94 60.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 13 23.89 60.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 14 23.84 60.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 15 23.79 60.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 16 23.74 60.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 17 23.69 60.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 18 23.64 60.60 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 19 24.74 61.40 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 20 24.68 61.40 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 21 24.63 61.40 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 22 24.58 61.40 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 23 24.53 61.40 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 24 24.47 61.40 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 25 24.42 61.40 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 26 29.51 64.66 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 27 29.44 64.66 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 2 28 29.38 64.66 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 1 29.32 64.66 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 2 31.06 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 3 30.99 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 4 30.93 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 5 30.86 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 6 30.80 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 7 30.73 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 8 30.67 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 9 30.60 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 10 30.54 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 11 30.47 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 12 30.41 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 13 30.34 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 14 30.28 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 15 30.21 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 16 30.15 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 17 30.08 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 18 30.02 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 19 29.95 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 20 29.89 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 21 29.82 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 22 29.76 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 23 29.69 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 24 29.63 65.78 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 25 30.08 66.11 6.219 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 26 30.02 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 27 29.95 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 28 29.88 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 29 29.82 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 30 29.75 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 3 31 29.69 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 1 29.62 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 2 29.55 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 3 29.49 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 4 29.42 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 5 29.36 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 6 29.29 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 7 29.22 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 8 29.16 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 9 29.09 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 10 29.03 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 11 28.96 66.11 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 12 29.02 66.20 6.092 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 13 28.96 66.20 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 14 28.89 66.20 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 15 28.83 66.20 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 16 28.76 66.20 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 17 28.70 66.20 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 18 28.63 66.20 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 19 28.56 66.20 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 20 28.50 66.20 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 21 28.43 66.20 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 22 28.37 66.20 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 23 28.30 66.20 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 24 28.49 66.37 6.178 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 25 28.43 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 26 28.36 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 27 28.30 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 28 28.23 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 29 28.16 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 4 30 28.10 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 1 28.03 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 2 27.97 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 3 27.90 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 4 27.84 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 5 27.77 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 6 27.70 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 7 27.64 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 8 27.57 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 9 27.51 66.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 10 27.53 66.43 5.834 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 11 27.47 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 12 27.40 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 13 27.34 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 14 27.27 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 15 27.21 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 16 27.14 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 17 27.08 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 18 27.02 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 19 26.95 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 20 26.89 66.43 5.896 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 21 26.82 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 22 26.76 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 23 26.69 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 24 26.63 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 25 26.56 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 26 26.50 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 27 26.44 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 28 26.37 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 29 26.31 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 30 26.24 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 5 31 26.18 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 1 26.12 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 2 26.05 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 3 25.99 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 4 25.93 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 5 25.86 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 6 25.80 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 7 25.73 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 8 25.67 66.43 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 9 25.65 66.46 6.344 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 10 25.59 66.46 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 11 25.52 66.46 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 12 25.46 66.46 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 13 25.40 66.46 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 14 25.33 66.46 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 15 25.27 66.46 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 16 25.21 66.46 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 17 25.15 66.46 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 18 25.08 66.46 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 19 25.03 66.47 6.120 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 20 24.97 66.47 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 21 24.91 66.47 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 22 24.85 66.47 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 23 26.21 67.52 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 24 26.38 67.69 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 25 26.62 67.91 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 26 26.55 67.91 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 27 26.48 67.91 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 28 30.16 70.49 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 29 30.08 70.49 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 6 30 30.01 70.49 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 1 35.04 73.79 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 2 34.95 73.79 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 3 34.86 73.79 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 4 34.77 73.79 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 5 34.68 73.79 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 6 34.60 73.79 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 7 34.51 73.79 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 8 34.42 73.79 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 9 34.33 73.79 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 10 35.47 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 11 35.38 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 12 35.29 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 13 35.20 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 14 35.11 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 15 35.02 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 16 34.93 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 17 34.84 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 18 34.75 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 19 34.66 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 20 34.57 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 21 34.49 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 22 34.40 74.59 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 23 40.32 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 24 40.22 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 25 40.11 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 26 40.01 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 27 39.91 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 28 39.80 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 29 39.70 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 30 39.60 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 7 31 39.50 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 1 39.40 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 2 39.29 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 3 39.19 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 4 39.09 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 5 38.99 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 6 38.89 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 7 38.80 78.33 6.057 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 8 38.70 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 9 38.60 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 10 38.50 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 11 38.40 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 12 38.30 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 13 38.20 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 14 38.10 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 15 38.00 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 16 37.90 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 17 37.81 78.33 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 18 38.04 78.55 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 19 37.94 78.55 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 20 37.84 78.55 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 21 38.05 78.75 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 22 37.95 78.75 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 23 37.86 78.75 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 24 37.76 78.75 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 25 37.66 78.75 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 26 39.95 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 27 39.84 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 28 39.74 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 29 39.63 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 30 39.53 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 8 31 39.43 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 1 39.33 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 2 39.22 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 3 39.12 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 4 39.02 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 5 38.92 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 6 38.82 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 7 38.72 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 8 38.62 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 9 38.52 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 10 38.42 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 11 38.32 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 12 38.22 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 13 38.12 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 14 38.02 80.30 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 15 38.02 80.37 5.917 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 16 37.92 80.37 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 17 39.18 81.28 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 18 39.76 81.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 19 39.66 81.73 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 20 39.85 81.93 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 21 39.75 81.93 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 22 43.56 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 23 43.45 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 24 43.33 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 25 43.22 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 26 43.11 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 27 43.00 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 28 42.89 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 29 42.78 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 9 30 42.67 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 1 42.56 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 2 42.45 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 3 42.34 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 4 42.23 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 5 42.12 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 6 42.01 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 7 41.90 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 8 41.80 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 9 41.69 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 10 41.58 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 11 41.48 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 12 41.37 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 13 41.27 84.42 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 14 41.29 84.51 6.110 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 15 41.19 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 16 41.08 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 17 40.98 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 18 40.88 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 19 40.77 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 20 40.67 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 21 40.57 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 22 40.47 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 23 40.37 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 24 40.26 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 25 40.16 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 26 40.06 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 27 39.96 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 28 39.86 84.51 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 29 39.95 84.64 5.703 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 30 39.85 84.64 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 10 31 39.75 84.64 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 1 39.65 84.64 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 2 39.56 84.64 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 3 39.46 84.64 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 4 39.36 84.64 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 5 39.27 84.64 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 6 39.41 84.81 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 7 39.31 84.81 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 8 39.21 84.81 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 9 39.27 84.91 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 10 55.39 94.44 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 11 57.24 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 12 57.10 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 13 56.96 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 14 56.82 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 15 56.69 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 16 56.55 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 17 56.42 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 18 56.28 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 19 56.15 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 20 56.02 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 21 55.88 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 22 55.75 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 23 55.62 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 24 55.49 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 25 55.36 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 26 55.23 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 27 55.10 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 28 54.97 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 29 54.84 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 11 30 54.72 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 1 54.59 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 2 54.46 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 3 54.34 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 4 54.21 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 5 54.08 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 6 53.96 95.58 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 7 54.21 95.80 5.894 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 8 54.08 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 9 53.96 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 10 53.83 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 11 53.71 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 12 53.59 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 13 53.47 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 14 53.35 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 15 53.22 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 16 53.10 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 17 52.99 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 18 52.87 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 19 52.75 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 20 52.63 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 21 52.51 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 22 52.40 95.80 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 23 52.88 96.17 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 24 52.76 96.17 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 25 52.64 96.17 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 26 52.53 96.17 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 27 52.41 96.17 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 28 52.30 96.17 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 29 52.18 96.17 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 30 52.07 96.17 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1963 12 31 52.41 96.45 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 1 52.29 96.45 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 2 52.18 96.45 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 3 52.07 96.45 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 4 51.96 96.45 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 5 51.84 96.45 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 6 51.73 96.45 1.115 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 7 54.26 98.06 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 8 54.15 98.06 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 9 54.03 98.06 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 10 53.91 98.06 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 11 57.25 100.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 12 66.54 105.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 13 66.40 105.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 14 66.25 105.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 15 66.11 105.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 16 65.97 105.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 17 67.07 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 18 66.93 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 19 66.79 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 20 66.65 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 21 66.50 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 22 66.36 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 23 66.22 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 24 66.08 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 25 65.94 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 26 65.80 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 27 65.66 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 28 65.52 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 29 65.38 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 30 65.24 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 1 31 65.10 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 1 64.96 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 2 64.83 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 3 64.69 106.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 4 66.45 107.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 5 70.36 109.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 6 70.21 109.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 7 71.84 110.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 8 71.73 110.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 9 71.58 110.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 10 71.42 110.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 11 71.27 110.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 12 71.12 110.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 13 70.97 110.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 14 70.81 110.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 15 70.66 110.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 16 70.51 110.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 17 70.36 110.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 18 72.88 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 19 72.73 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 20 72.57 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 21 72.41 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 22 72.26 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 23 72.10 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 24 71.95 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 25 71.80 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 26 71.64 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 27 71.49 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 28 71.34 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 2 29 71.18 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 1 71.03 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 2 70.88 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 3 70.73 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 4 70.58 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 5 70.43 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 6 70.28 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 7 70.13 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 8 69.98 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 9 69.83 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 10 69.68 111.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 11 69.90 112.0 5.770 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 12 69.75 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 13 69.60 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 14 69.45 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 15 69.30 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 16 69.15 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 17 69.00 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 18 68.85 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 19 68.70 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 20 68.55 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 21 68.40 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 22 68.25 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 23 68.10 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 24 67.95 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 25 67.80 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 26 67.65 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 27 67.50 112.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 28 70.79 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 29 70.63 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 30 70.47 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 3 31 70.31 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 1 70.16 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 2 70.00 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 3 69.84 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 4 69.68 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 5 69.53 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 6 69.37 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 7 69.21 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 8 69.06 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 9 68.90 114.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 10 69.04 114.2 6.184 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 11 68.88 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 12 68.72 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 13 68.57 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 14 68.41 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 15 68.26 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 16 68.10 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 17 67.94 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 18 67.79 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 19 67.63 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 20 67.48 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 21 67.32 114.2 5.663 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 22 67.17 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 23 67.01 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 24 66.85 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 25 66.70 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 26 66.54 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 27 66.39 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 28 66.23 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 29 66.08 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 4 30 65.92 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 1 65.77 114.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 2 73.09 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 3 72.92 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 4 72.75 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 5 72.58 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 6 72.40 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 7 72.23 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 8 72.06 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 9 71.89 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 10 71.72 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 11 71.55 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 12 71.38 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 13 71.20 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 14 71.03 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 15 70.86 118.6 6.771 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 16 70.69 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 17 70.52 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 18 70.35 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 19 70.19 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 20 70.02 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 21 69.85 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 22 69.68 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 23 69.51 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 24 69.34 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 25 69.17 118.6 5.730 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 26 69.01 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 27 68.84 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 28 68.67 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 29 68.50 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 30 68.34 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 5 31 68.17 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 1 68.00 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 2 67.84 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 3 67.67 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 4 67.51 118.6 5.913 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 5 67.34 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 6 67.18 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 7 67.01 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 8 66.84 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 9 66.68 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 10 66.51 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 11 66.35 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 12 66.19 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 13 66.02 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 14 65.86 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 15 65.69 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 16 65.53 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 17 65.37 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 18 65.20 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 19 65.04 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 20 64.88 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 21 64.71 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 22 64.55 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 23 64.39 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 24 64.23 118.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 25 65.90 119.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 26 65.95 120.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 27 65.78 120.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 28 65.61 120.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 29 65.45 120.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 6 30 68.07 121.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 1 71.33 124.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 2 73.03 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 3 72.84 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 4 72.65 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 5 72.47 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 6 72.28 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 7 72.10 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 8 71.91 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 9 71.73 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 10 71.55 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 11 71.36 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 12 71.18 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 13 71.00 125.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 14 71.13 125.7 5.811 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 15 70.95 125.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 16 70.77 125.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 17 70.88 125.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 18 70.70 125.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 19 70.51 125.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 20 70.33 125.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 21 70.15 125.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 22 69.97 125.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 23 69.79 125.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 24 69.61 125.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 25 71.62 127.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 26 87.35 137.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 27 87.13 137.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 28 87.13 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 29 86.91 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 30 86.68 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 7 31 86.46 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 1 86.24 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 2 86.02 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 3 85.80 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 4 85.58 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 5 85.36 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 6 85.14 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 7 84.92 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 8 84.70 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 9 84.48 137.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 10 86.06 138.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 11 88.79 140.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 12 88.56 140.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 13 88.34 140.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 14 88.11 140.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 15 87.88 140.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 16 87.66 140.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 17 87.43 140.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 18 87.21 140.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 19 88.07 141.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 20 92.71 144.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 21 94.75 145.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 22 103.6 150.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 23 103.4 150.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 24 104.9 151.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 25 105.8 152.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 26 105.6 152.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 27 105.3 152.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 28 105.0 152.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 29 104.8 152.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 30 104.5 152.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 8 31 104.2 152.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 1 104.0 152.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 2 103.7 152.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 3 103.4 152.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 4 103.7 152.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 5 108.9 155.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 6 108.6 155.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 7 108.3 155.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 8 108.0 155.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 9 107.8 155.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 10 109.0 156.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 11 108.7 156.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 12 112.3 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 13 112.1 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 14 111.8 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 15 111.5 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 16 111.2 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 17 110.9 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 18 110.6 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 19 110.3 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 20 110.1 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 21 109.8 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 22 109.5 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 23 109.2 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 24 108.9 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 25 108.7 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 26 108.4 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 27 108.1 158.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 28 108.2 158.9 5.791 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 29 108.0 158.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 9 30 107.7 158.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 1 109.1 159.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 2 113.3 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 3 113.0 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 4 112.7 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 5 112.5 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 6 112.2 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 7 111.9 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 8 111.6 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 9 111.3 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 10 111.0 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 11 110.8 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 12 110.5 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 13 110.2 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 14 109.9 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 15 109.7 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 16 109.4 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 17 109.1 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 18 108.8 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 19 108.6 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 20 108.3 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 21 108.0 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 22 107.8 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 23 107.5 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 24 107.2 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 25 107.0 162.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 26 107.1 162.5 5.975 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 27 106.8 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 28 106.6 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 29 106.3 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 30 106.1 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 10 31 105.8 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 1 105.5 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 2 105.3 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 3 105.0 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 4 104.8 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 5 104.5 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 6 104.3 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 7 104.0 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 8 103.8 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 9 103.5 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 10 103.3 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 11 103.0 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 12 102.8 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 13 102.5 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 14 102.3 162.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 15 102.4 162.7 5.736 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 16 102.2 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 17 101.9 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 18 101.7 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 19 101.5 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 20 101.2 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 21 101.0 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 22 100.7 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 23 100.5 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 24 100.3 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 25 100.0 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 26 99.79 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 27 99.56 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 28 99.32 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 29 99.09 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 11 30 98.86 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 1 98.62 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 2 98.39 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 3 98.16 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 4 97.93 162.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 5 98.54 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 6 98.31 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 7 98.08 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 8 97.85 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 9 97.62 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 10 97.40 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 11 97.17 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 12 96.95 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 13 96.72 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 14 96.50 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 15 96.28 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 16 96.06 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 17 95.84 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 18 95.62 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 19 95.40 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 20 95.18 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 21 94.97 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 22 94.75 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 23 94.54 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 24 94.32 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 25 94.11 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 26 93.89 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 27 93.68 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 28 93.47 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 29 93.26 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 30 93.05 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1964 12 31 92.84 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 1 92.63 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 2 92.42 163.2 0.4696 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 3 92.21 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 4 92.00 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 5 91.80 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 6 91.59 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 7 91.38 163.2 1.926 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 8 91.18 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 9 90.97 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 10 90.77 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 11 90.56 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 12 90.36 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 13 90.16 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 14 89.95 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 15 89.75 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 16 89.55 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 17 89.35 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 18 89.15 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 19 88.95 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 20 88.75 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 21 88.56 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 22 88.36 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 23 88.16 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 24 87.97 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 25 87.77 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 26 87.58 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 27 87.38 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 28 87.19 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 29 87.00 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 30 86.81 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 1 31 86.62 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 1 86.43 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 2 86.24 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 3 86.05 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 4 85.86 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 5 85.68 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 6 85.49 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 7 85.30 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 8 85.12 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 9 84.93 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 10 84.75 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 11 84.56 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 12 84.38 163.2 5.761 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 13 84.20 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 14 84.01 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 15 83.83 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 16 83.65 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 17 83.46 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 18 83.28 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 19 83.10 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 20 82.92 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 21 82.74 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 22 82.55 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 23 82.37 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 24 82.19 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 25 82.01 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 26 81.83 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 27 81.65 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 2 28 81.47 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 1 81.29 163.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 2 81.92 163.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 3 82.52 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 4 82.34 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 5 82.16 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 6 81.98 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 7 81.79 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 8 81.61 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 9 81.43 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 10 81.25 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 11 81.07 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 12 80.89 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 13 80.72 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 14 80.54 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 15 80.36 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 16 80.18 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 17 80.01 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 18 79.83 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 19 79.65 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 20 79.48 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 21 79.30 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 22 79.13 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 23 78.95 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 24 78.78 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 25 78.61 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 26 78.43 164.2 5.961 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 27 78.26 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 28 78.08 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 29 77.91 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 30 77.74 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 3 31 77.56 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 1 77.39 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 2 77.22 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 3 77.04 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 4 76.87 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 5 76.70 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 6 76.53 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 7 76.35 164.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 8 76.37 164.4 5.753 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 9 76.20 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 10 76.02 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 11 75.85 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 12 75.68 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 13 75.50 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 14 75.33 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 15 75.16 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 16 74.99 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 17 74.81 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 18 74.64 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 19 74.47 164.4 5.749 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 20 74.29 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 21 74.12 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 22 73.95 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 23 73.78 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 24 73.60 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 25 73.43 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 26 73.26 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 27 73.09 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 28 72.92 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 29 72.75 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 4 30 72.57 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 1 72.40 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 2 72.23 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 3 72.06 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 4 71.89 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 5 71.72 164.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 6 71.69 164.5 6.238 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 7 71.52 164.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 8 71.35 164.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 9 71.18 164.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 10 71.01 164.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 11 70.84 164.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 12 70.67 164.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 13 70.50 164.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 14 70.34 164.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 15 70.17 164.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 16 70.00 164.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 17 69.84 164.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 18 69.85 164.6 6.191 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 19 69.68 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 20 69.51 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 21 69.35 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 22 69.18 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 23 69.01 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 24 68.85 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 25 68.68 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 26 68.52 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 27 68.35 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 28 68.19 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 29 68.02 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 30 67.86 164.6 5.933 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 5 31 67.69 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 1 67.53 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 2 67.36 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 3 67.20 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 4 67.03 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 5 66.87 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 6 66.70 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 7 66.54 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 8 66.38 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 9 66.21 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 10 66.05 164.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 11 68.48 166.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 12 72.22 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 13 72.04 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 14 71.86 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 15 71.69 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 16 71.51 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 17 71.33 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 18 71.15 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 19 70.98 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 20 70.80 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 21 70.62 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 22 70.45 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 23 70.27 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 24 70.10 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 25 69.92 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 26 69.75 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 27 69.57 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 28 69.40 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 29 69.22 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 6 30 69.05 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 1 68.88 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 2 68.71 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 3 68.53 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 4 68.36 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 5 68.19 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 6 68.02 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 7 67.85 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 8 67.68 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 9 67.51 169.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 10 67.52 169.7 5.885 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 11 67.50 169.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 12 68.54 170.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 13 70.35 172.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 14 70.17 172.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 15 70.00 172.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 16 69.82 172.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 17 69.65 172.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 18 69.47 172.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 19 69.29 172.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 20 69.12 172.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 21 70.21 173.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 22 70.03 173.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 23 69.85 173.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 24 69.68 173.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 25 69.50 173.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 26 69.32 173.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 27 69.15 173.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 28 68.97 173.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 29 70.04 174.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 30 75.71 178.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 7 31 84.00 184.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 1 84.57 184.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 2 84.36 184.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 3 84.14 184.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 4 85.05 185.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 5 84.84 185.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 6 84.62 185.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 7 84.41 185.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 8 87.88 188.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 9 90.18 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 10 89.96 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 11 89.73 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 12 89.50 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 13 89.27 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 14 89.04 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 15 88.82 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 16 88.59 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 17 88.37 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 18 88.14 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 19 87.92 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 20 87.69 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 21 87.47 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 22 87.25 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 23 87.03 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 24 86.81 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 25 86.58 189.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 26 86.58 189.7 6.673 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 27 89.92 191.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 28 89.69 191.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 29 89.46 191.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 30 89.23 191.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 8 31 89.00 191.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 1 88.77 191.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 2 89.11 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 3 88.88 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 4 88.65 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 5 88.43 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 6 88.20 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 7 87.97 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 8 87.75 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 9 87.52 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 10 87.30 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 11 87.08 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 12 86.85 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 13 86.63 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 14 86.41 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 15 86.18 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 16 85.96 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 17 85.74 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 18 85.52 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 19 85.30 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 20 85.08 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 21 84.87 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 22 84.65 192.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 23 88.22 194.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 24 88.94 195.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 25 91.14 196.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 26 91.31 197.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 27 91.11 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 28 90.88 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 29 90.65 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 9 30 90.41 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 1 90.18 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 2 89.95 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 3 89.72 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 4 89.49 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 5 89.27 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 6 89.04 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 7 88.81 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 8 88.59 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 9 88.36 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 10 88.13 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 11 87.91 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 12 87.69 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 13 87.46 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 14 87.24 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 15 87.02 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 16 86.80 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 17 86.58 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 18 86.36 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 19 86.14 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 20 85.93 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 21 85.71 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 22 85.49 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 23 85.28 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 24 85.07 197.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 25 85.10 197.2 6.062 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 26 84.89 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 27 84.68 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 28 84.47 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 29 84.26 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 30 84.05 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 10 31 83.84 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 1 83.63 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 2 83.43 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 3 83.22 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 4 83.02 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 5 82.82 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 6 82.61 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 7 82.41 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 8 82.21 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 9 82.01 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 10 81.82 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 11 81.62 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 12 81.42 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 13 81.23 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 14 81.03 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 15 80.84 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 16 80.64 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 17 80.45 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 18 80.26 197.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 19 80.29 197.4 5.945 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 20 80.10 197.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 21 79.91 197.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 22 80.26 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 23 80.07 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 24 79.88 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 25 79.69 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 26 79.50 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 27 79.31 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 28 79.13 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 29 78.94 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 11 30 78.76 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 1 78.57 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 2 78.39 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 3 78.20 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 4 78.02 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 5 77.84 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 6 77.66 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 7 77.48 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 8 77.30 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 9 77.12 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 10 76.94 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 11 76.77 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 12 76.59 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 13 76.42 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 14 76.24 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 15 76.07 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 16 75.90 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 17 75.73 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 18 75.55 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 19 75.38 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 20 75.21 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 21 75.04 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 22 74.88 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 23 74.71 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 24 74.54 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 25 74.37 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 26 74.21 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 27 74.04 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 28 73.87 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 29 73.71 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 30 73.54 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1965 12 31 73.38 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 1 73.22 197.7 0.3989 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 2 73.05 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 3 72.89 197.7 0.8393 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 4 72.73 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 5 72.57 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 6 72.41 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 7 72.25 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 8 72.09 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 9 71.92 197.7 1.843 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 10 71.77 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 11 71.61 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 12 71.45 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 13 71.29 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 14 71.13 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 15 70.97 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 16 70.81 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 17 70.66 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 18 70.50 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 19 70.34 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 20 70.19 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 21 70.03 197.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 22 71.38 198.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 23 71.22 198.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 24 71.06 198.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 25 70.91 198.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 26 72.58 200.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 27 72.43 200.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 28 72.27 200.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 29 73.61 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 30 73.45 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 1 31 73.29 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 1 73.13 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 2 72.97 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 3 72.81 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 4 72.65 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 5 72.50 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 6 72.34 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 7 72.19 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 8 72.03 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 9 71.88 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 10 71.73 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 11 71.57 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 12 71.42 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 13 71.27 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 14 71.12 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 15 70.97 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 16 70.82 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 17 70.67 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 18 70.52 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 19 70.38 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 20 70.23 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 21 70.08 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 22 69.93 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 23 69.78 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 24 69.63 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 25 69.49 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 26 69.34 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 27 69.19 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 2 28 69.04 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 1 68.90 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 2 68.75 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 3 68.60 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 4 68.45 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 5 68.31 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 6 68.16 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 7 68.01 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 8 67.87 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 9 67.72 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 10 67.57 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 11 67.43 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 12 67.28 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 13 67.13 201.2 5.971 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 14 66.99 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 15 66.84 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 16 66.70 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 17 66.55 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 18 66.41 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 19 66.26 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 20 66.12 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 21 65.98 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 22 65.83 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 23 65.69 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 24 65.55 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 25 65.40 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 26 65.26 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 27 65.12 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 28 64.97 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 29 64.83 201.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 30 65.07 201.5 5.752 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 3 31 64.93 201.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 1 64.78 201.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 2 64.64 201.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 3 64.50 201.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 4 65.32 202.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 5 65.86 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 6 65.72 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 7 65.57 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 8 65.43 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 9 65.28 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 10 65.14 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 11 64.99 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 12 64.85 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 13 64.70 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 14 64.56 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 15 64.41 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 16 64.27 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 17 64.13 202.7 5.841 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 18 63.98 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 19 63.84 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 20 63.70 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 21 63.55 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 22 63.41 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 23 63.27 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 24 63.13 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 25 62.98 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 26 62.84 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 27 62.70 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 28 62.56 202.7 5.792 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 29 62.42 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 4 30 62.27 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 1 62.13 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 2 61.99 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 3 61.85 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 4 61.71 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 5 61.56 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 6 61.42 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 7 61.28 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 8 61.14 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 9 60.99 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 10 60.85 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 11 60.71 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 12 60.57 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 13 60.43 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 14 60.28 202.7 5.669 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 15 60.14 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 16 60.00 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 17 59.86 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 18 59.72 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 19 59.58 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 20 59.43 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 21 59.29 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 22 59.15 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 23 59.01 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 24 58.87 202.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 25 58.95 202.9 6.278 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 26 58.81 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 27 58.67 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 28 58.52 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 29 58.38 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 30 58.24 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 5 31 58.10 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 1 57.96 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 2 57.82 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 3 57.68 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 4 57.53 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 5 57.39 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 6 57.25 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 7 57.11 202.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 8 61.57 206.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 9 61.85 206.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 10 63.76 208.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 11 63.60 208.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 12 63.45 208.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 13 63.29 208.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 14 63.13 208.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 15 62.97 208.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 16 62.82 208.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 17 62.66 208.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 18 62.51 208.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 19 62.35 208.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 20 62.20 208.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 21 62.15 208.4 6.035 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 22 61.99 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 23 61.84 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 24 61.68 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 25 61.53 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 26 61.37 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 27 61.22 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 28 61.07 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 29 60.91 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 6 30 60.76 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 1 60.61 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 2 60.46 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 3 60.30 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 4 60.15 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 5 60.00 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 6 59.85 208.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 7 59.89 208.6 5.898 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 8 59.73 208.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 9 59.58 208.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 10 59.43 208.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 11 59.28 208.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 12 59.13 208.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 13 58.99 208.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 14 58.84 208.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 15 58.69 208.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 16 60.43 210.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 17 60.27 210.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 18 60.51 210.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 19 60.36 210.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 20 60.21 210.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 21 68.07 215.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 22 71.85 218.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 23 71.67 218.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 24 71.88 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 25 71.70 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 26 71.51 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 27 71.33 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 28 71.15 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 29 70.97 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 30 70.79 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 7 31 70.61 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 1 70.43 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 2 70.25 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 3 70.07 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 4 69.89 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 5 69.71 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 6 69.53 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 7 69.35 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 8 69.18 218.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 9 70.92 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 10 70.74 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 11 70.56 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 12 70.38 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 13 70.20 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 14 70.02 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 15 69.84 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 16 69.66 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 17 69.48 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 18 69.30 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 19 69.12 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 20 68.94 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 21 68.77 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 22 68.59 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 23 68.41 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 24 68.24 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 25 68.06 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 26 67.88 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 27 67.71 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 28 67.53 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 29 67.36 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 30 67.19 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 8 31 67.01 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 1 66.84 220.1 5.691 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 2 66.67 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 3 66.49 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 4 66.32 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 5 66.15 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 6 65.98 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 7 65.81 220.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 8 67.86 221.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 9 67.69 221.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 10 68.01 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 11 67.83 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 12 67.66 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 13 67.48 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 14 67.31 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 15 67.13 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 16 66.96 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 17 66.78 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 18 66.61 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 19 66.44 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 20 66.27 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 21 66.10 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 22 65.92 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 23 65.75 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 24 65.58 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 25 65.41 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 26 65.24 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 27 65.08 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 28 64.91 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 29 64.74 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 9 30 64.57 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 1 64.41 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 2 64.24 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 3 64.07 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 4 63.91 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 5 63.75 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 6 63.58 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 7 63.42 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 8 63.26 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 9 63.09 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 10 62.93 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 11 62.77 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 12 62.61 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 13 62.45 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 14 62.29 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 15 62.13 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 16 61.97 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 17 61.81 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 18 61.65 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 19 61.50 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 20 61.34 222.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 21 61.47 222.2 5.795 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 22 61.31 222.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 23 61.60 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 24 61.45 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 25 61.29 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 26 61.14 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 27 60.98 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 28 60.83 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 29 60.68 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 30 60.52 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 10 31 60.37 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 1 60.22 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 2 60.07 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 3 59.92 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 4 59.77 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 5 59.62 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 6 59.47 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 7 59.32 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 8 59.18 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 9 59.03 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 10 58.89 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 11 58.74 222.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 12 58.77 222.6 5.695 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 13 58.62 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 14 58.48 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 15 58.34 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 16 58.20 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 17 58.06 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 18 57.92 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 19 57.78 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 20 57.64 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 21 57.50 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 22 57.37 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 23 57.23 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 24 57.09 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 25 56.96 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 26 56.82 222.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 27 56.84 222.8 5.663 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 28 57.15 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 29 57.02 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 11 30 56.88 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 1 56.75 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 2 56.61 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 3 56.48 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 4 56.35 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 5 56.22 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 6 56.09 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 7 55.96 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 8 55.83 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 9 55.70 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 10 55.57 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 11 55.44 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 12 55.32 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 13 55.19 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 14 55.06 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 15 54.94 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 16 54.81 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 17 54.69 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 18 54.56 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 19 54.44 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 20 54.32 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 21 54.20 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 22 54.07 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 23 53.95 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 24 53.83 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 25 53.71 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 26 53.59 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 27 53.47 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 28 53.35 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 29 53.23 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 30 53.11 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1966 12 31 53.00 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 1 52.88 223.1 0.3356 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 2 52.76 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 3 52.65 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 4 52.53 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 5 52.42 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 6 52.30 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 7 52.19 223.1 2.149 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 8 52.07 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 9 51.96 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 10 51.84 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 11 51.73 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 12 51.62 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 13 51.51 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 14 51.39 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 15 51.28 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 16 51.17 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 17 51.06 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 18 50.94 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 19 50.83 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 20 50.72 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 21 50.61 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 22 50.50 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 23 50.39 223.1 4.459 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 24 50.28 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 25 50.17 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 26 50.06 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 27 49.95 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 28 49.84 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 29 49.73 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 30 49.62 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 1 31 49.51 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 1 49.40 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 2 49.30 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 3 49.19 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 4 49.08 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 5 48.97 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 6 48.86 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 7 48.76 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 8 48.65 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 9 48.54 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 10 48.44 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 11 48.33 223.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 12 51.83 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 13 51.71 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 14 51.60 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 15 51.49 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 16 51.37 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 17 51.26 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 18 51.15 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 19 51.04 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 20 50.93 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 21 50.81 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 22 50.76 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 23 50.65 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 24 50.53 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 25 50.42 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 26 50.31 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 27 50.20 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 2 28 50.09 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 1 49.98 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 2 49.87 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 3 49.76 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 4 49.66 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 5 49.55 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 6 49.44 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 7 49.33 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 8 49.22 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 9 49.12 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 10 49.01 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 11 48.90 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 12 48.80 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 13 48.69 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 14 48.58 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 15 48.48 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 16 48.37 226.1 5.890 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 17 48.26 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 18 48.16 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 19 48.05 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 20 47.95 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 21 47.84 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 22 47.73 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 23 47.63 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 24 47.52 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 25 47.42 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 26 47.31 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 27 47.21 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 28 47.10 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 29 47.00 226.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 30 46.96 226.2 6.289 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 3 31 46.85 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 1 46.75 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 2 46.64 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 3 46.54 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 4 46.43 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 5 46.33 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 6 46.22 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 7 46.12 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 8 46.01 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 9 45.91 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 10 45.81 226.2 5.749 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 11 45.70 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 12 45.60 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 13 45.49 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 14 45.39 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 15 45.29 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 16 45.18 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 17 45.08 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 18 44.98 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 19 44.87 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 20 44.77 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 21 44.66 226.2 6.495 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 22 44.56 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 23 44.46 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 24 44.35 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 25 44.25 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 26 44.15 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 27 44.04 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 28 43.94 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 29 43.84 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 4 30 43.74 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 1 43.63 226.2 6.317 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 2 43.53 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 3 43.43 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 4 43.32 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 5 43.22 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 6 43.12 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 7 43.02 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 8 42.91 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 9 42.81 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 10 42.71 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 11 42.61 226.2 6.309 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 12 42.50 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 13 42.40 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 14 42.30 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 15 42.20 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 16 42.10 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 17 41.99 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 18 41.89 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 19 41.79 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 20 41.69 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 21 41.59 226.2 6.152 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 22 41.49 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 23 41.39 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 24 41.29 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 25 41.18 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 26 41.08 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 27 40.98 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 28 40.88 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 29 40.78 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 30 40.68 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 5 31 40.58 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 1 40.48 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 2 40.38 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 3 40.28 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 4 40.18 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 5 40.08 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 6 39.99 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 7 39.89 226.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 8 39.96 226.4 5.674 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 9 39.86 226.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 10 39.76 226.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 11 39.67 226.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 12 39.57 226.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 13 39.47 226.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 14 39.37 226.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 15 39.27 226.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 16 39.60 226.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 17 39.50 226.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 18 40.16 227.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 19 40.06 227.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 20 41.78 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 21 41.68 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 22 41.57 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 23 41.47 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 24 41.37 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 25 41.26 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 26 41.16 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 27 41.06 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 28 40.95 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 29 40.85 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 6 30 40.75 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 1 40.65 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 2 40.55 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 3 40.44 229.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 4 42.44 231.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 5 42.33 231.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 6 42.22 231.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 7 42.12 231.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 8 42.01 231.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 9 41.90 231.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 10 41.80 231.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 11 41.69 231.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 12 41.59 231.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 13 41.48 231.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 14 41.37 231.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 15 42.47 232.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 16 48.68 237.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 17 49.82 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 18 49.70 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 19 49.57 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 20 49.44 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 21 49.32 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 22 49.19 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 23 49.07 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 24 48.94 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 25 48.82 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 26 48.69 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 27 48.57 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 28 48.44 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 29 48.32 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 30 48.20 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 7 31 48.07 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 1 47.95 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 2 47.83 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 3 47.70 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 4 47.58 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 5 47.46 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 6 47.34 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 7 47.22 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 8 47.10 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 9 46.98 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 10 46.86 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 11 46.74 238.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 12 51.38 241.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 13 62.05 247.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 14 64.10 248.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 15 63.94 248.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 16 63.78 248.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 17 63.61 248.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 18 63.45 248.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 19 63.29 248.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 20 64.53 249.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 21 64.37 249.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 22 64.72 249.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 23 66.33 250.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 24 66.16 250.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 25 65.99 250.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 26 65.82 250.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 27 65.65 250.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 28 66.45 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 29 66.28 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 30 66.11 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 8 31 65.95 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 1 65.78 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 2 65.61 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 3 65.44 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 4 65.27 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 5 65.11 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 6 64.94 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 7 64.78 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 8 64.61 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 9 64.45 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 10 64.28 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 11 64.12 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 12 63.95 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 13 63.79 251.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 14 63.78 251.4 6.024 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 15 63.62 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 16 63.46 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 17 63.30 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 18 63.13 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 19 62.97 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 20 62.81 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 21 62.65 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 22 62.49 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 23 62.33 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 24 62.17 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 25 62.01 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 26 61.86 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 27 61.70 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 28 61.54 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 29 61.38 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 9 30 61.23 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 1 61.07 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 2 60.92 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 3 60.76 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 4 60.61 251.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 5 60.63 251.5 5.782 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 6 70.15 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 7 69.97 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 8 69.80 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 9 69.62 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 10 69.44 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 11 69.27 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 12 69.09 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 13 68.92 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 14 68.75 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 15 68.57 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 16 68.40 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 17 68.23 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 18 68.06 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 19 67.89 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 20 67.72 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 21 67.55 256.4 5.865 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 22 67.38 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 23 67.21 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 24 67.05 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 25 66.88 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 26 66.71 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 27 66.55 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 28 66.38 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 29 66.22 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 30 66.06 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 10 31 65.89 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 1 65.73 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 2 65.57 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 3 65.41 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 4 65.25 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 5 65.09 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 6 64.93 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 7 64.77 256.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 8 64.71 256.5 6.239 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 9 64.55 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 10 64.39 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 11 64.24 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 12 64.08 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 13 63.93 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 14 63.77 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 15 63.62 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 16 63.47 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 17 63.32 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 18 63.17 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 19 63.02 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 20 62.87 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 21 62.72 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 22 62.57 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 23 62.42 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 24 62.28 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 25 62.13 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 26 61.98 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 27 61.84 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 28 61.70 256.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 29 62.04 256.7 5.963 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 11 30 61.90 256.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 1 61.76 256.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 2 61.61 256.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 3 61.47 256.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 4 61.33 256.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 5 61.19 256.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 6 61.05 256.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 7 60.90 256.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 8 60.76 256.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 9 60.62 256.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 10 60.48 256.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 11 61.55 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 12 61.41 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 13 61.27 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 14 61.13 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 15 60.99 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 16 60.85 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 17 60.71 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 18 60.57 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 19 60.43 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 20 60.29 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 21 60.15 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 22 60.01 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 23 59.88 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 24 59.74 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 25 59.60 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 26 59.46 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 27 59.33 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 28 59.19 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 29 59.05 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 30 58.92 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1967 12 31 58.78 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 1 58.65 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 2 58.51 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 3 58.38 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 4 58.25 257.4 1.230 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 5 58.12 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 6 57.98 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 7 57.85 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 8 57.72 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 9 57.59 257.4 2.107 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 10 57.46 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 11 57.33 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 12 57.20 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 13 57.08 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 14 56.95 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 15 56.82 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 16 56.69 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 17 56.57 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 18 56.44 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 19 56.31 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 20 56.19 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 21 56.06 257.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 22 55.94 257.4 4.645 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 23 56.90 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 24 56.77 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 25 56.65 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 26 56.52 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 27 56.40 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 28 56.27 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 29 56.15 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 30 56.03 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 1 31 55.91 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 1 55.78 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 2 55.66 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 3 55.54 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 4 55.42 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 5 55.30 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 6 55.18 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 7 55.06 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 8 54.94 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 9 54.82 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 10 54.70 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 11 54.59 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 12 54.47 258.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 13 54.59 258.2 5.772 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 14 54.48 258.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 15 54.36 258.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 16 54.24 258.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 17 54.13 258.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 18 54.01 258.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 19 54.86 258.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 20 54.74 258.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 21 54.62 258.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 22 54.51 258.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 23 55.06 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 24 54.95 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 25 54.83 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 26 54.71 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 27 54.60 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 28 54.48 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 2 29 54.37 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 1 54.25 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 2 54.14 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 3 54.02 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 4 53.91 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 5 53.80 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 6 53.68 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 7 53.57 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 8 53.46 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 9 53.35 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 10 53.24 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 11 53.13 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 12 53.01 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 13 52.90 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 14 52.79 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 15 52.68 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 16 52.57 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 17 52.46 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 18 52.35 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 19 52.24 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 20 52.13 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 21 52.02 259.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 22 52.10 259.3 5.913 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 23 51.99 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 24 51.88 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 25 51.77 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 26 51.66 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 27 51.55 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 28 51.44 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 29 51.33 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 30 51.22 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 3 31 51.11 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 1 51.00 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 2 50.89 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 3 50.78 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 4 50.67 259.3 6.023 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 5 50.57 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 6 50.46 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 7 50.35 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 8 50.24 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 9 50.13 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 10 50.02 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 11 49.91 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 12 49.80 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 13 49.69 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 14 49.58 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 15 49.47 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 16 49.36 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 17 49.25 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 18 49.14 259.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 19 49.08 259.4 5.920 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 20 48.97 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 21 48.86 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 22 48.75 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 23 48.64 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 24 48.53 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 25 48.42 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 26 48.31 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 27 48.20 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 28 48.09 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 29 47.98 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 4 30 47.87 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 1 47.76 259.4 6.023 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 2 47.65 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 3 47.54 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 4 47.43 259.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 5 49.05 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 6 48.93 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 7 48.82 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 8 48.71 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 9 48.59 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 10 48.48 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 11 48.36 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 12 48.25 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 13 48.14 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 14 48.02 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 15 47.91 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 16 47.80 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 17 47.69 260.5 5.939 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 18 47.57 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 19 47.46 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 20 47.35 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 21 47.23 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 22 47.12 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 23 47.01 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 24 46.90 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 25 46.78 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 26 46.67 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 27 46.56 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 28 46.45 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 29 46.34 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 30 46.22 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 5 31 46.11 260.5 6.261 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 1 46.00 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 2 45.89 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 3 45.78 260.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 4 52.95 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 5 52.82 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 6 52.69 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 7 52.56 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 8 52.43 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 9 52.31 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 10 52.18 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 11 52.05 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 12 51.92 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 13 51.80 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 14 51.67 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 15 51.54 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 16 51.41 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 17 51.29 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 18 51.16 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 19 51.03 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 20 50.91 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 21 50.78 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 22 50.66 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 23 50.53 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 24 50.41 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 25 50.28 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 26 50.16 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 27 50.03 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 28 49.91 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 29 49.78 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 6 30 49.66 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 1 49.53 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 2 49.41 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 3 49.29 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 4 49.16 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 5 49.04 265.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 6 50.56 266.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 7 59.99 271.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 8 59.84 271.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 9 65.82 275.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 10 65.66 275.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 11 65.49 275.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 12 65.33 275.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 13 65.16 275.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 14 65.00 275.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 15 64.84 275.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 16 65.00 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 17 64.83 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 18 64.67 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 19 64.51 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 20 64.34 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 21 64.18 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 22 64.02 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 23 63.86 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 24 63.70 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 25 63.54 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 26 63.38 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 27 63.22 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 28 63.06 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 29 62.90 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 30 62.74 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 7 31 62.58 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 1 62.42 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 2 62.27 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 3 62.11 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 4 61.95 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 5 61.79 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 6 61.64 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 7 61.48 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 8 61.32 275.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 9 61.33 275.4 6.126 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 10 61.18 275.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 11 61.02 275.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 12 65.70 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 13 65.54 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 14 65.37 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 15 65.20 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 16 65.03 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 17 64.87 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 18 64.70 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 19 64.53 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 20 64.37 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 21 64.20 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 22 64.04 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 23 63.87 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 24 63.71 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 25 63.54 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 26 63.38 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 27 63.22 278.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 28 68.64 281.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 29 70.15 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 30 69.97 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 8 31 69.79 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 1 69.61 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 2 69.43 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 3 69.25 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 4 69.07 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 5 68.89 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 6 68.72 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 7 68.54 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 8 68.36 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 9 68.19 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 10 68.01 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 11 67.84 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 12 67.66 282.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 13 69.96 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 14 69.78 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 15 69.60 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 16 69.42 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 17 69.24 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 18 69.06 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 19 68.88 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 20 68.71 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 21 68.53 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 22 68.35 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 23 68.18 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 24 68.00 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 25 67.83 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 26 67.66 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 27 67.48 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 28 67.31 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 29 67.14 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 9 30 66.97 283.3 6.110 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 1 66.80 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 2 66.63 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 3 66.46 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 4 66.29 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 5 66.12 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 6 65.95 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 7 65.78 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 8 65.61 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 9 65.45 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 10 65.28 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 11 65.12 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 12 64.95 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 13 64.79 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 14 64.62 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 15 64.46 283.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 16 64.45 283.4 5.682 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 17 66.46 284.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 18 78.18 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 19 77.98 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 20 77.78 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 21 77.59 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 22 77.39 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 23 77.20 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 24 77.00 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 25 76.81 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 26 76.62 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 27 76.42 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 28 76.23 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 29 76.04 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 30 75.85 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 10 31 75.66 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 1 75.47 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 2 75.29 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 3 75.10 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 4 74.91 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 5 74.73 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 6 74.55 290.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 7 74.94 290.9 5.721 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 8 74.76 290.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 9 82.52 294.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 10 82.32 294.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 11 85.92 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 12 85.71 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 13 85.51 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 14 85.30 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 15 85.10 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 16 84.89 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 17 84.69 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 18 84.49 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 19 84.29 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 20 84.09 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 21 83.89 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 22 83.69 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 23 83.50 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 24 83.30 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 25 83.11 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 26 82.92 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 27 82.72 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 28 82.53 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 29 82.34 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 11 30 82.15 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 1 81.97 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 2 81.78 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 3 81.59 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 4 81.41 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 5 81.22 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 6 81.04 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 7 80.86 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 8 80.67 296.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 9 80.85 296.8 5.745 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 10 80.67 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 11 80.49 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 12 80.31 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 13 80.13 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 14 79.95 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 15 79.77 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 16 79.59 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 17 79.41 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 18 79.24 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 19 79.06 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 20 78.88 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 21 78.71 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 22 78.54 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 23 78.37 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 24 78.19 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 25 78.02 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 26 77.85 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 27 77.68 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 28 77.51 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 29 77.35 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 30 77.18 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1968 12 31 77.01 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 1 76.85 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 2 76.68 296.8 0.9398 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 3 76.51 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 4 76.35 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 5 76.18 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 6 76.02 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 7 75.86 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 8 75.69 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 9 75.53 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 10 75.37 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 11 75.21 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 12 75.05 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 13 74.89 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 14 74.73 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 15 74.57 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 16 74.41 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 17 74.25 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 18 74.09 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 19 73.93 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 20 73.78 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 21 73.62 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 22 73.46 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 23 73.31 296.8 4.500 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 24 73.15 296.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 25 73.32 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 26 73.17 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 27 73.01 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 28 72.86 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 29 72.70 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 30 72.55 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 1 31 72.39 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 1 72.24 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 2 72.08 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 3 71.93 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 4 71.78 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 5 71.62 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 6 71.47 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 7 71.31 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 8 71.16 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 9 71.01 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 10 70.86 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 11 70.70 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 12 70.55 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 13 70.40 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 14 70.25 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 15 70.10 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 16 69.95 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 17 69.80 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 18 69.65 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 19 69.50 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 20 69.35 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 21 69.20 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 22 69.05 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 23 68.90 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 24 68.75 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 25 68.61 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 26 68.46 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 27 68.31 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 2 28 68.17 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 1 68.02 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 2 67.88 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 3 67.73 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 4 67.59 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 5 67.45 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 6 67.30 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 7 67.16 296.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 8 68.38 297.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 9 68.24 297.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 10 68.09 297.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 11 67.95 297.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 12 67.80 297.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 13 67.66 297.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 14 67.52 297.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 15 67.38 297.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 16 72.52 300.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 17 74.63 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 18 74.47 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 19 74.31 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 20 74.16 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 21 74.00 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 22 73.85 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 23 73.69 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 24 73.54 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 25 73.38 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 26 73.23 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 27 73.07 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 28 72.92 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 29 72.77 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 30 72.61 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 3 31 72.46 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 1 72.31 301.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 2 72.47 301.9 5.747 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 3 72.31 301.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 4 72.16 301.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 5 72.01 301.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 6 71.85 301.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 7 71.70 301.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 8 71.55 301.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 9 71.39 301.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 10 71.24 301.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 11 71.08 301.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 12 70.93 301.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 13 70.77 301.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 14 70.87 302.1 5.963 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 15 70.71 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 16 70.56 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 17 70.40 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 18 70.25 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 19 70.09 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 20 69.93 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 21 69.78 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 22 69.62 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 23 69.46 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 24 69.31 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 25 69.15 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 26 68.99 302.1 6.069 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 27 68.84 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 28 68.68 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 29 68.52 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 4 30 68.37 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 1 68.21 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 2 68.05 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 3 67.90 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 4 67.74 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 5 67.59 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 6 67.43 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 7 67.27 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 8 67.12 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 9 66.96 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 10 66.81 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 11 66.80 302.1 6.362 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 12 66.64 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 13 66.49 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 14 66.33 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 15 66.18 302.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 16 75.81 307.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 17 75.64 307.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 18 75.46 307.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 19 75.28 307.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 20 75.10 307.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 21 74.92 307.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 22 74.75 307.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 23 74.57 307.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 24 74.39 307.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 25 74.21 307.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 26 74.04 307.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 27 74.29 307.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 28 74.12 307.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 29 73.94 307.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 30 73.76 307.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 5 31 73.58 307.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 1 73.41 307.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 2 73.23 307.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 3 73.05 307.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 4 72.87 307.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 5 72.70 307.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 6 72.52 307.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 7 72.52 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 8 72.34 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 9 72.17 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 10 71.99 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 11 71.81 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 12 71.64 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 13 71.46 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 14 71.28 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 15 71.11 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 16 70.93 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 17 70.76 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 18 70.58 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 19 70.41 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 20 70.23 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 21 70.06 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 22 69.88 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 23 69.71 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 24 69.53 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 25 69.36 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 26 69.18 307.8 5.836 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 27 69.01 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 28 68.84 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 29 68.66 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 6 30 68.49 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 1 68.32 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 2 68.14 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 3 67.97 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 4 67.80 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 5 67.62 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 6 67.45 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 7 67.28 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 8 67.10 307.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 9 67.00 307.9 6.370 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 10 66.83 307.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 11 66.66 307.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 12 66.48 307.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 13 66.31 307.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 14 66.14 307.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 15 65.97 307.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 16 65.80 307.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 17 65.78 308.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 18 72.95 312.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 19 78.95 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 20 78.74 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 21 78.54 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 22 78.33 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 23 78.13 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 24 77.93 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 25 77.73 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 26 77.52 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 27 77.32 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 28 77.12 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 29 76.92 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 30 76.72 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 7 31 76.52 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 1 76.32 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 2 76.12 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 3 75.93 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 4 75.73 315.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 5 88.21 322.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 6 87.98 322.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 7 87.76 322.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 8 87.53 322.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 9 87.30 322.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 10 87.07 322.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 11 90.91 324.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 12 97.21 328.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 13 96.96 328.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 14 96.71 328.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 15 96.46 328.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 16 98.00 329.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 17 100.4 330.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 18 100.1 330.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 19 99.86 330.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 20 99.61 330.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 21 99.35 330.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 22 99.09 330.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 23 98.84 330.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 24 101.0 331.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 25 100.7 331.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 26 100.5 331.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 27 100.2 331.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 28 99.94 331.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 29 100.6 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 30 100.3 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 8 31 100.1 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 1 99.80 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 2 99.54 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 3 99.29 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 4 99.03 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 5 98.78 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 6 98.52 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 7 98.27 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 8 98.02 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 9 97.76 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 10 97.51 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 11 97.26 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 12 97.01 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 13 96.76 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 14 96.51 332.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 15 98.14 333.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 16 97.88 333.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 17 97.63 333.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 18 98.59 333.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 19 98.70 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 20 98.45 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 21 98.19 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 22 97.94 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 23 97.69 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 24 97.44 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 25 97.19 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 26 96.94 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 27 96.70 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 28 96.45 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 29 96.20 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 9 30 95.96 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 1 95.71 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 2 95.47 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 3 95.22 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 4 94.98 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 5 94.74 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 6 94.50 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 7 94.26 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 8 94.02 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 9 93.78 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 10 93.54 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 11 93.30 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 12 93.07 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 13 92.83 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 14 92.60 333.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 15 92.67 333.9 5.815 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 16 92.44 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 17 92.21 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 18 91.97 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 19 91.74 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 20 91.51 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 21 91.28 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 22 91.05 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 23 90.82 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 24 90.59 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 25 90.36 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 26 90.13 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 27 89.91 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 28 89.68 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 29 89.46 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 30 89.23 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 10 31 89.01 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 1 88.79 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 2 88.56 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 3 88.34 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 4 88.12 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 5 87.90 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 6 87.68 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 7 87.46 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 8 87.25 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 9 87.03 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 10 86.82 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 11 86.60 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 12 86.39 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 13 86.18 333.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 14 88.94 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 15 88.73 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 16 88.51 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 17 88.30 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 18 88.09 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 19 87.87 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 20 87.66 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 21 87.45 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 22 87.24 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 23 87.04 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 24 86.83 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 25 86.63 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 26 86.42 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 27 86.22 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 28 86.02 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 29 85.82 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 11 30 85.62 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 1 85.42 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 2 85.22 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 3 85.02 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 4 84.83 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 5 84.63 335.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 6 84.73 335.8 5.698 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 7 86.17 336.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 8 85.97 336.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 9 98.05 343.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 10 101.1 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 11 100.9 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 12 100.7 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 13 100.4 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 14 100.2 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 15 100.0 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 16 99.77 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 17 99.55 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 18 99.33 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 19 99.10 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 20 98.88 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 21 98.66 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 22 98.44 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 23 98.23 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 24 98.01 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 25 97.79 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 26 97.58 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 27 97.36 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 28 97.15 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 29 96.93 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 30 96.72 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1969 12 31 96.51 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 1 96.30 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 2 96.09 345.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 3 98.36 346.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 4 98.15 346.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 5 97.93 346.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 6 101.7 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 7 101.5 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 8 101.3 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 9 101.1 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 10 100.9 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 11 100.6 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 12 100.4 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 13 100.2 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 14 99.98 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 15 99.77 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 16 99.56 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 17 99.34 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 18 99.13 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 19 98.92 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 20 98.71 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 21 98.50 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 22 98.29 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 23 98.09 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 24 97.88 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 25 97.67 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 26 97.47 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 27 97.26 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 28 97.06 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 29 96.85 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 30 96.65 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 1 31 96.44 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 1 96.24 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 2 96.04 348.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 3 98.11 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 4 97.90 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 5 97.70 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 6 97.49 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 7 97.29 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 8 97.08 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 9 96.88 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 10 96.67 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 11 96.47 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 12 96.27 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 13 96.06 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 14 95.86 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 15 95.66 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 16 95.46 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 17 95.26 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 18 95.06 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 19 94.86 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 20 94.66 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 21 94.46 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 22 94.26 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 23 94.06 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 24 93.86 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 25 93.66 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 26 93.46 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 27 93.26 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 2 28 93.07 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 1 92.87 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 2 92.67 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 3 92.47 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 4 92.28 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 5 92.08 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 6 91.89 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 7 91.69 349.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 8 92.34 350.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 9 92.15 350.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 10 91.95 350.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 11 96.93 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 12 96.72 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 13 96.51 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 14 96.30 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 15 96.10 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 16 95.89 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 17 95.68 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 18 95.48 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 19 95.27 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 20 95.06 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 21 94.86 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 22 94.65 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 23 94.45 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 24 94.24 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 25 94.04 353.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 26 94.94 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 27 94.73 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 28 94.53 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 29 94.32 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 30 94.11 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 3 31 93.91 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 1 93.70 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 2 93.50 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 3 93.29 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 4 93.09 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 5 92.88 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 6 92.67 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 7 92.47 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 8 92.26 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 9 92.06 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 10 91.85 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 11 91.65 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 12 91.44 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 13 91.24 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 14 91.03 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 15 90.83 353.8 6.141 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 16 90.63 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 17 90.43 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 18 90.22 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 19 90.02 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 20 89.81 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 21 89.61 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 22 89.40 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 23 89.20 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 24 88.99 353.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 25 89.20 354.0 5.689 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 26 89.00 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 27 88.79 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 28 88.58 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 29 88.38 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 4 30 88.17 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 1 87.97 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 2 87.76 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 3 87.56 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 4 87.35 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 5 87.15 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 6 86.94 354.0 5.897 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 7 86.74 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 8 86.53 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 9 86.32 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 10 86.12 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 11 85.91 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 12 85.71 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 13 85.50 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 14 85.30 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 15 85.10 354.0 6.188 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 16 84.89 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 17 84.69 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 18 84.48 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 19 84.28 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 20 84.08 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 21 83.87 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 22 83.67 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 23 83.47 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 24 83.27 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 25 83.06 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 26 82.86 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 27 82.66 354.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 28 83.90 354.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 29 84.22 355.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 30 84.99 355.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 5 31 84.79 355.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 1 86.93 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 2 86.72 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 3 86.51 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 4 86.30 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 5 86.08 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 6 85.87 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 7 85.66 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 8 85.45 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 9 85.24 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 10 85.03 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 11 84.82 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 12 84.61 357.3 6.069 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 13 84.40 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 14 84.20 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 15 83.99 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 16 83.78 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 17 83.57 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 18 83.37 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 19 83.16 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 20 82.95 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 21 82.75 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 22 82.54 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 23 82.34 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 24 82.13 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 25 81.93 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 26 81.72 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 27 81.52 357.3 6.266 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 28 81.32 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 29 81.11 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 6 30 80.91 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 1 80.70 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 2 80.50 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 3 80.30 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 4 80.10 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 5 79.89 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 6 79.69 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 7 79.49 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 8 79.29 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 9 79.09 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 10 78.89 357.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 11 78.73 357.4 5.897 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 12 78.72 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 13 78.52 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 14 78.32 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 15 78.12 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 16 77.92 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 17 77.72 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 18 77.52 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 19 77.32 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 20 77.12 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 21 76.92 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 22 76.72 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 23 76.53 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 24 76.33 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 25 76.13 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 26 75.93 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 27 75.74 357.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 28 75.54 357.5 5.845 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 29 76.11 358.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 30 75.92 358.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 7 31 75.72 358.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 1 75.52 358.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 2 75.33 358.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 3 75.13 358.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 4 74.94 358.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 5 74.75 358.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 6 74.55 358.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 7 74.36 358.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 8 75.55 359.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 9 77.47 360.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 10 77.27 360.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 11 77.07 360.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 12 76.87 360.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 13 76.67 360.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 14 76.47 360.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 15 76.27 360.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 16 78.51 362.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 17 78.31 362.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 18 78.10 362.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 19 77.90 362.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 20 77.70 362.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 21 77.50 362.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 22 77.30 362.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 23 77.09 362.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 24 78.16 363.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 25 77.95 363.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 26 77.75 363.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 27 78.60 364.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 28 81.37 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 29 81.15 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 30 80.94 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 8 31 80.73 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 1 80.52 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 2 80.32 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 3 80.11 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 4 79.90 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 5 79.69 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 6 79.49 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 7 79.28 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 8 79.08 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 9 78.87 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 10 78.67 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 11 78.46 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 12 78.26 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 13 78.06 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 14 77.85 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 15 77.65 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 16 77.45 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 17 77.25 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 18 77.05 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 19 76.85 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 20 76.65 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 21 76.45 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 22 76.25 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 23 76.06 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 24 75.86 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 25 75.66 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 26 75.47 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 27 75.27 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 28 75.08 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 29 74.88 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 9 30 74.69 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 1 74.50 366.1 6.136 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 2 74.31 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 3 74.11 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 4 73.92 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 5 73.73 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 6 73.54 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 7 73.35 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 8 73.17 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 9 72.98 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 10 72.79 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 11 72.61 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 12 72.42 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 13 72.23 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 14 72.05 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 15 71.87 366.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 16 72.04 366.4 6.439 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 17 71.86 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 18 71.68 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 19 71.49 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 20 71.31 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 21 71.13 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 22 70.95 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 23 70.77 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 24 70.59 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 25 70.41 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 26 70.23 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 27 70.06 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 28 69.88 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 29 69.70 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 30 69.53 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 10 31 69.35 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 1 69.18 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 2 69.01 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 3 68.83 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 4 68.66 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 5 68.49 366.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 6 68.61 366.7 5.737 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 7 68.44 366.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 8 68.27 366.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 9 68.10 366.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 10 68.37 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 11 68.20 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 12 68.03 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 13 67.86 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 14 67.70 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 15 67.53 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 16 67.37 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 17 67.20 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 18 67.04 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 19 66.88 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 20 66.72 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 21 66.56 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 22 66.40 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 23 66.24 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 24 66.08 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 25 65.93 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 26 65.77 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 27 65.62 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 28 65.46 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 29 65.31 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 11 30 65.16 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 1 65.01 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 2 64.86 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 3 64.71 367.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 4 64.87 367.3 5.791 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 5 64.72 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 6 64.57 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 7 64.42 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 8 64.28 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 9 64.13 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 10 63.98 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 11 63.84 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 12 63.69 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 13 63.55 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 14 63.40 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 15 63.26 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 16 63.12 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 17 62.98 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 18 62.83 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 19 62.69 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 20 62.55 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 21 62.41 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 22 62.27 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 23 62.13 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 24 61.99 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 25 61.85 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 26 61.71 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 27 61.57 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 28 61.44 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 29 61.30 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 30 61.16 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1970 12 31 61.02 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 1 60.89 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 2 60.75 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 3 60.61 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 4 60.48 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 5 60.34 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 6 60.21 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 7 60.08 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 8 59.94 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 9 59.81 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 10 59.68 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 11 59.55 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 12 59.41 367.3 2.354 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 13 59.28 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 14 59.15 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 15 59.02 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 16 58.89 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 17 58.76 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 18 58.63 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 19 58.50 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 20 58.37 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 21 58.24 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 22 58.11 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 23 57.98 367.3 4.562 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 24 57.86 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 25 57.73 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 26 57.60 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 27 57.47 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 28 57.35 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 29 57.22 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 30 57.10 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 1 31 56.97 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 1 56.85 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 2 56.72 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 3 56.60 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 4 56.48 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 5 56.35 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 6 56.23 367.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 7 57.98 369.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 8 60.00 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 9 59.87 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 10 59.74 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 11 59.61 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 12 59.48 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 13 59.35 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 14 59.22 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 15 59.10 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 16 58.97 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 17 58.84 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 18 58.71 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 19 58.58 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 20 58.46 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 21 58.33 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 22 58.20 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 23 58.08 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 24 57.95 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 25 57.83 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 26 57.70 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 27 57.58 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 2 28 57.45 371.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 1 57.52 371.2 6.004 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 2 57.40 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 3 57.27 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 4 57.15 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 5 57.02 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 6 56.90 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 7 56.77 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 8 56.65 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 9 56.52 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 10 56.40 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 11 56.27 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 12 56.15 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 13 56.02 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 14 55.90 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 15 55.78 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 16 55.65 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 17 55.53 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 18 55.41 371.2 5.903 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 19 55.28 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 20 55.16 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 21 55.04 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 22 54.92 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 23 54.79 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 24 54.67 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 25 54.55 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 26 54.43 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 27 54.31 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 28 54.19 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 29 54.07 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 30 53.95 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 3 31 53.83 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 1 53.73 371.2 6.249 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 2 53.61 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 3 53.52 371.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 4 54.12 371.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 5 56.45 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 6 56.33 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 7 56.20 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 8 56.08 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 9 55.95 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 10 55.83 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 11 55.70 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 12 55.58 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 13 55.45 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 14 55.33 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 15 55.20 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 16 55.11 374.2 5.714 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 17 54.99 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 18 54.87 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 19 54.74 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 20 54.62 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 21 54.50 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 22 54.38 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 23 54.25 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 24 54.13 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 25 54.01 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 26 53.89 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 27 53.77 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 28 53.64 374.2 6.098 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 29 53.52 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 4 30 53.40 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 1 53.28 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 2 53.16 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 3 53.03 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 4 52.91 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 5 52.79 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 6 52.67 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 7 52.56 374.2 6.037 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 8 52.44 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 9 52.31 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 10 52.19 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 11 52.07 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 12 51.95 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 13 51.82 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 14 51.70 374.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 15 58.31 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 16 58.17 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 17 58.03 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 18 57.90 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 19 57.76 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 20 57.62 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 21 57.48 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 22 57.35 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 23 57.21 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 24 57.07 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 25 56.93 379.8 7.221 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 26 56.80 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 27 56.66 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 28 56.52 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 29 56.39 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 30 56.25 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 5 31 56.11 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 1 55.98 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 2 55.84 379.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 3 55.70 379.8 6.176 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 4 57.30 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 5 57.16 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 6 57.02 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 7 56.88 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 8 56.74 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 9 56.60 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 10 56.46 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 11 56.32 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 12 56.18 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 13 56.04 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 14 55.91 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 15 55.77 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 16 55.63 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 17 55.49 381.3 6.424 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 18 55.35 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 19 55.22 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 20 55.08 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 21 54.94 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 22 54.80 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 23 54.67 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 24 54.53 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 25 54.39 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 26 54.26 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 27 54.12 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 28 53.98 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 29 53.85 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 6 30 53.71 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 1 53.57 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 2 53.44 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 3 53.30 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 4 53.17 381.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 5 53.03 381.3 6.120 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 6 54.05 382.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 7 53.91 382.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 8 54.19 382.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 9 54.05 382.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 10 56.09 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 11 55.95 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 12 55.81 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 13 55.66 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 14 55.52 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 15 55.38 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 16 55.24 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 17 55.10 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 18 54.96 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 19 54.82 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 20 54.68 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 21 54.54 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 22 54.40 384.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 23 54.57 384.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 24 54.43 384.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 25 54.30 384.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 26 54.16 384.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 27 54.02 384.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 28 53.88 384.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 29 53.74 384.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 30 53.60 384.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 7 31 55.88 386.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 1 55.86 386.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 2 58.59 388.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 3 58.52 388.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 4 61.04 390.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 5 60.88 390.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 6 60.73 390.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 7 60.57 390.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 8 60.41 390.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 9 60.26 390.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 10 60.10 390.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 11 59.95 390.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 12 59.79 390.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 13 59.64 390.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 14 60.02 391.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 15 67.67 395.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 16 70.40 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 17 70.22 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 18 70.04 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 19 69.86 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 20 69.68 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 21 69.50 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 22 69.32 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 23 69.14 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 24 68.96 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 25 68.79 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 26 68.61 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 27 68.43 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 28 68.26 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 29 68.08 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 30 67.91 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 8 31 67.73 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 1 67.56 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 2 67.38 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 3 67.21 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 4 67.04 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 5 66.86 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 6 66.69 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 7 66.52 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 8 66.35 397.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 9 72.34 400.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 10 89.43 408.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 11 89.20 408.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 12 99.32 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 13 99.06 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 14 98.81 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 15 98.55 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 16 98.30 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 17 98.05 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 18 97.80 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 19 97.54 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 20 97.29 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 21 97.04 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 22 96.80 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 23 96.55 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 24 96.30 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 25 96.05 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 26 95.81 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 27 95.56 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 28 95.32 412.6 6.199 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 29 95.08 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 9 30 94.83 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 1 94.59 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 2 94.35 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 3 94.11 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 4 93.87 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 5 93.63 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 6 93.39 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 7 93.15 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 8 92.91 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 9 92.67 412.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 10 93.98 413.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 11 93.74 413.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 12 93.50 413.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 13 93.26 413.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 14 93.02 413.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 15 92.78 413.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 16 92.55 413.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 17 100.0 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 18 99.79 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 19 99.54 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 20 99.28 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 21 99.03 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 22 98.78 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 23 98.53 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 24 98.28 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 25 98.03 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 26 97.78 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 27 97.53 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 28 97.28 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 29 97.04 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 30 96.79 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 10 31 96.55 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 1 96.31 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 2 96.06 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 3 95.82 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 4 95.58 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 5 95.34 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 6 95.10 416.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 7 95.18 416.5 6.011 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 8 94.94 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 9 94.70 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 10 94.46 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 11 94.23 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 12 93.99 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 13 93.76 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 14 93.53 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 15 93.30 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 16 93.07 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 17 92.84 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 18 92.61 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 19 92.38 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 20 92.15 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 21 91.93 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 22 91.71 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 23 91.48 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 24 91.26 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 25 91.04 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 26 90.82 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 27 90.60 416.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 28 91.12 416.9 5.817 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 29 94.77 418.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 11 30 94.54 418.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 1 94.31 418.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 2 94.09 418.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 3 95.24 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 4 95.01 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 5 94.79 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 6 94.56 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 7 94.34 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 8 94.12 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 9 93.90 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 10 93.67 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 11 93.46 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 12 93.24 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 13 93.02 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 14 92.80 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 15 92.58 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 16 92.37 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 17 92.15 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 18 91.94 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 19 91.72 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 20 91.51 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 21 91.29 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 22 91.08 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 23 90.87 419.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 24 91.15 419.3 5.691 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 25 90.94 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 26 90.73 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 27 90.51 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 28 90.30 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 29 90.09 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 30 89.88 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1971 12 31 89.67 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 1 89.46 419.3 0.2990 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 2 89.25 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 3 89.05 419.3 0.6931 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 4 88.84 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 5 88.63 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 6 88.43 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 7 88.22 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 8 88.01 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 9 87.81 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 10 87.60 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 11 87.40 419.3 2.539 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 12 87.20 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 13 86.99 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 14 86.79 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 15 86.59 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 16 86.39 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 17 86.19 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 18 85.99 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 19 85.79 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 20 85.59 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 21 85.39 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 22 85.20 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 23 85.00 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 24 84.80 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 25 84.61 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 26 84.41 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 27 84.22 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 28 84.02 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 29 83.83 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 30 83.64 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 1 31 83.45 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 1 83.26 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 2 83.07 419.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 3 85.74 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 4 85.54 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 5 85.34 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 6 85.15 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 7 84.95 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 8 84.76 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 9 84.56 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 10 84.37 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 11 84.18 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 12 83.99 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 13 83.80 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 14 83.60 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 15 83.41 420.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 16 86.43 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 17 86.23 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 18 86.04 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 19 85.84 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 20 85.65 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 21 85.46 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 22 85.26 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 23 85.07 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 24 84.88 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 25 84.69 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 26 84.50 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 27 84.31 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 28 84.13 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 2 29 83.94 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 1 83.75 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 2 83.57 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 3 83.38 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 4 83.20 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 5 83.01 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 6 82.83 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 7 82.65 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 8 82.46 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 9 82.28 422.2 5.670 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 10 82.10 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 11 81.91 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 12 81.73 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 13 81.55 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 14 81.37 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 15 81.19 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 16 81.00 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 17 80.82 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 18 80.64 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 19 80.46 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 20 80.28 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 21 80.10 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 22 79.92 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 23 79.74 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 24 79.56 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 25 79.38 422.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 26 79.32 422.3 6.036 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 27 79.14 422.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 28 78.96 422.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 29 78.78 422.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 30 78.61 422.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 3 31 79.48 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 1 79.30 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 2 79.12 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 3 78.94 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 4 78.76 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 5 78.58 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 6 78.40 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 7 78.22 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 8 78.04 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 9 77.86 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 10 77.68 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 11 77.51 422.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 12 77.46 422.9 6.143 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 13 77.28 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 14 77.11 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 15 76.93 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 16 76.75 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 17 76.57 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 18 76.40 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 19 76.22 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 20 76.05 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 21 75.87 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 22 75.69 422.9 5.963 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 23 75.52 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 24 75.34 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 25 75.17 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 26 74.99 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 27 74.82 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 28 74.64 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 29 74.46 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 4 30 74.29 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 1 74.11 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 2 73.94 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 3 73.76 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 4 73.59 422.9 5.725 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 5 73.41 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 6 73.24 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 7 73.07 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 8 72.89 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 9 72.72 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 10 72.54 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 11 72.37 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 12 72.20 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 13 72.03 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 14 71.85 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 15 71.68 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 16 71.51 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 17 71.34 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 18 71.16 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 19 70.99 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 20 70.82 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 21 70.65 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 22 70.48 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 23 70.31 422.9 6.129 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 24 70.14 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 25 69.97 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 26 69.80 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 27 69.63 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 28 69.46 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 29 69.29 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 30 69.12 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 5 31 68.95 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 1 68.78 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 2 68.61 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 3 68.44 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 4 68.27 422.9 5.823 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 5 68.11 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 6 67.94 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 7 67.77 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 8 67.61 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 9 67.44 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 10 67.27 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 11 67.11 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 12 66.94 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 13 66.78 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 14 66.61 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 15 66.45 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 16 66.28 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 17 66.12 422.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 18 72.91 426.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 19 72.98 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 20 72.80 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 21 72.62 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 22 72.44 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 23 72.26 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 24 72.08 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 25 71.90 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 26 71.72 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 27 71.54 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 28 71.36 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 29 71.18 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 6 30 71.00 426.9 5.724 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 1 70.82 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 2 70.65 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 3 70.47 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 4 70.29 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 5 70.11 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 6 69.93 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 7 69.76 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 8 69.58 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 9 69.40 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 10 69.23 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 11 69.05 426.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 12 68.87 426.9 6.018 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 13 78.94 432.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 14 78.74 432.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 15 78.54 432.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 16 78.34 432.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 17 78.14 432.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 18 77.94 432.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 19 77.74 432.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 20 77.54 432.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 21 77.34 432.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 22 77.14 432.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 23 79.65 434.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 24 79.45 434.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 25 84.27 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 26 84.05 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 27 83.84 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 28 83.62 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 29 83.41 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 30 83.19 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 7 31 82.98 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 1 82.77 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 2 82.55 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 3 82.34 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 4 82.13 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 5 81.92 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 6 81.71 437.0 5.960 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 7 81.50 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 8 81.29 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 9 81.08 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 10 80.87 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 11 80.66 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 12 80.45 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 13 80.25 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 14 80.04 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 15 79.83 437.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 16 80.39 437.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 17 81.80 438.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 18 81.59 438.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 19 96.25 446.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 20 96.00 446.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 21 95.75 446.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 22 95.50 446.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 23 96.02 446.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 24 98.14 448.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 25 97.88 448.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 26 97.63 448.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 27 106.9 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 28 106.7 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 29 106.4 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 30 106.1 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 8 31 105.8 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 1 105.6 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 2 105.3 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 3 105.0 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 4 104.7 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 5 104.5 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 6 104.2 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 7 103.9 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 8 103.7 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 9 103.4 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 10 103.1 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 11 102.9 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 12 102.6 453.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 13 102.6 453.3 6.530 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 14 102.3 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 15 102.1 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 16 101.8 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 17 101.6 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 18 101.3 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 19 101.0 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 20 100.8 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 21 100.5 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 22 100.3 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 23 100.0 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 24 99.75 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 25 99.50 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 26 99.24 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 27 98.99 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 28 98.73 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 29 98.48 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 9 30 98.22 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 1 97.97 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 2 97.72 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 3 97.47 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 4 97.22 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 5 96.97 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 6 96.72 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 7 96.47 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 8 96.22 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 9 95.98 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 10 95.73 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 11 95.48 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 12 95.24 453.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 13 95.18 453.4 5.773 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 14 94.93 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 15 94.69 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 16 94.45 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 17 94.21 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 18 93.97 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 19 93.73 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 20 93.49 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 21 93.25 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 22 93.02 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 23 92.78 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 24 92.55 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 25 92.31 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 26 92.08 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 27 91.85 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 28 91.62 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 29 91.39 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 30 91.16 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 10 31 90.93 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 1 90.70 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 2 90.47 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 3 90.25 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 4 90.02 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 5 89.79 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 6 89.57 453.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 7 89.84 453.7 5.753 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 8 89.62 453.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 9 89.39 453.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 10 89.17 453.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 11 88.95 453.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 12 88.73 453.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 13 88.51 453.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 14 88.82 454.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 15 88.60 454.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 16 88.38 454.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 17 88.16 454.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 18 87.94 454.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 19 89.81 455.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 20 89.59 455.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 21 89.36 455.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 22 89.14 455.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 23 88.93 455.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 24 88.71 455.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 25 88.49 455.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 26 88.28 455.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 27 88.06 455.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 28 90.85 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 29 90.63 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 11 30 90.41 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 1 90.20 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 2 89.98 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 3 89.77 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 4 89.55 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 5 89.34 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 6 89.13 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 7 88.92 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 8 88.71 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 9 88.50 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 10 88.30 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 11 88.09 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 12 87.88 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 13 87.68 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 14 87.47 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 15 87.27 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 16 87.07 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 17 86.86 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 18 86.66 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 19 86.46 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 20 86.26 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 21 86.05 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 22 85.85 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 23 85.65 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 24 85.45 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 25 85.26 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 26 85.06 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 27 84.86 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 28 84.66 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 29 84.47 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 30 84.27 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1972 12 31 84.08 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 1 83.88 457.1 0.2919 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 2 83.69 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 3 83.50 457.1 0.7647 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 4 83.31 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 5 83.12 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 6 82.93 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 7 82.74 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 8 82.55 457.1 1.780 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 9 82.37 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 10 82.18 457.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 11 83.54 458.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 12 83.51 458.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 13 83.32 458.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 14 83.13 458.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 15 82.94 458.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 16 82.76 458.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 17 82.57 458.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 18 82.38 458.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 19 82.20 458.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 20 82.01 458.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 21 81.83 458.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 22 81.65 458.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 23 83.41 459.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 24 83.22 459.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 25 83.04 459.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 26 82.85 459.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 27 82.67 459.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 28 83.70 460.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 29 83.52 460.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 30 83.33 460.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 1 31 83.15 460.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 1 82.96 460.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 2 83.00 460.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 3 82.82 460.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 4 82.63 460.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 5 82.45 460.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 6 82.27 460.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 7 82.09 460.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 8 81.91 460.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 9 82.48 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 10 82.30 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 11 82.12 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 12 81.94 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 13 81.76 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 14 81.58 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 15 81.40 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 16 81.22 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 17 81.04 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 18 80.87 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 19 80.69 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 20 80.51 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 21 80.34 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 22 80.16 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 23 79.99 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 24 79.81 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 25 79.64 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 26 79.47 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 27 79.30 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 2 28 79.13 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 1 78.96 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 2 78.79 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 3 78.62 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 4 78.45 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 5 78.28 460.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 6 78.30 461.0 5.737 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 7 78.13 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 8 77.96 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 9 77.85 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 10 77.68 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 11 77.51 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 12 77.34 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 13 77.18 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 14 77.01 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 15 76.84 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 16 76.67 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 17 76.50 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 18 76.34 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 19 76.17 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 20 76.00 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 21 75.83 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 22 75.66 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 23 75.49 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 24 75.32 461.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 25 79.02 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 26 78.84 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 27 78.66 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 28 78.48 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 29 78.31 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 30 78.13 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 3 31 77.95 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 1 77.78 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 2 77.60 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 3 77.42 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 4 77.25 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 5 77.07 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 6 76.90 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 7 76.72 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 8 76.54 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 9 76.37 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 10 76.19 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 11 76.02 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 12 75.85 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 13 75.67 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 14 75.50 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 15 75.32 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 16 75.15 463.6 6.397 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 17 74.98 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 18 74.80 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 19 74.63 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 20 74.46 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 21 74.29 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 22 74.12 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 23 73.95 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 24 73.78 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 25 73.61 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 26 73.44 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 27 73.27 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 28 73.10 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 29 72.93 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 4 30 72.76 463.6 6.143 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 1 72.59 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 2 72.42 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 3 72.25 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 4 72.08 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 5 71.91 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 6 71.74 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 7 71.57 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 8 71.41 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 9 71.24 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 10 71.07 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 11 70.90 463.6 6.153 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 12 70.74 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 13 70.57 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 14 70.40 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 15 70.24 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 16 70.07 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 17 69.90 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 18 69.74 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 19 69.57 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 20 69.41 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 21 69.24 463.6 5.727 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 22 69.08 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 23 68.91 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 24 68.75 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 25 68.58 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 26 68.42 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 27 68.25 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 28 68.09 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 29 67.92 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 30 67.76 463.6 6.214 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 5 31 67.59 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 1 67.43 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 2 67.27 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 3 67.10 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 4 66.94 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 5 66.78 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 6 66.61 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 7 66.45 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 8 66.28 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 9 66.12 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 10 65.96 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 11 65.79 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 12 65.63 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 13 65.47 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 14 65.31 463.6 5.756 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 15 65.14 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 16 64.98 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 17 64.82 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 18 64.66 463.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 19 65.89 464.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 20 65.73 464.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 21 66.14 465.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 22 65.97 465.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 23 66.29 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 24 66.13 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 25 65.96 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 26 65.79 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 27 65.62 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 28 65.46 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 29 65.29 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 6 30 65.13 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 1 64.96 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 2 64.79 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 3 64.63 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 4 64.46 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 5 64.30 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 6 64.13 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 7 63.97 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 8 63.81 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 9 63.64 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 10 63.48 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 11 63.32 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 12 63.15 465.5 6.329 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 13 62.99 465.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 14 64.90 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 15 64.73 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 16 64.56 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 17 64.40 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 18 64.23 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 19 64.06 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 20 63.90 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 21 63.73 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 22 63.57 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 23 63.40 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 24 63.24 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 25 63.08 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 26 62.91 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 27 62.75 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 28 62.59 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 29 62.42 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 30 62.26 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 7 31 62.10 467.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 1 67.38 471.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 2 67.20 471.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 3 67.03 471.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 4 66.85 471.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 5 66.68 471.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 6 66.51 471.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 7 66.33 471.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 8 67.70 472.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 9 67.53 472.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 10 67.89 473.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 11 68.79 473.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 12 68.61 473.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 13 68.43 473.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 14 68.25 473.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 15 68.08 473.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 16 67.90 473.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 17 67.72 473.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 18 67.55 473.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 19 67.37 473.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 20 67.71 474.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 21 67.53 474.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 22 71.47 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 23 71.28 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 24 71.10 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 25 70.91 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 26 70.73 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 27 70.54 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 28 70.36 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 29 70.18 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 30 70.00 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 8 31 69.82 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 1 69.64 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 2 69.50 477.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 3 70.20 478.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 4 75.15 481.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 5 74.95 481.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 6 74.76 481.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 7 74.57 481.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 8 76.58 483.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 9 76.38 483.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 10 76.18 483.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 11 79.25 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 12 79.05 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 13 78.85 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 14 78.64 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 15 78.44 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 16 78.24 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 17 78.04 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 18 77.84 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 19 77.64 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 20 77.44 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 21 77.24 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 22 77.04 485.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 23 78.94 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 24 78.73 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 25 78.53 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 26 78.33 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 27 78.13 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 28 77.93 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 29 77.73 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 9 30 77.53 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 1 77.33 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 2 77.13 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 3 76.93 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 4 76.73 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 5 76.53 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 6 76.34 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 7 76.14 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 8 75.95 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 9 75.75 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 10 75.56 486.6 5.712 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 11 75.37 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 12 75.18 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 13 74.98 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 14 74.79 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 15 74.60 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 16 74.41 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 17 74.22 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 18 74.03 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 19 73.84 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 20 73.65 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 21 73.46 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 22 73.27 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 23 73.09 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 24 72.90 486.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 25 72.83 486.7 6.031 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 26 72.64 486.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 27 72.46 486.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 28 72.28 486.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 29 72.09 486.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 30 71.91 486.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 10 31 71.73 486.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 1 74.33 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 2 74.14 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 3 73.96 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 4 73.77 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 5 73.59 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 6 73.40 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 7 73.22 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 8 73.04 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 9 72.86 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 10 72.68 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 11 72.50 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 12 72.32 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 13 72.14 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 14 71.96 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 15 71.79 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 16 71.61 488.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 17 71.66 488.7 5.860 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 18 71.49 488.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 19 74.24 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 20 74.06 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 21 73.88 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 22 73.70 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 23 73.52 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 24 73.34 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 25 73.16 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 26 72.99 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 27 72.81 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 28 72.63 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 29 72.46 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 11 30 72.28 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 1 72.11 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 2 71.93 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 3 71.76 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 4 71.59 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 5 71.42 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 6 71.24 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 7 71.07 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 8 70.90 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 9 70.73 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 10 70.56 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 11 70.40 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 12 70.23 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 13 70.06 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 14 69.90 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 15 69.73 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 16 69.57 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 17 69.40 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 18 69.24 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 19 69.08 490.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 20 69.84 491.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 21 69.68 491.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 22 69.52 491.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 23 69.36 491.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 24 69.20 491.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 25 69.04 491.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 26 68.89 491.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 27 72.78 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 28 72.61 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 29 72.45 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 30 72.29 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1973 12 31 72.12 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 1 71.96 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 2 71.80 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 3 71.64 494.0 0.7016 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 4 71.48 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 5 71.32 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 6 71.17 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 7 71.01 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 8 70.85 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 9 70.69 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 10 70.53 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 11 70.37 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 12 70.22 494.0 2.428 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 13 70.06 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 14 69.90 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 15 69.75 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 16 69.59 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 17 69.43 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 18 69.27 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 19 69.12 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 20 68.96 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 21 68.81 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 22 68.65 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 23 68.49 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 24 68.34 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 25 68.18 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 26 68.03 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 27 67.87 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 28 67.72 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 29 67.56 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 30 67.41 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 1 31 67.25 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 1 67.10 494.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 2 67.20 494.2 5.881 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 3 67.04 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 4 66.89 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 5 66.73 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 6 66.58 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 7 66.42 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 8 66.27 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 9 66.12 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 10 65.96 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 11 65.81 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 12 65.66 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 13 65.51 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 14 65.35 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 15 65.20 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 16 65.05 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 17 64.90 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 18 64.75 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 19 64.60 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 20 64.46 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 21 64.31 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 22 64.16 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 23 64.01 494.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 24 64.07 494.3 5.894 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 25 63.92 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 26 63.77 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 27 63.63 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 2 28 63.48 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 1 63.34 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 2 63.20 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 3 63.05 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 4 62.91 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 5 62.77 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 6 62.63 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 7 62.48 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 8 62.34 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 9 62.20 494.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 10 62.28 494.5 6.057 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 11 62.14 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 12 62.00 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 13 61.86 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 14 61.72 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 15 61.58 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 16 61.45 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 17 61.31 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 18 61.17 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 19 61.03 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 20 60.89 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 21 60.75 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 22 60.62 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 23 60.48 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 24 60.34 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 25 60.20 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 26 60.07 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 27 59.93 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 28 59.79 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 29 59.66 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 30 59.52 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 3 31 59.38 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 1 59.25 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 2 59.11 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 3 58.97 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 4 58.84 494.5 5.880 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 5 58.70 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 6 58.56 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 7 58.43 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 8 58.29 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 9 58.15 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 10 58.02 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 11 57.88 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 12 57.75 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 13 57.61 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 14 57.48 494.5 6.069 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 15 57.34 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 16 57.21 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 17 57.07 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 18 56.94 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 19 56.80 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 20 56.67 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 21 56.53 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 22 56.40 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 23 56.27 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 24 56.13 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 25 56.00 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 26 55.87 494.5 6.160 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 27 55.73 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 28 55.60 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 29 55.47 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 4 30 55.34 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 1 55.21 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 2 55.07 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 3 54.94 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 4 54.81 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 5 54.68 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 6 54.55 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 7 54.46 494.5 5.703 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 8 54.33 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 9 54.20 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 10 54.07 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 11 53.95 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 12 53.82 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 13 53.69 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 14 53.56 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 15 53.43 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 16 53.30 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 17 53.17 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 18 53.05 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 19 52.92 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 20 52.79 494.5 6.125 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 21 52.66 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 22 52.53 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 23 52.41 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 24 52.28 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 25 52.15 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 26 52.03 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 27 51.90 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 28 51.77 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 29 51.65 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 30 51.52 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 5 31 51.39 494.5 6.258 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 1 51.27 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 2 51.14 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 3 51.02 494.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 4 53.20 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 5 53.06 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 6 52.93 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 7 52.80 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 8 52.67 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 9 52.54 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 10 52.41 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 11 52.28 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 12 52.15 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 13 52.02 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 14 51.89 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 15 51.76 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 16 51.63 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 17 51.50 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 18 51.37 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 19 51.24 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 20 51.11 496.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 21 50.98 496.4 5.723 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 22 52.44 497.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 23 53.00 498.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 24 62.05 504.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 25 64.86 506.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 26 91.29 520.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 27 91.73 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 28 91.49 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 29 91.26 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 6 30 91.03 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 1 90.80 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 2 90.57 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 3 90.34 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 4 90.11 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 5 89.88 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 6 89.65 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 7 89.42 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 8 89.19 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 9 88.97 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 10 88.74 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 11 88.52 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 12 88.29 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 13 88.07 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 14 87.84 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 15 87.62 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 16 87.40 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 17 87.18 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 18 86.95 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 19 86.73 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 20 86.51 520.9 5.978 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 21 86.29 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 22 86.07 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 23 85.85 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 24 85.64 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 25 85.42 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 26 85.20 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 27 84.98 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 28 84.76 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 29 84.55 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 30 84.33 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 7 31 84.11 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 1 83.90 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 2 83.68 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 3 83.47 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 4 83.26 520.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 5 84.18 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 6 83.96 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 7 83.75 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 8 83.53 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 9 83.32 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 10 83.11 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 11 82.89 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 12 82.68 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 13 82.47 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 14 82.25 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 15 82.04 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 16 81.83 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 17 81.62 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 18 81.41 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 19 81.20 521.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 20 81.17 521.6 5.662 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 21 80.96 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 22 80.75 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 23 80.55 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 24 80.34 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 25 80.13 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 26 79.93 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 27 79.72 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 28 79.51 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 29 79.31 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 30 79.10 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 8 31 78.90 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 1 78.70 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 2 78.49 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 3 78.29 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 4 78.09 521.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 5 79.73 522.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 6 82.34 524.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 7 82.12 524.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 8 84.17 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 9 83.95 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 10 83.73 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 11 83.51 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 12 83.30 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 13 83.08 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 14 82.87 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 15 82.65 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 16 82.44 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 17 82.22 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 18 82.01 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 19 81.80 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 20 81.59 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 21 81.38 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 22 81.18 525.5 6.002 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 23 80.97 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 24 80.76 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 25 80.55 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 26 80.34 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 27 80.13 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 28 79.92 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 29 79.72 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 9 30 79.51 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 1 79.30 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 2 79.10 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 3 78.89 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 4 78.69 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 5 78.48 525.5 5.668 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 6 78.28 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 7 78.08 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 8 77.88 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 9 77.67 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 10 77.47 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 11 77.27 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 12 77.08 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 13 76.88 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 14 76.68 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 15 76.48 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 16 76.29 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 17 76.09 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 18 75.90 525.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 19 75.81 525.6 5.839 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 20 75.62 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 21 75.43 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 22 75.24 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 23 75.04 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 24 74.86 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 25 74.67 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 26 74.48 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 27 74.29 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 28 74.11 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 29 73.92 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 30 73.74 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 10 31 73.64 525.6 5.680 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 1 73.46 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 2 73.28 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 3 73.10 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 4 72.92 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 5 72.73 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 6 72.56 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 7 72.38 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 8 72.20 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 9 72.02 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 10 71.84 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 11 71.67 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 12 71.49 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 13 71.32 525.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 14 71.38 525.8 5.729 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 15 71.21 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 16 71.04 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 17 70.86 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 18 70.69 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 19 70.52 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 20 70.35 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 21 70.18 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 22 70.01 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 23 69.84 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 24 69.67 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 25 69.51 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 26 69.34 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 27 69.17 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 28 69.01 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 29 68.84 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 11 30 68.68 525.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 1 68.66 525.9 5.822 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 2 68.49 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 3 68.33 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 4 68.17 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 5 68.01 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 6 67.85 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 7 67.69 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 8 67.53 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 9 67.37 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 10 67.22 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 11 67.06 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 12 66.90 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 13 66.75 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 14 66.60 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 15 66.44 525.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 16 69.75 528.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 17 70.97 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 18 70.81 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 19 70.65 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 20 70.49 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 21 70.33 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 22 70.17 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 23 70.01 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 24 69.85 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 25 69.69 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 26 69.54 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 27 69.38 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 28 69.23 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 29 69.07 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 30 68.92 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1974 12 31 68.76 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 1 68.61 529.0 0.5720 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 2 68.46 529.0 0.5234 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 3 68.30 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 4 68.15 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 5 68.00 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 6 67.84 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 7 67.69 529.0 2.694 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 8 67.54 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 9 67.39 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 10 67.24 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 11 67.09 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 12 66.93 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 13 66.78 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 14 66.63 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 15 66.48 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 16 66.33 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 17 66.18 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 18 66.03 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 19 65.89 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 20 65.74 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 21 65.59 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 22 65.44 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 23 65.29 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 24 65.15 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 25 65.00 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 26 64.86 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 27 64.71 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 28 64.57 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 29 64.42 529.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 30 64.55 529.2 5.995 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 1 31 64.41 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 1 64.26 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 2 64.12 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 3 63.98 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 4 63.83 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 5 63.69 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 6 63.55 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 7 63.40 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 8 63.26 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 9 63.12 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 10 62.98 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 11 62.83 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 12 62.69 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 13 62.55 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 14 62.41 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 15 62.27 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 16 62.13 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 17 61.99 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 18 61.85 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 19 61.71 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 20 61.57 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 21 61.43 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 22 61.29 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 23 61.15 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 24 61.01 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 25 60.87 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 26 60.73 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 27 60.60 529.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 2 28 60.85 529.5 5.869 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 1 60.71 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 2 60.57 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 3 60.43 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 4 60.30 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 5 60.16 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 6 60.02 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 7 59.88 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 8 59.75 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 9 59.61 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 10 59.48 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 11 59.34 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 12 59.21 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 13 59.07 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 14 58.94 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 15 58.80 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 16 58.67 529.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 17 58.73 529.6 5.930 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 18 58.60 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 19 58.47 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 20 58.34 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 21 58.20 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 22 58.07 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 23 57.94 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 24 57.81 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 25 57.68 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 26 57.54 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 27 57.41 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 28 57.28 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 29 57.15 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 30 57.02 529.6 5.982 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 3 31 56.89 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 1 56.76 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 2 56.63 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 3 56.50 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 4 56.37 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 5 56.24 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 6 56.11 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 7 55.98 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 8 55.85 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 9 55.72 529.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 10 55.69 529.7 5.996 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 11 55.56 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 12 55.43 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 13 55.30 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 14 55.17 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 15 55.04 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 16 54.91 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 17 54.78 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 18 54.65 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 19 54.53 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 20 54.40 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 21 54.27 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 22 54.14 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 23 54.01 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 24 53.89 529.7 5.893 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 25 53.76 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 26 53.63 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 27 53.50 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 28 53.38 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 29 53.25 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 4 30 53.12 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 1 53.00 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 2 52.87 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 3 52.74 529.7 5.906 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 4 52.62 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 5 52.49 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 6 52.36 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 7 52.24 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 8 52.11 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 9 51.99 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 10 51.86 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 11 51.73 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 12 51.61 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 13 51.48 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 14 51.36 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 15 51.23 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 16 51.10 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 17 50.98 529.7 6.701 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 18 50.85 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 19 50.73 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 20 50.60 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 21 50.48 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 22 50.35 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 23 50.23 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 24 50.10 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 25 49.98 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 26 49.85 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 27 49.73 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 28 49.60 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 29 49.48 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 30 49.35 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 5 31 49.23 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 1 49.10 529.7 6.136 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 2 48.98 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 3 48.86 529.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 4 52.65 532.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 5 52.61 532.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 6 52.47 532.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 7 52.34 532.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 8 55.28 535.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 9 55.14 535.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 10 54.99 535.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 11 54.85 535.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 12 54.71 535.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 13 54.57 535.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 14 54.43 535.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 15 54.29 535.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 16 54.16 535.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 17 54.02 535.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 18 55.98 536.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 19 55.83 536.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 20 55.69 536.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 21 55.54 536.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 22 55.40 536.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 23 55.26 536.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 24 57.07 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 25 56.92 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 26 56.78 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 27 56.63 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 28 56.48 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 29 56.34 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 6 30 56.19 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 1 56.04 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 2 55.90 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 3 55.75 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 4 55.61 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 5 55.47 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 6 55.32 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 7 55.18 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 8 55.04 538.1 7.465 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 9 54.89 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 10 54.75 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 11 54.61 538.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 12 55.52 538.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 13 61.49 542.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 14 61.33 542.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 15 61.24 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 16 61.08 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 17 60.92 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 18 60.77 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 19 60.61 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 20 60.45 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 21 60.29 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 22 60.13 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 23 59.98 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 24 59.82 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 25 59.67 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 26 59.51 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 27 59.35 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 28 59.20 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 29 59.05 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 30 58.89 543.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 7 31 60.27 544.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 1 60.17 544.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 2 60.55 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 3 60.39 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 4 60.23 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 5 60.08 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 6 59.92 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 7 59.76 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 8 59.61 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 9 59.45 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 10 59.30 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 11 59.14 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 12 58.99 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 13 58.83 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 14 58.68 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 15 58.53 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 16 58.37 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 17 58.22 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 18 58.07 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 19 57.92 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 20 57.77 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 21 57.62 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 22 57.47 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 23 57.32 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 24 57.17 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 25 57.02 544.4 5.885 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 26 56.87 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 27 56.72 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 28 56.57 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 29 56.42 544.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 30 58.35 545.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 8 31 58.20 545.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 1 58.05 545.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 2 57.90 545.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 3 64.82 550.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 4 64.65 550.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 5 64.48 550.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 6 64.63 550.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 7 64.46 550.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 8 64.29 550.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 9 64.13 550.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 10 63.96 550.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 11 69.65 554.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 12 69.46 554.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 13 69.28 554.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 14 69.63 554.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 15 69.45 554.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 16 69.27 554.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 17 69.09 554.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 18 68.91 554.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 19 68.73 554.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 20 68.55 554.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 21 68.37 554.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 22 68.19 554.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 23 69.83 555.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 24 70.23 555.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 25 70.05 555.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 26 69.87 555.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 27 69.69 555.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 28 80.90 561.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 29 80.69 561.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 9 30 80.48 561.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 1 80.27 561.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 2 80.06 561.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 3 81.10 562.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 4 82.86 563.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 5 83.12 563.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 6 83.66 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 7 83.45 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 8 83.23 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 9 83.02 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 10 82.80 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 11 82.59 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 12 82.38 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 13 82.16 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 14 81.95 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 15 81.74 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 16 81.53 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 17 81.32 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 18 81.11 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 19 80.90 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 20 80.70 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 21 80.49 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 22 80.28 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 23 80.08 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 24 79.87 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 25 79.67 563.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 26 79.91 564.2 5.965 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 27 79.71 564.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 28 87.77 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 29 87.54 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 30 87.32 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 10 31 87.10 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 1 86.88 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 2 86.66 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 3 86.44 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 4 86.22 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 5 86.00 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 6 85.79 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 7 85.57 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 8 85.36 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 9 85.14 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 10 84.93 568.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 11 84.97 568.4 5.877 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 12 84.75 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 13 84.54 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 14 84.33 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 15 84.12 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 16 83.91 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 17 83.70 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 18 83.49 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 19 83.28 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 20 83.08 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 21 82.87 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 22 82.67 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 23 82.46 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 24 82.26 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 25 82.06 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 26 81.86 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 27 81.66 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 28 81.46 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 29 81.26 568.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 11 30 81.50 568.6 5.716 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 1 81.31 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 2 81.11 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 3 80.92 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 4 80.73 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 5 80.53 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 6 80.34 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 7 80.15 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 8 79.96 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 9 79.78 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 10 79.59 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 11 79.40 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 12 79.22 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 13 79.03 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 14 78.85 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 15 78.66 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 16 78.48 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 17 78.30 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 18 78.12 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 19 77.93 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 20 77.75 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 21 77.57 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 22 77.40 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 23 77.22 568.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 24 77.50 568.9 5.874 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 25 77.32 568.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 26 77.94 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 27 77.76 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 28 77.59 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 29 77.41 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 30 77.24 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1975 12 31 77.06 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 1 76.89 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 2 76.72 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 3 76.55 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 4 76.38 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 5 76.21 569.3 1.140 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 6 76.04 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 7 75.87 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 8 75.70 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 9 75.53 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 10 75.37 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 11 75.20 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 12 75.03 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 13 74.87 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 14 74.70 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 15 74.54 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 16 74.38 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 17 74.21 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 18 74.05 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 19 73.89 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 20 73.73 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 21 73.56 569.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 22 73.46 569.4 4.543 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 23 73.30 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 24 73.14 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 25 72.98 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 26 72.82 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 27 72.67 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 28 72.51 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 29 72.35 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 30 72.19 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 1 31 72.04 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 1 71.88 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 2 71.73 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 3 71.57 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 4 71.42 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 5 71.27 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 6 71.11 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 7 70.96 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 8 70.81 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 9 70.66 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 10 70.51 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 11 70.35 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 12 70.20 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 13 70.05 569.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 14 70.13 569.5 5.839 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 15 69.98 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 16 69.83 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 17 69.68 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 18 69.53 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 19 69.38 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 20 69.23 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 21 69.08 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 22 68.93 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 23 68.78 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 24 68.64 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 25 68.49 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 26 68.34 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 27 68.19 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 28 68.04 569.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 2 29 68.19 569.7 5.793 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 1 68.04 569.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 2 67.89 569.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 3 67.74 569.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 4 67.59 569.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 5 67.44 569.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 6 68.18 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 7 68.03 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 8 67.88 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 9 67.73 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 10 67.58 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 11 67.43 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 12 67.28 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 13 67.13 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 14 66.98 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 15 66.83 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 16 66.68 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 17 66.52 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 18 66.37 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 19 66.22 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 20 66.07 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 21 65.95 570.2 5.855 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 22 65.80 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 23 65.65 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 24 65.50 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 25 65.35 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 26 65.20 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 27 65.05 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 28 64.90 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 29 64.75 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 30 64.61 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 3 31 64.46 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 1 64.31 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 2 64.16 570.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 3 64.12 570.3 6.091 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 4 63.98 570.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 5 63.83 570.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 6 64.11 570.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 7 66.00 571.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 8 66.40 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 9 66.25 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 10 66.09 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 11 65.94 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 12 65.79 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 13 65.63 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 14 65.48 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 15 65.33 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 16 65.17 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 17 65.02 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 18 64.87 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 19 64.72 572.2 6.054 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 20 64.57 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 21 64.42 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 22 64.27 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 23 64.12 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 24 63.97 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 25 63.82 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 26 63.67 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 27 63.52 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 28 63.37 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 29 63.22 572.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 4 30 63.07 572.2 6.072 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 1 64.58 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 2 64.42 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 3 64.27 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 4 64.12 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 5 63.97 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 6 63.82 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 7 63.66 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 8 63.51 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 9 63.36 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 10 63.21 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 11 63.06 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 12 62.91 573.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 13 62.76 573.2 5.705 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 14 62.93 573.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 15 78.79 583.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 16 78.60 583.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 17 80.18 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 18 79.99 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 19 79.80 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 20 79.60 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 21 79.41 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 22 79.22 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 23 79.02 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 24 78.83 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 25 78.64 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 26 78.45 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 27 78.26 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 28 78.06 584.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 29 77.94 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 30 77.75 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 5 31 77.56 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 1 77.37 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 2 77.18 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 3 76.99 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 4 76.80 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 5 76.61 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 6 76.42 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 7 76.23 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 8 76.04 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 9 75.86 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 10 75.67 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 11 75.48 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 12 75.30 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 13 75.11 584.1 5.861 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 14 74.92 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 15 74.74 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 16 74.55 584.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 17 79.71 587.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 18 83.91 590.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 19 83.71 590.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 20 88.05 592.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 21 87.83 592.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 22 88.10 592.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 23 87.88 592.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 24 87.66 592.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 25 87.44 592.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 26 87.23 592.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 27 88.14 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 28 87.92 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 29 87.70 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 6 30 87.48 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 1 87.26 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 2 87.04 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 3 86.82 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 4 86.60 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 5 86.39 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 6 86.17 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 7 85.95 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 8 85.74 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 9 85.52 593.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 10 87.46 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 11 87.24 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 12 87.01 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 13 86.79 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 14 86.57 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 15 86.36 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 16 86.14 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 17 85.92 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 18 85.70 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 19 85.48 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 20 85.26 594.8 6.015 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 21 85.05 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 22 84.83 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 23 84.61 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 24 84.40 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 25 84.18 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 26 83.97 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 27 83.75 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 28 83.54 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 29 83.32 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 30 83.11 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 7 31 82.89 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 1 82.68 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 2 82.47 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 3 82.25 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 4 82.04 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 5 81.83 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 6 81.62 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 7 81.41 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 8 81.20 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 9 80.99 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 10 80.78 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 11 80.57 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 12 80.36 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 13 80.15 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 14 79.95 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 15 79.74 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 16 79.53 594.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 17 87.01 599.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 18 91.77 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 19 91.53 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 20 91.29 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 21 91.05 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 22 90.82 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 23 90.58 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 24 90.35 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 25 90.12 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 26 89.88 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 27 89.65 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 28 89.42 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 29 89.19 602.3 5.830 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 30 88.96 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 8 31 88.73 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 1 88.50 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 2 88.27 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 3 88.04 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 4 87.81 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 5 87.59 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 6 87.36 602.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 7 90.34 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 8 90.11 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 9 89.87 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 10 89.64 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 11 89.41 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 12 89.18 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 13 88.95 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 14 88.72 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 15 88.49 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 16 88.26 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 17 88.03 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 18 87.94 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 19 87.72 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 20 87.49 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 21 87.27 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 22 87.04 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 23 86.82 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 24 86.59 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 25 86.37 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 26 86.15 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 27 85.93 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 28 85.71 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 29 85.49 604.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 9 30 85.67 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 1 85.45 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 2 85.24 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 3 85.02 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 4 84.80 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 5 84.58 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 6 84.37 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 7 84.15 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 8 83.94 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 9 83.72 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 10 83.51 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 11 83.30 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 12 83.08 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 13 82.87 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 14 82.66 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 15 82.45 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 16 82.24 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 17 82.04 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 18 81.83 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 19 81.62 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 20 81.49 604.5 5.661 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 21 81.29 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 22 81.08 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 23 80.88 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 24 80.68 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 25 80.47 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 26 80.27 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 27 80.07 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 28 79.87 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 29 79.68 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 30 79.48 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 10 31 79.28 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 1 79.09 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 2 78.89 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 3 78.70 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 4 78.51 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 5 78.32 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 6 78.12 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 7 77.93 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 8 77.75 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 9 77.56 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 10 77.37 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 11 77.18 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 12 77.00 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 13 76.82 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 14 76.63 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 15 76.45 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 16 76.27 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 17 76.09 604.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 18 76.35 604.8 5.801 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 19 76.17 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 20 76.00 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 21 75.82 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 22 75.64 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 23 75.47 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 24 75.29 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 25 75.12 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 26 74.94 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 27 74.77 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 28 74.60 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 29 74.42 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 11 30 74.25 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 1 74.08 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 2 73.91 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 3 73.74 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 4 73.57 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 5 73.41 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 6 73.24 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 7 73.07 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 8 72.91 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 9 72.74 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 10 72.58 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 11 72.41 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 12 72.25 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 13 72.09 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 14 71.93 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 15 71.77 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 16 71.61 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 17 71.45 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 18 71.29 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 19 71.13 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 20 70.97 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 21 70.81 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 22 70.65 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 23 70.49 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 24 70.34 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 25 70.18 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 26 70.02 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 27 69.87 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 28 69.71 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 29 69.56 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 30 69.40 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1976 12 31 69.25 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 1 69.10 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 2 68.95 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 3 68.79 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 4 68.64 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 5 68.49 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 6 68.34 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 7 68.19 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 8 68.04 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 9 67.89 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 10 67.75 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 11 67.60 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 12 67.45 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 13 67.31 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 14 67.16 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 15 67.01 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 16 66.87 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 17 66.73 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 18 66.58 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 19 66.44 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 20 66.30 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 21 66.15 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 22 66.01 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 23 65.87 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 24 65.73 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 25 65.59 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 26 65.45 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 27 65.31 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 28 65.17 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 29 65.04 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 30 64.90 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 1 31 64.76 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 1 64.63 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 2 64.49 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 3 64.36 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 4 64.23 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 5 64.09 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 6 63.96 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 7 63.83 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 8 63.69 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 9 63.56 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 10 63.43 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 11 63.30 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 12 63.17 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 13 63.04 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 14 62.91 604.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 15 63.11 605.1 5.738 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 16 62.98 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 17 62.85 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 18 62.72 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 19 62.59 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 20 62.46 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 21 62.33 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 22 62.20 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 23 62.07 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 24 61.94 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 25 61.81 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 26 61.68 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 27 61.55 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 2 28 61.43 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 1 61.30 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 2 61.17 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 3 61.04 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 4 60.91 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 5 60.79 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 6 60.66 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 7 60.53 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 8 60.40 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 9 60.27 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 10 60.15 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 11 60.02 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 12 59.89 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 13 59.76 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 14 59.63 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 15 59.51 605.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 16 59.79 605.4 6.122 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 17 59.66 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 18 59.53 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 19 59.40 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 20 59.27 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 21 59.14 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 22 59.01 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 23 58.88 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 24 58.75 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 25 58.62 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 26 58.49 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 27 58.36 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 28 58.23 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 29 58.10 605.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 30 58.07 605.5 6.069 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 3 31 57.94 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 1 57.81 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 2 57.68 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 3 57.55 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 4 57.42 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 5 57.28 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 6 57.15 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 7 57.02 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 8 56.89 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 9 56.76 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 10 56.63 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 11 56.50 605.5 5.978 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 12 56.37 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 13 56.24 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 14 56.11 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 15 55.97 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 16 55.84 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 17 55.71 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 18 55.58 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 19 55.45 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 20 55.32 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 21 55.20 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 22 55.07 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 23 54.94 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 24 54.81 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 25 54.68 605.5 6.050 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 26 54.55 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 27 54.42 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 28 54.29 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 29 54.16 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 4 30 54.04 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 1 53.91 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 2 53.78 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 3 53.65 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 4 53.52 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 5 53.40 605.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 6 53.40 605.6 5.982 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 7 53.27 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 8 53.14 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 9 53.02 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 10 52.89 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 11 52.76 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 12 52.64 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 13 52.51 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 14 52.38 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 15 52.26 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 16 52.13 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 17 52.01 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 18 51.88 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 19 51.76 605.6 6.287 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 20 51.63 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 21 51.51 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 22 51.38 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 23 51.26 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 24 51.14 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 25 51.01 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 26 50.89 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 27 50.76 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 28 50.64 605.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 29 50.63 605.7 5.859 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 30 50.50 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 5 31 50.38 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 1 50.26 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 2 50.13 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 3 50.01 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 4 49.89 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 5 49.77 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 6 49.64 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 7 49.52 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 8 49.40 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 9 49.28 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 10 49.15 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 11 49.03 605.7 5.766 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 12 48.91 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 13 48.79 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 14 48.67 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 15 48.55 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 16 48.42 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 17 48.30 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 18 48.18 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 19 48.06 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 20 47.94 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 21 47.82 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 22 47.70 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 23 47.58 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 24 47.46 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 25 47.34 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 26 47.21 605.7 6.310 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 27 47.09 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 28 46.97 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 29 46.85 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 6 30 46.73 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 1 46.61 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 2 46.49 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 3 46.37 605.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 4 47.02 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 5 46.90 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 6 46.82 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 7 46.70 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 8 46.57 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 9 46.45 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 10 46.33 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 11 46.21 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 12 46.09 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 13 45.97 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 14 45.85 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 15 45.73 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 16 45.61 606.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 17 46.17 607.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 18 48.76 609.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 19 48.70 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 20 48.57 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 21 48.45 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 22 48.32 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 23 48.19 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 24 48.07 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 25 47.94 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 26 47.82 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 27 47.69 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 28 47.57 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 29 47.44 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 30 47.32 609.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 7 31 47.40 609.7 5.917 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 1 48.96 611.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 2 48.83 611.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 3 48.70 611.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 4 48.57 611.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 5 48.47 611.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 6 48.34 611.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 7 48.21 611.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 8 48.09 611.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 9 48.04 611.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 10 47.92 611.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 11 47.79 611.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 12 47.67 611.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 13 47.54 611.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 14 47.42 611.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 15 47.87 611.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 16 47.75 611.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 17 47.62 611.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 18 47.50 611.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 19 47.38 611.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 20 47.25 611.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 21 47.13 611.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 22 49.89 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 23 49.76 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 24 49.63 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 25 49.50 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 26 49.38 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 27 49.25 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 28 49.12 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 29 48.99 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 30 48.86 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 8 31 48.74 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 1 48.61 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 2 48.48 614.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 3 48.59 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 4 48.46 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 5 48.33 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 6 48.21 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 7 48.08 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 8 47.96 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 9 47.83 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 10 47.71 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 11 47.58 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 12 47.46 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 13 47.34 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 14 47.22 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 15 47.09 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 16 46.97 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 17 46.85 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 18 46.73 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 19 46.60 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 20 46.48 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 21 46.36 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 22 46.24 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 23 46.12 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 24 46.00 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 25 45.88 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 26 45.76 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 27 45.64 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 28 45.52 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 29 45.41 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 9 30 45.29 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 1 45.17 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 2 45.05 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 3 44.94 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 4 44.82 614.3 5.715 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 5 44.70 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 6 44.59 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 7 44.47 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 8 44.35 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 9 44.24 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 10 44.12 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 11 44.01 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 12 43.89 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 13 43.78 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 14 43.67 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 15 43.55 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 16 43.44 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 17 43.33 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 18 43.22 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 19 43.11 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 20 43.00 614.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 21 43.00 614.4 6.012 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 22 42.89 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 23 42.78 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 24 42.67 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 25 42.56 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 26 42.45 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 27 42.35 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 28 42.24 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 29 42.14 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 30 42.03 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 10 31 41.93 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 1 41.82 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 2 41.72 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 3 41.62 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 4 41.51 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 5 41.41 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 6 41.31 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 7 41.21 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 8 41.11 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 9 41.01 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 10 40.91 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 11 40.81 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 12 40.71 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 13 40.61 614.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 14 40.82 614.7 6.037 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 15 40.72 614.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 16 40.62 614.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 17 40.52 614.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 18 40.42 614.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 19 40.32 614.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 20 40.23 614.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 21 40.13 614.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 22 40.04 614.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 23 40.50 615.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 24 40.51 615.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 25 40.73 615.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 26 40.63 615.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 27 40.53 615.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 28 40.44 615.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 29 40.34 615.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 11 30 40.25 615.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 1 40.15 615.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 2 40.27 615.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 3 40.17 615.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 4 40.08 615.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 5 39.98 615.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 6 39.89 615.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 7 39.80 615.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 8 39.70 615.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 9 40.05 616.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 10 39.95 616.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 11 39.86 616.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 12 39.77 616.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 13 39.67 616.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 14 39.58 616.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 15 39.49 616.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 16 40.07 616.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 17 39.98 616.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 18 39.88 616.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 19 39.79 616.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 20 39.70 616.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 21 39.61 616.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 22 39.52 616.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 23 39.43 616.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 24 39.34 616.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 25 39.82 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 26 39.73 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 27 39.64 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 28 39.55 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 29 39.46 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 30 39.38 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1977 12 31 39.29 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 1 39.20 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 2 39.11 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 3 39.03 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 4 38.94 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 5 38.85 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 6 38.77 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 7 38.68 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 8 38.60 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 9 38.51 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 10 38.43 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 11 38.34 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 12 38.26 617.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 13 38.45 617.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 14 38.37 617.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 15 38.28 617.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 16 38.20 617.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 17 38.46 618.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 18 38.38 618.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 19 41.06 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 20 40.98 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 21 40.89 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 22 40.80 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 23 40.71 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 24 40.63 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 25 40.54 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 26 40.45 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 27 40.37 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 28 40.28 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 29 40.20 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 30 40.11 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 1 31 40.02 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 1 39.94 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 2 39.86 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 3 39.77 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 4 39.69 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 5 39.60 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 6 39.52 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 7 39.44 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 8 39.35 620.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 9 39.59 620.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 10 39.50 620.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 11 39.42 620.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 12 39.34 620.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 13 39.26 620.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 14 39.18 620.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 15 39.09 620.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 16 40.48 622.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 17 40.81 622.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 18 47.08 627.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 19 47.02 627.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 20 48.11 627.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 21 48.11 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 22 48.01 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 23 47.92 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 24 47.82 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 25 47.72 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 26 47.62 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 27 47.52 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 2 28 47.42 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 1 47.32 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 2 47.23 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 3 47.13 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 4 47.03 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 5 46.93 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 6 46.84 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 7 46.74 628.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 8 48.14 629.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 9 49.84 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 10 49.73 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 11 49.63 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 12 49.53 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 13 49.42 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 14 49.32 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 15 49.22 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 16 49.11 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 17 49.01 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 18 48.91 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 19 48.81 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 20 48.70 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 21 48.60 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 22 48.50 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 23 48.39 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 24 48.29 630.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 25 48.36 630.4 5.964 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 26 48.26 630.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 27 48.16 630.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 28 48.05 630.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 29 47.95 630.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 30 47.85 630.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 3 31 47.74 630.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 1 47.64 630.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 2 47.54 630.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 3 47.43 630.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 4 47.33 630.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 5 47.23 630.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 6 47.27 630.5 5.689 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 7 47.17 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 8 47.06 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 9 46.96 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 10 46.86 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 11 46.75 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 12 46.65 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 13 46.54 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 14 46.44 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 15 46.34 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 16 46.23 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 17 46.13 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 18 46.02 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 19 45.92 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 20 45.81 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 21 45.71 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 22 45.60 630.5 5.864 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 4 23 45.50 630.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ	1978	4	24	45.39	630.5	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	4	25	45.29	630.5	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	4	26	45.18	630.5	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	4	27	45.08	630.5	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	4	28	44.97	630.5	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	4	29	44.87	630.5	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	4	30	44.76	630.5	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	1	44.66	630.5	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	2	44.55	630.5	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	3	44.45	630.5	5.859	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	4	49.07	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	5	48.96	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	6	48.84	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	7	48.73	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	8	48.61	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	9	48.50	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	10	48.38	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	11	48.27	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	12	48.15	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	13	48.04	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	14	47.92	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	15	47.81	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	16	47.69	633.7	5.894	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	17	47.58	633.7	0.000	0.000
0.000							
TSR PRZ	1978	5	18	47.46	633.7	0.000	0.000
0.000							

TSR PRZ 1978 5 19 49.27 635.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 20 51.55 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 21 51.43 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 22 51.30 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 23 51.18 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 24 51.05 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 25 50.93 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 26 50.80 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 27 50.68 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 28 50.56 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 29 50.43 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 30 50.31 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 5 31 50.18 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 1 50.06 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 2 49.94 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 3 49.81 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 4 49.69 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 5 49.57 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 6 49.44 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 7 49.32 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 8 49.20 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 9 49.08 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 10 48.95 636.5 6.624 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 11 48.83 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 12 48.71 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 13 48.58 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 14 48.46 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 15 48.34 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 16 48.22 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 17 48.10 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 18 47.97 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 19 47.85 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 20 47.73 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 21 47.61 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 22 47.49 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 23 47.37 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 24 47.24 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 25 47.12 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 26 47.00 636.5 6.025 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 27 46.88 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 28 46.76 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 29 46.64 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 6 30 46.52 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 1 46.40 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 2 46.28 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 3 46.16 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 4 46.05 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 5 45.93 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 6 45.81 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 7 45.69 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 8 45.57 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 9 45.45 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 10 45.34 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 11 45.22 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 12 45.10 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 13 44.98 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 14 44.87 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 15 44.75 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 16 44.63 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 17 44.52 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 18 44.40 636.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 19 45.52 637.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 20 45.40 637.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 21 45.28 637.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 22 45.16 637.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 23 45.04 637.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 24 44.93 637.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 25 44.81 637.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 26 45.11 637.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 27 45.17 637.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 28 45.05 637.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 29 44.94 637.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 30 44.82 637.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 7 31 44.70 637.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 1 45.93 638.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 2 46.60 639.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 3 46.47 639.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 4 46.35 639.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 5 46.23 639.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 6 46.14 639.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 7 46.02 639.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 8 45.90 639.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 9 47.92 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 10 47.80 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 11 47.67 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 12 47.55 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 13 47.43 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 14 47.30 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 15 47.18 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 16 47.06 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 17 46.93 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 18 46.81 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 19 46.69 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 20 46.57 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 21 46.45 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 22 46.33 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 23 46.21 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 24 46.09 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 25 45.97 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 26 45.85 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 27 45.73 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 28 45.61 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 29 45.49 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 30 45.37 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 8 31 45.25 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 1 45.13 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 2 45.02 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 3 44.90 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 4 44.78 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 5 44.66 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 6 44.55 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 7 44.43 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 8 44.31 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 9 44.20 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 10 44.08 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 11 43.97 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 12 43.85 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 13 43.74 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 14 43.62 640.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 15 43.75 641.1 6.230 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 16 43.63 641.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 17 43.52 641.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 18 43.41 641.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 19 43.29 641.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 20 43.18 641.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 21 43.07 641.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 22 42.95 641.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 23 42.84 641.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 24 43.27 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 25 43.16 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 26 43.05 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 27 42.93 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 28 42.82 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 29 42.71 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 9 30 42.60 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 1 42.49 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 2 42.38 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 3 42.27 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 4 42.16 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 5 42.05 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 6 41.94 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 7 41.83 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 8 41.72 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 9 41.61 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 10 41.50 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 11 41.40 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 12 41.29 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 13 41.18 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 14 41.07 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 15 40.97 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 16 40.86 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 17 40.76 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 18 40.65 641.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 19 40.82 641.8 6.157 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 20 40.71 641.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 21 40.61 641.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 22 40.50 641.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 23 40.40 641.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 24 40.30 641.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 25 40.20 641.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 26 40.09 641.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 27 39.99 641.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 28 40.57 642.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 29 41.87 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 30 41.76 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 10 31 41.66 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 1 41.55 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 2 41.45 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 3 41.35 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 4 41.24 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 5 41.14 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 6 41.04 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 7 40.94 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 8 40.84 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 9 40.73 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 10 40.63 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 11 40.53 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 12 40.43 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 13 40.33 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 14 40.23 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 15 40.14 643.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 16 40.39 643.7 5.887 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 17 40.29 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 18 40.20 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 19 40.10 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 20 40.00 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 21 39.90 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 22 39.81 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 23 39.71 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 24 39.61 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 25 39.52 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 26 39.42 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 27 39.32 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 28 39.23 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 29 39.13 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 11 30 39.04 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 1 38.95 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 2 38.85 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 3 38.76 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 4 38.66 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 5 38.57 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 6 38.48 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 7 38.38 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 8 38.29 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 9 38.20 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 10 38.11 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 11 38.02 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 12 37.92 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 13 37.83 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 14 37.74 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 15 37.65 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 16 37.56 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 17 37.47 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 18 37.38 643.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 19 37.67 644.1 5.750 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 20 37.58 644.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 21 37.49 644.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 22 37.40 644.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 23 37.31 644.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 24 37.22 644.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 25 37.13 644.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 26 37.05 644.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 27 39.01 645.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 28 40.93 647.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 29 40.84 647.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 30 40.74 647.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1978 12 31 40.64 647.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 1 40.55 647.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 2 43.77 650.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 3 43.67 650.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 4 43.57 650.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 5 43.47 650.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 6 43.37 650.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 7 43.27 650.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 8 43.17 650.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 9 43.07 650.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 10 42.97 650.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 11 42.87 650.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 12 49.27 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 13 49.15 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 14 49.04 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 15 48.93 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 16 48.82 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 17 48.71 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 18 48.60 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 19 48.49 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 20 48.38 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 21 48.27 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 22 48.17 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 23 48.06 654.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 24 49.19 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 25 49.08 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 26 48.97 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 27 48.86 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 28 48.75 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 29 48.65 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 30 48.54 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 1 31 48.43 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 1 48.32 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 2 48.22 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 3 48.11 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 4 48.01 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 5 47.90 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 6 47.80 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 7 47.69 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 8 47.59 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 9 47.48 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 10 47.38 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 11 47.28 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 12 47.18 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 13 47.07 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 14 46.97 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 15 46.87 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 16 46.77 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 17 46.67 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 18 46.57 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 19 46.47 655.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 20 46.66 655.5 5.902 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 21 46.56 655.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 22 46.47 655.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 23 46.37 655.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 24 46.50 655.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 25 54.95 661.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 26 54.83 661.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 27 54.72 661.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 2 28 54.60 661.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 1 54.48 661.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 2 54.37 661.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 3 54.25 661.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 4 54.13 661.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 5 54.01 661.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 6 57.87 663.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 7 57.75 663.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 8 57.95 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 9 57.82 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 10 57.70 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 11 57.57 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 12 57.45 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 13 57.32 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 14 57.20 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 15 57.07 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 16 56.95 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 17 56.82 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 18 56.70 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 19 56.57 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 20 56.45 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 21 56.32 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 22 56.20 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 23 56.08 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 24 55.95 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 25 55.83 663.7 5.696 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 26 55.71 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 27 55.58 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 28 55.46 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 29 55.34 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 30 55.21 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 3 31 55.09 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 1 54.97 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 2 54.84 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 3 54.72 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 4 54.60 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 5 54.48 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 6 54.36 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 7 54.23 663.7 5.871 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 8 54.11 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 9 53.99 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 10 53.87 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 11 53.75 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 12 53.62 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 13 53.50 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 14 53.38 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 15 53.26 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 16 53.14 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 17 53.01 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 18 52.89 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 19 52.77 663.7 6.002 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 20 52.65 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 21 52.53 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 22 52.40 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 23 52.28 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 24 52.16 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 25 52.04 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 26 51.92 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 27 51.79 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 28 51.67 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 29 51.55 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 4 30 51.43 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 1 51.31 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 2 51.18 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 3 51.06 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 4 50.94 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 5 50.86 663.7 5.797 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 6 50.74 663.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 7 53.15 665.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 8 111.1 694.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 9 113.7 695.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 10 115.3 696.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 11 115.1 696.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 12 114.8 696.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 13 114.5 696.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 14 114.2 696.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 15 114.8 697.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 16 114.5 697.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 17 114.2 697.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 18 113.9 697.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 19 113.6 697.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 20 113.4 697.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 21 113.1 697.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 22 112.8 697.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 23 112.5 697.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 24 115.5 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 25 115.2 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 26 115.0 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 27 114.7 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 28 114.4 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 29 114.1 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 30 113.8 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 5 31 113.6 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 1 113.3 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 2 113.0 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 3 112.7 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 4 112.5 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 5 112.2 698.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 6 112.0 698.8 6.134 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 7 111.7 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 8 111.4 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 9 111.1 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 10 110.9 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 11 110.6 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 12 110.3 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 13 110.0 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 14 109.8 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 15 109.5 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 16 109.2 698.8 5.774 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 17 108.9 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 18 108.7 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 19 108.4 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 20 108.1 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 21 107.9 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 22 107.6 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 23 107.3 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 24 107.0 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 25 106.8 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 26 106.5 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 27 106.2 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 28 106.0 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 29 105.7 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 6 30 105.4 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 1 105.2 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 2 104.9 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 3 104.6 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 4 104.4 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 5 104.1 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 6 103.8 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 7 103.6 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 8 103.3 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 9 103.0 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 10 102.8 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 11 102.5 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 12 102.2 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 13 102.0 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 14 101.7 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 15 101.5 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 16 101.2 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 17 100.9 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 18 100.7 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 19 100.4 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 20 100.2 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 21 99.90 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 22 99.64 698.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 23 101.3 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 24 101.0 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 25 100.8 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 26 100.5 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 27 100.2 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 28 99.97 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 29 99.71 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 30 99.45 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 7 31 99.19 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 1 98.93 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 2 98.67 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 3 98.42 699.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 4 98.21 699.9 6.238 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 5 99.67 700.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 6 106.2 704.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 7 105.9 704.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 8 105.6 704.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 9 105.3 704.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 10 105.1 704.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 11 107.1 705.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 12 114.3 709.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 13 118.7 712.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 14 118.4 712.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 15 118.1 712.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 16 117.8 712.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 17 120.0 713.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 18 119.7 713.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 19 121.8 714.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 20 123.4 715.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 21 123.1 715.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 22 124.9 716.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 23 128.0 718.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 24 128.9 718.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 25 128.6 718.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 26 128.3 718.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 27 128.5 719.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 28 128.5 719.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 29 128.2 719.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 30 130.7 720.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 8 31 132.7 721.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 1 132.3 721.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 2 132.0 721.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 3 131.6 721.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 4 132.1 722.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 5 131.7 722.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 6 131.4 722.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 7 131.0 722.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 8 132.5 722.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 9 132.2 722.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 10 131.8 722.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 11 131.5 722.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 12 137.0 725.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 13 141.0 727.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 14 142.8 728.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 15 144.4 729.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 16 144.0 729.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 17 143.7 729.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 18 143.3 729.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 19 142.9 729.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 20 142.5 729.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 21 156.3 736.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 22 157.2 736.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 23 168.1 741.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 24 167.6 741.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 25 173.0 744.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 26 175.4 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 27 174.9 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 28 174.4 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 29 174.0 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 9 30 173.5 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 1 173.1 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 2 172.6 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 3 172.2 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 4 171.8 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 5 171.3 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 6 170.9 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 7 170.4 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 8 170.0 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 9 169.5 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 10 169.1 746.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 11 169.0 746.3 5.879 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 12 168.6 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 13 168.1 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 14 167.7 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 15 167.3 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 16 166.8 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 17 166.4 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 18 166.0 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 19 165.6 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 20 165.1 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 21 164.7 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 22 164.3 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 23 163.9 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 24 163.5 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 25 163.0 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 26 162.6 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 27 162.2 746.3 5.915 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 28 161.8 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 29 161.4 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 30 161.0 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 10 31 160.6 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 1 160.2 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 2 159.8 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 3 159.4 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 4 159.0 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 5 158.6 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 6 158.2 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 7 157.8 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 8 157.4 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 9 157.0 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 10 156.6 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 11 156.2 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 12 155.8 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 13 155.5 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 14 155.1 746.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 15 155.0 746.5 5.766 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 16 154.6 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 17 154.2 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 18 153.8 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 19 153.4 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 20 153.1 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 21 152.7 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 22 152.3 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 23 151.9 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 24 151.6 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 25 151.2 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 26 150.8 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 27 150.5 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 28 150.1 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 29 149.8 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 11 30 149.4 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 1 149.0 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 2 148.7 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 3 148.3 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 4 148.0 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 5 147.6 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 6 147.3 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 7 146.9 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 8 146.6 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 9 146.2 746.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 10 146.3 746.7 5.892 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 11 146.0 746.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 12 145.6 746.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 13 145.3 746.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 14 144.9 746.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 15 144.6 746.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 16 146.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 17 146.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 18 145.9 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 19 145.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 20 145.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 21 144.9 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 22 144.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 23 144.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 24 143.9 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 25 143.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 26 143.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 27 142.9 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 28 142.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 29 142.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 30 141.9 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1979 12 31 141.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 1 141.3 748.1 0.3969 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 2 141.0 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 3 140.6 748.1 0.7305 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 4 140.3 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 5 140.0 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 6 139.7 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 7 139.4 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 8 139.1 748.1 1.872 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 9 138.7 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 10 138.4 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 11 138.1 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 12 137.8 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 13 137.5 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 14 137.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 15 136.9 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 16 136.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 17 136.3 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 18 136.0 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 19 135.7 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 20 135.4 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 21 135.1 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 22 134.8 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 23 134.5 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 24 134.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 25 133.9 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 26 133.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 27 133.3 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 28 133.0 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 29 132.7 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 30 132.4 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 1 31 132.1 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 1 131.8 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 2 131.5 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 3 131.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 4 130.9 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 5 130.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 6 130.3 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 7 130.1 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 8 129.8 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 9 129.5 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 10 129.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 11 128.9 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 12 128.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 13 128.3 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 14 128.1 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 15 127.8 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 16 127.5 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 17 127.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 18 127.0 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 19 126.7 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 20 126.4 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 21 126.1 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 22 125.9 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 23 125.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 24 125.3 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 25 125.0 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 26 124.8 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 27 124.5 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 28 124.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 2 29 124.0 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 1 123.7 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 2 123.4 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 3 123.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 4 122.9 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 5 122.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 6 122.4 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 7 122.1 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 8 121.8 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 9 121.6 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 10 121.3 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 11 121.0 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 12 120.8 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 13 120.5 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 14 120.3 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 15 120.0 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 16 119.7 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 17 119.5 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 18 119.2 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 19 119.0 748.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 20 118.9 748.2 6.021 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 21 118.6 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 22 118.3 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 23 118.1 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 24 117.8 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 25 117.6 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 26 117.3 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 27 117.0 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 28 116.8 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 29 116.5 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 30 116.3 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 3 31 116.0 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 1 115.7 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 2 115.5 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 3 115.2 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 4 114.9 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 5 114.7 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 6 114.4 748.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 7 115.6 749.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 8 115.4 749.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 9 115.2 749.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 10 115.0 749.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 11 114.7 749.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 12 114.4 749.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 13 114.2 749.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 14 118.5 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 15 118.3 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 16 118.0 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 17 117.7 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 18 117.4 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 19 117.2 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 20 116.9 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 21 116.6 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 22 116.4 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 23 116.1 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 24 115.8 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 25 115.6 752.6 5.877 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 26 115.3 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 27 115.1 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 28 114.8 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 29 114.5 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 4 30 114.3 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 1 114.0 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 2 113.7 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 3 113.5 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 4 113.2 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 5 112.9 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 6 112.7 752.6 5.826 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 7 112.4 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 8 112.1 752.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 9 116.6 756.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 10 116.3 756.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 11 116.1 756.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 12 115.8 756.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 13 115.5 756.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 14 115.2 756.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 15 115.0 756.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 16 114.7 756.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 17 114.4 756.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 18 114.1 756.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 19 113.9 756.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 20 113.7 756.4 6.255 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 21 113.6 756.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 22 114.2 757.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 23 115.3 758.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 24 115.0 758.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 25 114.8 758.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 26 114.9 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 27 114.6 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 28 114.3 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 29 114.0 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 30 113.7 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 5 31 113.5 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 1 113.2 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 2 112.9 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 3 112.6 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 4 112.4 758.7 5.817 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 5 112.1 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 6 111.8 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 7 111.5 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 8 111.2 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 9 111.0 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 10 110.7 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 11 110.4 758.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 12 110.4 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 13 110.1 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 14 109.8 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 15 109.5 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 16 109.3 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 17 109.0 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 18 108.7 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 19 108.4 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 20 108.2 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 21 107.9 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 22 107.6 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 23 107.4 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 24 107.1 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 25 106.8 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 26 106.5 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 27 106.3 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 28 106.0 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 29 105.7 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 6 30 105.5 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 1 105.2 758.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 2 105.0 759.0 6.151 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 3 105.5 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 4 105.2 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 5 105.0 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 6 104.7 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 7 104.4 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 8 104.2 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 9 103.9 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 10 103.6 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 11 103.4 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 12 103.1 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 13 102.8 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 14 102.6 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 15 102.3 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 16 102.1 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 17 101.8 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 18 101.5 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 19 101.3 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 20 101.0 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 21 100.7 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 22 100.5 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 23 100.2 759.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 24 100.9 760.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 25 101.4 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 26 101.1 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 27 100.8 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 28 100.6 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 29 100.3 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 30 100.0 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 7 31 99.78 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 1 99.52 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 2 99.26 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 3 99.00 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 4 98.74 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 5 98.48 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 6 98.22 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 7 97.97 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 8 97.71 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 9 97.45 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 10 97.20 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 11 96.94 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 12 96.69 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 13 96.44 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 14 96.18 761.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 15 96.82 762.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 16 96.57 762.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 17 96.31 762.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 18 96.06 762.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 19 97.50 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 20 97.24 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 21 96.99 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 22 96.73 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 23 96.48 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 24 96.22 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 25 95.97 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 26 95.72 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 27 95.47 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 28 95.22 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 29 94.97 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 30 94.72 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 8 31 94.48 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 1 94.23 764.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 2 94.60 764.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 3 95.91 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 4 95.66 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 5 95.41 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 6 95.16 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 7 94.91 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 8 94.66 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 9 94.42 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 10 94.17 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 11 93.93 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 12 93.68 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 13 93.44 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 14 93.20 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 15 92.96 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 16 92.71 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 17 92.47 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 18 92.23 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 19 92.00 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 20 91.76 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 21 91.52 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 22 91.28 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 23 91.05 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 24 90.81 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 25 90.58 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 26 90.35 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 27 90.11 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 28 89.88 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 29 89.65 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 9 30 89.42 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 1 89.19 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 2 88.96 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 3 88.73 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 4 88.50 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 5 88.27 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 6 88.04 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 7 87.82 766.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 8 87.66 766.8 6.047 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 9 87.43 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 10 87.21 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 11 86.99 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 12 86.76 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 13 86.54 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 14 86.32 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 15 86.10 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 16 85.88 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 17 85.66 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 18 85.44 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 19 85.22 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 20 85.01 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 21 84.79 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 22 84.58 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 23 84.36 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 24 84.15 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 25 83.94 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 26 83.73 766.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 27 83.67 767.0 6.035 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 28 84.15 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 29 83.94 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 30 83.73 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 10 31 83.52 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 1 83.31 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 2 83.10 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 3 82.90 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 4 82.69 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 5 82.48 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 6 82.28 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 7 82.08 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 8 81.87 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 9 81.67 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 10 81.47 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 11 81.27 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 12 81.07 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 13 80.87 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 14 80.68 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 15 80.48 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 16 80.28 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 17 80.09 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 18 79.89 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 19 79.70 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 20 79.51 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 21 79.32 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 22 79.12 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 23 78.93 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 24 78.74 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 25 78.55 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 26 78.37 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 27 78.18 767.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 28 78.24 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 29 78.05 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 11 30 77.87 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 1 77.68 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 2 77.50 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 3 77.31 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 4 77.13 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 5 76.95 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 6 76.77 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 7 76.59 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 8 76.41 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 9 76.23 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 10 76.05 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 11 75.88 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 12 75.70 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 13 75.53 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 14 75.35 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 15 75.18 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 16 75.01 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 17 74.83 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 18 74.66 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 19 74.49 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 20 74.32 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 21 74.15 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 22 73.98 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 23 73.81 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 24 73.65 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 25 73.48 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 26 73.31 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 27 73.15 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 28 72.99 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 29 72.82 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 30 72.66 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1980 12 31 72.50 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 1 72.34 768.3 0.3675 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 2 72.18 768.3 0.4822 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 3 72.02 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 4 71.86 768.3 1.517 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 5 71.70 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 6 71.54 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 7 71.39 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 8 71.23 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 9 71.08 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 10 70.92 768.3 2.569 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 11 70.77 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 12 70.62 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 13 70.47 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 14 70.32 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 15 70.17 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 16 70.02 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 17 69.87 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 18 69.72 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 19 69.57 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 20 69.43 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 21 69.28 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 22 69.13 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 23 68.99 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 24 68.85 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 25 68.70 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 26 68.56 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 27 68.42 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 28 68.28 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 29 68.13 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 30 67.99 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 1 31 67.85 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 1 67.71 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 2 67.57 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 3 67.43 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 4 67.30 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 5 67.16 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 6 67.02 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 7 66.88 768.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 8 70.18 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 9 70.04 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 10 69.90 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 11 69.75 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 12 69.61 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 13 69.46 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 14 69.32 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 15 69.18 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 16 69.03 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 17 68.89 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 18 68.75 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 19 68.60 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 20 68.46 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 21 68.32 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 22 68.18 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 23 68.03 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 24 67.89 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 25 67.75 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 26 67.60 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 27 67.46 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 2 28 67.32 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 1 67.17 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 2 67.03 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 3 66.89 773.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 4 66.91 773.3 5.778 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 5 66.95 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 6 66.81 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 7 66.66 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 8 66.52 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 9 66.38 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 10 66.23 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 11 66.09 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 12 65.95 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 13 65.80 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 14 65.66 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 15 65.52 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 16 65.37 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 17 65.23 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 18 65.09 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 19 64.95 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 20 64.80 773.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 21 64.82 773.8 6.313 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 22 67.16 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 23 67.01 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 24 66.87 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 25 66.72 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 26 66.57 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 27 66.43 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 28 66.28 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 29 66.14 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 30 65.99 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 3 31 65.85 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 1 65.70 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 2 65.56 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 3 65.42 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 4 65.27 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 5 65.18 777.2 5.961 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 6 65.04 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 7 64.89 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 8 64.75 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 9 64.61 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 10 64.46 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 11 64.32 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 12 64.18 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 13 64.03 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 14 63.89 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 15 63.74 777.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 16 63.65 777.3 5.860 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 17 63.51 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 18 63.37 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 19 63.22 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 20 63.08 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 21 62.93 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 22 62.79 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 23 62.65 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 24 62.50 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 25 62.36 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 26 62.21 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 27 62.07 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 28 61.96 777.3 5.877 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 29 61.81 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 4 30 61.67 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 1 61.53 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 2 61.38 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 3 61.24 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 4 61.10 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 5 60.95 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 6 60.81 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 7 60.67 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 8 60.52 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 9 60.38 777.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 10 60.24 777.4 5.743 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 11 60.10 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 12 59.96 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 13 59.81 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 14 59.67 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 15 59.53 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 16 59.39 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 17 59.25 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 18 59.10 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 19 58.96 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 20 58.82 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 21 58.68 777.4 6.405 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 22 58.54 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 23 58.40 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 24 58.26 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 25 58.12 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 26 57.98 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 27 57.84 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 28 57.70 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 29 57.56 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 30 57.42 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 5 31 57.28 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 1 57.14 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 2 57.00 777.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 3 60.27 781.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 4 60.42 782.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 5 60.27 782.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 6 60.12 782.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 7 59.98 782.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 8 59.83 782.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 9 59.68 782.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 10 59.54 782.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 11 60.46 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 12 60.31 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 13 60.16 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 14 60.02 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 15 59.87 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 16 59.72 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 17 59.57 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 18 59.42 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 19 59.27 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 20 59.13 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 21 58.98 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 22 58.83 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 23 58.68 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 24 58.53 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 25 58.39 783.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 26 58.55 783.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 27 58.98 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 28 58.83 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 29 58.68 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 6 30 58.54 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 1 58.39 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 2 58.24 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 3 58.09 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 4 57.94 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 5 57.80 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 6 57.65 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 7 57.50 784.6 5.749 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 8 57.35 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 9 57.21 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 10 57.06 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 11 56.92 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 12 56.77 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 13 56.63 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 14 56.48 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 15 56.34 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 16 56.19 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 17 56.05 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 18 55.91 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 19 55.76 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 20 55.62 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 21 55.48 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 22 55.33 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 23 55.19 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 24 55.05 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 25 54.91 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 26 54.77 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 27 54.66 784.6 5.874 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 28 54.52 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 29 54.38 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 30 54.24 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 7 31 54.10 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 1 53.96 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 2 53.82 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 3 53.68 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 4 53.55 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 5 53.41 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 6 53.27 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 7 53.13 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 8 52.99 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 9 52.86 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 10 52.72 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 11 52.58 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 12 52.45 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 13 52.31 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 14 52.18 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 15 52.04 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 16 51.91 784.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 17 51.80 784.7 5.765 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 18 51.66 784.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 19 51.53 784.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 20 54.76 788.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 21 60.44 794.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 22 60.29 794.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 23 60.13 794.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 24 59.97 794.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 25 59.82 794.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 26 59.66 794.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 27 60.62 795.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 28 62.66 796.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 29 62.67 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 30 62.51 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 8 31 62.34 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 1 62.18 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 2 62.02 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 3 61.86 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 4 61.70 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 5 61.55 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 6 61.39 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 7 61.23 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 8 61.07 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 9 60.92 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 10 60.76 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 11 60.60 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 12 60.45 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 13 60.29 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 14 60.14 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 15 59.98 797.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 16 63.85 800.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 17 64.15 800.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 18 69.45 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 19 69.27 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 20 69.09 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 21 68.91 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 22 68.74 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 23 68.56 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 24 68.38 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 25 68.21 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 26 68.04 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 27 67.86 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 28 67.69 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 29 67.52 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 9 30 67.34 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 1 67.17 804.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 2 67.17 804.2 6.055 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 3 67.00 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 4 66.83 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 5 66.66 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 6 66.49 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 7 66.32 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 8 66.15 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 9 65.99 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 10 65.82 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 11 65.65 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 12 65.49 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 13 65.32 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 14 65.16 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 15 64.99 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 16 64.83 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 17 64.67 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 18 64.50 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 19 64.34 804.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 20 64.28 804.3 6.290 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 21 64.12 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 22 63.96 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 23 63.80 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 24 63.64 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 25 63.48 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 26 63.33 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 27 63.17 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 28 63.01 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 29 62.85 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 30 62.70 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 10 31 62.54 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 1 62.39 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 2 62.23 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 3 62.08 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 4 61.93 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 5 61.77 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 6 61.62 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 7 61.47 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 8 61.32 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 9 61.17 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 10 61.02 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 11 60.87 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 12 60.72 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 13 60.57 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 14 60.43 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 15 60.28 804.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 16 60.53 804.6 5.674 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 17 60.75 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 18 60.60 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 19 60.45 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 20 60.31 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 21 60.16 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 22 60.02 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 23 59.88 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 24 59.73 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 25 59.59 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 26 59.45 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 27 59.31 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 28 59.17 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 29 59.03 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 11 30 58.89 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 1 58.76 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 2 58.62 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 3 58.48 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 4 58.35 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 5 58.21 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 6 58.08 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 7 57.94 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 8 57.81 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 9 57.68 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 10 57.55 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 11 57.42 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 12 57.28 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 13 57.15 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 14 57.02 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 15 56.89 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 16 56.77 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 17 56.64 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 18 56.51 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 19 56.38 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 20 56.26 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 21 56.13 804.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 22 56.40 805.2 5.680 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 23 56.28 805.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 24 56.15 805.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 25 56.21 805.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 26 63.00 810.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 27 65.03 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 28 64.89 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 29 64.74 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 30 64.60 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1981 12 31 64.46 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 1 64.32 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 2 64.18 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 3 64.04 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 4 63.90 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 5 63.76 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 6 63.62 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 7 63.48 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 8 63.34 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 9 63.20 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 10 63.07 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 11 62.93 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 12 62.79 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 13 62.65 811.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 14 64.61 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 15 64.46 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 16 64.32 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 17 64.18 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 18 64.04 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 19 63.90 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 20 63.76 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 21 63.62 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 22 63.48 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 23 63.34 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 24 63.20 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 25 63.06 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 26 62.93 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 27 62.79 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 28 62.65 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 29 62.52 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 30 62.38 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 1 31 62.25 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 1 62.11 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 2 61.98 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 3 61.84 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 4 61.71 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 5 61.57 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 6 61.44 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 7 61.31 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 8 61.17 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 9 61.04 812.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 10 61.35 813.0 5.683 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 11 61.21 813.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 12 61.08 813.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 13 60.95 813.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 14 60.81 813.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 15 60.72 813.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 16 60.59 813.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 17 64.22 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 18 64.07 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 19 63.93 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 20 63.79 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 21 63.65 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 22 63.50 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 23 63.36 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 24 63.22 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 25 63.08 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 26 62.94 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 27 62.80 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 2 28 62.66 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 1 62.51 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 2 62.37 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 3 62.23 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 4 62.09 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 5 61.95 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 6 61.81 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 7 61.68 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 8 61.54 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 9 61.40 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 10 61.26 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 11 61.12 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 12 60.98 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 13 60.85 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 14 60.71 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 15 60.57 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 16 60.44 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 17 60.30 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 18 60.16 815.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 19 60.18 815.5 5.834 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 20 60.05 815.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 21 59.91 815.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 22 59.78 815.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 23 59.64 815.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 24 59.50 815.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 25 59.37 815.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 26 59.23 815.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 27 59.10 815.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 28 59.29 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 29 59.15 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 30 59.02 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 3 31 58.88 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 1 58.74 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 2 58.61 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 3 58.47 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 4 58.34 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 5 58.20 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 6 58.07 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 7 57.94 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 8 57.80 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 9 57.67 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 10 57.53 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 11 57.40 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 12 57.27 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 13 57.13 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 14 57.00 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 15 56.87 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 16 56.74 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 17 56.68 815.7 5.889 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 18 56.55 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 19 56.41 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 20 56.28 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 21 56.15 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 22 56.02 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 23 55.89 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 24 55.76 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 25 55.63 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 26 55.50 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 27 55.37 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 28 55.24 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 29 55.11 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 4 30 54.98 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 1 54.85 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 2 54.72 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 3 54.59 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 4 54.46 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 5 54.33 815.7 6.048 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 6 54.20 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 7 54.07 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 8 53.94 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 9 53.82 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 10 53.69 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 11 53.56 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 12 53.43 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 13 53.31 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 14 53.18 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 15 53.05 815.7 5.659 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 16 52.93 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 17 52.80 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 18 52.67 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 19 52.55 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 20 52.42 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 21 52.30 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 22 52.17 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 23 52.05 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 24 51.92 815.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 25 51.87 815.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 26 53.55 817.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 27 53.42 817.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 28 53.29 817.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 29 53.16 817.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 30 59.08 821.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 5 31 62.36 823.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 1 62.21 823.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 2 67.91 826.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 3 69.50 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 4 69.33 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 5 69.16 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 6 69.00 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 7 68.83 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 8 68.66 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 9 68.49 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 10 68.32 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 11 68.15 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 12 67.99 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 13 67.82 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 14 67.65 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 15 67.48 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 16 67.32 827.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 17 68.61 828.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 18 73.29 831.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 19 73.10 831.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 20 72.92 831.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 21 72.74 831.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 22 72.56 831.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 23 72.37 831.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 24 72.19 831.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 25 72.63 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 26 72.44 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 27 72.26 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 28 72.08 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 29 71.90 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 6 30 71.72 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 1 71.53 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 2 71.35 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 3 71.17 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 4 70.99 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 5 70.81 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 6 70.63 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 7 70.45 832.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 8 76.92 835.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 9 78.71 836.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 10 78.51 836.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 11 78.31 836.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 12 78.11 836.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 13 77.91 836.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 14 78.59 837.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 15 78.39 837.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 16 84.55 840.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 17 84.33 840.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 18 84.11 840.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 19 83.90 840.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 20 84.76 841.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 21 84.55 841.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 22 84.33 841.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 23 84.11 841.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 24 84.05 841.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 25 83.83 841.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 26 83.62 841.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 27 83.40 841.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 28 83.19 841.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 29 83.32 841.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 30 83.36 841.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 7 31 83.14 841.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 1 82.93 841.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 2 83.27 842.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 3 83.98 842.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 4 83.76 842.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 5 83.54 842.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 6 83.33 842.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 7 83.11 842.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 8 82.90 842.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 9 86.07 844.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 10 87.11 845.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 11 87.37 845.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 12 87.15 845.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 13 86.92 845.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 14 86.70 845.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 15 86.47 845.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 16 87.77 846.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 17 87.55 846.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 18 92.60 849.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 19 92.82 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 20 92.58 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 21 92.34 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 22 92.10 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 23 91.86 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 24 91.63 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 25 91.39 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 26 91.15 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 27 90.92 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 28 90.68 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 29 90.45 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 30 90.22 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 8 31 89.98 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 1 89.75 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 2 89.52 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 3 89.29 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 4 89.05 849.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 5 88.91 849.3 6.228 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 6 100.4 854.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 7 112.2 860.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 8 113.2 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 9 112.9 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 10 112.6 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 11 112.3 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 12 112.0 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 13 111.7 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 14 111.4 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 15 111.1 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 16 110.8 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 17 110.6 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 18 110.3 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 19 110.0 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 20 109.7 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 21 109.4 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 22 109.1 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 23 108.8 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 24 108.6 861.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 25 115.4 864.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 26 126.5 869.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 27 126.2 869.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 28 125.9 869.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 29 125.5 869.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 9 30 125.2 869.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 1 125.9 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 2 125.6 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 3 125.3 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 4 124.9 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 5 124.6 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 6 124.3 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 7 124.0 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 8 123.7 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 9 123.3 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 10 123.0 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 11 122.7 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 12 122.4 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 13 122.1 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 14 121.8 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 15 121.5 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 16 121.1 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 17 120.8 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 18 120.5 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 19 120.2 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 20 119.9 869.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 21 120.0 869.8 6.046 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 22 119.7 869.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 23 121.0 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 24 120.7 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 25 120.4 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 26 120.1 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 27 119.8 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 28 119.5 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 29 119.2 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 30 118.9 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 10 31 118.6 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 1 118.3 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 2 118.0 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 3 117.7 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 4 117.4 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 5 117.1 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 6 116.8 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 7 116.5 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 8 116.2 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 9 115.9 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 10 115.7 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 11 115.4 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 12 115.1 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 13 114.8 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 14 114.5 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 15 114.3 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 16 114.0 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 17 113.7 870.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 18 114.1 870.9 5.893 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 19 113.8 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 20 113.5 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 21 113.3 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 22 113.0 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 23 112.7 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 24 112.4 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 25 112.2 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 26 111.9 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 27 111.6 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 28 111.4 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 29 111.1 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 11 30 110.8 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 1 110.6 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 2 110.3 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 3 110.0 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 4 109.8 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 5 109.5 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 6 109.3 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 7 109.0 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 8 108.7 870.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 9 109.3 871.3 5.800 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 10 109.0 871.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 11 108.7 871.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 12 113.3 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 13 113.0 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 14 112.7 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 15 112.5 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 16 112.2 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 17 111.9 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 18 111.7 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 19 111.4 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 20 111.1 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 21 110.9 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 22 110.6 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 23 110.3 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 24 110.1 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 25 109.8 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 26 109.6 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 27 109.3 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 28 109.0 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 29 108.8 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 30 108.5 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1982 12 31 108.3 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 1 108.0 873.6 0.6020 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 2 107.8 873.6 0.4867 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 3 107.5 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 4 107.3 873.6 1.231 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 5 107.0 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 6 106.8 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 7 106.5 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 8 106.3 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 9 106.0 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 10 105.8 873.6 2.450 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 11 105.6 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 12 105.3 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 13 105.1 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 14 104.8 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 15 104.6 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 16 104.3 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 17 104.1 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 18 103.9 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 19 103.6 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 20 103.4 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 21 103.2 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 22 102.9 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 23 102.7 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 24 102.5 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 25 102.2 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 26 102.0 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 27 101.8 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 28 101.6 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 29 101.3 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 30 101.1 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 1 31 100.9 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 1 100.7 873.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 2 104.6 875.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 3 104.4 875.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 4 104.1 875.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 5 103.9 875.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 6 106.1 877.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 7 105.9 877.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 8 105.7 877.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 9 105.4 877.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 10 107.4 878.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 11 107.1 878.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 12 111.7 881.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 13 115.4 883.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 14 115.1 883.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 15 114.9 883.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 16 118.0 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 17 117.8 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 18 117.6 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 19 117.3 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 20 117.1 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 21 116.8 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 22 116.5 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 23 116.3 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 24 116.0 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 25 115.8 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 26 115.5 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 27 115.3 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 2 28 115.0 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 1 114.8 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 2 114.5 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 3 114.3 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 4 114.0 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 5 113.8 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 6 113.5 885.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 7 117.0 887.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 8 116.7 887.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 9 116.5 887.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 10 116.2 887.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 11 116.0 887.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 12 115.7 887.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 13 115.5 887.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 14 115.2 887.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 15 115.4 887.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 16 115.9 887.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 17 115.7 887.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 18 115.4 887.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 19 115.2 887.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 20 114.9 887.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 21 114.7 887.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 22 114.4 887.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 23 114.2 887.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 24 113.9 887.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 25 113.7 887.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 26 113.4 887.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 27 120.2 892.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 28 120.0 892.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 29 119.7 892.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 30 119.4 892.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 3 31 119.2 892.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 1 118.9 892.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 2 120.7 893.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 3 120.4 893.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 4 120.1 893.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 5 119.9 893.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 6 119.6 893.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 7 119.3 893.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 8 119.1 893.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 9 119.9 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 10 119.6 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 11 119.3 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 12 119.1 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 13 118.8 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 14 118.5 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 15 118.3 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 16 118.0 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 17 117.7 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 18 117.5 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 19 117.2 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 20 116.9 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 21 116.7 894.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 22 116.5 894.4 6.056 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 23 116.8 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 24 116.5 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 25 116.3 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 26 116.0 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 27 115.7 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 28 115.5 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 29 115.2 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 4 30 114.9 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 1 114.7 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 2 114.4 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 3 114.1 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 4 113.9 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 5 113.6 894.8 5.838 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 6 113.4 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 7 113.1 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 8 112.8 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 9 112.6 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 10 112.3 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 11 112.1 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 12 111.8 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 13 111.5 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 14 111.3 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 15 111.0 894.8 6.349 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 16 110.7 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 17 110.5 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 18 110.2 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 19 110.0 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 20 109.7 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 21 109.4 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 22 109.2 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 23 108.9 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 24 108.7 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 25 108.4 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 26 108.2 894.8 6.195 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 27 107.9 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 28 107.6 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 29 107.4 894.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 30 116.7 902.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 5 31 116.4 902.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 1 116.1 902.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 2 115.9 902.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 3 115.6 902.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 4 115.3 902.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 5 115.0 902.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 6 114.7 902.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 7 114.4 902.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 8 114.5 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 9 114.2 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 10 114.0 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 11 113.7 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 12 113.4 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 13 113.1 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 14 112.8 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 15 112.6 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 16 112.3 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 17 112.0 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 18 111.7 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 19 111.4 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 20 111.2 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 21 110.9 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 22 110.7 903.0 5.907 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 23 110.4 903.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 24 114.0 906.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 25 114.9 907.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 26 114.6 907.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 27 118.2 911.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 28 117.9 911.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 29 117.6 911.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 6 30 117.3 911.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 1 117.4 911.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 2 117.1 911.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 3 116.8 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 4 116.5 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 5 116.2 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 6 116.0 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 7 115.7 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 8 115.4 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 9 115.1 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 10 114.8 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 11 114.5 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 12 114.2 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 13 113.9 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 14 113.6 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 15 113.3 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 16 113.0 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 17 112.7 912.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 18 112.5 912.0 6.101 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 19 112.4 912.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 20 112.9 913.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 21 115.6 916.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 22 115.3 916.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 23 115.0 916.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 24 114.7 916.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 25 114.4 916.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 26 114.1 916.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 27 113.8 916.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 28 113.5 916.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 29 114.6 917.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 30 114.3 917.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 7 31 114.6 918.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 1 114.4 918.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 2 115.1 919.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 3 116.8 921.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 4 116.8 921.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 5 116.5 921.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 6 116.4 922.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 7 116.2 922.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 8 119.7 926.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 9 120.3 926.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 10 120.0 926.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 11 119.7 927.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 12 119.4 927.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 13 119.2 927.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 14 119.9 928.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 15 119.6 928.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 16 119.2 928.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 17 118.9 928.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 18 118.7 928.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 19 118.7 928.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 20 118.4 928.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 21 118.1 928.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 22 117.8 928.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 23 117.5 928.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 24 118.8 929.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 25 118.5 929.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 26 118.2 929.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 27 117.9 929.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 28 117.6 929.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 29 117.3 929.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 30 117.0 929.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 8 31 116.7 929.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 1 118.1 931.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 2 117.8 931.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 3 121.4 934.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 4 121.1 934.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 5 120.8 934.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 6 120.5 934.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 7 120.2 934.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 8 119.9 934.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 9 119.5 934.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 10 119.2 934.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 11 118.9 934.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 12 118.6 934.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 13 118.3 934.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 14 119.5 936.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 15 119.2 936.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 16 118.9 936.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 17 120.0 937.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 18 119.7 937.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 19 121.7 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 20 121.4 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 21 121.1 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 22 120.8 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 23 120.4 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 24 120.1 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 25 119.8 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 26 119.5 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 27 119.2 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 28 118.9 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 29 118.6 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 9 30 118.3 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 1 118.0 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 2 117.7 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 3 117.4 939.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 4 117.3 939.4 5.808 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 5 117.0 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 6 116.7 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 7 116.4 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 8 116.1 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 9 115.8 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 10 115.5 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 11 115.3 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 12 115.0 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 13 114.7 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 14 114.4 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 15 114.1 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 16 113.8 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 17 113.5 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 18 113.2 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 19 112.9 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 20 112.7 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 21 112.4 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 22 112.1 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 23 111.8 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 24 111.5 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 25 111.2 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 26 111.0 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 27 110.7 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 28 110.4 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 29 110.1 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 30 109.9 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 10 31 109.6 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 1 109.3 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 2 109.0 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 3 108.8 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 4 108.5 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 5 108.2 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 6 108.0 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 7 107.7 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 8 107.4 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 9 107.2 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 10 106.9 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 11 106.6 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 12 106.4 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 13 106.1 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 14 105.8 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 15 105.6 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 16 105.3 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 17 105.1 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 18 104.8 939.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 19 104.9 939.7 5.830 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 20 108.7 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 21 108.4 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 22 108.2 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 23 107.9 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 24 107.7 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 25 107.4 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 26 107.2 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 27 106.9 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 28 106.7 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 29 106.4 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 11 30 106.2 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 1 105.9 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 2 105.7 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 3 105.4 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 4 105.2 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 5 104.9 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 6 104.7 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 7 104.4 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 8 104.2 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 9 103.9 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 10 103.7 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 11 103.4 943.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 12 105.1 944.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 13 104.9 944.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 14 106.2 945.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 15 106.4 946.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 16 106.2 946.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 17 106.4 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 18 106.2 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 19 105.9 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 20 105.7 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 21 105.4 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 22 105.2 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 23 105.0 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 24 104.7 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 25 104.5 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 26 104.2 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 27 104.0 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 28 103.8 946.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 29 106.7 949.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 30 106.5 949.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1983 12 31 106.3 949.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 1 106.0 949.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 2 105.8 949.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 3 105.5 949.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 4 105.3 949.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 5 105.1 949.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 6 104.8 949.2 1.123 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 7 104.6 949.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 8 104.4 949.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 9 104.1 949.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 10 104.6 949.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 11 104.3 949.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 12 104.1 949.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 13 103.9 949.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 14 103.7 949.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 15 103.4 949.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 16 103.2 949.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 17 103.0 949.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 18 102.8 949.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 19 103.9 950.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 20 103.7 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 21 103.5 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 22 103.3 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 23 103.1 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 24 102.8 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 25 102.6 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 26 102.4 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 27 102.2 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 28 102.0 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 29 101.8 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 30 101.5 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 1 31 101.3 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 1 101.1 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 2 100.9 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 3 100.7 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 4 100.5 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 5 100.2 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 6 100.0 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 7 99.81 950.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 8 99.74 951.0 5.777 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 9 99.53 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 10 99.32 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 11 99.10 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 12 98.89 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 13 98.68 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 14 98.47 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 15 98.25 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 16 98.04 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 17 97.83 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 18 97.62 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 19 97.41 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 20 97.20 951.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 21 97.39 951.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 22 99.09 952.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 23 98.87 952.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 24 98.66 952.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 25 98.44 952.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 26 98.23 952.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 27 98.44 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 28 98.23 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 2 29 98.01 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 1 97.80 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 2 97.58 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 3 97.37 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 4 97.15 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 5 96.94 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 6 96.73 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 7 96.51 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 8 96.30 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 9 96.09 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 10 95.88 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 11 95.67 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 12 95.45 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 13 95.24 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 14 95.03 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 15 94.82 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 16 94.62 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 17 94.41 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 18 94.30 953.2 5.782 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 19 94.09 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 20 93.88 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 21 93.67 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 22 93.47 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 23 93.26 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 24 93.05 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 25 92.84 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 26 92.64 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 27 92.43 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 28 92.22 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 29 92.02 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 30 91.81 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 3 31 91.60 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 1 91.40 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 2 91.19 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 3 90.98 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 4 90.78 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 5 90.57 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 6 90.37 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 7 90.16 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 8 89.96 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 9 89.75 953.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 10 89.64 953.3 5.688 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 11 89.44 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 12 89.24 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 13 89.03 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 14 88.83 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 15 88.63 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 16 88.42 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 17 88.22 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 18 88.02 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 19 87.82 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 20 87.61 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 21 87.41 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 22 87.21 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 23 87.01 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 24 86.81 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 25 86.61 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 26 86.44 953.3 5.955 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 27 86.24 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 28 86.04 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 29 85.84 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 4 30 85.64 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 1 85.44 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 2 85.24 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 3 85.04 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 4 84.84 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 5 84.65 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 6 84.45 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 7 84.25 953.3 6.392 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 8 84.05 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 9 83.85 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 10 83.65 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 11 83.45 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 12 83.25 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 13 83.05 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 14 82.85 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 15 82.65 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 16 82.45 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 17 82.26 953.3 6.238 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 18 82.06 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 19 81.86 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 20 81.66 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 21 81.46 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 22 81.26 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 23 81.06 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 24 80.87 953.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 25 84.57 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 26 84.37 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 27 84.16 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 28 83.95 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 29 83.75 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 30 83.54 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 5 31 83.33 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 1 83.13 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 2 82.92 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 3 82.72 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 4 82.51 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 5 82.31 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 6 82.11 956.8 6.253 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 7 81.90 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 8 81.70 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 9 81.50 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 10 81.29 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 11 81.09 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 12 80.89 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 13 80.69 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 14 80.49 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 15 80.29 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 16 80.09 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 17 79.89 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 18 79.69 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 19 79.49 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 20 79.29 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 21 79.09 956.8 5.809 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 22 78.89 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 23 78.69 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 24 78.49 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 25 78.30 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 26 78.10 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 27 77.90 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 28 77.71 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 29 77.51 956.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 6 30 79.06 958.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 1 78.86 958.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 2 78.66 958.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 3 78.46 958.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 4 79.46 959.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 5 80.01 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 6 79.81 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 7 79.60 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 8 79.40 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 9 79.20 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 10 78.99 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 11 78.79 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 12 78.59 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 13 78.39 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 14 78.19 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 15 77.99 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 16 77.79 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 17 77.59 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 18 77.39 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 19 77.19 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 20 76.99 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 21 76.80 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 22 76.60 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 23 76.40 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 24 76.21 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 25 76.01 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 26 75.81 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 27 75.62 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 28 75.43 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 29 75.23 960.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 30 76.86 961.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 7 31 76.74 962.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 1 76.55 962.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 2 76.35 962.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 3 76.15 962.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 4 75.96 962.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 5 75.76 962.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 6 75.57 962.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 7 76.50 963.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 8 76.30 963.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 9 76.11 963.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 10 75.91 963.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 11 75.71 963.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 12 75.52 963.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 13 75.33 963.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 14 75.13 963.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 15 74.94 963.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 16 74.74 963.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 17 74.86 963.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 18 74.67 963.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 19 74.48 963.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 20 74.92 964.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 21 77.19 966.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 22 76.99 966.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 23 76.79 966.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 24 76.59 966.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 25 76.39 966.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 26 76.19 966.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 27 75.99 966.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 28 75.80 966.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 29 75.60 966.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 30 75.40 966.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 8 31 75.21 966.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 1 75.12 966.5 5.995 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 2 74.93 966.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 3 74.73 966.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 4 76.86 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 5 76.66 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 6 76.46 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 7 76.26 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 8 76.06 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 9 75.86 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 10 75.67 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 11 75.47 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 12 75.27 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 13 75.08 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 14 74.88 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 15 74.69 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 16 74.50 968.7 5.744 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 17 74.31 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 18 74.12 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 19 73.93 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 20 73.73 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 21 73.54 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 22 73.35 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 23 73.16 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 24 72.97 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 25 72.79 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 26 72.60 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 27 72.41 968.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 28 72.71 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 29 72.52 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 9 30 72.33 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 1 72.15 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 2 71.96 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 3 71.78 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 4 71.59 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 5 71.41 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 6 71.23 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 7 71.04 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 8 70.86 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 9 70.68 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 10 70.50 969.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 11 70.46 969.3 5.689 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 12 70.28 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 13 70.10 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 14 69.93 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 15 69.75 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 16 69.58 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 17 69.40 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 18 69.23 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 19 69.05 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 20 68.88 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 21 68.71 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 22 68.53 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 23 68.36 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 24 68.19 969.3 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 25 68.05 969.4 5.711 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 26 67.88 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 27 67.71 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 28 67.54 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 29 67.37 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 30 67.20 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 10 31 67.03 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 1 66.87 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 2 66.70 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 3 66.53 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 4 66.37 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 5 66.20 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 6 66.04 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 7 65.87 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 8 65.71 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 9 65.55 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 10 65.38 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 11 65.22 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 12 65.06 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 13 64.90 969.4 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 14 64.88 969.5 5.663 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 15 64.72 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 16 64.56 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 17 64.40 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 18 64.24 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 19 64.09 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 20 63.93 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 21 63.78 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 22 63.62 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 23 63.47 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 24 63.32 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 25 63.16 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 26 63.01 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 27 62.86 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 28 62.71 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 29 62.56 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 11 30 62.42 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 1 62.27 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 2 62.12 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 3 61.98 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 4 61.83 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 5 61.69 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 6 61.54 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 7 61.40 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 8 61.26 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 9 61.11 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 10 60.97 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 11 60.83 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 12 60.69 969.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 13 60.77 969.8 5.922 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 14 60.63 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 15 60.49 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 16 60.35 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 17 60.21 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 18 60.08 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 19 59.94 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 20 59.80 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 21 59.67 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 22 59.53 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 23 59.40 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 24 59.26 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 25 59.13 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 26 58.99 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 27 58.86 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 28 58.73 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 29 58.59 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 30 58.46 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1984 12 31 58.33 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 1 58.19 969.8 0.8033 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 2 58.06 969.8 0.7422 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 3 57.93 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 4 57.79 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 5 57.66 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 6 57.53 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 7 57.40 969.8 1.833 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 8 57.27 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 9 57.13 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 10 57.00 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 11 56.87 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 12 56.74 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 13 56.61 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 14 56.48 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 15 56.35 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 16 56.22 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 17 56.10 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 18 55.97 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 19 55.84 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 20 55.71 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 21 55.59 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 22 55.46 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 23 55.34 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 24 55.21 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 25 55.09 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 26 54.97 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 27 54.85 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 28 54.72 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 29 54.60 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 30 54.48 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 1 31 54.36 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 1 54.24 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 2 54.13 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 3 54.01 969.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 4 54.08 970.0 5.749 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 5 53.96 970.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 6 54.47 970.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 7 54.35 970.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 8 54.24 970.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 9 54.12 970.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 10 54.00 970.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 11 55.54 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 12 55.42 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 13 55.30 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 14 55.18 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 15 55.06 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 16 54.94 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 17 54.82 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 18 54.70 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 19 54.58 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 20 54.46 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 21 54.34 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 22 54.23 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 23 54.11 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 24 53.99 972.7 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 25 53.96 972.8 5.686 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 26 53.84 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 27 53.73 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 2 28 53.61 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 1 53.49 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 2 53.38 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 3 53.26 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 4 53.15 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 5 53.03 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 6 52.91 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 7 52.80 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 8 52.68 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 9 52.56 972.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 10 52.57 972.9 5.757 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 11 52.45 972.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 12 52.33 972.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 13 52.22 972.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 14 52.10 972.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 15 51.98 972.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 16 51.87 972.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 17 51.75 972.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 18 51.63 972.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 19 51.51 972.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 20 51.40 972.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 21 51.34 973.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 22 51.22 973.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 23 51.10 973.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 24 50.99 973.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 25 50.87 973.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 26 50.76 973.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 27 50.64 973.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 28 50.52 973.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 29 50.41 973.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 30 50.29 973.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 3 31 50.18 973.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 1 50.19 973.2 5.792 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 2 50.07 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 3 49.96 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 4 49.84 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 5 49.73 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 6 49.61 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 7 49.50 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 8 49.38 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 9 49.27 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 10 49.15 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 11 49.04 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 12 48.93 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 13 48.81 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 14 48.70 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 15 48.59 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 16 48.47 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 17 48.36 973.2 5.985 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 18 48.25 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 19 48.14 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 20 48.03 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 21 47.91 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 22 47.80 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 23 47.69 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 24 47.58 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 25 47.47 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 26 47.36 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 27 47.25 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 28 47.13 973.2 6.176 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 29 47.02 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 4 30 46.91 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 1 46.80 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 2 46.69 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 3 46.58 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 4 46.47 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 5 46.36 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 6 46.25 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 7 46.14 973.2 5.688 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 8 46.03 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 9 45.92 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 10 45.81 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 11 45.70 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 12 45.59 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 13 45.48 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 14 45.37 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 15 45.26 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 16 45.15 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 17 45.04 973.2 6.372 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 18 44.93 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 19 44.82 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 20 44.71 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 21 44.60 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 22 44.49 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 23 44.38 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 24 44.27 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 25 44.16 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 26 44.05 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 27 43.94 973.2 6.315 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 28 43.83 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 29 43.73 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 30 43.62 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 5 31 43.51 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 1 43.40 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 2 43.29 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 3 43.18 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 4 43.07 973.2 5.906 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 5 42.97 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 6 42.86 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 7 42.75 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 8 42.64 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 9 42.54 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 10 42.43 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 11 42.32 973.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 12 42.21 973.2 5.801 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 13 45.97 977.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 14 48.92 981.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 15 53.53 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 16 53.39 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 17 53.26 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 18 53.12 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 19 52.98 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 20 52.85 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 21 52.71 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 22 52.57 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 23 52.44 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 24 52.30 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 25 52.17 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 26 52.03 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 27 51.90 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 28 51.76 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 29 51.63 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 6 30 51.50 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 1 51.36 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 2 51.23 985.2 5.822 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 3 51.10 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 4 50.96 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 5 50.83 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 6 50.70 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 7 50.57 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 8 50.44 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 9 50.31 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 10 50.17 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 11 50.04 985.2 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 12 49.91 985.2 5.683 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 13 53.00 987.9 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 14 55.65 990.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 15 55.50 990.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 16 55.36 990.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 17 56.68 991.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 18 56.53 991.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 19 56.38 991.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 20 56.87 991.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 21 58.01 992.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 22 57.86 992.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 23 57.71 992.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 24 57.56 992.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 25 57.41 992.5 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 26 60.45 994.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 27 60.30 994.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 28 60.14 994.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 29 59.98 994.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 30 59.82 994.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 7 31 59.67 994.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 1 59.51 994.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 2 59.36 994.6 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 3 61.47 996.0 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 4 64.22 997.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 5 64.05 997.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 6 63.88 997.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 7 63.71 997.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 8 63.55 997.8 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 9 65.67 999.1 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 10 70.39 1002. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 11 70.20 1002. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 12 70.02 1002. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 13 73.05 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 14 72.86 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 15 72.67 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 16 72.48 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 17 72.29 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 18 72.10 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 19 71.91 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 20 71.73 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 21 71.54 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 22 71.35 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 23 71.17 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 24 70.98 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 25 70.80 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 26 70.61 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 27 70.43 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 28 70.25 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 29 70.06 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 30 69.88 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 8 31 69.70 1003. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 1 71.72 1004. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 2 72.75 1005. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 3 98.72 1016. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 4 101.2 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 5 100.9 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 6 100.7 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 7 100.4 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 8 100.1 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 9 99.87 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 10 99.61 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 11 99.35 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 12 99.09 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 13 98.84 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 14 98.58 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 15 98.32 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 16 98.06 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 17 97.81 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 18 97.55 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 19 97.30 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 20 97.05 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 21 96.80 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 22 96.54 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 23 96.29 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 24 96.04 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 25 95.80 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 26 95.73 1017. 5.944 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 27 95.49 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 28 95.24 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 29 94.99 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 9 30 94.75 1017. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 1 98.03 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 2 97.78 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 3 97.52 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 4 97.27 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 5 97.02 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 6 96.77 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 7 96.52 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 8 96.28 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 9 96.03 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 10 95.78 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 11 95.54 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 12 95.29 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 13 95.05 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 14 94.80 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 15 94.56 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 16 94.32 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 17 94.08 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 18 94.10 1019. 6.085 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 19 93.86 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 20 93.62 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 21 93.38 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 22 93.14 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 23 92.91 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 24 92.67 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 25 92.43 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 26 92.20 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 27 91.96 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 28 91.73 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 29 91.49 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 30 91.26 1019. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 10 31 99.83 1022. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 1 101.0 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 2 100.8 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 3 101.3 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 4 101.1 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 5 100.8 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 6 100.5 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 7 100.3 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 8 100.0 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 9 99.78 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 10 99.53 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 11 99.28 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 12 99.03 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 13 98.78 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 14 98.53 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 15 98.28 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 16 98.04 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 17 97.80 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 18 97.55 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 19 97.31 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 20 97.07 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 21 96.83 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 22 96.59 1023. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 23 97.22 1024. 5.840 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 24 96.98 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 25 96.74 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 26 96.50 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 27 96.27 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 28 96.03 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 29 95.79 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 11 30 95.56 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 1 95.32 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 2 95.09 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 3 94.85 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 4 94.62 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 5 94.39 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 6 94.16 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 7 93.93 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 8 93.69 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 9 93.47 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 10 93.24 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 11 93.01 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 12 92.78 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 13 92.56 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 14 92.33 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 15 92.11 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 16 91.89 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 17 91.66 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 18 91.94 1024. 5.752 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 19 91.72 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 20 91.50 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 21 91.28 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 22 91.07 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 23 90.85 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 24 90.93 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 25 90.72 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 26 90.50 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 27 90.29 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 28 90.08 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 29 89.87 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 30 89.67 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1985 12 31 89.46 1024. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 1 91.94 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 2 91.73 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 3 91.52 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 4 91.31 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 5 91.11 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 6 90.90 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 7 90.70 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 8 90.50 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 9 90.30 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 10 91.08 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 11 90.88 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 12 90.68 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 13 90.48 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 14 90.28 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 15 90.08 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 16 89.88 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 17 89.69 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 18 89.49 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 19 89.29 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 20 89.10 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 21 88.90 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 22 88.71 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 23 88.52 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 24 88.32 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 25 88.13 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 26 87.94 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 27 87.75 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 28 87.55 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 29 87.36 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 30 87.17 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 1 31 86.98 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 1 86.79 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 2 86.60 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 3 86.42 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 4 86.23 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 5 86.55 1026. 5.855 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 6 86.36 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 7 86.17 1026. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 8 88.98 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 9 88.79 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 10 88.60 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 11 89.06 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 12 88.87 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 13 88.67 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 14 88.48 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 15 88.29 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 16 88.09 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 17 87.90 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 18 87.71 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 19 87.52 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 20 87.33 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 21 87.14 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 22 86.95 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 23 86.76 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 24 86.56 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 25 86.37 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 26 86.18 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 27 86.00 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 2 28 85.81 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 1 85.62 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 2 85.43 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 3 85.24 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 4 85.05 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 5 84.86 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 6 84.67 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 7 84.63 1028. 5.846 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 8 84.44 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 9 84.25 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 10 84.07 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 11 83.88 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 12 83.69 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 13 83.51 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 14 83.33 1028. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 15 91.76 1033. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 16 96.35 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 17 96.14 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 18 95.93 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 19 95.71 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 20 95.50 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 21 95.29 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 22 95.08 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 23 94.86 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 24 94.65 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 25 94.44 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 26 94.23 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 27 94.02 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 28 93.81 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 29 93.59 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 30 93.43 1035. 6.178 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 3 31 93.22 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 1 93.01 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 2 92.80 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 3 92.59 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 4 92.38 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 5 92.17 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 6 91.96 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 7 91.75 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 8 91.54 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 9 91.34 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 10 91.13 1035. 5.723 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 11 90.92 1035. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 12 92.24 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 13 92.28 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 14 92.07 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 15 91.86 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 16 91.65 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 17 91.44 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 18 91.23 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 19 91.02 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 20 90.81 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 21 90.60 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 22 90.39 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 23 90.18 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 24 89.97 1036. 6.229 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 25 89.76 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 26 89.55 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 27 89.34 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 28 89.13 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 29 88.93 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 4 30 88.72 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 1 88.51 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 2 88.31 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 3 88.10 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 4 87.90 1036. 5.701 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 5 87.69 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 6 88.08 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 7 87.87 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 8 87.67 1036. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 9 90.31 1038. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 10 90.10 1038. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 11 89.89 1038. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 12 89.67 1038. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 13 89.46 1038. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 14 89.25 1038. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 15 89.04 1038. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 16 88.82 1038. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 17 88.61 1038. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 18 88.40 1038. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 19 88.19 1038. 5.731 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 20 90.00 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 21 89.78 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 22 89.56 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 23 89.35 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 24 89.13 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 25 88.92 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 26 88.70 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 27 88.49 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 28 88.27 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 29 88.06 1039. 5.762 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 30 87.85 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 5 31 87.63 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 1 87.42 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 2 87.20 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 3 86.99 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 4 86.78 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 5 86.56 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 6 86.35 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 7 86.14 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 8 85.92 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 9 85.71 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 10 85.50 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 11 85.56 1039. 6.855 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 12 85.34 1039. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 13 86.58 1040. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 14 86.37 1040. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 15 86.16 1040. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 16 85.94 1040. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 17 85.72 1040. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 18 85.51 1040. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 19 85.29 1040. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 20 85.08 1040. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 21 84.86 1040. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 22 85.26 1041. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 23 85.91 1041. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 24 85.75 1041. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 25 85.53 1041. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 26 85.31 1041. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 27 85.09 1041. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 28 88.63 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 29 88.60 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 6 30 88.37 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 1 88.15 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 2 87.92 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 3 87.70 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 4 87.48 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 5 87.25 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 6 87.03 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 7 86.81 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 8 86.58 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 9 86.36 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 10 86.14 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 11 85.92 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 12 85.70 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 13 85.48 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 14 85.26 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 15 85.04 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 16 84.82 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 17 84.60 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 18 84.38 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 19 84.17 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 20 83.95 1044. 6.058 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 21 83.73 1044. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 22 86.80 1046. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 23 87.03 1046. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 24 86.81 1046. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 25 87.69 1047. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 26 87.46 1047. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 27 87.69 1047. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 28 89.65 1049. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 29 90.37 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 30 91.00 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 7 31 90.76 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 1 90.52 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 2 90.29 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 3 90.05 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 4 89.82 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 5 89.58 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 6 89.35 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 7 89.11 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 8 88.88 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 9 88.65 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 10 88.41 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 11 88.18 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 12 87.95 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 13 87.72 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 14 87.49 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 15 87.26 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 16 87.03 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 17 86.81 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 18 86.58 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 19 86.35 1050. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 20 87.82 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 21 87.92 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 22 87.69 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 23 87.47 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 24 87.24 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 25 87.01 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 26 86.78 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 27 86.55 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 28 86.33 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 29 86.10 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 30 85.88 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 8 31 85.65 1052. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 1 87.29 1053. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 2 87.13 1053. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 3 86.90 1053. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 4 86.67 1053. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 5 86.44 1053. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 6 86.45 1053. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 7 86.23 1053. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 8 86.00 1053. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 9 86.46 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 10 86.23 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 11 86.01 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 12 85.78 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 13 85.56 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 14 85.33 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 15 85.11 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 16 84.89 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 17 84.67 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 18 84.45 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 19 84.23 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 20 84.01 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 21 83.79 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 22 83.57 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 23 83.35 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 24 83.14 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 25 82.92 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 26 82.89 1054. 5.748 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 27 82.67 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 28 82.46 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 29 82.25 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 9 30 82.03 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 1 81.82 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 2 81.61 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 3 81.39 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 4 81.18 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 5 80.97 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 6 80.76 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 7 80.55 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 8 80.34 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 9 80.13 1054. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 10 82.14 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 11 81.93 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 12 81.72 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 13 81.50 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 14 81.29 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 15 81.08 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 16 80.87 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 17 80.66 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 18 80.45 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 19 80.24 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 20 80.03 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 21 79.82 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 22 79.61 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 23 79.41 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 24 79.20 1056. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 25 79.23 1056. 6.064 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 26 86.01 1062. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 27 87.12 1063. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 28 86.90 1063. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 29 87.34 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 30 87.12 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 10 31 86.90 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 1 86.67 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 2 86.45 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 3 86.23 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 4 86.02 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 5 85.80 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 6 85.58 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 7 85.37 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 8 85.15 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 9 84.94 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 10 84.73 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 11 84.51 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 12 84.30 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 13 84.09 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 14 83.88 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 15 83.67 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 16 83.46 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 17 83.54 1064. 5.688 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 18 83.33 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 19 83.12 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 20 82.91 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 21 82.71 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 22 82.50 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 23 82.30 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 24 82.09 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 25 81.89 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 26 81.69 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 27 81.48 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 28 81.28 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 29 81.08 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 11 30 80.88 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 1 80.68 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 2 80.48 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 3 80.28 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 4 80.08 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 5 79.89 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 6 79.69 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 7 79.49 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 8 79.30 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 9 79.10 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 10 78.91 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 11 78.71 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 12 78.52 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 13 78.33 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 14 78.14 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 15 77.95 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 16 77.76 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 17 77.57 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 18 77.38 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 19 77.20 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 20 77.01 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 21 76.82 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 22 76.64 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 23 76.46 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 24 76.27 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 25 76.09 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 26 75.91 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 27 75.73 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 28 75.55 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 29 75.37 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 30 75.19 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1986 12 31 75.01 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 1 74.83 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 2 74.65 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 3 74.48 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 4 74.56 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 5 74.39 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 6 74.21 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 7 74.04 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 8 73.87 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 9 73.70 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 10 73.53 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 11 73.36 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 12 73.19 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 13 73.02 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 14 72.86 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 15 72.69 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 16 72.52 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 17 72.36 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 18 72.20 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 19 72.03 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 20 71.87 1064. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 21 72.42 1065. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 22 73.30 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 23 73.14 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 24 72.97 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 25 72.81 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 26 72.64 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 27 72.48 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 28 72.32 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 29 72.16 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 30 72.00 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 1 31 71.84 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 1 71.68 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 2 71.52 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 3 71.36 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 4 71.20 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 5 71.04 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 6 70.89 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 7 70.73 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 8 70.58 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 9 70.42 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 10 70.26 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 11 70.11 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 12 69.96 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 13 69.80 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 14 69.65 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 15 69.50 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 16 69.34 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 17 69.19 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 18 69.04 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 19 68.89 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 20 68.74 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 21 68.59 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 22 68.43 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 23 68.28 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 24 68.14 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 25 67.99 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 26 67.84 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 27 67.69 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 2 28 67.54 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 1 67.39 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 2 67.24 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 3 67.09 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 4 66.95 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 5 66.80 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 6 66.65 1066. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 7 67.32 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 8 67.17 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 9 67.02 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 10 66.87 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 11 66.72 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 12 66.57 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 13 66.42 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 14 66.28 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 15 66.13 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 16 65.98 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 17 65.83 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 18 65.69 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 19 65.54 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 20 65.39 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 21 65.25 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 22 65.10 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 23 64.95 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 24 64.81 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 25 64.66 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 26 64.52 1067. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 27 65.59 1068. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 28 65.45 1068. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 29 72.77 1074. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 30 79.26 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 3 31 79.33 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 1 79.15 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 2 78.97 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 3 78.79 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 4 78.61 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 5 78.44 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 6 78.26 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 7 78.08 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 8 77.90 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 9 77.73 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 10 77.55 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 11 77.38 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 12 77.20 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 13 77.03 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 14 76.85 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 15 76.68 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 16 76.51 1080. 5.706 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 17 76.33 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 18 76.16 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 19 75.99 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 20 75.82 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 21 75.65 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 22 75.48 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 23 75.31 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 24 75.14 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 25 74.96 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 26 74.79 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 27 74.62 1080. 6.190 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 28 74.45 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 29 74.28 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 4 30 74.11 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 1 73.94 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 2 73.78 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 3 73.61 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 4 73.44 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 5 73.27 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 6 73.10 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 7 72.96 1080. 5.773 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 8 72.79 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 9 72.62 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 10 72.45 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 11 72.28 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 12 72.11 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 13 71.94 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 14 71.77 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 15 71.60 1080. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 16 74.87 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 17 74.69 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 18 74.51 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 19 74.34 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 20 74.16 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 21 73.98 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 22 73.81 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 23 73.63 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 24 73.45 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 25 73.28 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 26 73.10 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 27 72.93 1083. 6.001 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 28 72.75 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 29 72.57 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 30 72.40 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 5 31 72.22 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 1 72.05 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 2 71.87 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 3 71.69 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 4 71.52 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 5 71.34 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 6 71.17 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 7 70.99 1083. 6.175 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 8 70.82 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 9 70.64 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 10 70.47 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 11 70.30 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 12 70.12 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 13 69.95 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 14 69.77 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 15 69.60 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 16 69.43 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 17 69.25 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 18 69.08 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 19 68.91 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 20 68.73 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 21 68.56 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 22 68.39 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 23 68.22 1083. 6.096 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 24 68.04 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 25 67.87 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 26 67.70 1083. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 27 68.44 1084. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 28 68.75 1084. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 29 68.63 1084. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 6 30 68.45 1084. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 1 70.56 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 2 70.38 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 3 70.20 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 4 70.02 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 5 69.84 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 6 69.66 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 7 69.49 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 8 69.31 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 9 69.13 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 10 68.95 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 11 68.77 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 12 68.60 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 13 68.42 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 14 68.24 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 15 68.07 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 16 67.89 1086. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 17 68.42 1087. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 18 68.25 1087. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 19 68.07 1087. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 20 70.52 1089. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 21 70.33 1089. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 22 70.15 1089. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 23 69.97 1089. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 24 69.79 1089. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 25 69.60 1089. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 26 69.42 1089. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 27 69.24 1089. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 28 69.06 1089. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 29 68.88 1089. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 30 68.70 1089. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 7 31 68.59 1089. 6.354 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 1 69.06 1090. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 2 68.88 1090. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 3 69.64 1091. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 4 69.46 1091. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 5 69.27 1091. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 6 69.09 1091. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 7 68.91 1091. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 8 68.73 1091. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 9 68.55 1091. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 10 69.42 1092. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 11 70.24 1093. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 12 70.06 1093. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 13 72.40 1095. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 14 72.21 1095. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 15 72.02 1095. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 16 71.83 1095. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 17 71.64 1095. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 18 71.45 1095. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 19 71.26 1095. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 20 71.08 1095. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 21 72.57 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 22 72.38 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 23 72.19 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 24 72.00 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 25 71.81 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 26 71.63 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 27 71.44 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 28 71.25 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 29 71.06 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 30 70.88 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 8 31 70.69 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 1 70.50 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 2 70.32 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 3 70.13 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 4 69.95 1096. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 5 70.48 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 6 70.29 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 7 70.11 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 8 69.92 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 9 69.74 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 10 69.56 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 11 69.37 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 12 69.19 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 13 69.01 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 14 68.83 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 15 68.65 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 16 68.47 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 17 68.29 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 18 68.11 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 19 67.93 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 20 67.75 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 21 67.58 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 22 67.52 1097. 6.158 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 23 67.57 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 24 67.39 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 25 67.21 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 26 67.04 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 27 66.86 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 28 66.69 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 29 66.51 1097. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 9 30 70.85 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 1 70.66 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 2 70.48 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 3 70.29 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 4 70.11 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 5 69.93 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 6 69.75 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 7 69.57 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 8 69.39 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 9 69.21 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 10 69.03 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 11 68.85 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 12 68.67 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 13 68.50 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 14 68.32 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 15 68.14 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 16 67.97 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 17 67.80 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 18 67.62 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 19 67.45 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 20 67.28 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 21 67.11 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 22 66.94 1101. 5.872 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 23 66.78 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 24 66.61 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 25 66.44 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 26 66.28 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 27 66.11 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 28 65.95 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 29 65.78 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 30 65.62 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 10 31 65.46 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 1 65.30 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 2 65.13 1101. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 3 66.07 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 4 65.91 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 5 65.75 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 6 65.59 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 7 65.43 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 8 65.27 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 9 65.11 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 10 64.95 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 11 64.79 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 12 64.64 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 13 64.48 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 14 64.32 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 15 64.17 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 16 64.01 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 17 63.86 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 18 63.71 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 19 63.55 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 20 63.40 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 21 63.25 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 22 63.10 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 23 62.95 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 24 62.80 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 25 62.65 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 26 62.50 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 27 62.35 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 28 62.20 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 29 62.05 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 11 30 61.91 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 1 61.76 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 2 61.62 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 3 61.47 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 4 61.33 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 5 61.18 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 6 61.04 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 7 60.90 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 8 60.75 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 9 60.61 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 10 60.47 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 11 60.33 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 12 60.19 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 13 60.05 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 14 59.91 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 15 59.77 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 16 59.64 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 17 59.50 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 18 59.36 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 19 59.23 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 20 59.09 1102. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 21 59.34 1103. 5.786 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 22 59.20 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 23 59.06 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 24 58.93 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 25 58.79 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 26 58.66 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 27 58.53 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 28 58.39 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 29 58.26 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 30 58.13 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1987 12 31 58.00 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 1 57.86 1103. 0.3811 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 2 57.73 1103. 0.4731 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 3 57.60 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 4 57.47 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 5 57.34 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 6 57.21 1103. 1.372 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 7 57.08 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 8 56.95 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 9 56.82 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 10 56.69 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 11 56.56 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 12 56.43 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 13 56.31 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 14 56.18 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 15 56.05 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 16 55.93 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 17 55.80 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 18 55.68 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 19 55.55 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 20 55.43 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 21 55.31 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 22 55.18 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 23 55.06 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 24 54.94 1103. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 25 56.27 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 26 56.15 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 27 56.02 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 28 55.90 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 29 55.77 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 30 55.65 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 1 31 55.53 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 1 55.41 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 2 55.29 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 3 55.16 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 4 55.04 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 5 54.92 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 6 54.80 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 7 54.68 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 8 54.57 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 9 54.45 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 10 54.33 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 11 54.21 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 12 54.09 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 13 53.97 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 14 53.86 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 15 53.74 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 16 53.62 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 17 53.51 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 18 53.39 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 19 53.27 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 20 53.16 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 21 53.04 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 22 52.93 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 23 52.81 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 24 52.70 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 25 52.59 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 26 52.47 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 27 52.58 1104. 5.749 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 28 52.47 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 2 29 52.36 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 1 52.24 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 2 52.13 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 3 52.02 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 4 51.90 1104. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 5 53.77 1106. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 6 53.65 1106. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 7 53.53 1106. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 8 53.42 1106. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 9 53.66 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 10 53.55 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 11 53.43 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 12 53.31 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 13 53.20 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 14 53.08 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 15 52.97 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 16 52.85 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 17 52.73 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 18 53.04 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 19 52.92 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 20 52.80 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 21 52.69 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 22 52.57 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 23 52.46 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 24 52.34 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 25 52.23 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 26 52.11 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 27 52.00 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 28 51.88 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 29 51.77 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 30 51.65 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 3 31 51.54 1107. 5.722 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 1 51.43 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 2 51.31 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 3 51.20 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 4 51.09 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 5 50.97 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 6 50.86 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 7 50.74 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 8 50.63 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 9 50.52 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 10 50.40 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 11 50.29 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 12 50.17 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 13 50.21 1107. 6.665 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 14 50.10 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 15 49.99 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 16 49.87 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 17 49.76 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 18 49.64 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 19 49.53 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 20 49.42 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 21 49.30 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 22 49.19 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 23 49.08 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 24 48.96 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 25 48.85 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 26 48.74 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 27 48.63 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 28 48.51 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 29 48.40 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 4 30 48.29 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 1 48.18 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 2 48.07 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 3 47.95 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 4 47.84 1107. 5.840 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 5 47.73 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 6 47.62 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 7 47.51 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 8 47.39 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 9 47.28 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 10 47.17 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 11 47.06 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 12 46.95 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 13 46.84 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 14 46.73 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 15 46.62 1107. 6.291 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 16 46.51 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 17 46.40 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 18 46.29 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 19 46.18 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 20 46.07 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 21 45.96 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 22 45.85 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 23 45.74 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 24 45.63 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 25 45.52 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 26 45.41 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 27 45.30 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 28 45.19 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 29 45.08 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 30 44.98 1107. 6.409 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 5 31 44.87 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 1 44.76 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 2 44.65 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 3 44.54 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 4 44.43 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 5 44.32 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 6 44.21 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 7 44.11 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 8 44.00 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 9 43.89 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 10 43.78 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 11 43.67 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 12 43.57 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 13 43.46 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 14 43.35 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 15 43.24 1107. 6.746 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 16 43.14 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 17 43.03 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 18 42.92 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 19 42.82 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 20 42.91 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 21 42.81 1107. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 22 43.13 1108. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 23 43.02 1108. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 24 42.92 1108. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 25 47.10 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 26 46.98 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 27 46.87 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 28 46.75 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 29 46.63 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 6 30 46.51 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 1 46.40 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 2 46.28 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 3 46.16 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 4 46.05 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 5 45.93 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 6 45.98 1112. 6.474 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 7 45.86 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 8 45.75 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 9 45.63 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 10 45.51 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 11 45.40 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 12 45.28 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 13 45.17 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 14 45.05 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 15 44.94 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 16 44.82 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 17 44.71 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 18 44.59 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 19 44.48 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 20 44.36 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 21 44.25 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 22 44.13 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 23 44.02 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 24 43.91 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 25 43.79 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 26 43.68 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 27 43.57 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 28 43.46 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 29 43.34 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 30 43.23 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 7 31 43.12 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 1 43.01 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 2 42.90 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 3 42.79 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 4 42.68 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 5 42.57 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 6 42.46 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 7 42.35 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 8 42.24 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 9 42.13 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 10 42.02 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 11 41.91 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 12 41.80 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 13 41.69 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 14 41.58 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 15 41.47 1112. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 16 47.48 1118. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 17 47.36 1118. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 18 47.24 1118. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 19 47.36 1118. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 20 47.24 1118. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 21 49.33 1120. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 22 49.20 1120. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 23 49.07 1120. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 24 48.94 1120. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 25 48.82 1120. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 26 48.69 1120. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 27 49.20 1120. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 28 49.07 1120. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 29 50.17 1121. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 30 51.59 1123. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 8 31 51.45 1123. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 1 54.37 1125. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 2 54.23 1125. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 3 54.09 1125. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 4 53.95 1125. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 5 58.67 1128. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 6 71.57 1135. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 7 80.50 1140. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 8 94.70 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 9 94.45 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 10 94.20 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 11 93.96 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 12 93.71 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 13 93.47 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 14 93.23 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 15 92.98 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 16 92.74 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 17 92.50 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 18 92.26 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 19 92.02 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 20 91.78 1146. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 21 93.53 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 22 93.29 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 23 93.05 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 24 92.80 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 25 92.56 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 26 92.32 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 27 92.08 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 28 91.84 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 29 91.60 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 9 30 91.37 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 1 91.13 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 2 90.89 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 3 90.66 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 4 90.42 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 5 90.18 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 6 89.95 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 7 89.80 1147. 6.284 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 8 89.57 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 9 89.34 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 10 89.10 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 11 88.87 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 12 88.64 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 13 88.41 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 14 88.19 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 15 87.96 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 16 87.73 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 17 87.51 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 18 87.28 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 19 87.06 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 20 86.84 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 21 86.98 1147. 6.006 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 22 86.76 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 23 86.54 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 24 86.33 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 25 86.11 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 26 85.89 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 27 85.68 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 28 85.46 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 29 85.25 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 30 85.04 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 10 31 84.83 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 1 84.61 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 2 84.40 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 3 84.20 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 4 83.99 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 5 83.78 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 6 83.57 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 7 83.37 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 8 83.16 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 9 82.96 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 10 82.75 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 11 82.55 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 12 82.35 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 13 82.15 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 14 81.95 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 15 81.75 1147. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 16 81.92 1148. 5.710 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 17 81.72 1148. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 18 81.52 1148. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 19 81.32 1148. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 20 81.13 1148. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 21 80.93 1148. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 22 88.69 1152. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 23 99.88 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 24 99.64 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 25 99.40 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 26 99.16 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 27 98.92 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 28 98.68 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 29 98.44 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 11 30 98.20 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 1 97.97 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 2 97.73 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 3 97.49 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 4 97.26 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 5 97.03 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 6 96.79 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 7 96.56 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 8 96.33 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 9 96.10 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 10 95.87 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 11 95.65 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 12 95.42 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 13 95.19 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 14 94.97 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 15 94.75 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 16 94.53 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 17 94.30 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 18 94.08 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 19 93.87 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 20 93.65 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 21 93.43 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 22 93.22 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 23 93.00 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 24 92.79 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 25 92.58 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 26 92.37 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 27 92.16 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 28 91.95 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 29 91.74 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 30 91.53 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1988 12 31 91.32 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 1 91.12 1157. 0.7623 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 2 90.91 1157. 0.5873 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 3 90.71 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 4 90.50 1157. 1.345 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 5 90.30 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 6 90.09 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 7 89.89 1157. 1.841 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 8 89.68 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 9 89.48 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 10 89.28 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 11 89.08 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 12 88.87 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 13 88.67 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 14 88.47 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 15 88.27 1157. 3.293 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 16 88.07 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 17 87.87 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 18 87.67 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 19 87.47 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 20 87.27 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 21 87.07 1157. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 22 89.31 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 23 89.11 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 24 88.91 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 25 88.70 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 26 88.50 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 27 88.30 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 28 88.09 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 29 87.89 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 30 87.69 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 1 31 87.49 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 1 87.29 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 2 87.09 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 3 86.89 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 4 86.69 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 5 86.49 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 6 86.30 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 7 86.10 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 8 85.90 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 9 85.71 1158. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 10 85.83 1159. 6.143 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 11 85.63 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 12 85.43 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 13 85.24 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 14 85.04 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 15 84.85 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 16 84.65 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 17 84.46 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 18 84.26 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 19 84.07 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 20 83.88 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 21 83.69 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 22 83.49 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 23 83.30 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 24 83.11 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 25 82.92 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 26 82.73 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 27 82.54 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 2 28 82.35 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 1 82.16 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 2 81.98 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 3 81.79 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 4 81.60 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 5 81.42 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 6 81.23 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 7 81.05 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 8 80.86 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 9 80.68 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 10 80.50 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 11 80.32 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 12 80.13 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 13 80.27 1159. 5.811 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 14 80.09 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 15 79.91 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 16 79.73 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 17 79.55 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 18 79.37 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 19 79.19 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 20 79.01 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 21 78.83 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 22 78.65 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 23 78.48 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 24 78.30 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 25 78.12 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 26 77.95 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 27 77.77 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 28 77.59 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 29 77.58 1159. 6.241 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 30 77.40 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 3 31 77.23 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 1 77.05 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 2 76.87 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 3 76.70 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 4 76.52 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 5 76.34 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 6 76.17 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 7 75.99 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 8 75.82 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 9 75.64 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 10 75.46 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 11 75.29 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 12 75.11 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 13 75.13 1159. 5.874 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 14 74.96 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 15 74.78 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 16 74.61 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 17 74.43 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 18 74.26 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 19 74.09 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 20 73.91 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 21 73.74 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 22 73.57 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 23 73.39 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 24 73.22 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 25 73.05 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 26 72.90 1159. 6.161 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 27 72.72 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 28 72.55 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 29 72.38 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 4 30 72.21 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 1 72.04 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 2 71.87 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 3 71.69 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 4 71.52 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 5 71.35 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 6 71.18 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 7 71.01 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 8 70.84 1159. 6.343 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 9 70.67 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 10 70.50 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 11 70.33 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 12 70.16 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 13 69.99 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 14 69.82 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 15 69.65 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 16 69.48 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 17 69.31 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 18 69.15 1159. 6.433 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 19 68.98 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 20 68.81 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 21 68.64 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 22 68.47 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 23 68.31 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 24 68.14 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 25 67.97 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 26 67.81 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 27 67.64 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 28 67.47 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 29 67.35 1159. 6.831 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 30 67.18 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 5 31 67.02 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 1 66.85 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 2 66.69 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 3 66.52 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 4 66.35 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 5 66.19 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 6 66.02 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 7 65.86 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 8 65.69 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 9 65.53 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 10 65.36 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 11 65.20 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 12 65.03 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 13 64.87 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 14 64.70 1159. 6.847 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 15 64.54 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 16 64.37 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 17 64.21 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 18 64.05 1159. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 19 67.44 1161. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 20 67.27 1161. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 21 67.09 1161. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 22 67.34 1162. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 23 67.60 1162. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 24 67.60 1162. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 25 67.43 1162. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 26 67.25 1162. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 27 68.87 1163. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 28 68.79 1164. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 29 70.84 1165. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 6 30 72.81 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 1 72.62 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 2 72.44 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 3 72.25 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 4 72.06 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 5 71.88 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 6 71.69 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 7 71.51 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 8 71.32 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 9 71.14 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 10 70.95 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 11 70.77 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 12 70.59 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 13 70.40 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 14 70.22 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 15 70.04 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 16 69.86 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 17 69.68 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 18 69.50 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 19 70.08 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 20 70.11 1167. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 21 70.47 1168. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 22 75.44 1171. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 23 76.78 1172. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 24 79.10 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 25 78.90 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 26 78.69 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 27 78.48 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 28 78.28 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 29 78.07 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 30 77.87 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 7 31 77.67 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 1 77.46 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 2 77.26 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 3 77.06 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 4 76.86 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 5 76.66 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 6 76.46 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 7 76.26 1174. 5.735 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 8 76.06 1174. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 9 78.40 1176. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 10 80.83 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 11 80.62 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 12 80.41 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 13 80.20 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 14 79.99 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 15 79.78 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 16 79.57 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 17 79.36 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 18 79.15 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 19 78.95 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 20 78.74 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 21 78.53 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 22 78.33 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 23 78.12 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 24 77.92 1178. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 25 79.70 1179. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 26 79.78 1180. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 27 83.99 1183. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 28 83.77 1183. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 29 83.55 1183. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 30 83.33 1183. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 8 31 83.11 1183. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 1 85.71 1185. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 2 87.97 1186. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 3 87.74 1186. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 4 88.38 1187. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 5 92.84 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 6 92.76 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 7 92.52 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 8 92.28 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 9 92.04 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 10 91.79 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 11 91.55 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 12 91.32 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 13 91.08 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 14 90.84 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 15 90.60 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 16 90.36 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 17 90.13 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 18 89.89 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 19 89.71 1190. 5.879 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 20 89.48 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 21 89.24 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 22 89.01 1190. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 23 90.52 1191. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 24 90.28 1191. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 25 93.45 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 26 93.20 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 27 92.96 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 28 92.72 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 29 92.48 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 9 30 92.24 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 1 91.99 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 2 91.76 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 3 91.52 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 4 91.28 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 5 91.04 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 6 90.81 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 7 90.57 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 8 90.33 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 9 90.46 1194. 5.737 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 10 90.23 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 11 89.99 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 12 89.76 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 13 89.53 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 14 89.30 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 15 89.06 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 16 88.83 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 17 88.60 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 18 88.38 1194. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 19 89.94 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 20 89.70 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 21 89.47 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 22 89.24 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 23 89.01 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 24 88.78 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 25 88.56 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 26 88.33 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 27 88.11 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 28 87.88 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 29 87.66 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 30 87.44 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 10 31 87.22 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 1 87.00 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 2 86.78 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 3 86.56 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 4 86.61 1195. 5.789 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 5 86.39 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 6 86.18 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 7 85.96 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 8 85.75 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 9 85.86 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 10 85.64 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 11 85.43 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 12 85.22 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 13 85.01 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 14 84.80 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 15 84.60 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 16 84.39 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 17 84.18 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 18 83.98 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 19 83.77 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 20 83.57 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 21 83.36 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 22 83.16 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 23 82.96 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 24 82.76 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 25 82.56 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 26 82.36 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 27 82.16 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 28 81.96 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 29 81.77 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 11 30 81.57 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 1 81.38 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 2 81.18 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 3 80.99 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 4 80.80 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 5 80.60 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 6 80.41 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 7 80.22 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 8 80.03 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 9 79.85 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 10 79.66 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 11 79.47 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 12 79.29 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 13 79.10 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 14 78.92 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 15 78.74 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 16 78.56 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 17 78.37 1195. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 18 78.39 1196. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 19 78.99 1196. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 20 82.40 1199. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 21 82.21 1199. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 22 83.99 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 23 83.89 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 24 83.70 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 25 83.51 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 26 83.32 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 27 83.13 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 28 82.95 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 29 82.76 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 30 82.58 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1989 12 31 82.40 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 1 82.21 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 2 82.03 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 3 81.85 1200. 0.7921 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 4 81.67 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 5 81.50 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 6 81.32 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 7 81.14 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 8 80.97 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 9 80.79 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 10 80.61 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 11 80.44 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 12 80.27 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 13 80.09 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 14 79.92 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 15 79.74 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 16 79.57 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 17 79.40 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 18 79.22 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 19 79.05 1200. 4.674 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 20 78.88 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 21 78.71 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 22 78.54 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 23 78.36 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 24 78.19 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 25 78.02 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 26 77.85 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 27 77.68 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 28 77.51 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 29 77.34 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 30 77.17 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 1 31 77.00 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 1 76.83 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 2 76.66 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 3 76.48 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 4 76.31 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 5 76.14 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 6 75.97 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 7 75.80 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 8 75.64 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 9 75.47 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 10 75.30 1200. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 11 75.98 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 12 75.81 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 13 75.64 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 14 75.47 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 15 75.29 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 16 75.12 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 17 74.95 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 18 74.78 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 19 74.61 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 20 74.44 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 21 74.27 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 22 74.11 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 23 73.94 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 24 73.77 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 25 73.60 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 26 73.43 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 27 73.26 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 2 28 73.09 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 1 72.92 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 2 72.76 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 3 72.59 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 4 72.42 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 5 72.26 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 6 72.09 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 7 71.92 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 8 71.76 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 9 71.74 1201. 5.899 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 10 71.58 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 11 71.41 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 12 71.25 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 13 71.08 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 14 70.92 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 15 70.76 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 16 70.59 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 17 70.43 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 18 70.27 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 19 70.11 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 20 69.94 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 21 69.78 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 22 69.62 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 23 69.47 1201. 5.846 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 24 69.31 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 25 69.15 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 26 68.99 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 27 68.83 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 28 68.67 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 29 68.51 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 30 68.35 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 3 31 68.19 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 1 68.03 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 2 67.87 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 3 67.71 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 4 67.56 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 5 67.40 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 6 67.24 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 7 67.08 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 8 66.93 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 9 66.77 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 10 66.61 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 11 66.46 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 12 66.30 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 13 66.15 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 14 65.99 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 15 66.19 1201. 6.151 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 16 66.03 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 17 65.87 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 18 65.72 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 19 65.57 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 20 65.41 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 21 65.26 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 22 65.10 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 23 64.95 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 24 64.80 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 25 64.64 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 26 64.49 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 27 64.34 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 28 64.19 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 29 64.03 1201. 5.956 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 4 30 63.88 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 1 63.73 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 2 63.58 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 3 63.43 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 4 63.28 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 5 63.13 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 6 62.97 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 7 62.82 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 8 62.67 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 9 62.67 1201. 5.829 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 10 62.52 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 11 62.37 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 12 62.22 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 13 62.07 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 14 61.92 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 15 61.77 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 16 61.61 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 17 61.46 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 18 61.31 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 19 61.16 1201. 6.044 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 20 61.02 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 21 60.87 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 22 60.72 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 23 60.57 1201. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 24 60.98 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 25 60.83 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 26 60.67 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 27 60.52 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 28 60.37 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 29 60.22 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 30 60.07 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 5 31 59.92 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 1 59.77 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 2 59.62 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 3 59.47 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 4 59.33 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 5 59.18 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 6 59.03 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 7 58.88 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 8 58.73 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 9 58.58 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 10 58.43 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 11 58.29 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 12 58.14 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 13 57.99 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 14 57.84 1202. 6.262 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 15 57.70 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 16 57.55 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 17 57.40 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 18 57.26 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 19 57.11 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 20 56.97 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 21 56.82 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 22 56.67 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 23 56.53 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 24 56.38 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 25 56.24 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 26 56.09 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 27 55.95 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 28 55.81 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 29 55.66 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 6 30 55.52 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 1 55.37 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 2 55.23 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 3 55.09 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 4 54.95 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 5 54.80 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 6 54.66 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 7 54.52 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 8 54.38 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 9 54.24 1202. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 10 56.32 1204. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 11 56.17 1204. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 12 56.03 1204. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 13 55.88 1204. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 14 63.53 1210. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 15 63.36 1210. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 16 63.20 1210. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 17 63.38 1211. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 18 65.23 1212. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 19 65.06 1212. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 20 64.89 1212. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 21 64.72 1212. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 22 64.56 1212. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 23 64.39 1212. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 24 64.22 1212. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 25 64.05 1212. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 26 65.49 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 27 65.32 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 28 65.15 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 29 64.98 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 30 64.81 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 7 31 64.64 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 1 64.47 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 2 64.31 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 3 64.14 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 4 63.97 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 5 63.81 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 6 63.64 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 7 63.47 1214. 5.841 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 8 63.31 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 9 63.14 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 10 62.98 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 11 62.81 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 12 62.65 1214. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 13 63.47 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 14 63.30 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 15 63.13 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 16 62.97 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 17 62.80 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 18 62.64 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 19 62.47 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 20 62.31 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 21 62.15 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 22 61.98 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 23 61.82 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 24 61.66 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 25 61.50 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 26 61.33 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 27 61.17 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 28 61.01 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 29 60.85 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 30 60.69 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 8 31 60.53 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 1 60.37 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 2 60.22 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 3 60.06 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 4 59.90 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 5 59.74 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 6 59.59 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 7 59.43 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 8 59.27 1215. 6.067 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 9 59.12 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 10 58.96 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 11 58.81 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 12 58.65 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 13 58.50 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 14 58.35 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 15 58.19 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 16 58.04 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 17 57.89 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 18 57.74 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 19 57.58 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 20 57.43 1215. 5.813 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 21 57.28 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 22 57.13 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 23 56.98 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 24 56.83 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 25 56.68 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 26 56.53 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 27 56.38 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 28 56.23 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 29 56.09 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 9 30 55.94 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 1 55.79 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 2 55.65 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 3 55.50 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 4 55.36 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 5 55.21 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 6 55.07 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 7 54.92 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 8 54.78 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 9 54.64 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 10 54.49 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 11 54.35 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 12 54.21 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 13 54.07 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 14 53.93 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 15 53.79 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 16 53.65 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 17 53.51 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 18 53.37 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 19 53.23 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 20 53.09 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 21 52.96 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 22 52.82 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 23 52.68 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 24 52.55 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 25 52.41 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 26 52.28 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 27 52.14 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 28 52.01 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 29 52.02 1215. 5.954 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 30 51.89 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 10 31 51.76 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 1 51.63 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 2 51.49 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 3 51.36 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 4 51.23 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 5 51.10 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 6 50.97 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 7 50.84 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 8 50.72 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 9 50.59 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 10 50.46 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 11 50.33 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 12 50.21 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 13 50.08 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 14 49.96 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 15 49.95 1215. 5.812 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 16 49.83 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 17 49.70 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 18 49.58 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 19 49.46 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 20 49.34 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 21 49.22 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 22 49.10 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 23 48.98 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 24 48.86 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 25 48.74 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 26 48.62 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 27 48.50 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 28 48.38 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 29 48.27 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 11 30 48.15 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 1 48.03 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 2 47.92 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 3 47.80 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 4 47.69 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 5 47.57 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 6 47.46 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 7 47.35 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 8 47.23 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 9 47.12 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 10 47.27 1215. 5.779 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 11 47.16 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 12 47.05 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 13 46.94 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 14 46.83 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 15 46.72 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 16 46.61 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 17 46.50 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 18 46.39 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 19 46.28 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 20 46.17 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 21 46.07 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 22 45.96 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 23 45.85 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 24 45.75 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 25 45.64 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 26 45.54 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 27 45.43 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 28 45.33 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 29 45.22 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 30 45.12 1215. 0.000 0.000
0.000

TSR PRZ 1990 12 31 45.01 1215. 0.000 0.000
0.000