In Plant Waste Metals & Ash Values

	ppm Arsenic **As**	ppm Beryllium **Be**	ppm Cadmium **Cd**	ppm Chromium **Cr**	ppm Mercury **Hg**	ppm Lead **Pb**	% **ASH**
Sump Water	5	5	5	5	0.002	5	1.98
Ash Water	12.2	5	9	25.4	0.014	183	1.98
2/3 Ash / DSS / Seal Hopper	86.5	5	20.2	132	0.2	395	39
Clean-up	5	2.3	1	4143	0.2	5	39
Lab Waste	200	5	5	38	0.2	5	32
Low Tanks	(Less than 5,000 BTU)						1.98
High Tanks	(Greater than 5,000 BTU)						2.36
Decants	Enter from Analysis						5.3
Carbon	5	5	5	5	0.2	5	25
Site Levee Dirt	5	0.2	1	15.1	0.04	9.7	40

CORP. OF ENGINEERS PROJECT