
Busseron Creek Watershed, IN
ING040239
Peabody Midwest Mining, LLC
Bear Run Mine
TDS, Sulfates
TDS, Sulfates
TDS, Sulfates
Nutrients
Sulfates, TDS,
Cause Unknown-Impaired Biota
E Coli, Dissolved Oxygen,
Cause Unknown-Impaired Biota
001
046
047
023
019
26SW-13
28SW-9
048
050
049
045
044
36SW-1
28SW-8
33SW-1
043
052
33SW-2
33SW-10
051 SW-7
040N
SW-5
040S
2SW-3
11SW-4
P-1
041N
P-2
041S
P-3
P-7
P-4
P-8
23SW-9
042
P-5
23SW-6
P-6
Coal mines
Monitoring locations
Outfalls
0 0.5 1 2
Miles
N
W
E
S
Map area