Julio, 2009

Estudio del Problema de Inundaciones en el Municipio de San Juan, Puerto Rico

Volumen I

Región No. 1

Barrio: San Juan
Sector: Puerta de Tierra
Barrio: Santurce
Sector: Condado
Ocean Park
Loíza

CSA Group
CSA
Architects and Engine

Tabla de Contenido

Introducción.....1

Desglose datos de campo.....1
Figura No. 1
Figura No. 2
Figura No. 3.....1

Región No. 1
Barrio: San Juan
Sector: Puerta de Tierra.....2
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos.....2

Región No. 1
Barrio: Santurce
Sector: Condado.....3
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos.....3

Región No. 1
Barrio: Santurce
Sector: Ocean Park.....4
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos.....4

Región No. 1
Barrio: Santurce
Sector: Loíza.....5
Descripción del Sector
Resumen de Hallazgos
Clasificación de estructuras
Planos
Hojas de cotejo
Fotos.....5