Location Front, West, 1/3

Cold Set	36.7°	50.4°	50.7	54.9	59.2
Hot Measure					
Hot Set					



Cold Set	107 1/4	74 1/4	53 1/2	53.458"	125 1/4	125 1/4"
	107 1/4	74 1/4	53 1/4	.208	124 3/4	.487"
Hot Measure						
Hot Set						

Complete



Front, West, 1/3

Location Front, West, 2/3

Cold Set	40.1	38.9	46.8	49.2	52.6
Hot Measure					
Hot Set					



Cold Set	107 3/8	57 3/8	69 3/4	69.65	125 7/8	125 7/8
	107 3/8	~~107 3/8~~ 57 3/8	69 3/8	.271	125 3/8	.489
Hot Measure						
Hot Set						

Complete



$\Delta T = 600°F$

6.5×10^{-6}

Front, West, 2/3

Location Front, East, 1/3

Cold Set	48.5	45.2	43.1	42.0	35.2
Hot Measure	—	—		—	—
Hot Set	—	—		—	—



Cold Set	178 5/16	178.32	60 3/4	40 7/8	107 1/8
	177 5/8	.693"	60 1/2	.236"	40 7/8	107 1/8
Hot Measure	—	—		—	—
	—	—		—	—
Hot Set	—	—		—	—
	—	—		—	—

ΔT = 600°

Need Double Nuts



T-Front, East, 1/3

Location Front, East, 2/3

Cold Set	50.2	45.1	44.8	42.7	45.2
Hot Measure	—	—		—	—
Hot Set	—	—		—	—

a



Cold Set	179	178.95	43 1/16	43.042"	58 1/4 ✓	107 1/2
	178 3/4"	.695"	42 7/8	.167"	58 1/4"	107 1/2
Hot Measure	—	—			—	—
	—	—			—	—
Hot Set	—	—			—	—
	—	—			—	—

Need Double Nuts



Front, East, 2/3

Location Rear, East, 1/3

Cold Set	47.3	46.1	43.5	49.5	50.0
Hot Measure	—	—		—	—
Hot Set	—	—		—	—



Cold Set	107 1/4	43 3/8	59 1/4	59.23	178 3/8	178.32
	107 1/4	43 3/8	59	.23	177 5/8	.693
Hot Measure	—	—	—		—	
Hot Set	—	—	—		—	
	—	—	—		—	



Rear, East, 1/3

location

Cold Set	44.5	47.8	47.6	46.7	42.0 closed	54.4
Hot Measure	50.7	51.2	48.6	46.2		49.2
Hot Set	—	—	—	—		—



Cold Set	108 1/8	60 5/8	41 – 40.909	178 1/4"	178.19
	108 1/8	60 5/8	40 3/4	177 1/2	.692
Hot Measure	—	—	—	178 1/8	
	—	—	—	178 1/8	
Hot Set	—	—	—	—	
	—	—	—	—	



Rear, Rast. 2/3

Location Rear, Inlet, 1/3

Cold Set	55.6	49.2	49.2	48.3
Hot Measure				
Hot Set				



Cold Set	127 1/2	127 .495	42 3/4	42.166	83 1/4	107 1/8
	127 — .495	42 1/2	.166	83 1/4	107 1/8
Hot Measure					
Hot Set					

68810



Rear, Inlet, 1/3

Location Rear, Wheat, 2/3

Cold Set	53.6	49.4	45.8	50.5	51.1
Hot Measure	—	—		—	—
Hot Set	—	—		—	—



Cold Set	127.25	127.25	61.5	61.5	64 5/8	106 1/2
	126 3/4	.494	61 1/4	.239	64 5/8	106 1/2
Hot Measure	—		—		—	—
	—		—		—	
Hot Set	—		—		—	—
	—		—		—	—



Rear, Wheat, 2/3