C:\MSGIS\Cayuga_County\GIS_projects\RI_2007\wells_SOUTH_box_basemap.mxd



Sample	Date	Port Elevation (ft)	Port Depth (ft bgs)	trans-1,2-DCE	cis-1,2-DCE	TCE
EPA-24-D2-07-07	7/23/2007	502.8	221.3	6.2	370	17
EPA-24-D3-07-07	7/23/2007	480.8	243.3	6.5	400	13
EPA-24-D4-07-07	7/23/2007	480.8	263.3	4.5	120	1.1
EPA-24-D5-07-07	7/23/2007	425.8	298.3	0.46 J	27	1.3

Sample	Date	Port Elevation (ft)	Port Depth (ft bgs)	Carbon Disulfide	Methyl Acetate	TCE	Toluene	Ethylbenzene
EPA-23-D1-07-06	7/27/2006	513.3	219.5	0.76	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U
EPA-23-D2-07-07	7/19/2007	491.3	241.5	1.1	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U
EPA-23-D2-07-06	7/27/2006	491.3	241.5	1.2	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U
EPA-23-D3-07-07	7/19/2007	455.3	277.5	0.46 J	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U
EPA-23-D5-07-06	7/27/2006	419.3	313.5	6.6	0.5 U	0.5 U	2	0.5 U
EPA-23-D5-07-07	7/19/2007	419.3	313.5	2.6	3.6	0.13 J	0.5 U	0.13 J

Sample	Date	Port Elevation (ft)	Port Depth (ft bgs)	Chloroform	Toluene
EPA-25-D3-07-07	7/23/2007	440.7	271.8	0.5 U	0.5 U
EPA-25-D4-07-07	7/23/2007	407.7	304.8	0.5 U	0.5 U
EPA-25-D5-07-07	7/24/2007	382.7	329.8	7.9	0.36 J

Sample	Date	Port Elevation (ft)	Port Depth (ft bgs)	Chloromethane	cis-1,2-DCE	TCE
EPA-26-D1-07-07	7/24/2007	436.8	144.6	0.5 U	3.9	0.76
EPA-26-D2-07-07	7/24/2007	409.8	171.6	0.37 J	4.9	0.63
EPA-26-D4-07-07	7/24/2007	368.8	212.6	0.5 U	0.28 J	0.5 U
EPA-26-D5-07-07	7/24/2007	341.8	239.6	0.5 U	0.95	0.5 U

EPA Wells

Wells Shown for Reference

CDM

N

0 1,000 2,000 4,000 6,000 8,000 Feet

SDMS Document

117171

Well Sample Locations - South
Cayuga County Groundwater Contamination Site
Cayuga County, NY