don't copy

SDMS DocID 548839

4. HNu pore-gas analysis field logs.

Superfund Records Center
SITE: Wells G&H
BREAK: 11.9
OTHER: 548839



Figure 1 Site Plan and Development History

12/14/86 85 through



Building

Alley

Concrete Retaining wall

85) 4.5
86) 2.3
87) 4.2 dissipates; 16 5min later
88) 3.9
89) 1.8
90) 2.5
91) 1.6
92) 2.2
93) 1.2
94) 3.6
95) 9.2 steady
96) 3.2
97) 14.4 steady
98) 2.2

99) 0.6
100) 2.1
101) 8.8 dissipates
102) 2.4
103) 7.0 dissipates
104) 1.2
105) 8.2 slow rise & dissipates
106) 6.4 " "
107) 1.3
108) 1.4
109) 1.8
110) 3.3
111) 0.8
112) 2.2

ENVIRONMENTAL RESEARCH & TECHNOLOGY, INC.
File
Date
Dwg.
Project
Proposal