
EPA/PA Proposed SSP2
Refusal or Abodoned Grab
2007 MPI Probing
2008 AECOM Probing
Probing Silt Depth (ft)
>0 - 1
1- 3
3 - 6
6 - 9
9 - 12
12 - 15
Open symbol - no silt encountered
Silt Areas (Side scan)
8.5
10
9.5
11
10.5
10
Draft - Subject to Revision



FOIA_07123_0004218_0002