		e.g.: 30 F	e.g.: Sunny, no clouds	e.g.: 2 mph	e.g.: Company ABC optical gas imaging camera	e.g.: None		e.g.: Valve	e.g.: 3	(§60.5420a(b)(7)(ii)(F))	(§60.5420a(b)(7)(ii)(G))	60.5397a(h) * (§60.5420a(b)(7)(ii)(G))	(§60.5420a(b)(7)(ii)(H))	(§60.5420a(b)(7)(ii)(H))	* (§60.5420a(b)(7)(ii)(I))	Placed on Delay of Repair * (§60.5420a(b)(7)(ii)(I))	Component Type Placed on Delay of Repair * (§60.5420a(b)(7)(ii)(I))	Explanation for Del Repair * (§60.5420a(b)(7)(ii				
WY-10-FALCONERO-PAD	2/26/2019	Wyatt Tompkins	27	Cloudy	2	FLIR GFX-320	None	Pressure Relief Valve	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3/13/2019	e.g.: Valve	e.g.: 1	e.g.: Unsafe to repair next shutdown				
WY-18-WEST-PAD	11/12/2018	Wyatt Tompkins	45	Cloudy	2	FLIR GFX-320	None	Connector	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/12/2018							
WY-18-WEST-PAD	11/12/2018	Wyatt Tompkins	45	Cloudy	2	FLIR GFX-320	None	Valve	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/15/2018							
WY-18-WEST-PAD	5/7/2019	Wyatt Tompkins	47	Sunny	1	FLIR GFX-320	None		0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5/7/2019							